

ANNEXE A

PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE PRISE DE POSSESSION

ETAT DES LIEUX

Effectué les 26 et 31 juillet par les intervenants suivants :

- Mme Sophie GUILLAUME-KEGHIAN, responsable de secteur VINCI Park,
- M. Julien CROCHET, Direction des Transports, CUMPM,
- M. MANTEAU, Direction des Transports, CUMPM,
- M. MILANOVIC, exploitant,
- M. ASCERY, services techniques VINCI Park.

Remarque générale pour les parcs P5 / P6 / J4 / VL : Monnayeurs vandalisés inutilisables

PARCS DES PLAGES

Présence de rouille sur l'ensemble des équipements des parcs.

P1 + P1 Bis : Comptage des usagers ne s'affiche pas sur le panneau de la 1^{ère} entrée (P1).

Indication des tarifs en francs.

P2 : Problème de comptage et interdiction de paiement (manque la liaison entre les deux appareils).

Herses en sortie hors service.

P3 : Problème de comptage et interdiction de paiement (manque la liaison entre les deux appareils).

Feu bicolore vandalisé

P4 : Coffret de sortie en mauvais état (maçonnerie à reprendre et changement de la porte en fer).

Obstacle hydraulique en panne.

P5 : Barrière de sortie défectueuse (hors service).

P6 : L'obstacle hydraulique ne fonctionne pas.

Le panneau « Complet » ne fonctionne pas correctement.

P7 : **Les mécanismes sur les deux barrières sont usés.**

Les herses en sortie sont hors service.

L'interdiction de paiement sur l'horodateur, lorsque le parc est complet, ne fonctionne pas. (Branchements de divers câblage de liaison à reprendre).

PROVIDENCE

Barrières : Lices abîmées à certains endroits (2 lices sur 3 sont un peu détériorées, 2 ventouses sur 3 sont cassées).

Les mécanismes des 3 barrières sont usés même si elles fonctionnent.

JULES GUESDE

- Traçage au sol à refaire.
- Chaussée défoncée sur certaines zones.
- Alimentation comptage défectueuse sur le panneau (câble entre le coffret d'alimentation et le panneau).
- Panneau d'alimentation électrique hors service.
- Pas d'éclairage sur le parking.

J4

J4 Autocars

- Le parking n'est plus exploité depuis juillet 2005.
- Caisse automatique fracturée depuis 2005, à remplacer (**devis ACS de remise en état des équipements de péage joint en annexe**)
- Non fonctionnement des 4 bornes et des 3 barrières.
- Eclats de verre à la sortie du parking.

J4 VL

- Une barrière à régler.
- **Manque le portique en inox avec le panneau « complet-libre » à l'entrée du parc (Panneau « complet-libre » HS, déposé et stocké, portique détérioré).**

PUCES

PARC PUCES LYON

- Horodateurs et barrières hors service depuis le 5 mars 2006.
- Absence de sous ensembles dans les horodateurs.
- Mauvais état de propreté.
- Le système de comptage ne fonctionne pas.

PARC PUCES ODDO

- Le compteur ne fonctionne plus.
- Horodateurs hors service depuis le 5 mars 2006.
- Absence de sous ensembles dans les horodateurs.
- Mauvais état de propreté.
- Le mur d'enceinte du parking est partiellement détruit.
- Absence de ventouse sur l'extrémité de la barrière.
- 2 barrières hors service.
- Plastron de l'horodateur détérioré.
- Herse hors service.