SYNTHESE ET ANALYSE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE A L'ATTENTION DU CONSEIL DE METROPOLE EXERCICE 2016

CARENES SERVICES

La Métropole Aix-Marseille-Provence s'est substituée à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole le 1er janvier 2016; celle-ci gère 29 ports de plaisance représentant 9 200 postes à flot depuis le 1^{er} janvier 2018 et figure au second plan des sites de plaisance européens.

Par délibération n° POR1/343/CC du 26 mars 2007 et convention de délégation de service public, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a délégué à la société Carènes Services, société anonyme ayant son siège social à Marseille (13008), au port de plaisance de la Pointe Rouge, l'exploitation du service de grutage et de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge. De plus, la délégation de service public autorise le délégataire à effectuer des services complémentaires (révision des survies et des extincteurs par des entreprises agréées, révisions et réparations mécaniques, etc.). Le contrat a pris effet le 24 mai 2007 pour une durée de 15 ans.

Conformément à l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire remet chaque année à l'autorité délégante un rapport annuel présentant l'exécution du service ainsi que les données financières s'y rapportant. L'examen de ce rapport est mis à l'ordre du jour de la Commission Consultative des Services Publics Locaux suivant les dispositions de l'article L 1413-1 du code précité.

Les informations, ci-après, présentent au vu dudit rapport annuel portant sur l'exercice 2016 et avec un éclairage rétrospectif sur neuf exercices, les principaux indicateurs portant sur le service de grutage et de carénage effectué par le délégataire et activités complémentaires.

I. CONTENU DU RAPPORT

Le rapport remis par le délégataire contient de nombreuses informations qui permettent une analyse de l'activité déléguée pendant l'année 2016.

II. COMPTE RENDU TECHNIQUE

1/ Travaux d'investissements

De 2007 à 2016 le délégataire a réalisé 347 k€ d'investissements, 87 k€ étaient prévus pour toute la durée du contrat, soit un taux de réalisation quatre fois plus important que prévu. Ce dépassement est dû :

- En 2011 : au coût des travaux réalisés pour la mise aux normes environnementales de l'aire de carénage pour un montant de 163 k€ hors taxes. Ce montant total a dépassé largement la projection prévue au contrat de 22 k€. Ces travaux de mise aux normes ont été subventionnés à 40% par l'Agence de l'eau et la Région.
- En 2014 : au reconditionnement du portique élévateur à bateaux, dont la capacité maximale de levage est de 30 tonnes. Il est l'outil de travail indispensable au délégataire pour assurer la mission qui lui a été confiée par la collectivité. En raison, de nombreuses pannes et des coûts d'entretien élevés pour réparer le portique élévateur à bateaux, le délégataire a investi dans le reconditionnement intégral de cet engin. Les composants hydrauliques, électriques et les tuyauteries rigides ont été remplacés pour un coût total de 51,5 k€.
- En 2015 : le délégataire a dû effectuer un complément sur le reconditionnement de la cabine, pour un montant de 13,9 k€.
- En 2016 : le délégataire a procédé à la réfection de l'enrobé au niveau de la darse s'élevant à 13.7 k€.

Le délégataire a acquis, cette même année, un ordinateur portable pour 0,7 k€, un nouveau logiciel de gestion comptable pour 1,6 k€ et du matériel pour l'élévateur à bateaux pour 2,2 k€. Donc, le montant total des investissements pour l'exercice s'élève à 18,2 k€.

2/ Travaux d'entretien

Les travaux d'entretien représentent 16,8 k€ en 2016 et concernent

- les factures des prestataires effectuant les contrôles annuels des équipements de levage présents sur l'aire de carénage et des équipements de sécurité incendie
- les factures relatives au changement de pièces (pressostat, flexible haute pression, porte injecteur, démarreur, alternateur) et à l'entretien du portique élévateur à bateaux.

En 2015, les travaux d'entretien s'étaient élevés à 12,4 k€.

III. COMPTE RENDU FINANCIER ET D'ACTIVITE

1/ Tarifs et fréquentation

1/1/ Tarifs

> Prestations : manutentions, calage et stationnement

Les tarifs de manutention, calage et stationnement appliqués par le délégataire ont été fixés initialement par le contrat et doivent être révisés annuellement selon une formule contractuelle (identique à celle utilisée pour la révision de la redevance versée au délégant).

Les tarifs des différentes prestations dépendent de la taille des bateaux.

Les tarifs concernant :

- La manutention: augmentation de 2 % en 2016 (comme en 2015)
- Le calage: augmentation de 2 %
- Le stationnement: augmentation de 2 %

Ces tarifs ne correspondent pas aux tarifs attendus c'est à dire calculés à partir de la formule de révision prévue par le contrat. Il existe un delta entre le tarif fixé et le tarif calculé.

Le délégataire explique l'impossibilité pour lui d'appliquer la formule de révision, car lorsqu'il prépare les tarifs de l'année N en fin d'année de l'année N-1, les valeurs des indices nécessaires à l'application de la formule ne sont pas encore parues sur les bases de données de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Un avenant sera pris pour clarifier ces éléments.

Main d'œuvre

Le contrat prévoyait un seul tarif pour la main d'œuvre.

Or de 2009 à 2014, le délégataire avait instauré deux tarifs afin de distinguer les travaux divers des travaux plus spécifiques.

Les tarifs concernant :

- Travaux divers (réparation intérieurs, bateau, pose équipements): 55,2 € TTC/heure en 2014 (46 € HT/heure)
- Travaux spécialisés (Electricité, électronique, peinture coque, stratification) : 66 € TTC/heure en 2014 (55 € HT/heure)

Depuis 2015, il n'existe plus qu'un seul tarif « main d'œuvre », soit 69,6 € TTC/heure (58 € HT/ heure) en 2016. Ce tarif a été augmenté de 1,75 % en 2016.

Comme pour les tarifs précédents, il existe un delta entre le tarif fixé par le délégataire et le tarif calculé avec la formule de révision. Le tarif fixé est supérieur au tarif calculé avec la formule de révision.

> Prestations : karcher, manutention pour démâtage, osmose et carénage

Dès le rapport de l'exercice 2013, des précisions avaient été apportées par le délégataire sur la tarification des opérations de karcher, manutention pour démâtage, de carénage et d'osmose.

Toutefois, les données communiquées ne permettent d'avoir une lisibilité sur les tarifs pratiqués en fonction des différentes tailles de bateaux. Des compléments d'information sont de nouveau attendus sur ce point.

Il est indiqué dans le rapport du délégataire, une augmentation des tarifs de 2 %, comme pour les autres tarifs.

> Vente de marchandises

Le délégataire dispose d'un catalogue des marchandises indiquant les tarifs. Le catalogue comprend environ 150 pages et près de 3 000 articles référencés.

1/2/ Nombre d'opérations

D'après les indicateurs suivis, en 2016, l'activité a diminué par rapport à 2015 pour les prestations de manutention et de stationnement, mais a progressé pour les prestations de carénage et les autres travaux.

> Prestations : manutentions, calage et stationnement

A la suite des demandes effectuées les années précédentes, depuis 2013, le rapport du délégataire fournit des informations sur le nombre d'opérations pour les prestations de manutention et de stationnement.

Toutefois, aucune donnée n'est communiquée sur le nombre d'usagers ou sur le type de bateaux ayant eu recours à ces prestations. Le délégataire précise qu'aucun détail par taille de bateau ne peut être extrait de son outil de gestion.

Nombre de prestations par exercice

Manutention:

- en 2014 : 1 828

en 2015 : 1 901 soit + 4 %en 2016 : 1 868 soit -1,7 %

Stationnement:

- en 2014 : 2 781 jours

en 2015 : 3 429 jours soit + 23,3 %en 2016 : 3 009 jours soit -12,2 %

Main d'œuvre (travaux)

Des précisions sur les prestations se basant sur le tarif main d'œuvre ont été apportées dans un courrier transmis par le délégataire en 2014.

Le délégataire fait une estimation du nombre d'heures de main d'œuvre effectuées à partir des recettes et du tarif « main d'œuvre ». Cette méthode est appliquée depuis 2014 pour déterminer le nombre d'heures de main d'œuvre effectuées par le délégataire au cours de chaque exercice.

Nombre d'heures de main d'œuvre par exercice

	Nombre o	l'heures	
Nature des prestations	2015	2016	Evolution 2016/2015
Travaux divers / main d'œuvre	1 164	1 073	-7,84%
Stratification	1 009	1 363	35,09%
Peinture	669	505	-24,51%
Gratage -Sablage	112	263	135,64%
Electronique	11	0	-100,00%
Total	2 963	3 203	8,08%

Le nombre d'heures de « main d'œuvre » effectuées par le délégataire a augmenté de 8 % par rapport à 2015.

> Prestations : osmose et carénage

Dans le rapport relatif à l'exercice 2016, le délégataire a précisé le nombre de prestations de carénage et d'osmose.

Nombre de prestations par exercice

Carénage :

- en 2014 : 212

- en 2015 : 226 soit + 6,6 % - en 2016 : 237 soit + 4,9 %

Osmose : - en 2014 : 1 :

- en 2015 : 1 - en 2016 : 2

> Ventes de marchandises

Le délégataire ne précise pas le type et nombre de marchandises vendues.

Il explique dans un courrier du 31 mars 2015, son impossibilité de déterminer les quantités de marchandises vendues puisque son activité nécessite l'utilisation de plus de 3 000 références et que son logiciel comptabilise les ventes de marchandises en termes de recettes, et non en quantités.

Il n'est donc pas connu la part des marchandises vendues pour une prestation réalisée par le délégataire, ni la part des marchandises vendues en boutique pour une utilisation par l'usager.

Prestations complémentaires désormais sous-traitées

Carènes Services sous-traite certaines activités alors qu'elles faisaient partie initialement des prestations complémentaires prévues par le contrat de délégation de service public. Ces prestations sous-traitées concernent :

- Les révisions et réparations mécaniques
- Les travaux sur Inox
- Les travaux de réparation ou d'installation de voiles et gréement neufs
- Les travaux d'installation à bord de systèmes d'évacuation et d'instruments de navigation électronique.

Le rapport remis par le délégataire ne transmet aucune donnée sur ces activités de sous-traitance (nombre d'usager, type de bateaux, montant par type d'activité).

En 2016, les travaux sous-traités se sont élevés à 23,5 k€ (contre 5,9 k€ en 2015, enregistrement dans un compte de charges).

D'année en année, le délégataire transmet des informations complémentaires sur son activité. Il est essentiel de poursuivre cette démarche afin d'avoir une bonne connaissance de l'activité déléguée.

2/ Economie de la délégation

2/1/ Analyse de l'activité de la délégation via les données du compte de résultat

2/1/1/ Produits

Les produits de la délégation (produits constituant le chiffre d'affaires ainsi que les autres postes de recettes) s'élèvent à 781 k€ soit une augmentation des produits de 13 % par rapport à 2015. En 2015, il avait été constaté une augmentation des produits de 9,3 % des produits, qui s'élevaient à 691 k€.

• Formation du chiffre d'affaires

En 2016, le chiffre d'affaires est de 767 k€ et progresse de 12 % par rapport à l'année 2015, année au cours de laquelle, le chiffre d'affaires avait progressé de 9,2 % et représentait 685 k€. Depuis 2008, le taux de variation du chiffre d'affaires n'a pas eu une progression régulière : 2009 : 0,4 % ; 2010 : - 5,2 % ; 2011 : 1,6 % ; 2012 : + 8,4 % ; 2013 : -5 % ; 2014 :- 4,5 %

Composition du chiffre d'affaires (en % sur le total du chiffre d'affaires)

- Manutentions : représentent 25,1 % du chiffre d'affaires

- Main d'œuvre (travaux chantier): représentent 24,2 %

Ventes de marchandises : 17 %

<u>Stationnement</u>: 14,7 %<u>Forfait carénage</u>: 12,7 %

- <u>Karcher</u>: 4,4 %

- Forfait osmose: 1,9 %

Le chiffre d'affaires a progressé de 12 %, en 2016, car tous les postes de recettes ont augmenté :

- <u>Manutentions</u> : 192 k€, soit + 8,4 % (2015 : 177 k€). Le délégataire a précisé que les recettes des manutentions intègrent les recettes liées aux prestations de calage. La part respective des recettes de chacune des prestations n'est pas indiquée.

L'augmentation de ces recettes est en grande partie issue de l'augmentation tarifaire de 2 %. Les recettes sont en hausse malgré une diminution de l'activité en 2016 de 1,7 %. Effectivement, on peut constater une diminution du nombre de manutentions, toutefois, les bateaux concernés par ces prestations ont pu générer des recettes plus importantes dans le cas où leurs dimensions étaient plus élevées. Les tarifs étant directement liés à la longueur des bateaux.

Comme cela a été mentionné au paragraphe III/1/2/ nombre d'opérations, le délégataire ne transmet pas de données sur l'activité en fonction des dimensions des bateaux.

- <u>Main d'œuvre (travaux chantier)</u>: 185 k€, soit + 10 % par rapport à 2015 (168 k€). Cette augmentation de recettes provient de l'augmentation du tarif main d'œuvre (cf paragraphe 1/1 tarifs) et d'une activité plus importante qu'en 2015. En 2016, il y a eu une augmentation de 8% du nombre d'heures de main d'œuvre, soit 3 203 heures contre 2 963 heures en 2015 (cf paragraphe 1/2/ nombre d'opérations).
- <u>Ventes de marchandises</u> : 130 k€, soit un accroissement de 9,8 % des recettes par rapport à 2015 (119 k€).

Une partie des marchandises vendues (pourcentage non transmis) est intégrée dans les prestations dites « travaux chantier » réalisées par le délégataire. Ces prestations ayant été plus nombreuses, les recettes liées aux marchandises vendues sont également plus élevées. <u>Stationnement</u> : 112 k€, soit + 17,7 % par rapport à 2015 (95 k€). L'augmentation de ces

<u>Stationnement</u>: 112 k€, soit + 17,7 % par rapport a 2015 (95 k€). L'augmentation de ces recettes est en grande partie issue de l'augmentation tarifaire de 2 %.

Les recettes sont en hausse malgré une diminution de l'activité en 2016 de 12 %.

Les commentaires sont identiques au poste de recette « manutentions »

- Forfait carénage: 97 k€, soit + 21 % (2015: 80 k€). L'augmentation de ces recettes suit la progression du nombre de prestations carénage indiqué par le délégataire. En 2016, 237 prestations ont été réalisées contre 226 en 2015, soit + 4,9 %.
- <u>Forfait osmose</u>: 14 k€, soit + 44 % par rapport à 2015 (10 k€). En 2016, 2 bateaux ont fait l'objet de cette prestation contre 1 seul en 2015.

D'après le rapport annuel remis par le délégataire, la gestion commerciale est produite à l'aide d'un logiciel dédié. Cependant, il est difficile de relier les données de l'exploitation communiquées, (paragraphe 1/ tarifs et fréquentation) avec le montant des recettes. Cet outil de gestion ne permet pas au délégataire de fournir le montant des recettes correspondant à un nombre de prestations et ceci par catégorie de bateaux (catégorie se basant sur leurs dimensions). Les tarifs de chaque prestation étant directement liés à la taille des bateaux.

Par ailleurs, le délégataire a communiqué le catalogue des marchandises et leur tarif. Cependant, le délégataire ne précise pas le type et le nombre de marchandises vendues, dont une part intègre les différentes prestations que le délégataire peut effectuer tout au long de l'année. Il est donc difficile d'apprécier le montant des recettes liées à la vente de marchandises.

• Les autres postes de produits

Les autres postes de produits (transferts de charges, produits exceptionnels) représentent 13,2 k€ (2015 : 6,3 k€).

Le total des produits de l'exercice 2016 représente 781 k€, il est supérieur de 15,5 % à celui de l'exercice 2008. En 2008, le total des produits s'élevait à 676,2 k€.

2/1/2 Charges

En 2016, les charges de la délégation représentent 746 k€ et ont augmenté de 10,5 % par rapport à l'exercice précédent. En 2015, les charges avaient augmenté de 2,2 %, et s'élevaient à 675 k€.

Le délégataire ne tient pas de comptabilité analytique. Le montant des charges d'un exercice est donc le résultat de plusieurs calculs. Le délégataire distingue des charges dites « directes » et d'autres dites « indirectes ». Le montant des charges dites « indirectes » est calculé à partir d'une clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires de la DSP par rapport au chiffre d'affaires total de la Société Carènes Services. En 2016, cette clé de répartition est de 62,6% alors qu'en 2015, cette clé était de 57,4 %. D'autres charges sont affectées directement à la DSP.

Composition des charges (en % du total des charges) :

- Charges de personnel : représentent 56,0 % sur le total des charges
- Coût d'achat des marchandises vendues : 16,1 %
- Redevance versée au délégant : 7,3 %
- Services extérieurs (honoraires, frais de télécommunication, frais de déplacement) : 7,1 %
- Achats (carburants, eau, électricité) : représentent 5,4 %
- Charges d'entretien des installations: représentent 2,3 %
- Autres charges (impôt et taxes, charges financières, dotations) : représentent 5,8 %

A l'exception du poste « redevance versée au délégant », tous les postes de charge ont augmenté :

- Charges de personnel : 417 k€, soit + 7 % par rapport à 2015 (390 k€).
 Une légère augmentation du nombre d'ETP est constatée en 2016, soit 8,20 contre 8,0 en 2015. Par ailleurs, le délégataire a recruté également en 2016, 2 apprentis (non comptabilisés dans les 8,2 ETP).
- <u>Coût d'achat des marchandises vendues</u>: 120 k€, soit + 18,8% (2015 : 101 k€). Cette augmentation est cohérente avec l'augmentation de l'activité.
- <u>Services extérieurs</u>: 53 k€ soit + 30,1 % (2015 : 40,7 k€). Les postes d'assurances, de frais de déplacement et de formation du personnel ont augmenté en 2016.
- Achats (carburants, eau, électricité): 40,2 k€, soit + 58 % par rapport à 2015 (25,4 k€). Ce poste intègre les charges liées aux activités de sous-traitance et en 2016, ce poste a augmenté à hauteur de 23 k€.
- <u>Charges d'entretien des installations :</u> 16,8 k€, soit + 35,8 % (2015 : 12,4 k€). cf paragraphe II. Compte rendu technique.

Deux postes de charges ont connu une diminution.

- Redevance versée au délégant : 54,5 k€, soit 5,2 % par rapport à 2015 (57,5 k€). La redevance fixe versée en 2016 a diminué en raison de la diminution des valeurs des index de révision (cf paragraphe 3/ relations financières avec le délégant).
- <u>Autres charges (impôt et taxes, charges financières, dotations)</u>: 43,4 k€, soit 8,5 % (2015 : 47,4 k€). Diminution des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions pour risques et charges.

Le montant des charges de personnel n'est pas calculé en fonction de la clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires. Les charges de personnel de la Société Carènes Services sont imputées à 66,8 % à la DSP en 2016. En 2015, cette proportion était de 68,6 %. Cette imputation dépend du nombre d'ETP affecté au réel à l'activité DSP (cf paragraphe 4/ effectif).

Les charges de personnel sont les charges qui pèsent le plus sur l'activité DSP.

Le total des charges, soit 746 k€, a augmenté de 14,2 % par rapport à l'exercice 2008, exercice pour lequel le total s'élevait à 653 k€.

2/1/3/ Résultat de l'exercice

Depuis le début de la DSP, l'activité de Carènes Services alterne des résultats bénéficiaires et déficitaires.

Pour mémoire, les résultats des différents exercices :

2015 : 16,8 k€ ; 2014 : - 27,8 k€ ; 2013 : - 19,1 k€, 2012 : -12,4 k€, 2011 : + 553 € , 2010 : - 2 400 €, 2009 : +39 k€ ; 2008 : + 23 k€.

En 2016, malgré une augmentation des charges de 11 %, l'importante progression des produits de 13 %, générée par l'augmentation du chiffre d'affaires (+ 12 %), a engendré un résultat bénéficiaire de 35 k€.

Concernant la capacité d'autofinancement de Carènes Services, elle est positive soit + 56,6 k€ en 2016. Elle était de 42,3 k€ en 2015.

2/1/4/ Comparaison aux données prévisionnelles présentes au contrat

L'annexe 2 du contrat présente un compte d'exploitation prévisionnel pour chaque exercice du contrat. Le paragraphe ci-dessous présente les données de l'exercice 2016.

Comparaison des recettes

En € HT		2016	
Prestations	Prévisionnel contrat	Réalisé	Ecart réalisé / contrat
Manutentions (+ calage)	184 446	192 443	4,3%
Stationnement	127 795	112 864	-11,7%
Main d'œuvre (travaux chantier)	197 621	219 596	11,1%
Forfait carénage	72 461	97 693	34,8%
Forfait osmose	28 984	14 436	-50,2%
Ventes de marchandises	324 205	130 843	-59,6%
Activités annexes	0	0	
Total chiffre d'affaires	935 512	767 875	-17,9%

Pour l'exercice 2016, le chiffre d'affaires réalisé de 767 k€ ne correspond pas à celui prévu au contrat, soit 935 k€, (situation similaire aux exercices précédents). Le chiffre d'affaires est inférieur de 17,9 % au prévisionnel de l'exercice 2016.

Les recettes liées aux prestations « manutentions », « main d'œuvre » et « forfait carénage » ont toutefois nettement dépassé les objectifs fixés dans le compte d'exploitation prévisionnel.

En € HT	2016		
Prestations	Prévisionnel contrat	Réalisé	Ecart réalisé / contrat
Total chiffre d'affaires	935 512	767 875	-17,9%
Autres produits	0	13 244	
TOTAL PRODUITS	935 512	781 119	-16,5%

On constate également un écart de 16,5% entre le total des produits mentionné dans le compte d'exploitation prévisionnel et le total des produits réalisé de l'année 2016, soit 781 k€.

• Comparaison des charges et du résultat net

Le montant des charges de l'exercice s'élève à 746 k€ or le compte d'exploitation prévoyait 914 k€ de charges en 2016, soit un écart de 18,4 %.

Le montant de la plupart des charges de l'exercice (coût d'achat des marchandises, autres achats, services extérieurs, impôts et taxes) est inférieur de 30 à 60 % au montant prévu par le contrat.

Par contre, le montant des charges de personnel de 417 k€ est plus élevé de 11 % au montant prévu par le contrat, soit 376 k€.

Le montant de la redevance versée à la collectivité, de 54,5 k€, est inférieur de 15,6 % au montant prévu par le contrat (64,6 k€).

	2016		
En € HT	Prévisionnel contrat	Réalisé	Ecart réalisé / contrat
TOTAL PRODUITS	935 512	781 119	-16,5%
TOTAL CHARGES	914 301	746 029	-18,4%
RESULTAT NET	21 211	35 090	65,4%

En 2016, le contrat prévoyait une activité bénéficiaire à hauteur de 21,2 k€. L'activité en 2016 est bénéficiaire de 35 k€ et ce bénéfice est supérieur aux objectifs fixés par le contrat.

2/2/ Analyse de l'équilibre financier de la délégation via les données du bilan comptable

A partir d'un bilan comptable, un bilan fonctionnel peut être réalisé permettant ainsi l'analyse de l'équilibre financier d'une structure.

Cette analyse est réalisée au moyen de trois outils :

FRNG : fonds de roulement net globalBFR : besoin en fonds de roulement

- SNT : solde net de trésorerie

A la suite des demandes récurrentes de la collectivité depuis le début du contrat, le bilan comptable relatif à l'activité de délégation a été réalisé et communiqué par le délégataire. Les données relatives à l'exercice 2012 ont été communiquées en fin d'année 2013 par courrier. Les données des exercices suivants ont été intégrées au rapport annuel remis par le délégataire.

2/2/1 Analyse des ressources et emplois durables par le FRNG

Depuis 2012, le FRNG est négatif, et ce, à hauteur de 66,5 k€. Cependant, il a été réduit de 26 % par rapport à 2015, année pour laquelle il s'élevait à - 90 k€ et ceci grâce à l'augmentation des ressources propres.

Le montant des ressources durables (ressources propres et dettes financières stables) est inférieur aux emplois durables (actif immobilisé). Depuis 2012, le délégataire n'a pas la capacité de financer ses investissements par des ressources durables.

Les ressources propres sont constituées des capitaux propres et des amortissements de l'actif immobilisé. Les capitaux propres ont augmenté de 50 % en 2016 (2015 : 62,7 k€), car ils intègrent le bénéfice de l'exercice 2016 de 35 k€. Les capitaux propres s'élèvent désormais à 93 k€. Le montant

des ressources propres s'élève à 328 k€ en 2016 (2015 : 271 k€). Les dettes financières stables s'élèvent à 36 k€ au 31/12/2016, soit - 29% par rapport à 2015 (51 k€). Un prêt de 75 k€, d'une durée de 5 ans, a été contracté en 2014 pour financer les investissements réalisés durant l'exercice 2014 (cf paragraphe II. Compte rendu technique). Le montant total des ressources durables est de 364 k€ en 2016.

L'augmentation des ressources durables de 13 % par rapport à 2015 (322 k€), n'a pu compenser l'augmentation des emplois durables représentés par l'actif immobilisé, par conséquent le FRNG est toujours négatif en 2016.

Concernant l'actif immobilisé, en 2016, l'actif brut de la DSP atteint 431,2 k€, soit + 18,2 k€ par rapport à 2015 (413 k€). L'actif immobilisé comprend les biens de retour présents en début de contrat ainsi que les immobilisations acquises entre 2007 et 2016.

En 2016, il est ajouté notamment à l'actif brut immobilisé, le montant des travaux de réfection de l'enrobé au niveau de la darse, soit 13,7 k€, et celui d'un matériel équipant l'élévateur à bateaux de 2,2 k€.

Au 31/12/2016, le montant de l'actif immobilisé en valeur net s'élève à 201 k€.

La distinction des biens de retour et biens de reprise est transmise chaque année dans le rapport annuel du délégataire. Cette ventilation des biens est essentielle car des biens indispensables au fonctionnement de la DSP, qui ont été acquis en cours de contrat, font également partie des biens de retour.

Des actifs immobilisés d'un montant important ont été acquis récemment, il s'agit notamment des travaux de mise aux normes environnementales achevés en 2011 et du reconditionnement du portique élévateur effectué 2014. Ces biens ne seront pas totalement amortis à la fin du contrat, courant 2021.

Toutefois, l'article 23 du contrat de délégation de service public intitulé « Remise des installations à l'expiration de la délégation » précise : « A l'expiration de la délégation, le délégataire est tenu de remettre gratuitement à la collectivité tous les biens et équipements (biens de retour) qui font partie intégrante de la délégation, y compris ceux, qui répondant à cette définition, ont été acquis ou construits par le délégataire ». L'article 4 du contrat précise quant à lui, « Les surfaces, installations et équipements mis à disposition », comprenant les quais, les ouvrages et terre-pleins du périmètre ainsi que l'engin de levage d'une capacité maximale de 30 tonnes. Par conséquent, les biens de retour, même non amortis en fin de contrat, seront remis gratuitement au délégant.

2/2/2 Analyse de l'actif et du passif circulant avec le BFR

Le BFR sert à financer le cycle d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire son fonctionnement quotidien hors investissement.

Concernant l'exercice 2016, le montant du BFR est de − 46,2 k€. Un résultat négatif du BFR signifie que l'activité a une ressource en fonds de roulement et que la DSP finance son activité par ses dettes de court terme. En d'autres termes, l'entreprise doit plus aux tiers « fournisseurs » que ce que les tiers « clients » lui doivent. Cette pratique courante étant menée par les gestionnaires afin d'augmenter la trésorerie.

En 2015, la situation était similaire, le BFR était négatif à hauteur de 18,3 k€.

En 2016, l'excédent de ressources généré par le cycle d'exploitation permet de financer en partie les emplois durables, cependant les emplois durables doivent être financés par des ressources durables.

2/2/3 Trésorerie

La trésorerie pour l'exercice 2016 s'élève à − 20,3 k€ et correspond au montant des concours bancaires car le montant des disponibilités est nul.

Le FRNG étant nettement négatif, les ressources durables ne couvrent pas les emplois stables. Cette situation est légèrement compensée par un BFR négatif. Cependant, son montant est insuffisant pour rétablir l'équilibre et rendre la trésorerie positive.

Par conséquent, le solde net de trésorerie est négatif à hauteur de 20,3 k€.

Toutefois, par rapport à l'exercice précédent, ce solde net de trésorerie a été réduit de 71 %, il s'élevait à − 71,8 k€.

L'équilibre financier de la DSP est fragile.

3/ Relations financières avec le délégant

La redevance due au délégant par Carènes Services s'est élevée en 2016 à 54,5 k€ (57,5 k€ en 2015) dont 53,1 k€ correspondent à la part fixe et 1,4 k€ à la part variable calculée sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2015 (0,21 % du chiffre d'affaires annuel HT reversés au délégant).

Pour chaque exercice, le montant de la part fixe à verser au délégant se calcule suivant une formule de révision prévue au contrat. Cette révision s'effectue à l'aide d'index dont les valeurs sont publiées chaque année par l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).

La redevance fixe versée en 2016 a diminué de 5,4 % par rapport à 2015 (56,1 €), en raison de la diminution des valeurs des index de révision.

La redevance totale versée au délégant représente 7,3 % du total des charges (8,5 % en 2015) et représente seulement 7,1 % du chiffre d'affaires de l'activité DSP (8,4 % en 2015).

4/ Effectif

En 2016, l'effectif rattaché à la DSP est constitué de 16 personnes, comprenant 10 permanents (CDI) et 6 précaires, soit 6 contrats à durée déterminée. Deux personnes en contrat d'apprentissage complètent l'équipe de Carènes Services.

L'effectif a légèrement augmenté par rapport à 2015, car le délégataire a employé plus de personnes en CDD. En 2015, 15 personnes étaient rattachées à la DSP, 10 permanents et 5 précaires (4 saisonniers et 1 stagiaire).

Toutefois, sur les 10 permanents, 6 ne sont affectés que partiellement à la DSP.

L'effectif est composé :

Chef grutier: 1 ETP Grutier: 1 ETP Peintre: 1 ETP Stratifieur: 1 ETP Cariste: 0,2 ETP

Cariste (en CDD): 0,2 ETP Directeur commercial: 0,5 ETP Directeur Général: 0,7 ETP Gestionnaire comptable: 0,7 ETP Responsable des achats: 0,7 ETP

Secrétaire: 0,7

Saisonniers: 0,5 (5 personnes en CDD)

Depuis 2013, le pourcentage d'affectation du salarié s'occupant de la gestion et de la comptabilité a été augmenté de 50 % à 70 %.

En 2016, un deuxième cariste (en CDD) a été rattaché à 0,2 ETP à l'effectif de la DSP.

Au total ce sont 8,2 équivalents temps plein (ETP) qui sont affectés à la DSP, alors qu'en 2015, on comptait 8,0 ETP.

Entre 2010 et 2012, le taux d'emploi avait diminué : en 2010 : 9,0 ETP, en 2011 : 8,03 ETP, en 2012 : 7,85 ETP. Il avait augmenté à nouveau en 2013, soit 8,29 ETP, et en 2014 avec 8,33 ETP.

Même si en 2016, le nombre d'ETP ne rejoint pas celui de l'exercice 2010, les charges de personnel représentent chaque année plus de 50% des charges de la DSP.

IV. QUALITE DE SERVICE

Le délégataire fournit peu d'éléments permettant d'apprécier la qualité du service. Toutefois, les retours d'usagers auprès de la capitainerie sont positifs concernant la qualité des prestations.

Carènes Services a créé un site Internet permettant aux clients d'y retrouver la présentation de toutes les prestations proposées par Carènes Services, des explications techniques et des témoignages de clients ; 3 personnes témoignent de leur satisfaction.

V. CONCLUSION GENERALE SUR LA VIE DU SERVICE DURANT L'EXERCICE 2016

Depuis cinq exercices, le délégataire transmet davantage de documents utiles à l'analyse de l'activité de la DSP, notamment le bilan comptable et des données relatives aux prestations (nombre de stationnement, nombre de carénage...). Ces documents et renseignements étaient demandés depuis le début du contrat de DSP.

Toutefois, des informations complémentaires sont toujours attendues, dans l'objectif d'acquérir une meilleure connaissance de l'activité déléguée de carénage et de grutage du port de la Pointe-Rouge.

Sur le plan de l'exploitation, la qualité des prestations fournies aux usagers est satisfaisante. L'effectif de la DSP est assez stable, il s'élève à 8,2 ETP en 2016 contre 8 en 2015, un cariste supplémentaire a été recruté. L'effectif comprend 10 permanents et 6 précaires (5 saisonniers et 1 cariste en CDD).

Sur le plan financier, les comptes de la DSP sont bénéficiaires depuis 2 ans, même si son équilibre financier de long terme reste fragile. En 2016, l'importante progression du chiffre d'affaires de 12% a limité l'impact de l'augmentation des charges de 11%. Par conséquent, comme en 2015, le résultat de l'exercice 2016 est bénéficiaire à hauteur 35 k€ (16,8 k€ en 2015).

Carènes Services n'a pas la capacité de financer ses investissements par des ressources durables. En 2016, le délégataire a recours aux concours bancaires pour financer les besoins du cycle de long terme. Le solde net de trésorerie est donc négatif et s'élève à 20,3 k€.

L'état des immobilisations reste satisfaisant du fait de la réalisation d'un entretien courant des installations.



Solution globale pour l'entretien de votre bateau

CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE RCS 317442127 Siret 31744212700013 Ape 3351Z TVA FR84317442127

RAPPORT ANNUEL DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

2016

		DIP	OR A			
Date 0 06		LC	1			
Nº 06 - (4	26	16	3		
DIRECTION						
Directeur Adjoint		Serv	Equipe	ment		
Serv Fin Compt		Serv Gestion				
SAG / DPEEC		Serv Capitaineries				
Div. Aff Juridiques					23-110	
Div. Logistique						
Dív. Adm. Générale						
	Fel	PR	ER		A	D



SOMMAIRE

- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	1 à 10
- PREMIER PARTIE	
Caractéristiques principales du contrat	11
Faits marquants de l'exercice	12
Données économiques	13
- DEUXIEME PARTIE	
Politique tarifaire et évolution	14 + 2 annexes
Détail sur la formation du chiffre d'affaires	15 à 19
Ressources humaines	20 - 21
- TROISIEME PARTIE	
Suivi du patrimoine	22
Inventaire des biens désignés au contrat	23 - 24
Inventaire comptable des immobilisations	25
Travaux de l'exercice (copies factures en annexes)	26
- QUATRIEME PARTIE	
Compte exploitation simplifié	27-28
Présentation des méthodes de calcul charges et produits	29 à 35
Engagements à incidence financière	36
Suivi des investissements	37
- CINQUIEME PARTIE	
Données prévisionnelles	38-40
- SIXIEME PARTIE	
Mesures d'amélioration	41

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	31/12/2016 12n	nois
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		146
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		146
Charges financieres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2	616
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2	616
2. Résultat financier (V-VI)	2	470
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33	891
Produits exceptionnels		
Duaduita augentiannele que en évatione de contien		895
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital	4	114
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	4	114
Total VII	5	009
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		4 5
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		4.5
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4	964
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	3	765
Total des produits (I+III+V+VII)	781	119
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 4 6	029

Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

⁽³⁾ Dont produits concernant les entreprises liées

⁽⁴⁾ Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGAT	ON SERVICE TUBLIC	Exercice N 31/12/2016 1	2mois	% Bilan	
CONCESSIONS, BREVE	ETS ET DROITS SIMILAIRES	1	543	0.52	
20510000	LOGICIEL DECISOFT	1	560	0.52	
28051000	AMORT CONCESSION BREVET LICEN.		17-	0.01	
TERRAINS		1	850	0.62	
21200000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	13	680	4.60	
28120000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	11	830-	3.97	
CONSTRUCTIONS		143	651	48.26	
21300000	CONSTRUCTIONS	173	941	58.44	
21450000	AAI DES CONSTR.	7.8	835	26.48	
28130000	CONSTRUCTIONS	62	245-	20.91	
	AMORT AAI DES CONSTR.		880-	15.75	
INSTALLATIONS TECH	INIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	49	772	16.72	
	MATERIEL INDUSTRIEL		299	43.44	
	AMORT MAT INDUS		527-	26.72	
AUTRES IMMOBILISA	TIONS CORPORELLES	4	760	1.60	
	INSTALL, GENE, AGENC, AMENAG.		667	6.94	
	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7,417.00	110	3.06	
21840000	MOBILIER	1.50	127	1.39	
	AMORT INSTAL		101-	6.42	
	AMORT MAT BUREAU		917-	1.99	
	AMORT MOBILIER		127-	1.39	
Total II		201	575	67.72	
EN-COURS DE PRODU	CTION DE BIENS	2	767	0.93	
	TRAVAUX EN COURS TI		767	0.93	
MARCHANDISES		59	712	20.06	
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	5 9	712	20.06	
A VANCES ET ACOMP	res verses sur commandes		100	0.03	
40910000	FOURNISSEURS AVCE ET ACOMPTES		100	0.03	
CLIENTS ET COMPTES	RATTACHES	19	512	6.56	
41100000	CLIENTS		512	6.56	
AUTRES CREANCES		12	446	4.18	
40970000	FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS		369	0.12	
43870000	PRODUITS A RECEVOIR		997	0.33	
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	8	478	2.85	
44562300	TVA SUR IMMOS 20.00%		406	0.14	
44566300	TVA BIEN & SERVIC 20%		712	0.24	
	CREDIT DE TVA A REPORTER		915	0.31	
	TVA DUE INTRACOM.		78	0.03	
44586500			118	0.04	
46700000			38	0.01	
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		334	0.11	

DETAIL BILAN ACTIF

DSP DELEGATION SERVICE TURLIC	Exercice N 31/12/2016 12mois	% Bilan
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 552	0.52
4 8 6 0 0 0 0 0 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	978	0.33
48610100	574	0,19
Γotal III	96 088	32.28
TOTAL GENERAL	297 663	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

DSP DELEGATION SERVICE STREET	Exercice N 31/12/2016 12 mois	% Bilan
REPORT A NOUVEAU	18 129	6.09
1 1 0 0 0 0 0 0 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	18 129	6.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	35 090	11.79
	40.454	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	40 454	13.59
13100000 SUBVENTION EQUIPEMENT 13900000 AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	21 252-	7.14
	02 672	21 47
Total I	93 673	31.47
PROVISIONS POUR RISQUES	5 000	1.68
15180000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	1.68
Total III	5 000	1.68
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	36 392	12.23
1646000 PRET TRAVAUX	36 392	12.23
- Constant along the group of particle strategy		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	20 310	6.82
5100000 CONCOURS BANCAIRE DSP	20 310	6.82
A VANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	7 283	2.45
4 1 9 1 0 0 0 0 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR	7 283	2.45
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	56 138	18.86
4010000 FOURNISSEURS	55 799	18.75
4 0 3 0 0 0 0 0 FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER	326	0.11
4 0 8 0 8 0 0 0 FRS FACT NON PARVENUES	13	0.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	66 940	22.49
4 2 1 1 0 0 0 0 REMUNERATIOND DUES	4 669	1.57
4 2 8 2 0 0 0 0 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	17 255	5.80
4 3 1 0 0 0 0 0 SECURITE SOCIALE	18 473	6.21
4 3 7 3 0 0 0 0 CIRRSE	9 149	3.07
4 3 7 6 0 0 0 0 AG2R PREVOYANCE	1 775	0.60
4 3 7 8 1 0 0 0 AGEFA PME	1 961	0.66
4 3 7 8 2 0 0 0 AGEFOS PME	2 887	0.97
43783000 AXA	1 755	0.59
4 3 7 9 0 0 0 0 GENERALI ART 83	132	0.04
4 3 8 2 0 0 0 0 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	7 715	2.59
4 3 8 4 0 0 0 0 GENERALI SANTE	4 9 5	0.17
4 4 5 6 9 0 0 0 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM.	7.8	0.03
44581000 TVA A REGULARISER.	13	0.00
4 4 5 8 8 0 0 0 TVA SUR AV A REC	62	0.02
4 4 8 6 0 0 0 0 AUTRES CHARGES A PAYER	521	0.18
AUTRES DETTES	11 927	4.01
41100000 CLIENTS	107	0.04
4 1 9 7 0 0 0 0 CLIENTS AUTRES AVOIRS	708	0.24
4 6 8 6 0 0 0 0 CHARGES A PAYER	11 113	3.73
Total IV	198 990	66.85

DETAIL BILAN PASSIF

DSP DELEGATION SERV ICA SUBF IC	Exercice N 31/12/2016 12mois	% Bilan
TOTAL GENERAL	297 663	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N 31/12/2016 12	2mois	% C.A.
VENTES DE MARCHANDISES	129	538	16.87
7070000 VENTES DE MARCHANDISES	126	663	16.50
7070001 MARCHANDISES EXO	2	875	0.37
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	638	337	83.13
70610000 MANUTENTIONS	187	727	24.45
7 0 6 1 0 0 0 1 MANUTENT, EXO	4	716	0.61
70620000 STATIONNEMENT	110	773	14.43
7 0 6 2 0 0 0 1 STATION, EXO	2	091	0.27
7 0 6 4 0 0 0 0 MAIN OEUVRE	62	209	8.10
70642000 KARCHER	33	228	4.33
7 0 6 4 2 0 0 1 KARCHER EXO		607	0.08
7 0 6 4 4 0 0 0 MO STRATIFICATION	7.7	635	10.11
7 0 6 4 4 0 0 1 MO STRAT EXO	1	392	0.18
7 0 6 4 5 0 0 0 MO PEINTURE	29	285	3.81
70646000 MO GRATAGE - SABLAGE	15	240	1.98
70650000 FORFAIT CARENAGE	97	693	12.72
70660000 FORFAIT OSMOSE	14	436	1.88
7 0 8 5 0 0 0 0 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	1	305	0.17
Chiffre d'affaires NET	767	875	100.00
PRODUCTION STOCKEE		125-	0.02
7 1 3 4 5 0 0 0 PRESTATIONS SERVICES EN COURS		125-	0.02
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		334	0.04
7 4 0 0 0 0 0 0 SUBVENTION CIE		3 3 4	0.04
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7	815	1.02
7 9 1 0 0 0 0 0 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	7	815	1.02
AUTRES PRODUITS		65	0.01
7 5 8 0 0 0 0 0 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		65	0.01
Total des Produits d'exploitation	775	964	101.05
ACHATS DE MARCHANDISES	120	047	15.63
6070000 ACHATS DE MARCHANDISES	115	904	15.09
6070001 MARCHANDISES CEE	4	142	0.54
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	5	601-	0.73
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	5	601-	0.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		248	22.17
60410000 SOUS TRAITANCE CHANTIER	23	2012012	3.06
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	1	577	0.21
60612000 EDF CHANTIER	8	260	1.08
60615000 CARBURANT ET LUBRIFIANT	5	384	0.70
6063000 FOURNIT, ENTRETIEN & PETIT EQU	5	348	0.70
60639000 PRODUITS ENTRETIEN		367	0.05
6 0 6 4 0 0 0 0 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		692	0.09
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES		694	0.09
61320000 IMMOBILIER DSP		088	6.91
61321000 REDEVANCE DSP	1	4 4 0	0.19
61341000 LOCATION C BLEUE		90	0.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATI	ION SERVICE PUBLIC	Exercice N 31/12/2016 12	2mois	% C.A.		
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR		5 6 4	0.07		
61355000	LOCATION VEHICULE		55	0.01		
61550000	MAINTENANCE CONTROLES		406	0.05		
61551000	MAINTENANCE CHANTIER	16	475	2.15		
61560000	MAINTENANCE	1	356	0.18		
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	20	684	2.69		
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		299	0.04		
62260000	HONORAIRES	3	878	0.51		
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		212	0.03		
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		425	0.06		
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		372	0.05		
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		696	0.09		
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		666	0.35		
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9	437	1.23		
62570000	RECEPTIONS	3	143	0.41		
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.		035	0.13		
	TELEPHONES FIXES		550	0.20		
62640000		1	542	0.20		
62650000			224	0.03		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		491	0.06		
62750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO	1	392	0.18		
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.		620	0.08		
	VETEMENT DE TRAVAIL		003	0.13		
62830000	FORMATION DU PERSONNEL	1	263	0.16		
IMPOTS, TAXES ET VE	ERSEMENTS ASSIMILES	11	221	1.46		
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1	961	0.26		
63130000	PART, EMPLOY, A FORM, PROF, CO	2	887	0.38		
63131000	FORMATION 2015		197-	0.29		
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE		262	0.56		
63512000	TAXES FONCIERES	4	308	0.56		
SALAIRES ET TRAITEI	MENTS	309	365	40.29		
64100000	REMUNERATIONS	291	813	38.00		
64120000	CONGES PAYES		656-	0.09		
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7	813	1.02		
	T RESTAURANT DISTRIBUES	4	948	0.64		
	INDEMNITE TRANSPORT		497	0.06		
64146000	INDEMNITES STAGIAIRES	4	950	0.64		
CHARGES SOCIALES		108	616	14.15		
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	80	081	10.43		
	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	22	414	2.92		
64550000	CHARG SLES SUR C.PAYES		596-	0.08		
	PREVOYANCE AG2R		338	0.43		
	AXA MUTUELLE CADRES		504	0.98		
	GENERALI SANTE	1	577	0.21		
	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		790	0.10		
	CHEQUES CADEAUX	3	240	0.42		
	CORREARD RETRAITE ART 83		97	0.01		
	MALMANCHE ART 83		135	0.02		
	BROCHAY RETRAIT ART 83		101	0.01		
	JOUMARD ART 83		193	0.03		
64900000	CICE	10	259-	1.34		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC	Exercice N 31/12/2016 12	mois	% C.A.
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	25	629	3.34
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		629	3.34
AUTRES CHARGES		79	0.01
65410000 CREANCES DE L'EXERCICE		19	0.00
65440000 CREANCES DES EXERCICES ANTERIE		27	0.00
6580000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		33	0.00
Total des Charges d'exploitation	739	603	96.32
Résultat d'exploitation	36	361	4.74
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		146	0.02
7 6 4 0 0 0 0 0 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		146	0.02
Total des Produits financiers		146	0.02
NTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2	616	0.34
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		408	0.18
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1	206	0.16
6640000 VALEUR MOB DE PLACEMENT PERTE		3	0.00
Total des Charges financières	2	616	0.34
Résultat financier	2	470-	0.32
Résultat courant avant impôts	33	891	4.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		895	0.12
7 7 1 0 0 0 0 0 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		895	0.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4	114	0.54
7770000 AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		114	0.54
Total des Produits exceptionnels	5	009	0.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		45	0.01
6710000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		4.5	0.01
Total des Charges exceptionnelles		45	0.01
Résultat exceptionnel	4	964	0.65
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3	765	0.49
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		765	0.49
Total des produits	781	119	101.72
Total des charges	746	029	97.16
Bénefice ou perte (Produits - Charges)	35	090	4.57

Caractéristiques principales du contrat de délégation

Le Délégant

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole

58 Bd Charles LIVON 13007 MARSEILLE Présidée par Monsieur Guy TEISSIER

Le Délégataire

Carenes Services

Société anonyme au capital de 152 449 euros

Port de plaisance de la Pointe Rouge 13008 MARSEILLE

RCS B 317442127

Représentée par son P-DG Serge MALMANCHE

La Délégation a pris effet le 21 mai 2007 sous le numéro 07/064.

Objet:

« Le Délégataire aura pour mission d'assurer l'exploitation du service de grutage et de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge. La délégation de service public exclut toutes autres activités commerciales sur les terre-pleins, plans d'eau et installations flottantes. Elle autorise cependant à effectuer des services complémentaires soumis à l'accord de la collectivité délégante décrits à l'article 13 »

Faits marquants de l'exercice

Prospection d'un nouveau progiciel de gestion commerciale, qui sera mis en place à compter du 1 janvier 2017.

Cet outil permettra en particulier de transférer la facturation et les règlements directement en comptabilité.

Méthode comptable

Continuité dans la présentation des comptes. Sur le plan analytique :

- les comptes de charges et de produits ainsi que les comptes du bilan (clients, fournisseurs, comptes sociaux et fiscaux, comptes d'inventaire) sont affectés d'une clef de répartition.
- Les clefs de répartitions sont au nombre de trois pour ce qui concerne la DSP :
 - affectation DIRECT pour les postes exclusivement affectés DSP.
 - Affectation INDIRECT en fonction du Chiffre d'affaires DSP / chiffre d'affaires total, pour les postes partagés entre les deux exploitations (services généraux notamment).
 - Affectation MARCHAND. Cette clef ne concernant que les achats de marchandises, la variation des stocks, le transport sur achats et les fournisseurs de marchandises vendues (comptes de bilan).

Le calcul du coût d'achat des marchandises est déterminé par le rapport : Chiffre d'affaires ventes de marchandises DSP // chiffre d'affaires ventes de marchandises total.

Une opération exceptionnelle de vente d'un bateau neuf a été exclue pour ne pas fausser l'analyse par rapport aux années précédentes.

- Certains comptes font l'objet de calcul spécifique si les deux clefs ne sont pas pertinentes. Ils sont présentés sur le document «détail clefs de répartition » pages 29 du RAD.
- Comptes d'exploitation : toutes les opérations sont traitées et réparties
- Comptes de bilan : seuls les soldes au 31 décembre sont traités et répartis.

DONNEES ECONOMIQUES 2016

	MANU	TENTIO	NS	STATIO	DNNEM	ENT	CA	RENAC	BE .	OSMOSE	
	CAHT	nbre	moy/oper	CAHT	jours	moy/oper	CAHT	nbre	moy/oper	CAHT	nbre
JANVIER	7 793,40 €	64	121,77 €	4 306,49 €	108	39,87 €	3 329,97 €	4	832,49 €		
FEVRIER	13 350,05 €	75	178,00 €	13 451,87 €	177	76,00 €	1 667,20 €	4	416,80 €	7 304,85 €	1
MARS	16 802,01 €	147	114,30 €	7 195,57 €	186	38,69€	9 148,60 €	21	435,65 €		
AVRIL	30 866,92 €	302	102,21 €	22 910,68 €	475	48,23 €	13 010,61 €	40	325,27 €		
MAI	31 897,13 €	302	105,62 €	12 537,39 €	395	31.74 €	20 685,29 €	46	449,68 €		
JUIN	30 982,04 €	332	93,32 €	9 473,77 €	437	21,68€	19 758,96 €	57	346,65 €	7 130,73 €	1
JUILLET	26 758,32 €	254	105,35 €	17 168,68 €	306	56,11€	15 233,82 €	34	448,05 €		
AOUT	9 373,88 €	79	118,66 €	3 126,42 €	144	21,71 €	3 508,06 €	7	501,15 €		
SEPTEMBRE	9 118,24 €	93	98,05 €	10 377,30 €	253	41,02€	4 189,95 €	6	698,33 €		
OCTOBRE	6 722.51 €	90	74,69 €	3 893,20 €	323	12,05€	5 461,58 €	10	546,18 €		
NOVEMBRE	4 381,35 €	76	57,65 €	3 416,66 €	151	22,63 €	544,25 €	7	77,75 €		
DECEMBRE	4 397,60 €	54	81,44 €	5 005,81 €	54	92,70€	1 154,50 €	1	1 154,50 €		
totaux	192 443,45 €	1868	103,02 €	112 863,84 €	3009	37,51 €	97 692,79 €	237	412,21 €	14 435,58 €	2

chiffres d'affaires et nombre d'opérations réalisés sur postes manutentions, stationnement (jours) et carénages (couches) les données transmises ne peuvent être précises :

Ne sont pas incluses les manutentions "promotion" gratuites (cf : notre site www.carenes-services.fr)

Ne sont pas incluses les journées de stationnement des forfaits osmose

les moyennes tirées du rapport en CA et nombre d'opérations ne rendent pas compte de la taille des

aucun détail par taille de bateau ne peut être extrait de notre outil de gestion

les bateaux évoluent entre moins de 5 m et plus de 15 mêtres, d'un poids inférieur à 30 tonnes,

(cf : notre grille tarifaire),

DEUXIEME PARTIE COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER

Politique tarifaire et évolutions

Le contrat de DSP prévoit une augmentation tarifaire indexée sur celle de la redevance.

Extrait: article 16 indexation des tarifs et des redevances

« Les tarifs seront révisés annuellement à compter du 1 janvier selon la même formule de révision prévue pour la redevance à l'article 15... »

Nous rappelons que nos tarifs sont fixés le 1 janvier pour l'année, alors que la redevance est réévaluée plus tard dans l'exercice.

Documents joints:

- TARIFS 2016
- TARIFS 2015

+2 %

Pas d'augmentation sur les postes manutention moteur, démâtage, mâtage.

En annexe pages suivantes

TARIFS 2016

	MANUTEN	TIONS (2)	CALAG	STATIONNEMENT PAR JOUR						
	à l'unité				les 3 premi	ers jours	à partir d	u 4° jour		
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC		
jusqu'à 5,99 m	43,19	51,82	26,25	31,50	6,85	8,22	11,43	13,71		
6 m à 6,99 m	47,43	56,92	31,40	37,68	10,26	12,31	14,85	17,82		
7 m à 7,99 m	56,82	68,18	37,35	44,82	13,71	16,45	20,56	24,67		
8m à 8,99 m	67,85	81,42	44,08	52,90	18,27	21,92	25,12	30,15		
9 m à 9,99 m	88,86	106,64	51,61	61,93	22,83	27,40	30,82	36,98		
10 m à 10,99 m	110,11	132,13	59,93	71,92	27,39	32,87	35,40	42,48		
11 m à 11,99 m	135,67	162,81	69,05	82,86	30,82	36,98	40,01	48,01		
12 m à 12,99 m	166,15	199,38	78,96	94,75	34,26	41,12	43,39	52,07		
13 m à 13,99 m	187,99	225,58	89,67	107,60	37,69	45,22	46,81	56,18		
14m à 14,99 m	218,80	262,56	101,16	121,39	41,11	49,33	50,26	60,31		
15m à 15,99 m	257,19	308,63	113,45	136,14	43,39	52,07	52,50	63,00		
16 m à 16,99 m	307,55	369,06	126,54	151,85	45,73	54,88	54,81	65,77		
17m à 17,99 m	388,14	465,76	140,41	168,49	47,95	57,54	57,15	68,58		
18 m et plus		nous co	onsulter							

(1) le prix du calage est proportionnel à la surface du bateau

prix maxi facturé

(2) les manutentions depuis ou sur remorque sont majorées de 50%

MAIN OEUVRE HEURE

TTC

69,6 euros

HORS TAXES

58,00

TARIFS 2015

Г	MANUTEN	TIONS (2)	CALAG	STATIONNEMENT PAR JOUR						
- 4	à l'ui	nité			les 3 premi	iers jours	à partir du 4° jour			
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC		
jusqu'à 5,99 m	42,34	50,81	25,73	30,88	6,71	8,06	11,20	13,44		
6 m à 6,99 m	46,50	55,80	30,79	36,95	10,06	12,07	14,56	17,47		
7 m à 7,99 m	55,70	66,84	36,61	43,94	13,44	16,13	20,15	24,18		
8m à 8,99 m	66,52	79,82	43,22	51,86	17,91 -	21,49	24,63	29,56		
9 m à 9,99 m	87,12	104,55	50,60	60,72	22,39	26,86	30,21	36,26		
10 m à 10,99 m	107,95	129,54	58,75	70,51	26,86	32,23	34,70	41,64		
11 m à 11,99 m	133,01	159,61	67,69	81,23	30,21	36,26	39,22	47,07		
12 m à 12,99 m	162,89	195,47	77,41	92,90	33,59	40,31	42,54	51,05		
13 m à 13,99 m	184,30	221,16	87,91	105,49	36,95	44,34	45,90	55,08		
14m à 14,99 m	214,51	257,41	99,18	119,01	40,30	48,37	49,27	59,13		
15m à 15,99 m	252,15	302,58	111,22	133,47	42,54	51,05	51,47	61,76		
16 m à 16,99 m	301,52	361,82	124,06	148,87	44,84	53,80	53,73	64,48		
17m à 17,99 m	380,53	456,63	137,65	165,18	47,01	56,41	56,03	67,24		
18 m et plus		nous co	nsulter							

(1) le prix du calage est proportionnel à la surface du bateau

prix maxi facturé (hors participation écologique forfaitaire)

(2) les manutentions depuis ou sur remorque sont majorées de 50%


MAIN OEUVRE HEURE

Stratification - gréement - installation équipements 68,4 euros TTC 57,00

Détails sur la formation du chiffre d'affaires

La gestion commerciale (devis, facturation) est produite à l'aide d'un logiciel dédié, développé en interne sous ACCESS pour les besoins de l'activité et permettant de dispatcher les opérations réalisées par centre de gestion lors de la saisie comptable.

Chaque chantier (bateau) fait l'objet d'une facture. Tout travail sur un bateau manutentionné est affecté aux comptes de la DSP.




Les opérations relevant du domaine de la délégation de service public sont donc clairement identifiées

- manutentions,
- calage,
- stationnement,
- karcher,
- forfait antifouling,
- peinture stratification,
- traitement osmose,
- travaux divers : polish, grattage,

Cet outil développé sous ACCESS est un tableur permettant de deviser et de comptabiliser les prestations par bateau, du devis à la facturation, de planifier les entrées / Sorties des bateaux.


Il ne permet pas de tenir de statistiques de répartition par taille de bateau.

DETAIL DU TARIF FORFAITAIRE CARENAGE



Les formules de calcul des prestations de carénage prennent en compte les longueurs et surface des bateaux.

DETAIL DU TARIF FORFAITAIRE OSMOSE




Les formules de calcul des prestations osmose prennent en compte les étapes du traitement affectées aux surfaces à traiter, comprenant un forfait stationnement de 90 jours et deux manutentions entrée/sortie.


Pages suivantes:

Evolution des tarifs depuis 2011 et détail par poste

		* *	2011	~	2012	~	2013	~	2014	_	2015	_	2016
CALAGE	cte		1,12	1,02	1,14	1,03	1,18	1,03	1,21	1,03	1,70	1.02	1,73
	coeff		0,365	1,02	0,36	1,03	0,37	1,03	0,38	1,02	0,39	1,02	0,40
													0,00
MANUT MOT	EUR		50,00	0	50,00		51,00	1,02		1,08	55,00		55,00
KARCHER	cte embase	1.03	59,01	1.02	60,19	1,03	61,99	1,03	63,85	1,08	68,96	1,02	0.00 70.34
	***	1,03	118,01	1,02	120,37	1,03	123,99	1,03	127,71	1,02	130,26		
	cte karcher	1,03	17,27	1,02	17,61	1,03	18,14	1,03	18,68	1.03	19,20	1,02	132.86
	coeff karc	1,00	11,21	1,02	17,01	1,00	10,14	1,05	10,00	1.03	1,30	1,02	19,58
	100011111111111111111111111111111111111										1,13		1,33
												1,02	1,15
	coeff embase	1,03	17,43	1,02	17,78	1,03	18,31	1,03	18,86	1,02	1,56 19,24	1,02	1,59
	Joon Sinbaco	1,03	34,97	1,02	35,67	1,03	36,74	1,03	37,84	1,02	38,60		19,62
		1,00	04,07	1,02	35,07	1,05	30,74	1,03	37,04	1,02	30,00	1,02	39,37
MATAGE	coeff mat	-20%	7,61	1,02	7,76	1,03	8,00		8,00		8,00		8,00
CARENAGE													
grattage	coeff	1,03	30,66	1.02	31,28	1,03	32,21	1,03	33,18	1,02	33,84	1,02	34,52
		1,03	33,43	1,02	34,25	1,03	35,28	1,03	36,34	1,02	37,06	1.02	37,80
		1,03	29,20	1,02	29,78	1,03	30,68	1,03	31,60	1,02	32,23	1,02	32.87
virure	cte	1,03	19,13	1,02	19,52	1,03	20,10	1,03	20,70	1,02	21,12	1,02	21.54
	coeff	1,03	10,64	1,02	10,86	1,03	11,18	1,03	11,52	1,02	11,76	1,02	11,98
polish	cte	1,03	3,93	1,02	4,01	1,03	4,13	1,03	4,26	1,02	4,34	1,02	4.43
	coeff	1,03	12,41	1,02	12,66	1,03	13,04	1,03	13,43	1.02	13,70	1,02	13.98
		1.03	9,92	1,02	10,12	1,03	10,42	1,03	10,74	1,02	10,95	1.02	11,17
		1,03	14,88	1,02	15,18	1,03	15,64	1,03	16,11	1.02	16,43	1,02	16,76
primaire	cte	1.03	9,79	1.02	9,99	1,03	10,29	1.03	10,60	1,02	10,81	1,02	11,02
	coeff	1.03	3,95	1,02	4,03	1,03	4,15	1,03	4,28	1,02	4,36	1,02	4,45
		1,03	3,19	1,02	3,25	1,03	3,35	1,03	3,45	1,02	3,52	1,02	3,59
		1,03	4,77	1,02	4,86	1,03	5,01	1,03	5,16	1,02	5,26	1.02	5,37
antifouling	cte	1,03	10,71	1,02	10,92	1,03	11,25	1,03	11,58	1,02	11,82	1,02	12.05
	coeff	1.03	3,95	1.02	4,03	1,03	4,15	1,03	4,28	1,02	4,36	1,02	4.45
		1,03	3,19	1,02	3,25	1,03	3,35	1,03	3,45	1,02	3,52	1,02	3,59
		1,03	4,77	1,02	4,86	1,03	5,01	1,03	5,16	1,02	5,26	1.02	5,37
quille	coeff	1,03	0,56	1,02	0,57	1,03	0,59	1,03	0,60	1,02	0,62	1,02	0,63
OSMOSE		-	2011	\rightarrow	2012	-	2013	-	2014		2015	-	2016
sablage	cte	0	0,00	1,05	233,86	1,03	240,88	1,03	248,11	1,02	253,07	1,02	258,13
	coeff	0	0,00	1,05	32,10	1,03	33,06	1,03	34,05	1,02	34,73	1,02	35,43
		0	0,00	1,05	38,98	1,03	40,15	1,03	41,35	1,02	42,18	1,02	43,02
gelshield	cte	0	0,00	1,05	197,50	1,03	203,43	1,03	209,53	1,02	213,72	1,02	217,99
	coeff	0	0,00	1,05	82,17	1,03	84,63	1.03	87,17	1,02	88,92	1,02	90,69
		0	0,00	1,05	65,50 96,30	1,03	67,47 99,19	1,03	69,49 102,16	1.02	70,88 104,20	1,02	72,30 106,29
chantier	cte	0	0,00	1,05	484,00	1,03	498,52	1.03	513,48	1,02	523,75	1,02	534,22
interffill	cte	0	0,00	1.05	231,50	1,03	238,45	1,03	245,60	1,02	250,51	1,02	255,52
	coeff	0	0,00	1,05	38,52	1,03	39,67	1,03	40,86	1,02	41,68	1.02	42,52
		0	0,00	1,05	30,82 46,24	1,03	31,74 47,63	1,03	32,69 49,06	1,02	33,35 50,04	1,02	34,01 51,04
matage	cte	0	0,00	1,05	5,93	1,03	6,10	1,03	0,00	1,02	6,10	1,02	6,10
46	coeff	0	0,00	1.05	15,41	1.03	15,88		0,00		15,88		15,88
quille	cte	0	0,00	1,05	99,22	1,03	102,19	1.03	105,26	1,02	107,37	1.02	109,51
	coeff	0	0,00	1.05	42,38	1,03	43,65	1,03	44,96	1,02	45,86	1.02	46,77

Les fournitures et la main d'œuvre sont affectées par bateau, générées automatiquement sur la facture client en fin de chantier






Il est à noter que beaucoup de chantiers font l'objet de devis aux compagnies d'assurances et aux experts maritimes, qui demandent des présentations variables (forfaits ou détail d'unités....) et que nous nous adaptons en conséquence.

Ressources humaines

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL



charges de personnel 2016 DSP

	BRUT		CHARGES SOCIALES	DSP	contrat	effectif	DEPL / CONV	ke apprent	fo contin	tkt resto	KDO	CICE
cariste 2 florent	5024		1890	20%	CDI	0,2		34	51	161	72	-30
chef chantier	39162		18026	100%	CDI	1,0	1370	266	396	787	360	-235
Directeur commercial	60403		25681	50%	DIR	0,5		411	497		180	
Direction générale	35473		16370	70%	DIR	0,7	6443	241	355		252	1.0
gestion compta	24955		12990	70%	CDI	0,7	157	173	241		252	
grutier	31086		11898	100%	CDI	1,0		211	313	805	360	-186
Peintre	25096		8155	100%	CDI	1,0	200	171	253	805	360	-150
responsable achats	21992		8810	70%	CDI	0,7	140	149	222	564	252	-1320
cariste enzo	3784		788	20%	CDD TP	0,2		26	38	161	72	-22
Saisonnier 1	1203		208	100%	CDD TP	0,1		8	25	55	0	-7:
saisonnier 2	2146		478	100%	CDD TP	0,1		15	44	84		-12
salsonnier 3	2640		258	100%	CDD TP	0,1		18	54	106		-158
saisonnier 4	1710		146	100%	CDD TP	0,1		12	35	58		-103
saisonnier 5	1776		329	100%	CDD TP	0,1		12	36	73		-10
contrat pro	5042		441	100%	CDD TP	0,3		34	51	238	360	-303
apprenti	3857		93	100%	CDD TP	0,4				220	360	-23
secrétaire	896		327	70%	CDITP	0,1		6	18	26		-54
stagiaires indemnités				100%								(
Stratifieur	25568		8548	100%	CDI	1,0		174	258	805	360	-1534
totaux	291813		115436			8,3	8310	1961	2887	4948	3240	-10259
Détaillés par compte	641	16	345***				6414	631200	631300	641410	648200	649
641000	291813	6454-6451	80081									
6416	4950	645300	22414									
6414	7813	645600	3338									
641410	4948	645700	7504									
641450	497	645700	1577									
641460		648100	526									
6412	-656	645500	-596									
		648200	3240									
		649	-10259									
			790									
totaux	309365		108615									

- TROISIEME PARTIE SUIVI DU PATRIMOINE

Sont considéré dans ce chapitre l'ensemble des immobilisations utilisées pour l'exécution de la délégation de service public.

Classées selon qu'il s'agit de bien de retour ou de reprise.

Les biens de retour ont été définis par le contrat de délégation de service publique.

Les autres biens utilisés pour l'exploitation, dits biens de reprise, sont apportés par le délégataire au titre de ses biens propres.

La grue Wise est valorisée dans ce tableau à sa valeur d'achat comptable : rachat (crédit bail) plus factures de remplacement de pièces importantes.

Le matériel de bureau, mobilier et informatique, est partagé entre la DSP et l'AOT. L'amortissement retenu en partie 4 prend en compte cette répartition.

Cette état ne prend pas en compte l'ensemble des matériels (outils à main, consommable type pneus, câbles...) qui figurent au compte d'exploitation dans la rubrique outillage petit équipements.

Tableau des immobilisations

LIBELLES	achat	VALEUR ACHAT EURO	destination
logiciel DECIFSOFT	19/12/2016	1559,99	REPRISE
ACCES LOT 58 Saccocio	23/12/2008	18898,00	RETOUR
DALLE MUR SOUTIEN Saccocio - spatola	11/03/2008	14314,38	RETOUR
PROVOST	15/01/2010	19822,50	RETOUR
SACCOCIO	29/01/2010	780,00	RETOUR
SACCOCIO mise aux normes	11/03/2010	28875,00	RETOUR
Mise aux normes relevé factures HORIZON 3M -WM -			
VUOSO- POMPECO-BMC-HMC	14/10/2011	91250,86	RETOUR
ATPRT - Réfection enrobé sur zone darse	17/02/2016	13680,00	RETOUR
terrains		187620,74	
tranchée	01/01/1996	9299,39	REPRISE
fosse	31/12/1999	782,98	RETOUR
atelier stratification relevé de factures	19/06/2008	5256,42	RETOUR
manual and an arrangement of the second and the sec			
cabine peinture relevé de factures LEXAIR ventilation cabine	20/12/2008	57886,32	RETOUR
THE PARTY OF THE P	31/01/2009	4610,00	RETOUR
NCI chauffage cabine aal des constructions	17/02/2009	1000,00 78835,11	RETOUR
adi des constructions		70035,11	
sertisseuse	01/03/1990	1524,49	REPRISE
Eim karcher HP	05/04/1996	11761,44	REPRISE
Protecmat	28/06/1996	6929,72	REPRISE
Grue wise	05/12/1996	9146,94	RETOUR
Compresseur	30/10/1998	4161,86	REPRISE
Bers rsa	28/07/2003	770,00	REPRISE
Bers rsa	05/06/2005	4834,24	REPRISE
Echelle 13	01/02/2006	701,00	REPRISE
Bers rsa	18/04/2006	643,54	REPRISE
Ngi rénovation grue	15/01/2006	8361,21	REPRISE
Remorque ber roulant psf	09/11/2007	1500,00	REPRISE
Remorque ber roulant trvs	11/11/2007	2760,00	REPRISE
Mecadis	11/02/2008	3882,24	REPRISE
Les Dauphins	23/02/2011	3500,00	RETOUR
Atep	16/09/2011	1100,00	RETOUR
Hydrosafe grue wise	01/02/2014	51520,00	RETOUR
Hydrosafe grue wise	27/02/2015		
Hydrosafe grue wise	28/06/2016	13950,00 2252,00	RETOUR
matériel industriel	20/00/2010	129298,68	RETOUR
gaerner	11/10/2012	572,00	REPRISE
Travaux cloture	15/10/1997	15709,41	RETOUR
Chauffage	30/12/1998	1516,91	REPRISE
ONET Portail inpp	26/03/2009	2868,70	RETOUR
installations générales		20667,02	
Ecran plat	24/04/2002	355,35	REPRISE
Cofratel standard	08/12/2003	2980,00	REPRISE
Dell ordinateur x 1	06/06/2011	464,00	REPRISE
microconcep ordi x1	12/09/2012	492,47	REPRISE
compucity ordi x1			
	24/04/2012	520,73	REPRISE
compucity ordi x1	20/03/2012	985,57	* . * . * . * . * . * . * . * . * . * .
compucity ordi x1	10/02/2012	613,49	REPRISE
Darty ordinateur x 1	12/03/2014	1086,12	REPRISE
Leclerc mac book	19/12/2015	915,47	REPRISE
Dell ordinateur x 1	23/09/2016	697,18	REPRISE
materiel buro et informatique		9110,38	
Jm bruneau mobilier rangement	08/12/2003	655,00	REPRISE
Jm brun coffre	21/04/2004	429,00	REPRISE
Jm bruneau bureaux x 2	06/12/2005	3042,72	REPRISE
mobilier		4126,72	
		431218,64	

DETAIL DES INVESTISSEMENTS 2008

QuadraCOMPTA Standard - CARENE - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE

Date	CJ Fol	Libellé	Pièce	Débit	Crédit
	2313000	CONSTRUCTIONS			
19/06/08	OD 000	ATELIER STRAT 2007/2008	atelier strat		4497,85
30/04/08	OD 000	SOPHONET ATEL STRAT	atelier strat		635,11
19/06/08	OD 000	SOPHONET ATEL STRAT	atelier strat	145,08	
19/06/08	OD 000	RICHARDSON AT STAT	atelier strat		268,54
		sous total atelier			5256,42
17/01/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		877,86
22/01/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		187,18
11/03/08	OD 000	CABUS ET RAULOT	cabine		244,63
16/05/08	OD 000	AFGE	cabine		3100
07/07/08	OD 000	ASD	cabine		25083,61
30/09/08	OD 000	SICOBOIS	cabine		408,35
10/12/08	OD 000	ENT BOIS	cabine		10000
20/12/08	OD 000	POLYCOM	cabine		9581,70
20/12/08	OD 000	AFCGE	cabine		8402,99
		sous total cabine			57886,32
THE STATE OF	ATTENDED TO				

INVENTAIRE COMPTABLE IMMOBILISATIONS COMPTE DATE ACHAT DURESLEUR ACHAT EUR TOTAL AMORTI VALEUR RES, LIBELLES amort antér. 2016 2015100 19/12/2017 17,10 17,10 1542,89 logiciel decisoft 1559,99 23/12/2008 18898,00 1259,87 10110,02 8787,98 saccochio eau pluie 15 8850,15 8405,60 213 dalle mur soutien 11/03/2008 15 14314,38 7451,31 954,29 5908,78 212 PROVOST 15/01/2010 15 19822,50 7878,31 1321,50 9199,81 10622,69 212 saccochio 29/01/2010 15 780,00 307,87 52,00 359,87 420,13 212 SACCOCHIO 11/03/2010 15 28875,00 11186,10 1925,00 13111,10 15763,90 91250,86 212 mise aux normes 14/10/2011 15 25616,91 6083,39 31700.30 59550.56 212 ATPRT 17/02/2016 10 13680,00 1188,10 1188,10 12491,90 213000 TERRAINS 187620,74 12784,15 10 61290,65 74074,80 113545,94 214500 tranchée 01/01/1996 8 9299,39 9299,39 9299,39 0,00 214500 fosse 31/12/1999 3 782,98 782,98 782,98 0,00 214500 atelier strat 19/06/2008 20 5256,42 2113,60 262,82 2376,42 2880,00 26897,31 214500 cabine peinture 20/12/2008 15 57886,32 27129.92 3859,09 30989.01 214500 ventilation cabine 31/01/2009 15 4610,00 2125,22 307,33 2432,55 2177,45 214500 chauffage cabine 17/02/2009 5 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 -0,10total 78835,11 42451,11 4429,24 46880,25 31954,86 215400 sertisseuse 01/03/1990 1524,49 1524,49 1524,49 0,00 215400 eim karcher HP 05/04/1996 6 11761,44 11761,44 11761,44 0,00 protecmat 5 215400 28/06/1996 6929,72 6929,72 6929,72 0,00 215400 3 grue wise 05/12/1996 9146,94 9146,94 9146,94 0,00 5 215400 compresseur 30/10/1998 4161,86 4161,86 4161,86 0,00 5 0,00 215400 bers rsa 28/07/2003 770,00 770,00 770,00 215400 rsa bers 05/06/2005 5 4834,24 4834,24 4834.24 0.00 3 215400 echelle 13 01/02/2006 701,00 701,00 701,00 0,00 215400 rsa bers 3 643.54 0,00 18/04/2006 643,54 643.54 5 0,00 215400 ngi grue 15/01/2006 8361,21 8361,21 8361,21 5 215400 remorque psf 09/11/2007 1500,00 1500,00 1500,00 0,00 215400 remorque trvs 11/11/2007 5 2760,00 2760,00 2760,00 0,00 215400 mecadis 5 0,00 11/02/2008 3882,24 3882,24 3882,24 215400 dauphin 5 23/02/2011 3500,00 3398,36 101,64 3500,00 0,00 215400 atep 16/09/2011 5 1100,00 943,89 156,11 1100,00 0,00 215400 GRUE WISE 9 5724,44 01/02/2014 51520,00 8867,40 14591,84 36928,16 215400 WISE 8 13950,00 1743,75 27/02/2015 1471,44 3215,19 10734,81 215400 HYDROSAFE 28/06/2016 8 2108,55 2252,00 143,45 143,45 215400 total 129298,68 71657,77 7869,39 79527,16 49771,52 218100 gaerner 11/10/2012 8 572,00 317,34 388,84 183,16 71,50 218100 trvx cloture 10 15709,41 15709,41 15709,41 15/10/1997 0,00 218100 chauffage 30/12/1998 8 1516,91 1516,91 1516,91 0,00 26/03/2009 15 1294,20 218100 portail inpp 2868,71 191,25 1485,45 1383,26 218100 total 20667,02 18837,86 262,75 19100,61 1566,41 218300 ecran plat 24/04/2002 3 355,35 355.35 0,00 355,35 218300 cofratel standard 5 08/12/2003 2980,00 2980,00 2980,00 0,00 3 218300 dell 06/06/2011 464,00 464,00 464,00 0,00 218300 MICROCONCEPT 3 492,47 12/09/2012 492,47 492,47 0,00 218300 COMPUCITY 3 24/04/2012 520,73 520,73 520,73 0,00 218300 compucity 3 985,57 20/03/2012 985,57 985,57 0,00 3 218300 compucity 10/02/2012 613,49 613,48 613,49 0,00 3 218300 darty 12/03/2014 1086,12 654,65 362,04 1016,69 69,43 3 305,16 218300 Lecler macbook 19/12/2015 915,47 10,03 315,19 600,28 218300 DELL 23/09/2016 3 697,18 63,03 63,03 634,15 prorata des charges indirectes -1432,15457,49 -1889,65 1889,65 9110,38 5644,13 272,74 total 5916,87 3193,51 218400 jm bruneau 08/12/2003 655,00 655,00 10 655,00 0,00 218400 jm brun coffre 21/04/2004 5 429,00 429,00 429,00 0,00 218400 jm bruneau 06/12/2005 5 3042,72 3042,70 3042,72 0,00 218400 total 4126,72 0,00 4126,70 4126,73 -0,01 TOTAUX 431218,64 204008,22 25635,37 229643,52 201575,12

QuadraCOMPTA - DSP16 - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE - [Révision des comptes] DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 61551000

Date	Cl	CL	Libellé	Débit	Let.
19/01/2016	HA	F	GEAO	782	
24/02/2016	НА	F	SOUDECOUP	199	
29/03/2016	НА	F	CODIP	293,29	
31/03/2016	HA	F	GODET grue	106,51	
31/03/2016	HA	F	BESTDRIVE	205,48	
31/03/2016	HA	F	LOCABATO	86,42	
27/05/2016	HA	F	PRESSIRESSORT	365,40	
31/05/2016	HA	F	MECA PONT	644,54	
13/06/2016	HA	F	HYDRO SAFE	960	
14/07/2016	HA	F	WILTEC	22,32	
30/07/2016	HA	F	MECA PONT	564,50	
30/07/2016	HA	F	MECA PONT	419,91	
22/08/2016	HA	F	INNOTEC	12,17	
25/08/2016	HA	F	MECA PONT	1115,21	
30/09/2016	HA	F	SOPHONET	221,60	
30/09/2016	HA	F	CADIF	92,55	
12/10/2016	HA	F	ATEP	1450	
07/11/2016	HA	F	nanoglou	614	
16/11/2016	HA	F	SOUDECOUP	138	
30/11/2016	HA	F	HYDRO SAFE	620,82	
30/11/2016	HA	F	FARSY	84,61	
09/12/2016	HA	F	MARINE ELECTRO TECH	2165	
20/12/2016	HA	F	ATEP	697,29	
20/12/2016	HA	F	HYDRO SAFE	390	
20/12/2016	HA	F	HYDRO SAFE	440	
23/12/2016	HA	F	SUD PLAISANCE	186,67	
26/12/2016	НА	F	SOLOMAT	77,85	
28/12/2016	НА	F	CLIMASUD	720	
31/12/2016	EXT		marine electro fac en 2017	2800	

TOTAL

16475,14

Compte exploitation présentation simplifiée

HORS TAXES

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2008	2009	2 010	2011	2012	2013	2014	2015
ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308	106451	118887
. Coût achat des marchandises vend	-148 323	-130 446	-108 658	-126966	-138712	-122693	-97007	-102022
MARGE COMMERCIALE	15 389	16 918	15 056	11 731	14980	14615	9 444	1686
Vente services					and a			
manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959	167598	177486
stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	96062	92575	95883
main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389	175174	202239
fft carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124	72244	80757
fft osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451	12083	10000
Port et frais facturés							1784	313
Fotal	496 677	515 760	505 055	500072	538569	519986	521458	56667
variation en cours			894	-659	-929	565	-2218	782
ravaux extérieurs (sous traitance)	-14 320	-7 285	-10 430	-30465	-32011	-12415	-22442	-5900
MARGE PRODUCTION	482 357	508 475	495 519	468 948	505629	508136	496 798	56156
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	660 389	663 124	628 769	638 769	691332	657294	627 909	68556
MARGE TOTALE	497 746	525 393	510 575	480 679	520609	522751	506 242	578 42
Énergie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061	6707	8939
carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369	3601	3345
outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983	7615	4444
produits entretien divers	431	457	176	138	261	208	213	242
fournitures bureau	444	592	685	818	678	775	621	649
fournitures informatiques Achat étude	1 057	763	432 3 750	598	660	271	256	811
loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703	534	646
Locations bennes	760	2 469	190	-10.0				
Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730	57792	56112
Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380	1310	1417
maintenance	2 063	1 316	1 260	932	541	971	4735	3367
entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666	6215	11910
Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663	15241	17265
documentations	89	59	3	62	87	371	244	204
honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483	2879	4402
publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178	258	244
catalogues, imprimés	257	99	164	2112	218			
frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871	5312	6161
Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131	1960	1818
affranchissements	811	906	873	848	1268	1127	682	1033
Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620	2452	3190
cartes bleues	339	84	159	120			200	
services bancaires	762	223	455	461	251	572	537	353
frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009	951	1212
vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352	612	970
Cotisations professionnelles	377	234	434	335	503	336	348	401
Total achats et charges VALEUR AJOUTEE	130 058	119 214	135 096 375 479	118 836	134 051	149 830	121 075	129 135
taxe apprentissage	367 688 1 455	406 179 1 511	1 605	361 843	386558	372921	385 167	449 290
				1460	1620	1703	1779	1857
formation prof. Continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792	2743	2968
taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512	3094	3550
taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983	4156	4270
fongecif	153	93	174	4050	4404	4000		•
organic Ifa déductible	1 051 1 090	1 058	1 006	1056	1101	1059	0	0
otal impôts et taxes	25 088	20 190	12 603	12 187	12788	13049	11 772	12645
subventions pôle emploi	2 880	2 365	2 500		.2.00	1050		.2040
salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	358046	376955	382154
Prov congés payés	200 022	010 047	1 539	1423	586	2532	-176	759
Avantages sociaux	11 254	10 754	10 515	5332	6425	5763	6045	7096
médecine du travail	757	1 085	966	785	755	874	875	658
otal charges personnel	311 832	327 186	350 850	331 786	364552	367215	383 699	390667
XCEDENT BRUT EXPLOIT.	33 648	61 168	14 527	17 870	9218	-6292	-10 304	45 978
dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104	20989	29602
Total dot. amort. et prov.	2 692	11 998	14 253	14 281	19352	18104	20 989	29602
SOLDE CHARG ET PROD EXCEPTION	5 584	1 737	2 506	2 695	1229	-8849	6 728	5246
RESULTAT EXPLOITATION	25 371	50 907	-2 233	894	-11363	-15649	-24565	21 62
Produits financiers	12 974	3 529	866	433	582	167	and the second s	
	The second second second	ALERS AND ADDRESS OF THE PARTY		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		16/	216	135
Charges financieres sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800	0700	1 708	1869
Charges financieres autres	10 806	367	2 333	2 722	3209	2780	1 790	1260
IS - crédit impôt appprentissage	2 691	12 583	-1 600	-4 197	-2358	914		1817
RESULTAT NET	23 019	39 502	-2 402	554	-12432	-19076	-27 847	16 81
	23 019	62 521	60119,17	60 673	48241	29165	1318	1812

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
. ventes marchandises . Coût achat des marchandises vendues	129538 -114445						
MARGE COMMERCIALE	15093			0	0	0	
Vente services	10000						
manutentions	192443				- 1		
stationnement	112864						
main-d'oeuvre	219596						
fft carénage	97693				1		
fft osmose Port et frais facturés	14436 1305						
Total	638337			0	0	0	
variation en cours	-125			١	"	,	
travaux extérieurs (sous traitance)	-23521					1	
MARGE PRODUCTION	614691			0	0	0	
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	767750			0	0	0	
MARGE TOTALE	629 784			0	0	0	
. Énergie	9837			T			-
carburants, lubrifiants	5384						
outillage, petit équip.	5348						
produits entretien divers	367						
fournitures bureau	692			1			
. fournitures informatiques . Achat étude	694						
loc copieur, telesurveillance	654				1		
Locations techniques	55				1	1	
. Redevance fixe	53088						
Redevance % DSP (*)	1440				1		
maintenance	1762				1	1	
entret. et réparations	16475 20684				1	1	
. Assurances . documentations	299				- 1		
honoraires/contentieux	4090			1 1			
publicité, annonces, insert.	797						
catalogues, imprimés	696			1 1	1		
frais déplacement et réception	12580			1		1	
. Transport sur achat	2666			1	- 1		
affranchissements	1035						
. Télécommunications	3316						
. cartes bleues . services bancaires	491				1		
frais cartes bleues	1392			1	1	1	
vet de travail	1003				1		
. Cotisations pro - formation hors plan	1883						
Total achats et charges	146 726			0	0	0	0
VALEUR AJOUTEE	483 058			0	0	0	0
taxe apprentissage	1961						
. formation prof. Continue . taxe professionnelle (CFE - CVAE)	690 4262						
. taxes foncières	4308				1		
. fongecif					- 1	1	
. organic							
. Ifa déductible	-			1	- 1		
total impôts et taxes	11221			1			
subventions pôle emploi	334				- 1		
salaires et charges sociales	409757						
. Prov congés payés . Avantages sociaux	-1251 8685						
. médecine du travail	790			1			
total charges personnel	417980						
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	54 190			0	0	0	(
dot, amort, immo corp.	25629						
Total dot. amort. et prov.	25629						
SOLDE PROD - CHARG EXCEPTION	12764						
RESULTAT EXPLOITATION	41 326			0	0	0	
Produits financiers	1408						
. Charges financieres sur emprunt . Charges financieres autres	1408			10			
. IS - crédit impôt appprentissage	3765						
	35 090	-		0	0	0	

Compte exploitation présentation simplifiée grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

	2016	COMPTES
ventes marchandises Coût achat des marchandises vendues	129538	7070000 / 70700001
. Cout achat des marchandises vendues	-114445	607000000 / 60700001 / 60370000
MARGE COMMERCIALE (9% des ventes)	15093	
Vente services		
. manutentions	192443	70610000 / 70610001
. stationnement	112864	70620000 / 70620001
. main+d'oeuvre	219596	7064 (tous)
. main+d'œuvre sous traitée		704100/708500
. fft carénage	97693	70650000
. fft osmose et divers	15741	70660000 - 7085000
Total	638337	
variation en cours	-125	713
travaux extérieurs (sous traitance)	-23521	604100
MARGE PRODUCTION	614691	
TOTAL CHIFFRE AFFAIRES	767750	
MARGE TOTALE	629 784	
Énergie	9837	60610000 / 60612000
. carburants, lubrifiants	5384	60615000
outillage, petit équip.	5348	60630000
produits entretien divers	367	60639000
fournitures bureau	692	60640000
fournitures informatiques	694	60641000
loc copieur, telesurveillance, CB	709	613410 / 613530/613550
. Redevance fixe	53088	613200
Redevance % DSP (*)	1440	613210
maintenance controles	1762	615500/615560
. entret. et réparations	16475	615510
Assurances	20684	6160000
. documentations	299	6181000
honoraires/contentieux	4090	62260000 / 62270000
publicité, annonces, insert.	797	623100/623400
, catalogue imprimés	696	623600
frais déplacement et réception	12580	62510000 / 62570000
. Transport sur achat	2666	62410000
affranchissements	1035	62600000
. Télécommunications	3316	626100/626400/626500
services bancaires	491	62700000
frais cartes bleues	1392	62750000
vet de travail	1003	62820000
Cotisations professionnelles	1883	628100/628300
Total achats et charges	146 726	the state of the s
VALEUR AJOUTEE	483 058	
taxe apprentissage	1961	631200000
formation prof. Continue	690	63130000 / 631310
taxe professionnelle (CFE + CVAE)	4262	63511000
taxes foncières	4308	63512000
total impôts et taxes	11221	7100000
subventions + pôle emploi	334	74000000
salaires et charges sociales	409757	641/6414/64141/64145/64146/645***/649
Prov congés payés	-1251	64120000 / 64550000
Avantages sociaux	8685	641410/648200
médecine du travail	790	64750000
total charges personnel EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	417980 54 191	
dot. amort. immo corp.	25629	68112000
Total dot. amort. et prov.	25629	00112000
solde autres produits -	20020	758000/771000/772000/777000/791000
autres charges	12764	658000/654400/658000
RESULTAT EXPLOITATION	41 326	30000000000
Produits financiers	146	661100
Charges financieres sur emprunt	1408	66110000
. Charges financieres sur emprunt . Charges financieres autres	1209	661500
Cuaives illaliceres dulles	1209	001000
Impôt société	3765	695000

QuadraCOMPTA - DSP16 - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE Balance Générale

Numéro	Intitulé	TOTAL	DSP
70400000	REVIS EXTIN SURVIE SOUS TRAITE	-6376,16	
70410001	REVIS SURVIE EXO	-40	
	Total classe 704	-6416,16	
70610000	MANUTENTIONS	-187727,34	-187727,34
70610001	MANUTENT. EXO	-4716,11	-4716,11
70620000	STATIONNEMENT	-110773,13	-110773,13
70620001	STATION. EXO	-2090,71	-2090,71
70621000	PORT A SEC	-280937,79	
70640000	MAIN OEUVRE	-62208,63	-62208,63
70640001	MAIN OEUVRE EXO		
70642000	KARCHER	-33227,57	-33227,57
70642001	KARCHER EXO	-607,41	-607,41
70643000	MO MANUT-DEMATAG		
70644000	MO STRATIFICATION	-77635,49	-77635,49
70644001	MO STRAT EXO	-1392	-1392
70645000	MO PEINTURE	-29285,35	-29285,35
70645001	MO PEINTURE EXO		
70646000	MO GRATAGE - SABLAGE	-15239,75	-15239,75
70648000	MO ELECTRONIQUE	613,60	
70650000	FORFAIT CARENAGE	-97692,79	-97692,79
70660000	FORFAIT OSMOSE	-14435,58	-14435,58
70680000	MAIN OEUVRE CSC	-35481,01	
70680001	MAIN OEUVRE CSC EXO	-6412	
	Total classe 706	-959249,06	-637031,86
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	-126662,95	-126662,95
70700001	MARCHANDISES EXO	-2875,03	-2875,03
70717000	VENTES DIRECTES COMPTOIR	-35714,49	
70750000	VENTES MARCHANDISES CSC	-82732,67	
70750001	VT MARCHANDISES CSC EXO	-7469,88	
	Total classe 707	-255455,02	-129537,98
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES		
70830000	LOCATIONS DIVERSES		
70840000	MISE A DISPOS. PERSONNEL FACTU		
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC	-2400,74	-1305,09
70850001	EAU EXONEREE	-0,32	
70850002	EAU FACTUREE TVA 5.5%	-1514,55	
70850010	EAU TVA 10%	-571,20	
70860000	DEBOURS		
	Total classe 708	-4486,81	-1305,09
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	124,73	124,73
	Total classe 71	124,73	124,73
	TOTAL GENERAL *	-1225482,32	-767750,20

CLEF INDIRECT

CA DSP

62,65%

CLEF MARCHAND

CA TOTAL

CA MARCHANDISES DSP

CA MARCHANDISES TOTAL

50,71%

334126

^{*} hors vente bateau neuf

DETAIL CLEFS REPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS HORS Chiffre d'affaires

Numéro	Intitulé		NATURE	AFFECTATION
30370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS		D	MARCHAND
0370100	VAR STOCK BATEAUX		D	AOT
30400000	ACHAT ETUDES ET P SERVICES		D	TOA
0410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER		D	DSP
30610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE		D	DSP
0611000	EAU LOCAUX		D	AOT
30612000 30615000	EDF CHANTIER		D	DSP CALCUL SPECIFICUE
30630000	CARBURANT ET LUBRIFIANT FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU		IND	CALCUL SPECIFIQUE
60639000	PRODUITS ENTRETIEN		IND	
0640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 1 1	IND	
0641000	FOURNITURES INFORMATIQUES		IND	
0700000	ACHATS DE MARCHANDISES		D	MARCHAND
0700001	MARCHANDISES CEE		D	MARCHAND
0730000	ACHAT BOAT NEUF		D	AOT
0740000	ACHAT BOAT MAT OCCAS		D	AOT
	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE RESERVE AND ADDRE			
31100000	ACHAT ETUDE ET P SERVICES		D	suivant facture
31320000-613210	LOCATIONS IMMOBILIERES		D	DSP
31322000	LOC IMMOBILIERES		D	AOT
31341000	LOCATION C BLEUE		IND	
31350000	LOCATION POSTE A FLOTE	-	n .	sans objet
31351000 31353000	LOCATION POSTE A FLOTS LOCATION FAX TELECOPIEUR	-	D IND	AOT
31354000	LOCATION PAX TELECOPIEDR		D	TOA
31355000	LOCATION VEHICULE	+	D	suivant facture
1400000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR		D	AOT
1550000	MAINT SUR BIENS MOBILIERS	CONTROLES	IND	71021
31551000	MAINTENANCE CHANTIER	CONTINUENC	D	DSP
31552000	MAINTENANCE PAS LOCAUX		D	AOT
31560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE BUREAUT	IQUE	IND	
31600000	PRIMES D'ASSURANCE		D	CALCUL SPECIFIQUE
31810000	DOCUMENTATION GENERALE		IND	
32110000	PERSONNEL INTERIMAIRE		1000	sans objet
32260000	HONORAIRES		IND	
32270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU		IND	
32310000	ANNONCES ET INSERTIONS		IND	100
32340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		D	AOT
32360000	CATALOGUES ET IMPRIMES		D	AOT
32410000	TRANSPORTS SUR ACHATS		D	MARCHAND
32510000 32570000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS RECEPTIONS		IND	
32600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	-	IND	
32650000	INTERNET		IND	
32660000	PACK TEL ORANGE		IND	
32700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		IND	
32750000	FRAIS SUR EFFETS (COMM. D'ENDO		IND	
32810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS		IND	
32820000	VETEMENT DE TRAVAIL		IND	
	The first of the second	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY.		
3120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		D	DETAIL PAGE 22
33130000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO		D	DETAIL PAGE 22
3580000	AUTRES DROITS			
33511000	CET - CVAE		IND	
33512000	TAXES FONCIERES		D	SUIVANT TITRE
33710000	CONTRIB. SOC. SOLID. A CHARGE		IND	
			(25)	
34100000	REMUNERATIONS		D	DETAIL PAGE 22
34120000	CONGES PAYES		IND	
34140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		D	DETAIL PAGE 22
64142000	INDEMNITES AG2R			
34145000	INDEMNITE TRANSPORT		D	DETAIL PAGE 22
34146000	INDEMNITES STAGIAIRES		D	DSP
34510000	COTISATIONS A L'URSSAF		D	DETAIL PAGE 22
34530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		D	DETAIL PAGE 22
34535000	COTISATION RETRAIT CADRES		D	DETAIL PAGE 22
34540000	COTISATIONS ASSEDIC		D	
				DETAIL PAGE 22
34550000	CHARG SLES SUR C.PAYES		IND	DETAIL DADE OF
34560000	PREVOYANCE AG2R		D	DETAIL PAGE 22
34570000	MUTUELLE CADRES		D	DETAIL PAGE 22
34750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		D	SUIV EFFECTIF
34810000	TICKET RESTAURANT		D	DETAIL PAGE 22
64820000	CHEQUES CADEAUX		D	DETAIL PAGE 22
34831000	CORREARD RETRAITE ART 83		D	DETAIL PAGE 22
34832000	MALMANCHE ART 83		D	DETAIL PAGE 22
	VIERE RETRAIT ART 83		D	DETAIL PAGE 22
64833000				

DETAIL CLEFS REPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS HORS CA

Numéro	Intitulé	Solde	NATURE	AFFECTATION
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE		IND	
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE		IND	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA		IND	
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		D	DSP
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR		IND	
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES		D	suivant objet
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA		IND	
67200000	CHARGES SUR EX ANTERI		IND	
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		D	TABLEAU PARTIE 3
68150000	SOLDE PROV. RISQ. & CHARG		D	sulvant facture
68665000	SOLDE CREDIT VAL MOB PLACEE		D D	AOT
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	-	IND	
69910000	CREDIT IMPOTS APPRENTISSAGE		D	DSP

Numéro	Intitulé	Solde	NATURE	AFFECTATION
70840000	AUTRES PRODUITS		D	SUIVANT FACTURE
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS		D	DSP
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		IND	
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		IND	
77100000	PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		IND	
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		IND	
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		D	DSP
78150000	50000 REPRISE PROV RISQ ET CHARGES		D	AOT
78665000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN		D	AOT
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		D	SUIVANT RELEVE

Balance Générale

SOLDE CHARGES EXCEPTIONNELLES ET FINANCIERES

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	DSP
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE	30,20		18,92
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	43,55		27,28
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	52,27		32,75
	Total classe 65	126,02		78,95
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	1407,72		1407,72
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1924,35		1205,61
	Total classe 661	3332,07		
66400000	VALEUR MOB DE PLACEMENT PERTE	4,80		3,01
in the system	Total classe 66	3336,87	No.	2616,33
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GES	71,71		44,93
	Total classe 67	71,71		
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32226,15		25629,00
	Total classe 686	9119,28	The second	
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	6010		3765
	Total classe 695	6010		

DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 79100000

Date	a	Crédit		DSP
26/02/2016	CPAM MALMANCHE	764,37	70%	535,06
06/04/2016	cpam malmanche	4123,57	70%	2886,50
16/04/2016	cpam malmanche	1166,67	70%	816,67
17/05/2016	AG2R MALMANCHE	3150,44	70%	2205,31
08/12/2016	CPAM JOUMARD	373,92		373,92
30/12/2016	IJSSLE JOUMARD NOV	560,88		560,88
30/12/2016	IJSSLE JOUMARD DEC	436,24		436,24
	TOTAL			7814,58

Numéro	Intitulé	Débit	Crédit	DSP
	Total classe 74		334	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		103,98	65,14
	Total classe 75		103,98	
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME		233,43	146,24
77100000	PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES		1429	895
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4113,74	4113,74
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		10576,09	7814,58

QuadraCOMPTA - DSP16 - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE

DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 60615000

Date	CJ	CL	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
14/01/2016	CA	R	ESSENCE CHARL	48			2284,26
14/01/2016	HA	F	TRON	441,67			5462,76
29/01/2016	OD		ESSO	49,35			2475,61
19/02/2016	CA	R	CHARL	47,40			1049,04
01/03/2016	НА	F	TRON	506,33			5969,09
03/03/2016	CA	R	essence ch	52			2194,26
07/03/2016	BNP		AGIP	60,06			13,97
01/04/2016	CA	R	ess charl	53,79			1632,13
07/04/2016	OD		SATA	59,33			4747,36
12/04/2016	НА	F	TRON	437,40			6406,49
09/05/2016	OD		ESSO	60,07			2593,52
10/05/2016	CA	R	ESSENCE CHARL	66			2350,26
31/05/2016	HA	F	TRON	367,35			6773,84
02/06/2016	CA	R	essence charles	76			2426,26
07/06/2016	OD		AVIA	83,72			337,19
07/06/2016	OD		RELAI	83,46			4483,13
13/06/2016	HA	F	TRON	379,17			7153,01
07/07/2016	OD		AVIA	14,16			378,38
07/07/2016	OD		RELAI	60,68			4612,12
12/07/2016	HA	F	TRON	500,50			7653,51
15/07/2016	CA	R	CHRL 07	62,89			1296,96
05/08/2016	OD		RELAI	75,91			4688,03
06/08/2016	CA	R	ESSENCE CH 8	42			2236,26
07/08/2016	OD		AVIA	69,30			512,35
07/09/2016	OD		ESSO	73,46			2896,69
20/09/2016	CA	R	ESSENCE	59			1716,14
29/09/2016	НА	F	TRON	445			8419,14
08/10/2016	OD		AVIA	60,74			595,13
14/10/2016	CA	R	CHARL	66			1115,04
07/11/2016	OD		ESSO	57,13			2966,27
07/11/2016	OD		ESSO	64,99			3031,26
18/11/2016	CA	R	CHARLES	77			1192,04
09/12/2016	HA	F	TRON	630,92			9050,06
22/12/2016	CA	R	CHRLES	75			1371,96
30/12/2016	OD		ESSO	77,94			3109,20

TOTAL

5383,72

QuadraCOMPTA - DSP16 - SA CARENES SERVICES 13008 MARSEILLE

DSP16 SA CARENES SERVICES - Compte 61600000

Date	Libellé	Débit	Crédit	CLEF	DSP
01/01/2016	GRENKE 2016	105,93		IND	66,37
01/01/2016	AXA CLARK 2 MOIS	319		AOT	
01/01/2016	AXA CLARK 3 MOIS	66		AOT	
01/01/2016	WIQE 7 MOIS	267		DSP	267,00
07/01/2016	AXA RC	23409,65		IND	14666,15
07/01/2016	AXA RES DIRIGEANTS	618,40		IND	387,43
04/02/2016	axa multirisque	7581		IND	4749,50
18/02/2016	AXA CLARK AU 28/2/2017	1985,32		AOT	
22/03/2016	AXA CLARK 31/03/2017	269,89		AOT	
12/04/2016	AXA	735,82		AOT	
16/04/2016	rc solde 2015 9020296	437,94		IND	274,37
04/06/2016	AXA SLDE MRISK	115,83		IND	72,57
03/08/2016	franchise giacalone	3050		AOT	
04/08/2016	AON GRUE 6556698	480,90		DSP	480,90
18/12/2016	GRENKE	105,93		IND	
30/12/2016	AXA CLARK 2 MOIS		330	AOT	
30/12/2016	AXA CLARK 3 MOIS		67	AOT	
30/12/2016	AON WISE 7 MOIS		280	DSP	-280,00
30/12/2016	GRENKE ASSUR		105,93	IND	
31/12/2016	axa TOYOTA 3 MOIS		187	DSP	

TOTAL

20684,27

ENGAGEMENTS A INCIDENCE FINANCIERE

- emprunt souscrit auprès de BNP 01/01/2014

- capital restant dû au 31/12/2016

36 392 euros

- comptes courants associés

20 310 euros

- dettes à plus 1 an (dont intérêts 1 405 euros) 56 702 euros

Date Achat	Type de matériel	duré	Montant H.T.	Taux	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BUDGET INITIAL				amort	35000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
11/02/2008	bers mecadis	5	3 882,24	20,00%	3882,24													
11/03/2008	accès lot 58	15	14 314,00	6,67%	14314,00													
19/06/2008	atelier stratification	20	5 256,00	5,00%	5256,00													
31/10/2008	ordinateur serveur	3	1 495,75	33,33%	1495,75													
20/12/2008	atelier peinture	15	57 886,00	6,67%	57886,00													
23/12/2008	mises aux normes	15	18 898,00	6,67%	18898,00													
31/01/2009	ventilation atelier	15	4 610,00	6,67%		4610,00												
17/02/2009	chauffage atelier	5	1 000,00	20,00%		1000,00												
26/03/2009	portail acces lot 58 inpr	15	2 868,70	6,67%		2868,70												
15/01/2010	mises aux normes	15	19 822,00	6,67%			19822,00											
29/01/2010	mises aux normes	15	780,00	6,67%			780,00											
11/03/2010	mises aux normes	15	28 875,00	6,67%			28875,00											
23/02/2011	dauphin	5	3 500,00	20,00%				3500,00										
06/06/2011	ordinateur	3	464,00	33,33%				464,00										
16/09/2011	atep	5	1 100,00	20,00%				1100,00										
14/10/2011	mises aux normes	15	91 251,00	6,67%				91251,00										
10/02/2012	ordinateur	3	613,49	33,33%					613,49									
20/03/2012	ordinateur	3	985,57	33,33%					985,57									
24/04/2012	ordinateur	3	520,73	33,33%					520,73									
12/09/2012	ordinateur	3	492,47	33,33%					492,47									
11/10/2012	gaemer	8	572,00	12,50%					572,00									
01/02/2014	hydrosafe grue wise	9	51 520,00	11,11%							51520,00							
12/03/2014	darty portable	3	1 086,12	33,33%							1086,12							
27/02/2015	hydrosafe grue wise	8	13 950,00	12,50%								13950,00						
19/12/2015	leclerc macbook	3	915,47	33,33%								915,47						
17/02/2016	ATPRT enrobé	10	13 680,00	10,00%									13680,00					
28/06/2016	hydrosafe grue wise	8	2 252,00	12,50%									2252,00					
19/12/2016	Logiciel DECISOFT	3	1 559,99	33,33%									1559,99					
23/09/2016	DELL	3	697,16	33,33%								i i	697,16					
Total des investis	ssements		344 847	,69	101731,99		49477,00		3184,26		52606,12		18189,15					
olde des invest	Issements				-66731.99	-4478.70	-45477,00	-92315.00	815.74	4000.00	-48606,12	-10885.47	-14189,15					1

Financement (25000+55000) PRÊT 01/07/2008 -80000 -16057,88 -39834,26 -24107,86 302,33 intérêts payés 1829,56 1983,74 PRÉT AU 01/01/2011 -49275,92 -50724,08 -100000 intérêts payés 2248,48 800,32 SUBVENTIONS -61707 -30104 -18475 -13128 PRÊT -75000

-28141

-9408,95 -14368,97 -14830,56 1707,64 1869,31 1407,72

-277847,69

intérêts payés

TRESORERIE

DONNEES PREVISIONNELLES

compte exploitation prévisionnel

aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

gratage stationnement carenage c	The second secon				-	-
	2 008	2009	2 010	2011	2012	2013
ventes marchandises	163 712	147 364	123 714	138697	153692	137308
Coût achat des marchandises vendues	-148 323	-130 446	-108 658	-126966	-138712	-122693
	100	THE DESIGNATION OF THE PARTY OF				
MARGE COMMERCIALE (11% des ventes)	15 389	16 918	15 056	11 731	14980	146
Vente services						
manutentions	142 911	154 099	148 714	160244	167311	155959
	15.00		The second secon			96062
stationnement	102 765	119 364	94 216	100715	89360	
main-d'oeuvre	151 027	136 488	175 305	168404	199500	193389
fft carénage	71 877	73 719	72 522	70709	72398	64124
fft osmose	28 097	32 090	14 298	0	10000	10451
Total	496 677	515 760	505 055	500072	538569	5199
variation en cours			894	-659	-929	565
ravaux extérieurs	-14 320	-7 285	-10 430	-30465	-32011	-12415
MARGE PRODUCTION	482 357	508 475	495 519	468 948	505629	5081
FOUL CHEEDE ASSAURA	222 200	200 101	200 700	000 700	000.004	0.570
OTAL CHIFFRE AFFAIRES	660 389	663 124	628 769	638 769	692 261	6572
MARGE TOTALE	497 746	525 393	510 575	480 679	520609	5227
Facilia	6.000	4 700	12 700	9707	0426	7064
Energie	6 982	4 789	13 728	8707	9136	7061
carburants, lubrifiants	10 415	6 680	7 370	3359	3901	4369
outillage, petit équip.	11 746	7 920	10 786	6325	6090	5983
produits entretien divers	431	457	176	138	261	208
fournitures bureau	444	592	685	818	678	775
fournitures informatiques	1 057	763	432	598	660	271
Achat étude			3 750	1		
loc copieur, telesurveillance	687	1 262	1 416	1357	1359	703
Locations bennes	760	2 469	190	1001	1000	700
	and the second second	The Control of the Control	THE OLD SHALL BEAUTIFUL TO A S	54045	50004	E7700
Redevance fixe	49 440	52 588	52 464	54945	56831	57730
Redevance % DSP (*)	1 387	1 393	1 320	1320	1466	1380
maintenance informatique	2 063	1 316	1 260	932	541	971
entret. et réparations	15 800	8 277	11 287	10617	19937	35666
Assurances	12 167	14 878	12 966	12783	15299	17663
documentations	89	59	3	62	87	371
honoraires/contentieux	3 046	3 020	4 062	3169	3370	3483
publicité, annonces, insert.	785	1 240	97	110	97	178
	257	99	164	110	218	170
catalogues, imprimés	The second secon	VA	4,000	0440		4074
frais déplacement et réception	1 159	2 412	2 766	3446	3690	4871
Transport sur achat	2 440	2 566	2 797	2852	2857	2131
affranchissements	811	906	873	848	1268	1127
Télécommunications	3 817	3 427	3 922	3747	3583	2620
cartes bleues	339	84	159	120		
services bancaires	762	223	455	461	251	572
frais cartes bleues	1 352	740	899	817	842	1009
vet de travail	1 447	820	633	970	1127	352
		1.00	434	335	503	
Cotisations professionnelles	377	234	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		- TOTAL - TOTA	336
Total achats et charges VALEUR AJOUTEE	130 058 367 688	119 214 406 179	135 096 375 479	118 836 361 843	134 052 386 558	149 83 372 92
	Commission of the last of the		1 605	1460	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY
taxe apprentissage	1 455	1 511	Control of the Contro	V-10-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	1620	1703
formation prof. continue	2 246	2 354	2 479	2363	2770	2792
taxe professionnelle (CFE - CVAE)	13 765	11 400	3 252	3112	3403	3512
taxes foncières	5 328	3 774	4 087	4196	3894	3983
fongecif	153	93	174			
organic	1 051	1 058	1 006	1056	1101	1059
otal impôts et taxes	25 088	20 190	12 603	12 187	12 788	13 049
subventions pôle emploi	2 880	2 365	2 500	0	The Country of the Co	1050
salaires et charges sociales	299 822	315 347	337 830	324246	356786	35804
Prov congés payés	11 254		1 539	1423	586	2532
Avantages sociaux	757	10 754	10 515	5332	6425	5763
médecine du travail	, 0,	1 085	966	785	755	874
	311 832	327 186	350 850	331 786	364 552	
otal charges personnel	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The second second second	The second liverage and the se	Control of the Contro		367 218
EXCEDENT BRUT EXPLOIT.	33 648	61 168	14 527	17 870	9 218	-6 293
dot. amort. immo corp.	2 692	11 998	14 253	14281	19352	18104
Fotal dot. amort. et prov.	2 692	11 998	14 253	14 281	19 352	18104
solde autres produits et charges	5 584	1 737	2 506	2 695	1 229	-8849
RESULTAT EXPLOITATION	25 372	50 907	-2 233	894	-11 363	-15 5
Produits financiers	12 974	3 529	866	433	582	167
	The second second second second		-			107
Charges financieres sur emprunt	1 829	1 984	302	2 248	800	
Charges financieres autres	10 806	367	2 333	2 722	3 209	2780
	2 692	12 583	-1 600	-4 197	-2 358	914
. Impot sur bénéfices/crédit impôt apprenti RESULTAT NET	23 019	39 502	-2 402	554	-12 432	-19 0

^{+ / -} plus ou moins 3% d'une année sur l'autre

compte exploitation prévisionnel

aire de carénage du Port de Plaisance de la Pointe Rouge

grutage stationnement carenage osmose peinture stratification

106451 -97007 9444 167598 92575 176958 72244 12083 521458 -2218 -22442 496798	118887 -102022 16865 177486 95883 202239 80757 10313 566678 782 -5900		+1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3%	+/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3%	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3%	+/-3% +/-3% +/-3% +/-3% +/-3%
9444 167598 92575 176958 72244 12083 521458 -2218 -22442	16865 177486 95883 202239 80757 10313 566678 782	192443 112864 219596 97693 15741 638337	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+/-3% +/-3% +/-3% +/-3%	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+/-3% +/-3% +/-3% +/-3%	+/-3% +/-3% +/-3%
167598 92575 176958 72244 12083 521458 -2218 -22442	177486 95883 202239 80757 10313 566678 782	192443 112864 219596 97693 15741 638337	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+1-3% +1-3% +1-3%	+/-3% +/-3% +/-3%	+/-3%
167598 92575 176958 72244 12083 521458 -2218 -22442	177486 95883 202239 80757 10313 566678 782	192443 112864 219596 97693 15741 638337	+1-3% +1-3% +1-3% +1-3% +1-3%	+1-3% +1-3% +1-3%	+1-3% +1-3% +1-3%	+/-3%	+/-3% +/-3%	+/-3%
92575 176958 72244 12083 521458 -2218 -22442	95883 202239 80757 10313 566678 782	112864 219596 97693 15741 638337	+/-3% +/-3% +/-3% +/-3%	+1-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	
92575 176958 72244 12083 521458 -2218 -22442	95883 202239 80757 10313 566678 782	112864 219596 97693 15741 638337	+/-3% +/-3% +/-3%	+/-3%	+/-3%			+1-3%
92575 176958 72244 12083 521458 -2218 -22442	95883 202239 80757 10313 566678 782	112864 219596 97693 15741 638337	+/-3% +/-3%	0.000		11 207		
176958 72244 12083 521458 -2218 -22442	202239 80757 10313 566678 782	219596 97693 15741 638337	+/-3%	+1-3%			+/-3%	+/-3%
72244 12083 521458 -2218 -22442	80757 10313 56667 8 782	97693 15741 638337			+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
12083 521458 -2218 -22442	10313 566678 782	15741 638337	. / 00/	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
521458 -2218 -22442	566678 782	638337	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
-2218 -22442	782		+/-3%	+/-3%	+/-3%	+1-3%	+/-3%	+/-3%
-22442			+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
	-5900	-125,00	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
496798		-23521,00	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
	561560	614691	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
627909	685565	767750	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
506242	578 425	629 784	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
000010	010 120	420 101	., .,	17.010			011	
6707 I	8939	9837	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
	1 22/200							+/-3%
			100	2.00	100 2000		Contract of the Contract of th	+/-3%
								+/-39
								+1-3%
272	part of the same o	1000						+/-39
	7.11							+/-3%
534	646	654			WW. 274.00			+/-3%
	0.10							+/-39
	56112		100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000		10.5.52000	100000000000000000000000000000000000000	+/-39
	F-1000000							+/-3%
								+/-39
The state of the s	40.00	100000000000000000000000000000000000000						+/-3%
200000000000000000000000000000000000000	100 a Car (20 Note)	0.4133777	10.1					+/-3%
	141 31-22 22 23 23	100000000000000000000000000000000000000	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					+/-39
	35.546	100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000					+/-3%
100		95000	100000000000000000000000000000000000000	177.5.25.578	7.000			+/-3%
200	244			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				+/-39
5313	8181							+/-39
	10/12/12/P-11/11	100000000000000000000000000000000000000						+/-39
0.000	1,111,111,111	The state of the s					7 6 7 9 3 7 1	+/-39
100000000000000000000000000000000000000	CY 20 FM 65	0.00					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+/-39
2402	3180	3310						+/-3%
F27	252	404		100000000000000000000000000000000000000	Control of the Control		100012135	
153726	111710000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			THE RESERVE OF THE PERSON OF T			+/-39
21/7/20		(A300029A) C	1 1/2/15/15/17				100000000000000000000000000000000000000	+/-3%
	1000000	-30000000						+/-3%
And an Printer of the Land	and the second second							+/-39
	and the second second second	The second secon						+/-3%
1000	46.00	1001	1.001		1.001	1.00/	1.001	+/-3%
1779	1857	1961	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-39
		100000000000000000000000000000000000000						+/-3%
The State of the S		- A 74-24-20-20-20-	100000000000000000000000000000000000000		55-11-5-10-1	The state of the s		+/-39
4156		4308		100,000,000	1000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		+/-39
	0		E F-76 C 75 C 75	100000000000000000000000000000000000000	2 (2) (4) (4)	The second of	1000	+/-39
44770	40045	44004						+/-39
11//2	12645	171.20.20.00	100000000000000000000000000000000000000					+/-3%
070075	20245	A PARTIE OF THE PARTIE OF	The second second	THE THE PARTY OF T	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			+/-3%
1000		10 miles 10 miles	100000000000000000000000000000000000000					+/-39
	and the second second	GALT VI	1		4131173334			+/-39
	173 303 30	0.0000000000000000000000000000000000000	The state of the s	2.01 7.713.11				+/-3%
Company of the control of the contro	704677300	100000000000000000000000000000000000000		0.00 - 20 - 20 - 1	100000000000000000000000000000000000000		C22-07-535	+/-3%
	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	The second second second						+/-3%
_	The second secon	The second second second		the state of the s	The second secon	The second second	The second second second	+/-3%
	100000000000000000000000000000000000000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1000	+/-39
	The second second							+/-39
			The second second second				The second secon	+/-39
-24 565		41 326	+/-3%				+/-3%	+/-39
216	135	146	+/-3%	+1-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
1708	1869	1408	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
1790	1260	1209	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
	1817	3765		+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%	+/-3%
-27 847	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN	The second second		the state of the s	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		_	+/-39
	6707 3601 7615 213 621 256 534 0 57792 1310 4735 6215 15241 244 2879 258 5312 1960 682 2452 537 951 612 348 121 075 385 167 1779 2743 3094 4156 11772 376955 -176 6045 875 383699 -10 304 20989 20989 6728 -24 565 216 1708	6707 8939 3601 3345 7615 4444 213 242 621 649 256 811 534 646 0 57792 56112 1310 1417 4735 3367 6215 11910 15241 17265 244 204 2879 4402 258 244 5312 6161 1960 1818 682 1033 2452 3190 537 353 951 1212 612 970 324 401 121 075 129 135 385 167 449 290 1779 1857 2743 2968 3094 3550 4156 4270 0 11772 12645 376955 382154 -176 759 6045 7096 875 658 383699 390667 -10 304 45 978 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 20989 29602 2089 29602	6707 8939 9837 3601 3345 5384 7615 4444 5348 213 242 367 621 649 692 256 811 694 534 646 654 0 55 57792 56112 53088 1310 1417 1440 4735 3367 1762 6215 11910 16475 16241 17265 20684 244 204 299 2879 4402 4990 2879 4402 4090 258 244 797 696 1818 2666 682 1033 1035 312 6161 12580 1960 1818 2666 682 1033 1035 3316 537 353 491 951 1212 1392 612 970 1003 3316 537 353 491 1883 <td>6707 8939 9837 +/-3% 3601 3345 5384 +/-3% 7615 4444 5348 +/-3% 213 242 367 +/-3% 621 649 692 +/-3% 256 811 694 +/-3% 534 646 654 +/-3% 57792 56112 53088 +/-3% 1310 1417 1440 +/-3% 4735 3367 1762 +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% 15241 17265 20684 +/-3% 2879 4402 4090 +/-3% 258 244 797 +/-3% 5312 6161 12580 +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% 682 1033 1035 +/-3% 2452 3190 3316 +/-3% 537 353 491 +/-3% 951 1212 1392 +/-3% 612 970 1003 +/-3% 951 1212 1392 +/-3% 612 970 1003 +/-3% 348 401 1883 +/-3% 951 1212 1392 +/-3% 612 970 1003 +/-3% 348 401 1883 +/-3% 3585 167 449 290 483 058 +/-3% 3885 167 449 290 483 058 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 376955 382154 409757 +/-3% 376955 382154 40</td> <td>6707 8939 9837 +/-3% +/-3% 3601 3345 5384 +/-3% +/-3% 7615 4444 5348 +/-3% +/-3% 213 242 367 +/-3% +/-3% 621 649 692 +/-3% +/-3% 534 646 654 +/-3% +/-3% 534 646 654 +/-3% +/-3% 57792 56112 53088 +/-3% +/-3% 1310 1417 1440 +/-3% +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% +/-3% 6214 17265 20684 +/-3% +/-3% 15241 17265 20684 +/-3% +/-3% 244 204 299 +/-3% +/-3% 258 244 797 +/-3% +/-3% 696 +/-3% +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% +/-3% 1961 2970 3316 +/-3% +/-3% 1210 1212 1392 +/-3% +/-3% 1210 1212 1392 +/-3% +/-3% 1210 1310 1477 +/-3% 14-3% 14-3% 14-3% 1537 353 491 +/-3% +/-3% 1537 353 491 +/-3% +/-3% 1738 491 14-3% +/-3% 1739 1212 1392 +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-</td> <td>6707 8939 9837 +/-3% +/-3% +/-3% 53601 3345 5384 +/-3% +/-3% +/-3% +/-3% 4/-3% 1/-3% 242 367 +/-3% +/-3% +/-3% 4/-3% 1/-3% 242 367 +/-3% +/-3% +/-3% 4/-3% 1/-3% 256 811 694 +/-3% +/-3% 1</td> <td> 16707</td> <td>6707 8939 9837 +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% 4i-3% 5801 3345 5884 +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% 4i-3% 4i-3%</td>	6707 8939 9837 +/-3% 3601 3345 5384 +/-3% 7615 4444 5348 +/-3% 213 242 367 +/-3% 621 649 692 +/-3% 256 811 694 +/-3% 534 646 654 +/-3% 57792 56112 53088 +/-3% 1310 1417 1440 +/-3% 4735 3367 1762 +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% 15241 17265 20684 +/-3% 2879 4402 4090 +/-3% 258 244 797 +/-3% 5312 6161 12580 +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% 682 1033 1035 +/-3% 2452 3190 3316 +/-3% 537 353 491 +/-3% 951 1212 1392 +/-3% 612 970 1003 +/-3% 951 1212 1392 +/-3% 612 970 1003 +/-3% 348 401 1883 +/-3% 951 1212 1392 +/-3% 612 970 1003 +/-3% 348 401 1883 +/-3% 3585 167 449 290 483 058 +/-3% 3885 167 449 290 483 058 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 3094 3560 4262 +/-3% 376955 382154 409757 +/-3% 376955 382154 40	6707 8939 9837 +/-3% +/-3% 3601 3345 5384 +/-3% +/-3% 7615 4444 5348 +/-3% +/-3% 213 242 367 +/-3% +/-3% 621 649 692 +/-3% +/-3% 534 646 654 +/-3% +/-3% 534 646 654 +/-3% +/-3% 57792 56112 53088 +/-3% +/-3% 1310 1417 1440 +/-3% +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% +/-3% 6215 11910 16475 +/-3% +/-3% 6214 17265 20684 +/-3% +/-3% 15241 17265 20684 +/-3% +/-3% 244 204 299 +/-3% +/-3% 258 244 797 +/-3% +/-3% 696 +/-3% +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% +/-3% 1960 1818 2666 +/-3% +/-3% 1961 2970 3316 +/-3% +/-3% 1210 1212 1392 +/-3% +/-3% 1210 1212 1392 +/-3% +/-3% 1210 1310 1477 +/-3% 14-3% 14-3% 14-3% 1537 353 491 +/-3% +/-3% 1537 353 491 +/-3% +/-3% 1738 491 14-3% +/-3% 1739 1212 1392 +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-3% +/-3% 1210 1512 1392 +/-3% +/-	6707 8939 9837 +/-3% +/-3% +/-3% 53601 3345 5384 +/-3% +/-3% +/-3% +/-3% 4/-3% 1/-3% 242 367 +/-3% +/-3% +/-3% 4/-3% 1/-3% 242 367 +/-3% +/-3% +/-3% 4/-3% 1/-3% 256 811 694 +/-3% +/-3% 1	16707	6707 8939 9837 +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% 4i-3% 5801 3345 5884 +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% +i-3% 4i-3%

MESURES D'AMELIORATION

Traitement des déchets

La société CHIMIREC SOCODEL a été retenue pour effectuer la collecte des déchets.

Les déchets sont répartis selon leur nature dans des bacs spécifiques destinés à l'enlèvement. Les boites de peinture sont stockées compressées.

Pièces jointes: photos

Nous avions demandé à la Société CHIMIREC de réaliser une étude chiffrée avec l'ensemble des entreprises du port, pour la gestion des déchets. Compte tenu de la difficulté à retenir une solution commune, Carenes Services continuera sa propre collecte sur l'aire de carénage.

- Conservation des déchets sur site jusqu'à enlèvement (Sté CHIMIREC).



Bordereau de suivi des déchets

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 Arrêté du 29 juillet 2005

Page nº 1/1

ormulaire CERFA n°12571*01 - À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -Bordereau n° 20151117193 1. Émetteur du bordereau 2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue Entreposage provisoire ou reconditionnement | Producteur du déchet | Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1) Oui (cadres 13 à 19 à remplir) Xnon Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe2) Autre détenteur Nº SIRET : 0,6,0 8,0,1 3,9,6 0,0,3,3,8 NOM: VALORTEC Nº SIRET : 3,1,7 4,4,2 1,2,7 Quartier des Gabelles 13340 ROGNAC CARENES SERVICES Adresse: PORT DE LA POINTE ROUGE Tel. 04.42.78.68.06 Fax: 04.42.78.72.89 13008 MARSEILLE Mél: Tél : Personne à contacter : Elisabeth FREGNI Mél: Nº de CAP (le cas échéant) : Personne à contacter : Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : D 10 3. Dénomination du déchet Rubrique déchet : 16 07 08 Consistance : solide X liquide gazeux Dénomination usuelle : EAU SOUILLEES D'HYDROCARBURE ET SEDIMENT INF 5% 4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADNR, IMDG (le cas échéant) UN 3082 DÉCHET MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, III, (E) 5. Conditionnement : Ol Martiques Denne Xiciterne GRV ☐fū: []autre (préciser) Nombre de colis : 6. Quantité estimée tonne(s) 7. Négociant (le cas échéant) Récépissé n° Département N° SIREN : LILL LILL Limite de validità : NOM: Personne à contacter Sar Adresse: Fax : Mél - A REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -Rècépisse n° 19513 SERVI CE Soépartement 13
Limite de valuage n° 1958 pour le "Grand Colle"
Tédé-deste groupe n° 1958 pour le BOUC
Tédé-deste orogé, 47 e 1958 pour 1958 pour le BOUC
Date de prise en chargs: 24 1 1/2013 pour le BOUC
Date de prise en chargs: 24 1 1/2013 pour le BOUC
Siège Social: Parc de figure 550, Rue Pierre Dorthier
BP 348000 1375 AUXEN PROVENCE Cedex 3
Tel 04-42.12.12.12 - Télécople 04-42.12.13.14
\$4.45 especial produit de 1958 pour le Grandini pour le Grandi 8. Collecteur-transporteur Nº SIREN : 0,6,0 8,0,1 3,9,6 NOM: ORTEC INDUSTRIE MARTIGUES Adresse: 21 Avenue de Lascos 13501 Martigues Fax: 04.42.43.11.00 Tél.: 04.42.43.11.43 Personne à contacter : M. MATHIOT - DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'EMETTEUR DE BOARTANCE STAVICES
teur du bordereau :

Signature Status capitale de 2000.000 F

Port de Plaisance de Rte Rouge

SRVICEDate

13008 MARSEILLE 9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau : Le soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exects et établis de bonne fou THE'S SERVICESDate Tél-19172 00 60 À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -10. Expédition reçue à l'installation de destination 11. Réalisation de l'opération : Nº SIRET : 0,6,0 [8,0,1] [3,9,6] [0,0,3,3,8] Code D/R: R3 Description: NOM. VALORTEC Adresse: Quartier des Gabelles Recyclage ou Récupération des substances organiques 13340 ROGNAC Personne à contacter : Elisabeth FREGNI Je soussigné certifie que opération ci-dessus a été effectuée NOM : DOM I DE COMPANION DE COMPAN Quantité réalle présentée Oto tonne(s) Date de présentation (OUI à Da@2 12/15 VALORTEC Lot accepté : X OUI iontée des Pins - CD 20G Motif de refus . 13340 RODINAC 17826-95 - T : 114-42 79 72 89 our apriet do 1957 950 - ne. 101 806 805 Al wi Mit Jerke Signataire NCU CONC Date OUR LS Signature et cache 12. Destination ultérieure prévue (dans le ces d'une transformation ou d'un trailement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571°01). Traitement prévu (code D/R) : N° SIRET: NOM: Tél. Fax. Adresse

Edité le 20/11/2015

L'original du bordereau suit la déchet, Original suivant le déchet jusqu'à destination finale


CHASSON NICOLAS



Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018









ANNEXES

- FACTURES ENTRETIEN
- RAPPORTS DE VERIFICATION DES ENGINS
- BALANCES GENERALE FOURNISSEURS ET CLIENTS
- LIASSE FISCALE



ANNEXE 1

- FACTURES ENTRETIEN 2016

2803636

CLIMASUD

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - BATIMENT & INDUSTRIE COURANTS FORTS - FAIBLES - CLIMATISATION

LA GUERINE CD 60 A 13480 CABRIES TEL: 06.19.22.73.10

≥3: climasud@orange.fr

FACTURE N° 201671 CARENES SERVICES PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE

Date:

28 décembre 2016

Objet:

DEPANNAGE / ENTRETIEN

Réf:

LOCAL

QTE	DESIGNATION	Prix Unitaire HT	Prix Total HT
1	Depose disjoncteur d'abonnée existant	150,00 €	150,00 €
1	Fourniture et pose disjoncteur differentiel 15/45 Amp 500 MA de type S	370,00 €	370,00 €
1	Main d'ouevre	200,00 €	200,00 €
		1	
		1	
		3	
	E .		
	i		
		i	
	ì		
		4	
AACG	QUITTEE SUR LES ENCAISSEMENT	TOTAL HT	720,00
	n votre almable règlement	TVA 209	144.00
cheq		TVA 20%	144,00
		MONTANT ITC	864,00



SOLO-MAT

Siège: Porte 4 - Terminal Conteneurs - Poste 157 - Port Autonome de Marseille Adresse Postale: CS 50188 - 13344 MARSEILLE CEDEX 15 TEL. +33 (0)4.91.69.42.42 - FAX +33 (0)4.91.60.33.66 - Internet: www.solomat.tr

Date	N° Client	N° Facture	Fol
26/12/2016	001586	SO120021/D16	1/1

S.A. CARENES SERVICES PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE

N°TVA CEE: FR 84 317 442 127

FACTURE DISTRIBUTION

Qté	Description		Référence	PU NET €	MT H.T. €
	Bon N° SO00025801/D du 19/12/2016 V/Tél: 04.91.72.00.60 V/Fax: 04.91.72.09.55 SUIVI PAR : SYLVIE GOEPFERT				
1	BOITE (50) VIS TH M36*130 CLASSE 10.9 BOITE (50) ECROU M36	1	0101 0101	59,70 18,15	59,70 18,15
		0			
		94.			

 MONTANT HT
 NET HT
 MONTANT TVA
 % TVA
 MONTANT TTC

 1
 77,85
 15,57
 20,00
 93,42

 NET A PAYER
 77,85
 15,57
 93,42
 93,42 €

Règlement: CHEQUE au 15/02/2017 TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

LOCATION - REPARATION - VENTE - MATERIEL DE MANUTENTION



1612092

Port de la Pointe Rouge . 13008 MARSEILLE . Tél. 04 91 72 66 75 : contact@sudplaisance.com . www.sudplaisance.com

Facture Nº F000002242

samedi 23 avril 2016

Carénes services
Port de la pointe rouge
13008 MARSEILLE

Référence	Désignation	Qté	Pu TTC	Remise	Total TTC
MO0000001	MO MECANIQUE montage compresseur fourni par serge malmanche	4	70.00 €	20.00 %	224.00

Quarter

Sme 90 20 645

Total HT:

186.67 €

Total TVA 20 %:

37.33 € 224.00 €

Total TTC:

Règlement(s):

Net à Payer :

224.00 €

QUICKS/LVSA













Règlement:

A réception de facture

TO THE PERSON NAMED IN

HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone: 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

N°Siret: 34009000000035 - N.A.F: 2812Z RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091 N°Intracommunautaire: FR53340090000

N° EORI: FR34009000000035

	FACTURE	
NUMERO	DATE	REFERENCE
1502522	20/12/2016	1078/16

Référence commande : V/CDE PAR MAIL DU 12/12/16

Suivant le devis n°2728

HYDRO-SAFE

40400)4.

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge

13008 MARSEILLE

Vos coordonnées : Code Client :CAR01345 N.I.I.: FR 84 31744212700013

Tél.: 04 91 72 00 60

Désignation	Quantit	Prix Unitaire	Montant Tota
Commande client N°1663 Ref:V/CDE PAR MAIL DU 12/12/16 Date:12/12/2016 B.L. N°1758 Date:12/12/2016			
Commutateur à pédale à actionnement Momentané, IP56 nstallation 2h à Marseille	1,00 1,00	240,00 200,00	240,0 200,0
Date de fin de réalisation des travaux : LE 16/12/2016	1,00		
BAN SH 902436			

Mode de règlement : VIREMENT COMPTANT Echéance: 20/12/2016

Montants en E	uros
Total H.T.	440,00
Total T.V.A. 20%	88,00
Total T.T.C.	528,00
Total règlement	0,00
Net à payer	528,00



Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA, www.artema-france.org, Loi n°92,1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.
Paiement en retard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de Voir nos conditions de ventes ci-jointes. RIB FR76 1009 6185 6500 0246 3590 168 **BIC CMCIFRPP**

Page: 1/2

HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone: 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

N°Siret : 34009000000035 - N.A.F : 2812Z RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091 N°Intracommunautaire : FR53340090000

N° EORI: FR34009000000035

	FACTURE	
NUMERO	DATE	REFERENCE
1502521	20/12/2016	1086/16

Référence commande : 20161214CAR01345

Suivant le devis n°2702

HYDRO-SAFE

CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge 13008 MARSEILLE

Vos coordonnées : Code Client :CAR01345 N.I.I. : FR 84 31744212700013

Tél.: 04 91 72 00 60

Désignation	Quantit	Prix Unitaire	Montant Total
Commande client N°1671 Ref:20161214CAR01345 Date:14/12/2016 B.L. N°1768 Date:14/12/2016 PVEA 11-31V AMP DEF PASSIF 157B4735	1,00	390,00	390,00
51907436			

Mode de règlement : VIREMENT COMPTANT Echéance : 20/12/2016

Montants en E	uros
Total H.T.	390,00
Total T.V.A. 20%	78,00
Total T.T.C.	468,00
Total règlement	0,00
Net à payer	468,00



Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA, www.artema-france.org.

Loi n°92.1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.

Palement en retard : une péràmité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recopyrement de 40 euros.

Voir nos conditions de ventes ci-jointes.

RIB FR76 1009 6185 6500 0246 3590 168

BIC CMCIFRPP

EXLAIR - Etablissement ATEP ZAC de la Robole - CS 80393

100 rue Paul Langevin - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03 Tél: 04 42 900 600 Fax: 04 42 900 601 Email: int

601 Email: info@atep.biz www.

www.atep.biz

SAS EXLAIR au capital de 1 866 840 € - FR 38 305 448 870 - SIRET 305 448 870 00033





IBAN BNP: FR76 3000 4007 0600 0216 4734 002 / BIC BNPAFRPPIFN

Air comprimé - Azote - Air respirable - Energie mobile - Vide industriel - Réseaux industriels - Outillage pneumatique/BTP Location - Service Après-Vente - Contrat de maintenance - Installation et mise en groupe - Optimisation énergétique

Date	N° Client	N° Facture	Fol
20/12/2016	000338	AT120044/R16	1/1

CARENES SERVICES PLUS PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE

N°TVA CEE: FR84317442127

FACTURE

	42127			, ,,	JIUHE	
Qté Description					PUNET	€ MTH.T. €
Devis N° 000 V/Réf: ACCO V/Tél: 04.91.7 Intervention s GA 111 No Id: 000017 ATLAS COPO No Série: ARF Compteur: 478 1 FLEXIBLE HP 2 MAMELON 1" 1 SONDE DE TI 2 UNION F/F 1" 1 ROULEAU TE 1 FRAIS DE PO 1 PETITES FOL 1 PRISE EN CH 1 FORFAIT REC	2.00.60 V/Fax: 04.91.72 suivie par SALINAS FR. 60 O Type: GA111 760443 i75 MALE/MALE 1* 1 METF MBSPCT EMPERATURE GALVA 340G FLON 12MM 0,076mm RT USINE RNITURES ARGE 1 YCLAGE DES DECHET NCE SALINAS	2.09.55 ANCOIS			FORFAIT	
		5mc 90 80	443			
MONTANT HT	ope 12 v 15±7	NET HT 697,29	MONTANT TVA 139,46	% TVA 20,00	MONTANT TTC 836,75	

Règlement: Chèque au 10/02/2017

TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

Pénalités en cas de retard de paiement égales au taux de la BCE majoré de dix points soit 0,030% par jour ainsi que 40€ forfaitaires conformément au décret no. 2012-1115 du 2 octobre 2012.

distribu

Marine Electro Tech

Informatique Electronique et Electricité Marine

Fact	ure
Facture	FA09122016
Date	09/12/2016

Nom Spirito Nicolas Adresse 129 av joseph vidal

Code postal - Ville 13008 Marseille Adresse e-mail nicolas@met13.fr Télèphone 07 60 24 58 82 Client Nom Carenes Services

Code postal - Ville Marseille Adresse e-mail _{carenes,services@wanadoo.fr} Téléphone 04 91 72 00 60 No TVA

Date d'échéance de règlement

Name and Associated in			EQ ARGENIA ESTA	HEATTMENALED ST
	Telerupteur	25,00 €	1,00	25,00 €
		THE PROCESS OF THE PERSON AND THE PE		0,00 €
	Total Materiel	in the same of		25,00 C
	Revision entretien bornes electriques externe			0,00 €
	Mise aux normes atelier certification			0,00 €
	Installation ventilation local stratification			0,00 €
		80.		0,00 €
	4	200		0,00 €
	2026) ~		0,00 €
	T QO			0,00 €
	gmc goza			0,00 €
	ū.			0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
	Total MOE	40,00 €	53,50	2 140,00

Total 2 165,00 €

C15810

spensé d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et au répertoire des

AutoEntreprise Marine Electro tech - *_TVA non applicable, art. 2938 du CGI Dispensé d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et au répertoire des mêtiers Siège social : 129 avenue joseph vidal 13008 Marseille - email : nicolas@met13.fr - SIREN : 479 008 542 - Code APE 4321A



10101882*

FACTURE N°2627794

30/11/16 *ORIGINAL

7

Nº CLIENT	REPR.	MG	VOTRE RÉFÉRENCE	MODE DE RÈGLEMENT
10101882				TRAITE ACCEPTATION

LIVRAISON A

SA CARENES SERVICES

PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

SA CARENES SERVICES PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE

FR84317442127

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION		QTE	UV	PU HT	UT	REMISES	PPE	PU NET HT	MONTANT HT	1
Vous avez ete	ervi par : LESLIE FERAUD)			/D-N	/R-	15/M-05/	D-T/	P-DE	1-1-1	F
OTRE BON No 10102215-0	-10101882 DU 03/11/2016	SERVI PA	R : LE	SLIE	FERAUD (D	-N	/R-15/M-	05/0	-T/P-DE)		
OSC0986478853	DISQ - BD753 BOITE DE 2	2	2	01	50,50	01	45		27,78	55,56	,
OSC0986494019	PLAQ FREIN BP264		1	01	45,45	01	50		22,73	22,73	1
		5.02.000 000			ALCOHOLD TO A VAL						
	-10101882 DU 22/11/2016							07/0			
3OSC0986478868	DISQ - BD767 BOITE DE 2	3	2	01	41,11				24,67	1 2 2	1
3OSC0986424813	PLAQ FREIN BP951		1	01	58,78	01	40		35,27	35,27	1
OTRE BON No. 10109107-0	-10101882 DU 23/11/2016	CEDUT DA	n	27.77	EEDAID /D	NT	/D 15/M	0=10	m/n nmi		l
	10102215 du 03/11/2016	SERVI PA	K : DE	SLIE	FERAUD (D	- EN	/ K-15/ M-	05/0	-1/P-DE/		
	DISQ - BD753 BOITE DE 2	,	-2	01	50,50	01	45		27,78	-55,56	
3OSC0986494019	PLAQ FREIN BP264		-1	01	45,45				22,73		1
CHEANCES : 15/01/2	The second second		-		,				50,15	22,73	
	100 A										
	4			1							ı
1 .											
					1						
	-1-										
											ı
		mus	Dane	ma	w Mant		1				L
		TVA I	Base 84,6	Tai		16,	92			84,61	
		3	04,0	20,		10,				15,92	
				1						10,32	
							TOT	AT. '	r.T.C. €	101,53	

Siège social : Place du Général Ferrié - 4, Boulevard des Aciéries C.S. 30107 - 13010 Marseille - Tél. : 04 91 75 80 00 - Fax : 04 91 75 80 43

Télécopie : 04 91 75 80 20 Commandes - E-mail : ad-farsy@a-d.fr

www.ad-farsy.com

S.A.S. au Capital de 2.080,000 Euros - APE 4531 Z - C.C.P. MARSEILLE 231-69 Y - SIRET : 065 804 569 00187 N° T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 95 065 804 569 - R.L.B. ; S.M.C. 30077 04821 10045000200 76

HORAIRES D'OUVERTURE : du Lundi ou Vendredi : 8 H CO - 12 H CO / 14 H CO - 18 H CO Le Somedi : contacter le point de vente ou le siège social



HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone: 04 42 84 44 88

Télécopie : 04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €


N°Siret : 34009000000035 - N.A.F : 2812Z RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091 N°Intracommunautaire : FR53340090000

N° EORI: FR34009000000035

	FACTURE	
NUMERO	DATE	REFERENCE
1502436	30/11/2016	0971/16

Référence commande : 20161114CAR01345

Suivant le devis n°2569



CARENES SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge

13008 MARSEILLE

Vos coordonnées : Code Client :CAR01345 N.I.I. : FR 84 31744212700013

Tél.: 04 91 72 00 60

Désignation	Quantit	Prix Unitaire	Montant Total
Commande client N°1570 Ref:20161114CAR01345 Date:14/11/2016 B.L. N°1707 Date:28/11/2016			
Travaux maintenance hydraulique sur chariot à sangle :	1,00	620,82	620,82
MAIN D'OEUVRE SUR SITE	3,00		
DEPLACEMENT SUR SITE AUBAGNE MARSEILLE	1,00		1
Analyse d'huile par comptage de particules	1,00		
CARTOUCHE HP 320-2 A10 A N P01	1,00	(1
FILTRE HYDRAULIQUE DH9001	1,00		
Compte-rendu d'intervention	1,00		1
Date de fin de réalisation des travaux : LE 29/11/2016	1,00		
1272			
MU			
- An All		1	
	Λ		
	//		
	11-12		1
			1
/~			
	Montants en	Euros	

Mode de règlement : A RECEPTION FACTURE Echéance : 30/11/2016

wontants en E	uros
Total H.T.	620,82
Total T.V.A. 20%	124,16
Total T.T.C.	744,98
Total règlement	0,00
Net à payer	744,98



Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA, www.artema-france.org.

Loi n°92.1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables comptant et sans escompte sauf mention expresse portée sur la facture.

Paiement en reteard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Conversed to 40 early Voir nos conditions de ventes ci-jointes. RIB FR76 1009 6185 6500 0246 3590 168 BIC CMCIFRPP CASENCE 13 SUAPA CANNE (13126)

2.1 Avon - 364 always des Chassânts

7.64 .04 42 65 77 77 - Fax 04 48 65 77 78

b-mail* contra 13@soutlecoup ir

AGENCE 84 : VEDENE (84270) A.A. Chalanger: -231, route de Morisier Tél. 04 86 16 01 00 - Fax 04 86 16 01 07 3-mail : contact04@soudecoup fr



FACTURE N° FC135814

16/11/2016

3959

CARENES SERVICES
PORT DE LA POINTE ROUGE

Spécialiste en matériel pour le soudage depuis 1955

13008 MARSEILLE

J. 38500 -	N. A. Chemier den Chassecon Print D. Ch. Joseph High College Hents : -1 98 42 65 77 76	LCR-NA	10/01/17	138,00	1330	00%	27,60	165,60 I	-
Aso.	restrictions and a	RÈGLEMENT	ÉCHÉANGI	AIOSTANT ILT.	Come	15	J. Bons	NET A PAVE	L. ER
						1			
									1
					/_				
			• -						
					5.				
				()	orlion				
					1				
EP017	MEULEUSE HITACHI 125			1		9,00	79,00	79,00	5
HS059	Commande client : CC062 MASQUE EASYWELD SPA		2016-	1	59	9,00	59,00	59,00	5
	BL Client : BC197401 : GIC	: 09/11/16							1
RTICLE		SIGNATION :: 09/11/16		OTÉ	PRIX U		PRIX UNIT. H.T. NET	MONTANT R.T	

111100

NAMOGLOU

RADIATEURS AUTO-INDUSTRIE 29, rue de Friedland 13006 MARSEILLE 35 04.91.79.67.27

AIRE DE COREMAGE, PUNT POIME PUICE 13008 MARSEILLE

 TVA intracommunaula.e. 10 07 WHIKE 20 16. RADIMUR GRUE PMSIEAU NOW 61400 MA 90/ SMC 90 RDIC

RÉGLEMENT pour le

Concrets the country over trainment and cliff

En cus de retard de palement, il sera applique des pénalités égales e trais fois le reur de l'agre a registrant le qu'une hidermité torolleure pour trais de reconvenuent de 40 € (Code de Commerce - Aracle turis) es à 0 euro municipal de 2 despire 26 des

EXLAIR - Etablissement ATEP ZAC de la Robole - CS 80393

100 rue Paul Langevin - 13799 Aix-en-Provence Cedex 03
Tél: 04 42 900 600 Fax: 04 42 900 601 Email: info@atep.biz







IBAN BNP. FR76 3000 4007 0600 0216 4734 002 / BIC BNPAFRPPIFN

SAS EXLAIR au capital de 1 866 840 € - FR 38 305 448 870 - SIRET 305 448 870 00033

Air comprimé - Azote - Air respirable - Energie mobile - Vide industriel - Réseaux industriels - Outillage pneumatique/BTP Location - Service Après-Vente - Contrat de maintenance - Installation et mise en groupe - Optimisation énergétique

Date	N° Client	N° Facture	Fol
12/10/2016	000338	AT100022/R16	1/1

CARENES SERVICES PLUS PORT DE LA POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE

www.atep.biz

N°TVA CEE: FR84317442127

FACTURE

	Description				PU NET	€ MT H.T. €	Т
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OR N° AT00046814/R du 16/09/2016 Devis N° 00016720 du 16/09/2016 V/Réf: MAIL DU 16/09 V/Téf: 04.91.72.00.60 V/Fax: 04.91.72.01 Intervention suivie par BOSCO ROGEI GA 111 No Id: 00001760 ATLAS COPCO Type: GA111 No Série: ARP760443 Compteur: 46328 REMPLACEMENT KIT FILTRES (AIR + I REMPLACEMENT KIT SEPARATEUR REVISION TETE D'ASPIRATION REMPLACEMENT COURROIES REVISION CLAPET A/R AIR REVISION VMP REMPLACEMENT LUBRIFIANT KIT FILTRES AIR/HUILE KIT SEPARATEUR D'HUILE KIT SOUPAPE DE DECHARGE KIT CLAPET ANTI-RETOUR KIT SOUPAPE MINI PRESSION HUILE RIF NDURANCE 5L COURROIE	HUILE + JOINTS)	9020	376			
2 2 1 1 1 1 1 1	MAIN D'OEUVRE DEPLACEMENT FRAIS DE PORT USINE PETITES FOURNITURES PRISE EN CHARGE 1 FORFAIT RECYCLAGE DES DECHETS						
1 1 1	DEPLACEMENT FRAIS DE PORT USINE PETITES FOURNITURES PRISE EN CHARGE 1	B			FORFAIT	Г 1.450,0	0 1
1 1 1 1	DEPLACEMENT FRAIS DE PORT USINE PETITES FOURNITURES PRISE EN CHARGE 1 FORFAIT RECYCLAGE DES DECHETS	NET HT	MONTANT TVA	% TVA	FORFAIT	Г 1.450,0	0 1
1 1 1 1	DEPLACEMENT FRAIS DE PORT USINE PETITES FOURNITURES PRISE EN CHARGE 1 FORFAIT RECYCLAGE DES DECHETS	NET HT 1.450,00	MONTANT TVA 290,00	% TVA 20,00		Г 1.450,0	0 1

Chèque au 10/12/2016 Règlement:

TVA ACQUITTEE SUR LES DEBITS

Pénalités en cas de retard de paiement égales au taux de la BCE majoré de dix points soit 0,030% par jour ainsi que 40€ forfaitaires conformément au décret no. 2012-1115 du 2 octobre 2012.

S.A.R.L. CADIF

SARL au Capital de 107 000 € 86 Rue des Technologies ZA Les Playes

83140 SIX FOURS LES PLAGES

04 94 10 25 15 04 94 30 28 91 Téléphone :

E-mail: infos@cadif.com Siret 35089616300028

APE: 4669B 89B565


Nº Intracom: FR75350896163

Référence client

CARENE ID TVA:

01000224 FR 84 317 442 127

Références



Page

1

CARENES SERVICES PLUS

PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Facture N°	Date	Représentant	Mode de règlement	Devise
160124510	30/09/2016	RANDY SANTELLI	CHQ A 30 JOURS FDM	EUROS

Référence	Désignation	Qte	P.U. HT	REM	P.U. Net	Montant HT
	BL N°: B160037676 du 02/09/2016 COMMANDE N°000521					
E004	FEUILLE NEOPRENE 65 SH CW EP : 4 mm 1 BANDE DE 400X5000	2.00	54.60	25%	40.95	81.90
PORT	PORT 18.00					
	BL N°: B160037734 du 07/09/2016 COMMANDE N°525					
AD1039B	PROFIL REF CAD 1039 BLANC	1.00	14.20	25%	10.65	10.65
ORT	PORT LA POSTE 8.00					
	VALIDITE DE L'OFFRE :31/12/2016 (Sauf variation importante des coûts matières)					
	SALUTATIONS RANDY SANTELLI					
	Smc 9020416					
	1+1			#	5	

Taux TVA	Montant HT	Port & Embal.	Frais fixes	Montant TVA
0.00	92.55	26.00	3.00	24.31

92.55 26.	00 3.00	24.31

Total HT Net		121.55
Total TVA		24.31
Total TTC		145.86
Net à payer	en EUROS	145.86

92.55

Total HT

Echéance Montant 31/10/2016 145.86

OMICILIATION BANCAIRE: C.I.C. LYONNAISE DE BANQUE VAR BAN: FR76 1009 6185 7400 0568 3930 184 -BIC: CMCIFRPP

ESERVES DE PROPIETE :

sus nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiment du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur r prix si elles ont déjà été revendues. (Loi du 12 mai 1980)



Sophonet

SOPHONET

7, Traverse Vallette

13009 MARSEILLE

CAPITAL: 55.705 Euros SIRET:318477569 00012

N° TRANSP

Tél.: 04 91 25 05 56

Identifiant TVA société: FR82318477569

SIREN: 318477569

Facture

Client	Date	N° Facture		
0367C	30/09/2016	F11-17341		

Tel: 04.91.72.00.60 Fax: 04.91.72.09.55

CARENE SERVICE

PORT POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Agence:.SOPHONET

Nature	TVA 20%	Total
Base	221,60	221,60
Taux	20,00	
Montant	44,32	44.32
Total	265,92	44,32 265,92

Chèque


Echéance: A régier :

31/10/2016 265,92

Inc 9020425

Net à payer : 265,92 €

ARTICLE	DESIGNATION	UV	QUANTITE	Prix brut	Rem	Prix net	Montant	TVA
	CARENE SERVICE PORT POINTE ROUGE 13008 MARSEILLE	A carbo carbon transfer				The state of the s		-
	BL n° BL1-94848 du 06/09/2016			- 1				1
	Bon n° 183423 du 06/09/2016 enlevé	1	1	1				1
ondul0001	ONDUCHAPE 40 TV/TH ALU NATUREL 1MX10 M enlevé le 06/09/2016	UNITE	2,000	100,57		100,57	201,14	1
	BL n° BL1-94966 du 09/09/2016	-	1			1		1
	Bon n° 183648 du 09/09/2016 enlevé	1	1					
090285	VERNIS ANTAC 5 LITRES enlevé le 09/09/2016	UNITE	1,000	20,46		20,46	20,46	1



C G. DE VTE. Nos tarifs ne constituent pas une offre et peuvent être modifiés ss préavis. Nos fact, sont établies conformémt aux tarifs en vigueur au mmt de la livrais...CLSES DE RES. DE PROPR... Conf. à la loi 80.335 du 12/05/80, nous nous réserv. la propriété des pdts et mses, jusqu'au paiemt de l'intégralité du prix et de ses access. En cas de non paiemt total ou partiel du prix à l'échéance, de convent" expresses, nous réserv. la faculté, se formalité, de reprendre matériell, possess" de ces pots pu mises, à vos frais, risques et périls. CLSES DE JURID" La jurid du TC de Marseille est seule admise en cas de contestat ".

-	ADI	B IF	OF	DIL	OF
C	ARE	NE	SE	HV	UL

Client	Date	N° Facture	Net à payer
0367C	30/09/2016	F11-17341	265,92€

PONTS ELEVATEURS - COMPRESSEURS - NETTOYEURS HAUTE PRESSION - MATÉRIELS DE GARAGE



1609002

VENTE / DÉPANNAGE / ENTRETIEN

860 route de la légion 13400 AUBAGNE Tél : 06 74 13 09 88 E-mail: thomas@mecapont.fr N°SIRET : 817 742 190 00017 TVA : FR 67 817742190 Code NAF : 4669B

CARENES SERVICES

Port Pointe Rouge 13008 MARSEILLE

FACTURE N°: F1608150 Client Nº 13B08 Date: 25/08/16 Coût unitaire brut R % Coût unitaire net HT Qté Description Interventions du 04/07/2016 et du 25/08/2016 sur les deux machines haute pression. Intervention du 04/07/2016 : Pompe du bas 5 56 280,00 € Démontage de la pompe HP du support - Remplacement des clapets + joints d'étanchéité des pistons Remplacement des courroies Création d'une patte permettant le réglage de la tension des courroies Réglage de by-pass Intervention du 25/08/2016 : Pompe du haut 56 224,00 € - Démontage et transport de la pompe à l'atelier pour effectuer les réparations - Remplacement des clapets + joints d'étanchéité des pistons - Remplacement d'un piston céramique fissuré - Livraison de la pompe - Remplacement et réglage de la tension des courroies - Remplacement du pistolet et de la lance - Démontage de la rotabuse + remise en état d'une rotabuse avec les deux présentes Prévoir le remplacement de la rotabuse. Fournitures: - Kit clapet (pièces d'origine) 17,29 207,48 € (pièces d'origine) 27,97 167,82 € - Kit de joint pompe 30,7 30,70 € - Piston en céramique (pièces d'origine) 94,80 € - Courroies trapézoidales (pièces d'origine) 15,8 - Pistolet HP 54,24 54,24 € - Lance 11,17 11,17€ 20,00€ 20 - Divers 25 25,00 € - Participation aux frais de port et d'emballage

Mode de règlement : à réception de la facture

eryé suc 90

TOTAL NET HT: 1 115,21 €

TVA 20%: 223,04 €

TOTAL TTC: 1 338,25 €

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT

Clause de réserve de propriété. En application de la loi du 12 mai 1930 et par dérogation à l'article 1583 du code civil, la propriété des lournitures désignées dans la présente lacture ne sara transférée qu'après l'entier paiement du prix. Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Thomas MATHIEU



Capital: € 22 867,35

421 206 251 RCS Roubaix - Tourcoing APE: 4669B - Code T.V.A: FR 56 421 206 251

INNOTEC TRUCKS FRANCE S.A.R.L

ITF S.A.R.L B.P. 40007

59559 COMINES cedex

Tél.Nº:03.20.28.92.71

Fax.Nº:03.20.28.63.61

E-mail: info@innotec-france.com Internet: www.innotec-france.com

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE

13008

MARSEILLE

Adresse de livraison:

Code atelier:

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE

13008

MARSEILLE

Adresse de facturation :

Code vendeur: COMTE Nathalie

Code fournisseur: CO014197

Facture

N° clie	nt: C0014197	N° cde:	N° bon: B1603106	Nº Facture :	F6IT02802	Date: 22/08/20	016
Qte	Code Article		Désignation		Prix Un. Net	Montant HT	TVA
1	0311189999	MULTI SPRAY 1000 LUBRIFIANT MULTI			12,17 €	12,17 €	3

TVA	A (Sur les déb	its)
CODE	TAUX	MONTANT
3	20,00 %	2,43 €

Total HT Total TVA Total TTC	12,17 € 2,43 €
	14,60 €
LCR 30 jours FIN DE MOIS	

Echéance le 30/09/2016

Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible. - Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible. - Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible. - Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible. - Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible. - Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service Fournitures . - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau flexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service Fournitures - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. - Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Ournitures - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Fournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. - Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Fournitures - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Fournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Fournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Mise en service - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 11	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 11.43 26 29 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43 20 11.43	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 20 6,23 11	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11.43 26 27 6.23 11.43	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11.43 26 27 6.23 11.43	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11.43 26 27 6.23 11.43	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 29 20 11.43	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 29 20 11.43	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 29 20 11.43	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 30 31 31 31 32 33 34 34 34 34 35 36 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 28 4	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 30 11 20 31 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	escription dervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 28 4	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 30 11 20 31 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	escription dervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 28 4	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 30 11 20 31 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	escription dervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 28 4	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 30 11 20 31 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	escription dervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Dermitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 11 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Dournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Dermitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 11 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Dournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Dermitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 11 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Dournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 11	ascription tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe de service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible avec embouts All All All All All All All All All Al
tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 11	ascription tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe de service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible avec embouts All All All All All All All All All Al
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Dermitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 11 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Dournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 28 4	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 30 11 20 31 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	escription dervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 28 4	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 30 11 20 31 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	escription dervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 28 4	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 30 11 20 31 31 31 32 32 33 34 34 35 36 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30	escription dervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 29 20 11.43	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 20 6,23 11	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Fournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Plexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 23 11,43 26: 28 29 6,23 11	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Fournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Mise en service - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 11	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible dé dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Mise en service - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Pouilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Tournitures - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 28 29 20 20 21 21 21 22 23 24 26 26 29 20 20 21 21 21 22 23 24 26 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible dé dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Cournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 28 29 20 11.43 26 21 22 28 21 20 20 21 21 22 23 24 26 26 29 20 20 21 21 22 23 24 26 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 26 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible dé dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Cournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 28 29 20 11.43 26 21 22 28 21 20 20 21 21 22 23 24 26 26 29 20 20 21 21 22 23 24 26 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 26 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible dé dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Mise en service - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Pouilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Tournitures - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 28 29 20 20 21 21 21 22 23 24 26 26 29 20 20 21 21 21 22 23 24 26 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible dé dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Mise en service - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Pouilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts - Mise en place du flexible - Raccordement au réseau - Test - Mise en service - Tournitures - Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 - Douilles DN13 - Nipple DN13 3/4FBSP 20 11.43 26 27 28 28 29 20 20 21 21 21 22 23 24 26 26 29 20 20 21 21 21 22 23 24 26 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 28 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Pescription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 6,23 11	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe du flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 262 19 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Deurnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 40 11 20 11 20 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Qué Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Dermitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 2 6,23 12	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP 28 11,43 26 27 28 29 11 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ascription tervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Derunitures. Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13 Nipple DN13 3/4FBSP Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en service 23 11,43 262 2,28 4 12
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Dermitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durnitures : Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13	escription Itervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Dépurpitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Durmitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Description de flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts All 1,43 26. 27. 28. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	escription Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de sertissage d'un flexible Raccordement au réseau Test Diurnitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service ournitures . Flexible double tresse 400 bars renforcé DN13 Douilles DN13	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible Raccordement au réseau Test Mise en service Découpe de service Décou
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible ayec embouts Mise en place du flexible	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré - Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré Découpe et sertissage d'un flexible avec embouts Mise en place du flexible
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible. Enlèvement du flexible détérioré	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible Enlèvement du flexible détérioré	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible. Enlèvement du flexible détérioré
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible.	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible.	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible.
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible.	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau lexible.	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau exible.
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. - Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture. Mise en place du flexible de dépannage en surface le temps de faire un nouveau
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture.	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP - Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture.	Description Intervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP Section de flexible entre la borne portail d'entrée et les étages côté clôture.
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP	Description Oté Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau. - Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP	- Recherche de la section de flexible endommagé sur le réseau HP	Description Oté Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau.		Description Oté Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne ne other description du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau.
	ntervention du 05/07/2016 sur le réseau haute pression suite à une fuite d'eau.	Description Qté Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
	ntervention du 05/07/2016 sur le réseau heute pression suite à une fuite d'eau	Description Qté Coût unitaire brut R % Coût unitaire ne
DOUT ON THE PROPERTY OF THE PR		
	Description Out Contrustate brut D of Contrustates	ACTURE N°: F1607120 Client N° 13808 Date: 30/07/16
FACTURE N°: F1607120 Client N° 13B08 Date: 30/07/16	-ACTURE N° : P100/120 Cilent N° 13808 Date : 30/07/16	LIGHTIGHT HIGHER PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

Clause de réserve de propriété En application de la loi du 12 mar 1980 et par dérogation à l'article 1593 du code civil, la propriété des fournitures désignées dans la présente facture ne sara transférée qu'après l'entier paierment du prix. Tout professionnel en situation de retard de paierment devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros

Thomas MATHIEU

*+> ELEVATEURS - COMPRESSEURS - NETTOYEURS HAUTE PRESSION - MATÉRIELS DE GARAGI



1607077

VENTE / DÉPANNAGE / ENTRETIEN

860 route de la légion 13400 AUBAGNE Tél : 06 74 13 09 88 E-mail: thomas@mecapont.fr N*SIRET : 817 742 190 00017 TVA : FR 67 817742190 Code NAF : 4669B CARENES SERVICES

Port Pointe Rouge 13008 MARSEILLE

FACTURE N°: F1607180 Client Nº 13B08 Date: 30/07/16 Coût unitaire brut R % Coût unitaire net HT Interventions du 07/06/2016 et du 18/07/2016 sur le nettoyeur haute pression. Intervention du 07/06/2016 : Les deux machines ne fonctionnent pas en simultané 2,5 56 140,00 € - Recherche de panne - Défaut sur une connexion électrique BNP 655678 - Remise en état de la connexion Le pressostat réglable est défectueux Réglage du pressostat Prévoir le remplacement du pressostat réglable Intervention du 18/07/2016: 56 112,00 € - Démontage du pressostat défectueux Modification du raccordement Mise en place et raccordement du nouveau pressostat Réglage du pressostat - Test - Mise en service Fournitures : 21 298,00 € - XMLB300E - Pressostat 300bar réglable 2 298 - Coude 90° 3/8 HP 10,4 10,40 € 4,10 € - Union MG 3/8 HP 4,1 TOTAL NET HT: 564,50 € Mode de règlement : à réception de la facture TVA 20%: 112,90 €


Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT

Clause de réserve de propriété. En application de la lot du 12 mer 1980 et per dérogation à l'article 1583 du code civil, la propriété des fournitures désignées dans la présente facture ne sera transférée qu'après l'entier paiement du prix. Tout professionnel en satusion de retaird de peiement devient de plen droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfisitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Thomas MATHIEU

677,40 €

TOTAL TTC:



WilTec Wildanger Technik GmbH, Konigsbenden 12, D-52249 Eschweiler

SA CARENES SERVICES Plus Carenes services NOUVEAU PORT DE LA POIN RO 13008 MARSEILLE 8EME FRANCE

Invoice / Delivery note

Invoice number

90677151

Invoice date

14.07.2016

Customer ID VAT number

609767 FR84317442127

Delivery note / date Order number / date 816133750 / 14.07.2016

137032 / 13.07.2016

Reference / date

AWF110300 / 13.07.2016

Incoterm

EXW

Gross weight Net weight

Tax free according to §6a UStG

Page 1 of 1

#	Item nr.	Name	Quantit	Unit price in EUR (net)	Discour %	Total price EUR (net)	VAT 19%	Amount EUR (gross)
1	50740	Handpumpe / Faßpume fur Diesel- Heizol	1	13.49	0	13.49	0	13.49
2	FRACHT	Fracht- und Verpackungskosten	1	8.39	0	8.39	0	8,39
3	Z200	Zahlartenaufschlag	1	0.44	0	0.44	0	0.44

Invoice amount EUR:

22.32

22.32

Term of payment: paypal

Shipping method: dhl_dhl

Address for delivery: carenes Services Plus Plus Carenes services, Port de la pointe rouge, aire de carenage, 13008 MARSEILLE, FRANCE

Save 10%* on your next order!

Promotion Code:

RE2-SFZ2-TN7W-F

Valid 90 days from the date of the invoice. www.wiltec.de, www.teichtip.de, www.aoyue.eu

*Not available in conjunction with other discounts.

The service is rendered on the day the voucher/form is issued.

For complaints, returns or damaged items use our return procedure: http://shop.wiltec.info/rma

Our General Terms and Conditions apply to our customers. The goods shall remain our property until full payment is made. Congre 60 Chartie

HYDRO SAFE s.a.s

179, RUE DE LA MAIRE* ZI LES PALUDS - BP 1132

13782 AUBAGNE CEDEX

Téléphone: 04 42 84 44 88

Télécopie :

04 42 72 68 70

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €

N°Siret: 34009000000035 - N.A.F: 2812Z RCS MARSEILLE B340090000 - 1987B00091 N°Intracommunautaire : FR53340090000 N° EORI : FR3400900000035

CARENES	SERVICES

Port de Plaisance de Pointe Rouge

13008 MARSEILLE

	FACTURE	
NUMERO	DATE	REFERENCE
1501843	10/06/2016	0422/16

Référence commande : V/CDE PAR TELECOPIE DU 24/05/2016

Suivant le devis n°1801

Vos coordonnées : Code Client : CAR01345 N.I.I.: FR 84 31744212700013

Tél.: 04 91 72 00 60

Quantit	Prix Unitaire	Montant Total
1,00 8,00 1,00 1,00 1,00		960,00
	8,00 1,00 1,00 1,00	8,00 1,00 1,00 1,00

	Total 1.V.A. 20%	
	Total T.T.C.	
Mode de réglement : A RECEPTION FACTURE Echéance : 10/06/2016	Total règlement	

Nos conditions de ventes sont celles d'ARTEMA www.artema-france.org.

Loi n°92.1442 du 31.12.92 : Nos factures sont payables complant et sans escompte squf montion expresse portée sur la facture

Palement en retard : une pénalité de 3 fois le taux légal pourra être appliquée à compter de la date d'échéance ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Voir nos conditions de ventes ci-jointes.

Total H.T.

Net à payer

960,00 192,00 1 152,00

0,00

1 152,00

Montants en Euros

PONTS ELEVATEURS - COMPRESSEURS - NETTOYEURS HAUTE PRESSION - MATÉRIELS DE GARAGE



1605052

VENTE / DÉPANNAGE / ENTRETIEN

860 route de la légion 13400 AUBAGNE Tél : 06 74 13 09 88

E-mail: thomas@mecapont.fr N*SIRET: 817 742 190 00017 TVA: FR 67 817742190 Code NAF: 4669B

CARENES SERVICES

Port Pointe Rouge 13008 MARSEILLE

Téléphone : E-mail :

FACTURE N°: F1605210

Client Nº 13B08

Date: 28/05/16

Description	Qté C	oût unitaire brut R	% Coût unitaire net H
ntervention du 18/05/2015 concernant le remplacement d'une longueur de flexible			
sur un enrouleur haute pression ainsi qu'une longueur de secours supplémentaire.		10	
Recherche du dysfonctionne des machine haute pression.	1.1		
		1	4
- Démontage du flexible détérioré sur l'enrouleur haute pression			
- Coupe et sertissage de deux longueurs de 30m en flexible ∅10		1	
- Mise en place d'une longueur sur l'enrouleur	1	1	
- Rangement de la longueur de secours			
		1	
Les machines haute pression ne s'arrêt pas			
- Recherche de panne	7 /	1	
- Démontage du pressostat réglable		1	
- Le pressostat est remplie d'eau, les connectiques sont HS		1	
- Remise en état non satisfaisante Prévoir le remplacement du pressos	tat		
ournitures :			
- Flexible double tresse Ø10 pour enrouleur	60	7,77	466,20
- Douille à sertir 1/2	4	2,26	9,04
- Nipple à sertir ∅10 1/2 coudé 45°	2	10,5	21,00
- Nipple à sertir ∅10 3/8	2	4,15	8,30
ALCO.			
Main d'œuvre :	2,5	56	140,00
COXXX			
			3
		1	
100/00/		//	
Out /		12	
	-		
1			
			114
Mode de règlement : à réception de la facture		TOTAL NET H	T: 644,54
//		TVA 209	6: 128,91
ν		TOTAL TTO	773.45

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de EURL MECA PONT

Clause de réserve de propriété En application de la loi du 12 mai 1980 et par dérogation à l'erticle 1583 du code civil, la propriété des fournitures désignées dans la présente facture ne sera transférée qu'après l'entièr paiement du prix. Tout professionnel en situation de retard de peiement devient de plain droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaiteire pour frais de recouvrement de 40 euros.

VENTE - INSTALLATION - MAINTENANCE

S1 C 9020317

773,45 €

TOTAL TTC:

1605041

PRESSIRESSORT La Fourragère

7, Boulevard Bel-Air

MARSEILLE

13012

FACTURE

Date 27/05/16

Page

Tél: 04 91 89 97 87 Fax: 04 91 89 88 45

FCT 16052619

CARENES SERVICES

Port de la Pointe Rouge Aire de Carenage Service comptabilité


N/Réf:	160523101
V/Réf:	BPA 24/05/16
Client :	0010

MODE DE REGLEMENT	ECHEANCE	N/id CEE :	FR 84 500 122 130	
Chèque à l'enlèvement	27/05/16	V/id CEE :	FR 84 317 442 127	

DESIGNATION	Qté	P.U. HT	% REM	REMISE HT	MONTANT HT
Ressort de compression Matière: Acier C Fil : 35/10 mm Diamètre extérieur: 18,5±0,5mm Hauteur libre : 44 mm 8,25 spires totales Extrémitées rapprochées et meulées Sens : Droite	12	11,00 €			132,00 €
Ressort de compression tronconique Matière: Acier C Fil : 9/10 mm Diamètre extérieur aux extrémités : 15 mm Diamètre extérieur au centre : 10 mm Hauteur libre : 13 mm 5 spires totales Extrémitées rapprochées et non meulées Sens : Gauche	10	23,34 €			233,40 €
Enlèvement par vos soins	Me	SA	9	02020	19

NET A PAYER	TE	ACOMPT	TOTAL TTC	TAUX	TO	%TVA	MT T.V.A.	Port	Part.	REMISE	BASES HT
438,48	€		438,48 €	365,40 €	H.T. :	/	73,08 €	- €		Tx:	365,40 €

Clause de réserve de propriété : En application de la loi 80-335 du 12 mai 1980, le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet et effectif du prix. Pas d'escompte pour paiement anticipé



Port de la pointe rouge

FACTURE N° FC/09589

13008 MARSEILLE

Num TVA: 15 445 283 351 Tél. 04 96 14 02 06

Fax 04 91 72 60 73

Email: contact@locabato.fr

CARENES SERVICES

PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

TVA Intracom:

Nos réf. :

Compte: 03000011

Le: 31/03/2016

Page 1 / 1

Quantité	P.U. TTC	Remise		
		ITOTTIOG	Montant TTC	TVA
1	6,80	15 %	5,78	6
) 1 whi	122,00	15 %	103,70	6
1				
	-	2024	,U	
	1 ali	uli 1	uli	1 122,00 15% 103,70

Montant HT	TVA	Montant TVA	Code
91,23	20,00	X 18,25	6
91,23		18,25	

Brut TTC	109,48	Net Hors TVA	91,23
Remise %		T.T.C	109,48
Escompte %			109,40
Frais de port		Acompte	
Ecotaxe		NET A PAYER	109,48€

Réglement Chèque à réception au 31/03/2016

Reserve de propinées. De ponvention ero esse les marchandises fournies restators notre propinées pusous, danner pour de leur parfait palement deci conformément au l'aprime de la voirnir pour de leur parfait palement antique en conformément au l'aprime de la calebon pre l'indicate de la calebon pre l'aprime de la calebon pre l'indicate de la calebon pre l'aprime de la calebon pre l'indicate de la calebon pre l'aprime de la calebon pre l'indicate de la calebon pre l'aprime de la calebon pre l'indicate de la calebon pre l'aprime de la calebon pre l'indicate de la calebon pre l'aprime de la calebon pre l'aprime

A.SEDING

1603033

Nous joindre:

Adressez toute correspondance à :

MPI SASU CS 50010 06214 MANDELIEU Cedex

relationelient@massa.fr. aFax:04.92.19.55.43

T.V.A. Intracommunautaire :

Vendeur: FR 40 421 120 239

Identification :

M.P.I. SASU au capital de 358255 euros Allée M. Bellonte - Z.I. Les Tourrades 06210 MANDELIEU RCS CANNES B421 120 239 132071

CARENES SERVICES PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE 08

FACTURE N° 21610976 du 31/03/2016

Etablie en Euros et tenant lieu de relevé.

P.U.B. HT Remise P.U.N. HT Livr.: 04/03/2016 Commande : Véhicule : PORTE BATEAU KMs BT 202003 03/03/16 CHANGEMENT PNEU FOURNI PAR CLIENT \$295644 \$9 991185 CH ETG 20 -14.5 TR15 BTE 1.00 52.48 52,48 52.48 S295644 29 927505 HEURE DE MO TECHNICIEN GC AU TPS PASSE 2,00 76.50 76,50 153.00 DEPANNAGE A LA POINTE ROUGE Le défaut de paiement à la date prévue entrainera la facturation de pénalités de retard aux taux de 15% ainsi qu'une indemnité ! Notre RIB a changé. Tous vos règlements sont désormais forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros. ATTENTION à adresser sur le compte : 30004 00642 00010186251 57 IBAN : FR76 3000 4006 4200 0101 8625 157 don't do rostif (2) 20,0 % TOTAL

(2) 20,0 % TOTAL

Base HT 205,48 TOTAL A PAYER

TVA 41,10 246,58

Règlement Domiciliation

Mode:

RIB M

(03) CHEQUE 30 JOURS LE 15

Cheance:

30004

RIB MPI - BNP PARIBAS MOSELLE ENTREPRISE 30004 00642 00010186251 57

IBAN:FR76 3000 4006 4200 0101 8625 157

246.58 LE 15/05/2016 BIC:BNPAFRPPXXX

Voir une conditions de ventes et plus particulièrement la Clause de réserve de Propriété au verso

255 euros-RCS CANNES B421 120 239

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

mprimées au verso de ce document.

Siège Social:

ZI CAP 18 Voie D N°24 73 rue de l'Evangile **75886 Paris cedex 18**

Tél: (33) 01 46 07 83 72 Fax: (33) 01 40 36 17 45

contact@godet.fr

ZI de la gare Le Trémolois **21260 Selong**ey

Tél : (33) 03 80 95 02 59 Fax : (33) 03 80 95 01 46 commercial@godet.fr 1 rue Thomas Edison 44600 Saint Nazaire Tél : (33) 02 40 24 71 82

Fax : (33) 09 81 40 41 58 ouest@godet.fr

Facture client nº 179534

Code Client: 430855

Date: 31/03/2016

Adresse de livraison :

CARENES SERVICES PLUS SA PORT DE LA POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE

13008 MARSEILLE FRANCE

V/réf : CHARLES 30/03/2016 N/réf : GODET SELONGEY

CARENES SERVICES PLUS SA

PORT DE LA POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE

13008 MARSEILLE FRANCE

Livraison SELONGEY

DPD

999:CIG Selongey

Bouchra LRHROUR

N° TVA: FR 84 317442127

N° FAX: 04 91 72 09 55

Référence	Désignation	Qté	Unité	P.U. Brut	Rem%	P.U. Net	Montant
11)	Livraison client n° 175963 du 31/03/2016 CHARLES						
	A l'attention de Charles						
	Câble galva 14mm 7x19 - LU 25M						
	avec 1 BM à 1 extrémitié et 1 coupe						
	à chaud de l'autre	1					
	Rupture mini = 112 KN						
CABAV194	CABLE GALVA 14mm 7x19	25,00	М	3,210		3,210	80,2
	1770N/mm²	1/-7-				40000	
LBCL014	BOUCLE MANCHONNEE /CABLE 14mm	1,00	UNI	8,260		8,260	8,2
PORT	Transport et emballage (60+)					1	18,00
					3		
	grue C	hout	100		1		
4	2 me c	~ cuc					
					1		

Domiciliation bancaire	Echéance	Règlement	Montant	TOTA	AUX
CREDIT AGRICOLE BOURGOGNE 11006 21052 52130917585 09 IBAN FR76 1100 6210 5252 1309 1758 509 BIC: AGRIFRPP810	30/04/16	LCR acceptée	127,81	Total H.T. ESCOMPTE: REMISE: Port et frais: Total Net H.T. T.V.A. 20,00 % Total T.T.C.	88,51 € 0,00 % 0,00 € 18,00 € 106,51 € 21,30 € >
				Acompte : Net à Payer :	0,00 € 127,81 €

Conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980, nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet du prix et ce quelle que soit la date de livraison.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits sera réalisé dès livraison et réception desdits produits.

Conformément à l'article L-441-6 du code de commerce, des pénalités de retard, au taux de 15% annuels, sont dues défaut de réglement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture Indemnité forfaire de recouvrement : 40 €

1603057

FACTURE

258,00

S.A.S au capital de 822.746,64 €

1275, Rue Jean Perrin Pôle d'activités Aix les Milles B.P 90243

13797 Aix en Provence Cedex 3

Tél.: 04 42 39 60 30 Télécopie: 04 42 39 45 50 RCS: 390 252 203 Aix

SIRET: 390 252 203 00042 - APE: 4672 Z N° Identification TVA: FR 86 390 252 203

BPPC PME Aix-Berre: IBAN: FR76 1460 7000 6066 0214 5150 928

TUBE GALVA 70X70X4

BIC: CCBPFRPPMAR

CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

3

86,00

PAGE N°

104319

CODE CLIENT	C1852	MODE DE REG	GLEMENT		ECHEANCE
NUMÉRO DATE CÖMMERCIAL	771993 29-03-16 PETER GILLES	L.C.R.	3	51,95	30-04-16
Code Article	Désignation	Quantité	Prix Unitaire Hors Taxes	Remise	Montant H.T
===== B.L.	No 703308 du 11-03-16				

Pour Jabanail

MONTANT H.T MONTANT T.V.A BASE H.T TAUX **ESCOMPTE** FPARDIVERS 293,29 32,00 NET Á PAYER 293,29 20 58,66 3,29 ACOMPTE EUR 351,95

IGENCE 13: GARDANNE (13120) Z.I. Avon - 324, chemin des Chasséens Tél. 04 42 65 77 77 - Fax 04 42 65 77 78 -mail: contact13@soudecoup.fr

GENCE 84: VEDENE (84270)

.A. Chalançon - 231, route de Morières Tél. 04 86 16 01 00 - Fax 04 86 16 01 01 -mail: contact84@soudecoup.fr



FACTURE N° FC126761 du 24/02/2016 N° Client :

3959

CARENES SERVICES PORT DE LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

Spécialiste en matériel pour le soudage depuis 1955

CODE ARTICLE	DÉS	SIGNATION	/	QTÉ	PRIX UNIT. H.T.	PRIX UNIT. H.T. NET	MONTANT H.T.	Code T.V.A
ARC002	BL Client : BC184721 : GIC Commande client : CC056 INVERTER PROARC 160 C N°123CO110937100439680	188 : GIC COMPLET		1	191,50	191,50	191,50	5
RECY1	CONTRIBUTION RECYCLA			1	7,50	7,50	7,50	5
					1			
				J				
Adı	esse de règlement :	RÈGLEMENT	ÉCHÉANCE	MONTANT H.T.	Code Taux	V.A. Montant	NET À PAYE	R
1: Co	324, chemin des Chasséens 3120 GARDANNE mptabilité Clients : 41. : 04 42 65 77 76	LCR-NA	10/04/16	199,00	5 20,00%	39,80	/	EUR

Fax: 04 84 49 04 19

comptaclients@soudecoup.fr

IBAN: FR76 30003 01269 00067105000 84 BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

En cas de litige, le Tribunal de Marseille sera seul compétent. Aucun escompte n'est dû en cas de règlement anticipé
Pénalité de relard : 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de facturation.
RÉSERVE DE PROPRIETÉ. Conformément a la foi 80-335 du 12 mai 1980. Is transfert de propriété des marchandises vendues aux conditions.
Page 1/1

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

L'ECHELLE EUROPEENNE RUE FRANCOIS DUMOURIEZ ALLEE DE LA TOURELLE

13127

VITROLLES

04 42 41 00 00 04 42 41 00 10

ecgp@wanadoo.fr

www.echelle-europeenne.com WEB

SOUMARD BRUNO Livré à

10 RUE CLAUDE DEBUSSY LOT BORIES

13340 ROGNAC CARENES SERVICES

PORT DE PLAISANCE DE PTE ROUGE

13008

MARSEILLE 8EME ARRONDISSE

Reçu au Contrôle de légalité le 02 mai 2018

4601037

acture

Page 1 te Numéro pièce Client Votre référence Commercial 038 3/01/2016 C0037802 OFFRE 020 CHRISTOPHE BACON 26901392

ence	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Remise	Montant	Nomenclature douane	Poids
	Bon de livraison nº 26900300						
06591	EE7762604 ESCABEAU 1X4	2,000	91,000		182,00		32,800
006595	EE7762608 ESCABEAU 1X8	2,000	158,000		-316,00		32,800
706564	EE7761108 ECHELLE SIMPLE 1X8	2,000	59,000		118,00		32,800
)6565	EE7761110 ECHELLE SIMPLE 1X10	1,000	66,000		66,00	1	16,400
006567	EE7761114 ECHELLE SIMPLE 1X14	1,000	100,000		100,00		16,400
	Total Bon de livraison	782,00					

ATTENTION NOUVEAU RIB

POUR ETRE LIBERATOIRE LE REGLEMENT DE CETTE FACTURE DOIT ETRE EFFECTUE À L'ORDRE DE : 3NP PARIBAS FACTOR 51, Bd des Dames 13345 Marseille Cedex 20 FAX: 0491396410 SUR LE COMPTE JAN N° FR76 1802 0000 0113 8687 0000 005 BIC: BNPCFR21XXX QUI LE RECOIT PAR SUBROGATION DANS LE CADRE D'UN CONTRAT D'AFFACTURAGE, BNP PARIBAS FACTOR DEVRA ETRE AVISE DE TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS OU RECLAMATIONS

IEQUE A 45 JOURS NET

s d'escompte pour palement comptant. t retard de paiement entraîne une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal (art. L. 441-6 al.11 du Code du Commerce) ainsi que d'une indemnité forfaitaire

r frais de recouvrement de 40 euros (art. D. 441-5 du Code du Commerce). Toute marchandise vendue demeure notre propriété jusqu'au complet paiement par neteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (loi du 12 mai 1980). La présente

04/03/16

mmande est soumise aux conditions générales reproduites au verso. Après en avoir pris connaissance, l'acquéreur déclare les accepter sans réserve.

ditions de paiement accordées sous réserve d'acceptation de votre dossier par notre assurance crédit. Total HT % esc. Escompte T.T.C. Eco-contribution Base T.V.A Montant T.V.A Taux 782,00 0 *****938,40 FUR 782,00 20,00 156,40 Acompte ORT SUR VENTES 20,00 **EUR** 20,00 Net a payer **EUR** 938,40



ANNEXE 2

- RAPPORT DES VISITES DE CONTROLES 2016



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

2 / 16

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES Prescriptions applicables aux utilisateurs

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Les vérifications des équipements de travail doivent être effectuées par des personnes qualifiées, compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail et connaissant les dispositions réglementaires afférentes (article R.4323-24 du Code du travail) et ayant l'expérience du métier de vérificateur, en particulier une pratique habituelle de celui-ci.

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

Les équipements de travail servant au levage de charges, de postes de travail ou au transport en élévation des personnes, utilisés dans les établissements visés à l'article L.4111-1 à L.4111-3 du Code du Travail ainsi que ceux utilisés dans les mines et carrières et leurs dépendances visées par le RèglementGénéral des Industries Extractives, sont soumis respectivement, en matière de vérification, aux dispositions des arrêtés du 01 mars 2004 et du 30 novembre 2001 qui prescrivent les vérifications suivantes :

Vérification avant mise ou remise en service

Les appareils de levage mus mécaniquement ou par la force humaine et les accessoires de levage doivent faire l'objet de tout ou partie des examens et essais suivants, lors de leur mise 1) ou remise 2*) en service :

EXAMENS ET ESSAIS	CIRCONSTANCES IMPOSANT DES EXAMENS OU ESSAIS
examen d'adéquation examen de montage et d'installation essais de fonctionnement examen de l'état de conservation épreuves statiques et dynamiques	 lors de la mise en service dans l'établissement (neuf, occasion ou location) lors d'un changement, de site d'utilisation, de configuration, de conditions d'utilisation sur un même site à la suite d'un démontage suivi d'un remontage après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant un organe essentiel à la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel

Toutefois, les appareils soumis à des changements de site d'utilisation et ne nécessitant pas l'aménagement de supports particuliers sont dispensés de la vérification prévue au cas 2a) ci-dessus, à condition d'avoir fait l'objet, dans cette configuration, des examens et essais de mise en service du cas 1) ci-dessus et, depuis moins de six mois, de la vérification générale périodique.

Nota: Les épreuves permettent de s'assurer expérimentalement de l'absence d'anomalie préjudiciable à la solidité et/ou à la stabilité. A défaut de présentation des documents prévus par l'arrêté du 01 mars 2004, sans avis formalisé du chef d'établissement, les épreuves sont réalisées conformément aux dispositions du contrat, dans les conditions prévues par le fabricant et à défaut dans les conditions définies par les textes de références. Le vérificateur ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués par les épreuves à l'appareil ou à son support. L'examen de montage et d'installation est limité aux éléments assemblés sur le site d'utilisation et réalisé sur la base des informations contenues dans la notice d'instructions du fabricant.

Vérification générale périodique

Les appareils et les accessoires de levage doivent faire l'objet de vérifications générales à périodicité annuelle. Toutefois, cette périodicité est :

- Semestrielle pour les appareils listés au II et III de l'article 20 de l'arrêté du 01 mars 2004, les appareils mus par une énergie autre que la force humaine et utilisés pour le transport des personnes ou le déplacement en élévation des postes de travail.
- Trimestrielle pour les appareils mus par la force humaine et utilisés pour le déplacement en élévation des postes de travail.

Ces vérifications comprennent l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement.

MACHINES ET ENGINS DE TERRASSEMENT A CONDUCTEURS PORTES

Vérification générale périodique

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié ou de l'arrêté du 24 juin 1993, les machines et engins de terrassement définis par ces textes doivent faire l'objet de vérifications générales à périodicité trimestrielle ou annuelle selon le cas, qui comprennent l'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement. Tous les équipements de travail doivent être réglés, entretenus et vérifiés régulièrement de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans le cadre de l'obligation générale de sécurité (article L.4321-1 du Code du travail).

AUTRES EQUIPEMENTS

ASCENSEURS, MONTE-CHARGES ET ELEVATEURS DE PERSONNE DONT LA VITESSE N'EXCEDE PAS 0,15 m/s

L'article R.125-2-4 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit un contrôle technique des ascenseurs au moins tous les cinq ans. L'arrêté du 29 décembre 2010 prescrit une vérification annuelle des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes. La vérification, fonctionnement compris, des ascenseurs doit être effectuée par un organisme agréé, tous les cinq ans et après transformation importante, dans les établissements recevant du public. Le fonctionnement des ascenseurs installés dans des immeubles de grande hauteur (IGH) doit être vérifié, par un organisme agréé tous les 6 mois pour les appareils équipés de dispositifs d'appel prioritaire et tous les ans pour ceux qui n'en sont pas équipés.

Par ailleurs, indépendamment des examens précités, les normes NF EN 81-1/2 stipulent que les ascenseurs doivent faire l'objet d'examen et essais à la suite de transformations importantes ainsi qu'après tout accident et incident.

ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS

Dans les établissements recevant du public, la vérification de ces appareils doit être effectuée par un organisme agréé, tous les ans et après transformation importante.

DIVERS

Les équipements suivants doivent être vérifiés:

- A la mise ou à la remise en service et périodiquement au moins tous les 3 mois : Echafaudages (arrêté du 21 décembre 2004),
- Au moins tous les 6 mois : Portes et portails automatiques ou semi-automatiques (arrêté du 21 décembre 1993),
- Au moins tous les 12 mois : Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (arrêté du 19 mars 1993).



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

DEFINITION ET CONTENU DES MISSIONS DE BASE

La mission comprend les seules opérations décrites dans le présent rapport, réalisées dans les limites définies ci-dessous. Les codes de missions sont rappelés dans le corps du rapport.

Pour les équipements de travail, les vérifications périodiques, les vérifications avant mise ou remise en service, sont réalisées dans le respect des contenus, des limites d'investigation et des exclusions de mission définis dans les cahiers des charges de la profession.

Pour les autres équipements, les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base comportent, l'examen visuel de l'état de conservation des parties de l'équipement, visibles et accessibles sans démontage et en sécurité, l'essai de fonctionnement de l'équipement et des dispositifs de protection en place. Pour les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants les missions sont complétées, le cas échéant, par la vérification du respect des prescriptions applicables aux établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH) et immeubles d'habitation.

Les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base nécessitent, de la part du chef d'établissement, la mise à disposition des équipements à examiner, des opérateurs qualifiés à leur conduite, de la documentation nécessaire (notice d'instructions, déclaration de conformité, rapport précédent, données relatives au site...), des moyens d'accès sécurisés et dans le cas des vérifications relatives aux appareils de levage, des charges d'essais et d'épreuves suffisantes.

Limites

En absence d'un opérateur qualifié à la conduite et/ou des moyens d'accès sécurisés, la vérification est limitée à l'état de conservation des parties visibles et accessibles de plain-pied, équipement à l'arrêt. Les limites de la vérification sont alors précisées dans le rapport.

L'examen de montage et d'installation exclut notamment, tout essai, contrôle géométrique ou métrologique, toute vérification des caractéristiques mécaniques des supports, massifs, ancrages, fixations, ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et, le cas échéant, de leur couple de serrage.

La vérification de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi tels que freins de secours et de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les personnes, ne peut être réalisée qu'en présence et sous la direction d'un représentant qualifié du constructeur ou de l'entreprise de maintenance pour les ascenseurs.

Exclusions aux missions de base :

La vérification de la mise en oeuvre des dispositions relatives aux risques couverts par d'autres réglementations (risques électriques, incendie, explosion, appareils à pression, circulation sur la voie publique,...).

Les opérations qui relèvent de la responsabilité :

- des fabricants qui, seuls, peuvent garantir leur fourniture (matières premières, composants), leur mise en œuvre et la conformité des équipements aux règles techniques de conception et de construction qui leur sont applicables.
- des utilisateurs, seuls chargés de s'assurer du respect d'une part des obligations qui leur sont faites lors de la mise ou remise en service des équipements de travail, y compris l'examen d'adéquation des appareils de levage et, d'autre part, des mesures d'organisation, des prescriptions techniques d'utilisation applicables aux équipements, ainsi que de la tenue de(s) registre(s) de sécurité et carnet(s) de maintenance.
- des services de l'établissement chargés d'assurer la surveillance, le nettoyage, le démontage périodique des parties cachées, la réalisation des opérations de maintenance et de maintien de l'état de conformité, l'examen approfondi de certains équipements de travail (cas des grues à tour).
- des exploitants lorsque ceux-ci sont soumis, notamment pour l'implantation de certains engins de chantier, à des dispositions particulières fixées par des arrêtés préfectoraux ou municipaux.

	MISSI	ONS DE	BASE
B1	EXAMENS ET ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE D'APPAREILS OU D'ACCESSOIRES DE LEVAGE	B2	VERIFICATIONS PERIODIQUES
	(Selon conditions définies contractuellement)	B20	de prise en charge par l'APAVE
B10	lors de la première mise en service dans l'établissement	B21	annuelle
B15	lors de la remise en service dans l'établissement	B22	semestrielle
	- à la suite d'un démontage suivi d'un remontage	B23	trimestrielle
	 à la suite d'un changement de site d'utilisation, de configuration, de conditions d'utilisation sur un même site 	B24 B25	ponctuelle
	- à la suite d'un accident, après réparation ou transformation		contrôle technique quinquennal des ascenseurs
	Repère d'inspection : cette vignette apposée sur l'équipement ne constitu		manning and the attendation do configurable and a changle
B4	AUTRES MISSIONS - Ces missions ne sont effe VERIFICATION DE L'ETAT DE CONFORMITE	B5	ASSISTANCE TECHNIQUE
B42 B43 B44	à la demande de l'Inspection du Travail hors demande de l'Inspection du Travail des équipements en service (diagnostic)		
C1	CONTROLES ELECTRIQUES	C4 C0	ONTROLE DE CARACTERISTIQUES
Exame précise	n de conformité de l'équipement électrique à des dispositions normatives (à r)		ele dimensionnel el de performances
C2	ESSAIS PARTICULIERS	C5 EX	AMENS ET ESSAIS PARTICULIERS
Essai d	lu parachute et/ou du limiteur de vitesse		un cahier des charges ou une spécification
Essai d	les freins de secours et/ou de sécurité		des normes spécifiques
	e dispositifs s'opposant au dépassement des conditions d'emploi	Alaide	e de moyens d'investigations spéciaux
Essai d	- The state of the		
	les dispositifs anti-collision.	C6 AS	SISTANCE A L'EXAMEN D'ADEQUATION

Avant mise ou remise en service

EXAMENS PARTIELS



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

4 / 16

LISTE DES EQUIPEMENTS

désignés par contrat ou convention

N° ordre	Code	Equipement	Constructeur	N° identification	Page
1	1300	Portique <15m	WISE	1823	5
2	2361	Grue hydraulique auxiliaire	WISE	1823	9
5	7011	Chariot de manutention à conducteur porté assis	HYSTER	J 00 7 E 01796 K	13



Date: 25/03/2016

N° Rapport: 5597376-006-1

N°ordre: 1

5 / 16

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE:

Code mission (*) : B22

Date de vérification : 25/03/2016

Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION:

Dossier n°

Repère Usine

Repère Bâtiment :

Repère Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation : Portique <15m Code

: 1300

Constructeur

: WISE

Marque

: WISE

N° d'Identif.

: 1823

Type

· W 30

Année (plaque)

: 1991

Charge(s) (kg)

: 30000

Portée (m)

6,00

Hauteur (m)

5,5 :

Particularité

: Portique roulant sur pneus

Equipement: 4 treuils hydrauliques - BREVINI - Cu au brin: 5500 kg - 2013 CE - N° 2609469 - N° 2609470 -

N°1565854 - N° 1565853

Contact "homme présent" au pied sur la plateforme

Avertisseur sonore de recul

Déclaration de conformité

: Sans objet

Marquage : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 346971

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004

Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg): 12000



Date: 25/03/2016

N° Rapport: 5597376-006-1

N°ordre: 1

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

CABINE - POSTE DE CONDUITE

Replacer le toit de protection du poste de conduite.

Replacer le garde-corps supérieur de la plateforme au niveau de l'accès.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

- Remettre en service le contact "homme présent" de la plateforme.

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION

- Revoir l'enroulement des câbles de levage des treuils coté gauche, afin d'éviter le chevauchement de ceci.
- Réparer l'arrêt de l'axe de la poulie du moufle avant gauche.
- Décaper et repeindre les moufles oxydés.

MOUVEMENT DE TRANSLATION

- Réparer les capots de protection du moteur côté gauche.

Assurer la protection contre les risques de brulure sur le pot d'échappement.

DISPOSITIONS DIVERSES

- Afficher en évidence de façon sure et durable la capacité maximale de levage sur le portique.
- Etablir et afficher au poste de conduite les consignes particulières exigées par les conditions d'exploitation.

Organes non vérifiés :

SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE PREHENSION :

- Attaches

Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre: 1

7 / 16

Portique <15m

CONSTRUCTEUR: WISE

TYPE: W30

CAPACITE: 30000 Kg

ANNEE: 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION		CONSTA	TATIO	N		
SOURCE D'ENERGIE	Moteur thermique - Gr	oupe hydrauliqu	е			
Equipements, canalisations, enrouleur	Bon état apparent					
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Poutres caisons - Asse					
	Poutres poteaux : Ava	nt 240 x 240 - A	rière 340	x 340		
	Poutres sommiers : 30	0 × 300				
Poutres/sommiers/charlots/assemblages	Sans défaut apparent					
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Conducteur porté debe					
	Appareil commandé à		eforme in	stallé en par	tie basse du	
	portique à l'arière gaud Plateforme métallique					
Accès	Accès à partir du sol -	State of the state		ar le côté de	uche avec	
710000	chaînette de protectio		elonne p	ai le cole ge	idene avec	
	Maintien en conformit					
Constitution - fixations - plancher	Voir observation					
Visibilité	Correcte					
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Leviers - Distributeur p			4000		
	Contact "homme prése	ent" sur le planch	er de la p	olateforme		
	Indicateurs de pression	n au poste de co	nduite			
Identification des organes de service	Pictogrammes, étique	ttes en place				
Retour au point neutre (levage)	Assuré					
Protection contre la manoeuvre involontaire	Voir observation					
Mise en marche - arrêt normal - sélecteur	Fonctionne					
Autres arrêts (urgence)	Dispositif d'arrêt au po	oste de conduite	- Type c	oup de poin	g	
	Fonctionnent efficacer	ment				
Avertisseur sonore ou lumineux	Fonctionne		District			
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	4 treuils hydrauliques of Fin de course haut par			ent ou simul	tanément	
Mécanismes						
Protection organes mobiles de transmission	Sans anomalie visible sans démontage Assurée sur les organes accessibles					
Frein de service	Automatiquement serr		harge d'e	essai		
Limitation de la vitesse	Dispositions construct		nargo a c	300UI		
Limiteur course haut ou équivalent	Fonctionne					
SUSPENTES - POULIES - DISPOSITIF DE						
PREHENSION						
Suspente (câble ou chaîne)	Voir observation					
	Sangle(s) :	7	-1	4.	-1	
	4 Câble(s) :	- 8 torons	-	-	- 4	
	Chaîne(s) ;	=			15.	
	Pas Ø (mm):	- 16.5	* 1	-	140	
A.U 1.	Nb brins :	- 4×2	(4)	-	-	
Attaches	Non vérifié					
Poulies - axes - tambour	Voir observation					
Moufle - crochet	Voir observation					
Autre dispositif de préhension intégré	2 sangles textile plate - CMU 8000 kg.					
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Don etat					
	Sans anomalie visible	sans démontant	2			
MOUVEMENT DE TRANSLATION Mécanismes Galets, guidages, axes	Bon état Sans anomalie visible sans démontage Etat apparent satisfaisant					



Date: 25/03/2016

N° Rapport: 5597376-006-1

N°ordre: 1

8 / 16

Portique <15m

CONSTRUCTEUR: WISE

TYPE: W 30

CAPACITE: 30000 Kg

ANNEE: 1991

Protection organes mobiles de transmission

MOUVEMENT DE DIRECTION Mécanismes

Galets, guidages, axes

Protection organes mobiles de transmission

Frein

Limiteur de course

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil

Consignes de sécurité

Epreuves / essais avant mise ou remise en service

Voir observation

Efficacité suffisante à charge d'éssai

Positionnement des chariots sur la poutre à vide par vérins

Sans anomalie visible sans démontage

Etat apparent satisfaisant

Assurée par capotage des organes accessibles

Efficace à charge d'essai

Fonctionne

Voir observation

Absence de consignes au poste de conduite

Epreuves de remise en service suite au remplacement des treuils le

28/01/2014

Effectuées le 03/01/2006



Date: 25/03/2016

N° Rapport: 5597376-006-1

N°ordre: 2

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE:

Code mission (*)

: B21

Date de vérification

: 25/03/2016

Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION:

Dossier n°

Repère Usine

Repère Bâtiment

Repère Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation

: Grue hydraulique auxiliaire

Code

2361

Constructeur

: WISE

Marque

N° d'Identif.

: 1823

Туре

Charge(s) (kg)

: 1500

Année (plaque) Portée (m)

: 1991 5,00

Hauteur (m)

Particularité

12

Equipement: treuil hydraulique - brin simple

Flèche télescopique

Portée maxi 7m charge 1000 kg

Déclaration de conformité

: Sans objet

: Grue auxiliaire de dématage sur portique à bateau

Marquage : Sans objet

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 346971

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004

Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 1500 1500 kg à 5.50 m de portée et 1000 kg à 7.00 m de portée



Date: 25/03/2016

N° Rapport: 5597376-006-1

N°ordre: 2

10 / 16

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

- Remettre en service le contact "homme présent" de la plateforme.

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

- Remettre en service ou régler le dispositif s'opposant à la surcharge.

MOUVEMENT D'ORIENTATION

- Reprendre le jeu au niveau des mécanismes d'orientation de la flèche.

DISPOSITIONS DIVERSES

- Afficher en évidence de façon sure et durable le tableau des charges en fonction de la portée.
- Etablir et afficher au poste de conduite les consignes particulières exigées par les conditions d'exploitation.

SUSPENTE - POULIES - TAMBOURS

- Remplacer le câble de levage qui est détérioré.
- Remédier à l'oxydation de la poulie de renvoie.

Organes non vérifiés :

CHARPENTE DE L'APPAREIL :

- Fixation de la grue
 - Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.
- Socle, colonne, flèche, rallonges
 - Absence de moyen permettant d'accéder sans danger aux organes à inspecter.



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre: 2

Grue hydraulique auxiliaire CONSTRUCTEUR: WISE

TYPE:

CAPACITE:

1500 Kg

ANNEE: 1991

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION	CONSTATATION		
SOURCE D'ENERGIE	Moteur thermique - Groupe hydraulique		
Source	Aspect général satisfaisant		
Equipements et canalisations	Bon état apparent		
CHASSIS - PORTEUR	Grue fixé sur la poutre supérieure du portique WISE côté gauche		
Châssis, traverses, longerons	Sans anomalie visible sans démontage		
Organes de roulement (pneumatiques)	Sans défaut apparent		
Dispositif de verrouillage (position route)	Bon état de fonctionnement		
CHARPENTE DE L'APPAREIL			
Fixation de la grue	Non vérifié		
Socle, colonne, flèche, rallonges	Non vérifié		
Support position route	Bon état de fonctionnement		
POSTE DE CONDUITE	Conducteur porté debout Appareil commandé à partir d'une plateforme installé en partie basse du portique à l'arière gauche Plateforme métallique avec garde-corps		
Accès	Maintien en conformité des moyens d'accès		
Constitution - fixations - plancher	Sans anomalie visible		
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Leviers - Distributeur piloté Contact "homme présent" sur plancher de la plateforme		
Identification des organes de service	Pictogrammes, étiquettes en place		
Retour au point neutre	Assuré		
Mise en marche - arrêt - sélecteur	Voir observation		
Autres arrêts	Fonctionnent efficacement		
Avertisseur sonore ou lumineux	Fonctionne		
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	Treuil hydraulique Indicateur de surcharge : voyant lumineux au poste de conduite		
Mécanismes et organes de transmission	Sans anomalie visible sans démontage		
Protection des organes mobiles de transmission	Assurée sur les organes accessibles		
Frein - arrêt mouvement	Efficace à charge d'essai		
Limitation de la vitesse	Efficacité suffisante à charge d'essai		
Limitation de course	Assurée		
Limiteur de charge/moment	Ne fonctionne pas ou mal réglé		
Crochet	Bon état - Linguet ou dispositif équivalent en place		
MOUVEMENT D'ORIENTATION	Vérins et crémaillère		
Mécanismes et organes de transmission	Voir observation		
Frein	Efficace à charge d'essais		
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Déplacement du portique support de la grue		
Frein	Efficace		
Frein de stationnement	Efficace aux essais		
DISPOSITIONS DIVERSES			
Affichage des charges sur l'appareil	Voir observation		
Consignes de sécurité	Absence de consignes au poste de conduite		
Epreuves / essais avant mise ou remise en service	Effectuées le 03/01/2006		
MOUVEMENT DE RELEVAGE	Vérin avec verrouillage hydraulique		
Mécanismes	Sans anomalie visible sans démontage		
Protection organes mobiles de transmission	Assurée sur les organes accessibles		
Frein de service	Automatiquement serré, efficace à la charge d'essai		
Limitation de vitesse	Dispositions constructives en état		
Limiteur de course	Fonctionne		



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre: 2

12 / 16

Grue hydraulique auxiliaire

CONSTRUCTEUR: WISE

TYPE:

CAPACITE:

1500 Kg

ANNEE: 1991

SUSPENTE - POULIES - TAMBOURS

Poulies - axes - tambour - noix

Suspentes Attaches 1 Câble diam. 11mm

Voir observation

Correctement réalisées

Voir observation



Date: 25/03/2016

N° Rapport: 5597376-006-1

N°ordre: 5

13 / 16

STE CARENES SCES

AIRE DE CARENAGE-PORT DE PLAISANCE-LA POINTE ROUGE

13008 MARSEILLE

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE:

Code mission (*)

: B22

Date de vérification

: 25/03/2016

Vérificateur(s) APAVE : MADONA Florent

LIEU DE VERIFICATION:

Dossier n°

Repère Usine

Repère Bâtiment

Repère Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation

Chariot de manutention à conducteur porté

Code

. 7011

Constructeur

: HYSTER

Marque

N° d'Identif.

: J 00 7 E 01796 K

Type

H 10 - XM - 6

Année (plaque)

: 2012

Charge(s) (kg)

: 2000

Portée (m)

2,25

Hauteur (m)

8,5

Particularité

Equipement : 2 épérons L = 4.60 m + translateur et positionneur intégré

Eperons BEM - Type 14179 - Cu 1500 kg N° 116.10.03 à 3.50 m et 117.10.03 à 1.50 m

Contact de siège : coupure du mouvement de levage et de translation

Ceinture de sécurité en place - Avertisseur sonore de recul

Déclaration de conformité

: Non présentée

Marquage : CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Compte rendu provisoire d'intervention : N° 346971

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004

Modifications ou réparations apportées à notre connaissance : Aucune

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg): 2000



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre: 5

14 / 16

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION

- Décaper et repeindre les parties oxydées des mâts.
- Nettoyer ou remplacer la fixation des bras de fourche sur les montants.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

- Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE

- Etancher la fuite d'huile externe au niveau de la tête du vérin d'inclinaison gauche.

DISPOSITIONS DIVERSES

- Remettre en service les feux de signalisation.

Par ailleurs:

Mettre en accord la capacité maximale d'utilisation des deux éperons en fonction de la portée (N° 116 charge utile à la portée de 3.50 m et N° 117 charge utile à la portée de 1.50 m).



Date: 25/03/2016

N° Rapport : 5597376-006-1

N°ordre: 5

15 / 16

Chariot de manutention à conducteur porté assis

CONSTRUCTEUR: HYSTER

TYPE: H 10 - XM - 6

CAPACITE:

2000 Kg

ANNEE: 2012

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION	CONSTATATION					
SOURCE D'ENERGIE	Moteur thermique - Groupe	e hydraulia	ue			
Séparation générale verrouillable	Assurée	Ja.aanq				
Equipements, canalisations, enrouleur	Bon état apparent					
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION	Mât duplex - Tablier translateur et positionneur					
Ossature, contrepoids	Absence d'anomalie visibl	.100	Sitioninou			
Mât - tablier - liaisons	Voir observation					
Appareil de préhension	Translateur et positionneu	ir				
Apparent de prenension	Eperons porte bateaux - BEM - Type 14179 - L = 4.60 m - N° 1 et 117.10.03					
	Voir observation					
Équipement tri-directionnel, translateur	Fonctionne, sans défaut a	pparent				
Suspentes (câble ou chaîne)	Sans défaut apparent					
	Sangle(s) :	-		-	-	
	Câble(s) :	4				
	2 Chaîne(s) : Mailles jointive	s - 6x4	4			
	Pas Ø (mm) :	- 38.1			-	
	Nb brins :	- 1	*		4	
Attaches	Correctement réalisées					
Poulies - tourteaux - axes	Sans défaut apparent					
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Conducteur porté assis en cabine - Cabine métallique partiellement vitré Ceinture de sécurité : en place Rétroviseur - Essuies glace					
Accès	Marche pied et poignée					
	correctement aménagés					
Constitution - fixations - plancher	Sans anomalie visible					
Visibilité (vitrages, essule glace, rétroviseur)	Correcte depuis le poste	de conduite	e			
Protection du conducteur (toit, tablier)	Assurée	20 00110011				
Siège, système de retenue du conducteur	Bon état					
Eclairage cabine	Fonctionne					
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Leviers - Distributeur hydra Dispositif d'arrêt au poste d	ulique pilo le conduite	té électriqu - Type co	ement up de poing		
Identification des organes de service	Identification incorrecte ou	incomplèt	e			
Retour au point neutre (levage)	Assuré					
Dispositif de condamnation	Fonctionne					
Avertisseur	Fonctionne					
Indicateurs	Bon état apparent					
Sécurité de présence conducteur	Fonctionne					
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	Vérins hydrauliques					
Vérins et circuit hydraulique	Voir observation					
Protection organes mobiles de transmission	Assurée dans les conditions normales d'utilisation					
Arrêt de la charge	Efficace à charge d'essai					
Limitation de la vitesse	Assurée à la charge d'essai					
Limitation de la course	Assurée					
MOUVEMENT DE TRANSLATION						
	Etat et fonctionnement sat	isfaisants				
Mécanismes	Liai et forictionnement sai	Efficace				
Mécanismes Frein de service Frein de stationnement		arrêt				
Frein de service	Efficace	arrêt				



Date: 25/03/2016

N° Rapport: 5597376-006-1

N°ordre: 5

16 / 16

Chariot de manutention à conducteur porté assis

CONSTRUCTEUR: HYSTER

TYPE: H 10 - XM - 6

CAPACITE: 2000 Kg

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil

Consignes de sécurité

Eclairage incorporé à l'appareil

Feux de signalisation

Identification - repère appareil

ANNEE: 2012

3 phare de travail avant et 2 arrières - Feux de signalisation - Gyrophare Lisible du poste de conduite par le conducteur

Apposées au poste de conduite

Fonctionne

Voir observation

Existe



ANNEXE 3

- BALANCES DSP GENERALE FOURNISSEURS CLIENTS
- LIASSE FISCALE SA CARENES SERVICES

Dossier : DSP16

Page ; 1

Balance Générale

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

brouillard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

DELEGATION SERVICE PUBLIC CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT		18 129.00	18 129.00
	Total classe 11		18 129.00	18 129.00
13100000	SUBVENTION EQUIPEMENT		61 706.15	61 706.15
13900000	AMORTISS SUBV EQUIPEMENT	21 251.90	Sep. 1 and 1 to	21 251.90
	Total classe 13	21 251.90	61 706.15	40 454.25
15180000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES		5 000.00	5 000.00
	Total classe 15		5 000.00	5 000.00
16460000	PRET TRAVAUX	14 830.56	51 222.08	36 391.52
	Total classe 16	14 830.56	51 222.08	36 391.52
	Total classe 1	36 082.46	136 057.23	99 974.77
20510000	LOGICIEL DECISOFT	1 559.99		1 559.99
	Total classe 20	1 559.99		1 559.99
21200000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA	13 680.00		13 680.00
21300000	CONSTRUCTIONS	173 940.74	1	173 940.74
21450000	AAI DES CONSTR.	78 835.11	1	78 835.11
21540000	The Advisory Control of the Control	129 298.68		129 298.68
21810000		20 667.02		20 667.02
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	9 110.38		9 110.38
21840000	MOBILIER	4 126.72	- 1	4 126.72
	Total classe 21	429 658.65		429 658.65
28051000	AMORT CONCESSION BREVET LICEN.		17.10	17.10
28120000	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRA		11 829.86	11 829.86
28130000	CONSTRUCTIONS		62 244.94	62 244.94
28145000	The state of the s		46 880.25	46 880.25
28154000	AMORT MAT INDUS		79 527.16	79 527.16
28181000	AMORT INSTAL		19 100.61	19 100.61
28183000	AMORT MAT BUREAU		5 916.87	5 916.87
28184000	A SAME AND		4 126.73	4 126.73
	Total classe 28		229 643,52	229 643.52
	Total classe 2	431 218.64	229 643.52	201 575.12
33510000	TRAVAUX EN COURS T1	5 658.03	2 891.38	2 766.65
	Total classe 33	5 658.03	2 891.38	2 766.65
37100000	MARCHANDISE (OU GROUPE) A	59 711.84		59 711.84
	Total classe 37	59 711.84		59 711.84
	Total classe 3	65 369.87	2 891.38	62 478.49
40100000	FOURNISSEURS	12 753.32	68 552.10	55 798.78
40300000			326.03	326.03
40808000			13.18	13.18
40910000	FOURNISSEURS AVCE ET ACOMPTES	99.56		99.56

Dossier : DSP16

Page : 2

Balance Générale

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

brouillard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

DELEGATION SERVICE PUBLIC CARENES SERVICES

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
40970000	FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	369.31		369.31
	Total classe 40	13 222.19	68 891.31	55 669.12
41100000	CLIENTS	26 816.29	7 410.93	19 405.36
41600000	CLIENTS DOUTEUX			
41800000	CLIENTS PRODUITS NON ENCORE FA			
	CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR		7 283.00	7 283.00
41970000	CLIENTS AUTRES AVOIRS		707.65	707.65
	Total classe 41	26 816.29	15 401.58	11 414.71
42110000	REMUNERATIOND DUES		4 668.86	4 668.86
42820000	DETTES PROVISIO. POUR CONGES P		17 255.34	17 255.34
	Total classe 42		21 924.20	21 924.20
43100000	SECURITE SOCIALE		18 473.00	18 473.00
43730000	CIRRSE		9 149.00	9 149.00
43760000	AG2R PREVOYANCE		1 775.39	1 775.39
43781000	AGEFA PME		1 961.00	1 961.00
43782000	AGEFOS PME		2 887.00	2 887.00
43783000	AXA		1 755.39	1 755.39
43790000	GENERALI ART 83		131.53	131.53
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA		7 714.71	7 714.71
43840000	GENERALI SANTE		494.83	494.83
43870000	PRODUITS A RECEVOIR	997.12		997.12
	Total classe 43	997.12	44 341.85	43 344.73
44400000	ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 243.76	3 765.27	8 478.49
44562300	TVA SUR IMMOS 20.00%	545.30	139.33	405.97
44566300	TVA BIEN & SERVIC 20%	712.36		712.36
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	914.69		914.69
44569000	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM.		78.10	78.10
44579000	TVA DUE INTRACOM.	78.10		78.10
44581000	TVA A REGULARISER.		12.91	12.91
44586500	TVA SUR AAE	117.94	30.7	117.94
44588000			61.55	61.55
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	and the state of the last	521.25	521.25
	Total classe 44	14 612.15	4 578.41	10 033.74
46700000		38.22		38.22
46860000		93.98	11 206.86	11 112.88
46870000		334.00	The Second	334.00
	Total classe 46	466.20	11 206.86	10 740.66
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	977.60		977.60
48610100		573.97		573.97
	Total classe 48	1 551.57		1 551.57
	Total classe 4	57 665.52	166 344.21	108 678.69
51000000	CONCOURS BANCAIRE DSP		20 309.96	20 309.96

Page: 3

Balance Générale

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

brouillard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	
	Total classe 51		20 309.96	20 309.96	
	Total classe 5		20 309.96	20 309.96	
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	54 110.52	59 711.84	5 601.32	
	Total classe 603	54 110.52	59 711.84	5 601.32	
60410000	SOUS TRAITANCE CHANTIER	23 521.01		23 521.01	
	Total classe 604	23 521.01	- 1	23 521.01	
60610000	FOURNITURES NON STOCK. EAU ENE	2 576.66	1 000.00	1 576.66	
60612000	EDF CHANTIER	8 260.01		8 260.01	
60615000	CARBURANT ET LUBRIFIANT	5 383.72		5 383.72	
60630000	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	5 413.34	65.69	5 347.65	
60639000	PRODUITS ENTRETIEN	367.38		367.38	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	891.01	199.38	691.63	
60641000	FOURNITURES INFORMATIQUES	694.39		694.39	
	Total classe 606	23 586.51	1 265.07	22 321.44	
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	121 153.90	5 249.49	115 904.41	
60700001	MARCHANDISES CEE	4 411.36	269.18	4 142.18	
	Total classe 607	125 565.26	5 518.67	120 046.59	
	Total classe 60	226 783.30	66 495.58	160 287.72	
61320000	IMMOBILIER DSP	53 088.00		53 088.00	
61321000	REDEVANCE DSP	2 839.69	1 400.00	1 439.69	
61341000	LOCATION C BLEUE	90.22	7 7027 660	90.22	
61353000	LOCATION FAX TELECOPIEUR	563.88		563.88	
61355000	LOCATION VEHICULE	54.51		54.51	
	Total classe 613	56 636.30	1 400.00	55 236.30	
61550000	MAINTENANCE CONTROLES	406.08		406.08	
61551000	MAINTENANCE CHANTIER	16 475.14		16 475.14	
61560000	MATNTENANCE	3 416.99	2 061.20	1 355.79	
0100000	Total classe 615	20 298.21	2 061.20	18 237.01	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	21 030.66	346.37	20 684.29	
0,00000	Total classe 616	21 030.66	346.37	20 684.29	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	299.43		299.43	
	Total classe 618	299.43		299.43	
	Total classe 61	98 264.60	3 807.57	94 457.03	
62260000	HONORAIRES	7 950.29	4 072.25	3 878.04	
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	211.52		211.52	
	Total classe 622	8 161.81	4 072.25	4 089.56	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	424.66		424,66	
62340000	이 사람들이 얼마나 하는데요. 그런 그 아이들이 얼마나 없는데 이렇게 되었다면 하다.	371.94		371.94	

Page: 4

Balance Générale

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

brouillard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	696.31		696.31
	Total classe 623	1 492.91		1 492.91
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 666,20		2 666.20
	Total classe 624	2 666.20		2 666.20
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 512.84	75.81	9 437.03
62570000	RECEPTIONS	3 142.62		3 142.62
	Total classe 625	12 655.46	75.81	12 579.65
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1 035.11		1 035.11
62610000	TELEPHONES FIXES	1 550.15		1 550.15
62640000	TEL MOBILES	1 542.26		1 542.26
62650000	INTERNET	223.68		223.68
	Total classe 626	4 351.20		4 351.20
	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	490.75		490.75
62750000	The second secon	1 392.24		1 392.24
	Total classe 627	1 882.99		1 882.99
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	619.76		619.76
62820000		1 002.73		1 002.73
62830000		1 263.02		1 263.02
	Total classe 628	2 885.51		2 885.51
	Total classe 62	34 096.08	4 148.06	29 948.02
	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 961.00		1 961.00
63130000		2 887.00		2 887.00
63131000			2 197.25	2 197,25
	Total classe 631	4 848.00	2 197.25	2 650.75
63511000		4 418.70	156.63	4 262.07
63512000	Television Television and America	4 308.00		4 308.00
	Total classe 635	8 726.70	156.63	8 570.07
	Total classe 63	13 574.70	2 353.88	11 220.82
64100000	REMUNERATIONS	291 813.00		291 813.00
64120000	CONGES PAYES	17 255.34	17 911.05	655.71
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 813.00		7 813.00
64141000	T RESTAURANT DISTRIBUES	4 948.00		4 948.00
64145000		497.00		497.00
64146000		4 950.00	2.6.4	4 950.00
	Total classe 641	327 276.34	17 911.05	309 365.29
64510000	Contract to the contract of th	80 081.00		80 081.00
64530000	A SHIP CONTRACTOR OF STREET ST	22 414.00	1000	22 414.00
64550000		7 714.71	8 310.27	595.56
64560000		3 338.00		3 338.00
64570000	AXA MUTUELLE CADRES	7 504.36		7 504.36

Page: 5

brouil lard

Balance Générale

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
64575100	GENERALI SANTE	1 577.01		1 577.01
	Total classe 645	122 629.08	8 310.27	114 318.81
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	790.00		790.00
	Total classe 647	790.00		790.00
64820000	CHEQUES CADEAUX	3 240,00		3 240.00
64831000	CORREARD RETRAITE ART 83	96.54		96.54
64832000	MALMANCHE ART 83	135.16		135.16
64834000	BROCHAY RETRAIT ART 83	101.38		101.38
64835000	JOUMARD ART 83	193.08		193.08
	Total classe 648	3 766.16		3 766.16
64900000	CICE		10 259.00	10 259.00-
	Total classe 649		10 259.00	10 259.00-
	Total classe 64	454 461,58	36 480.32	417 981.26
65410000	CREANCES DE L'EXERCICE	18.92		18.92
65440000	CREANCES DES EXERCICES ANTERIE	27.28		27.28
	Total classe 654	46.20		46.20
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	32.82		32.82
	Total classe 658	32.82		32.82
	Total classe 65	79.02		79.02
66110000		1 407.72		1 407.72
66150000	INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR	1 205,61		1 205.61
	Total classe 661	2 613.33		2 613.33
66400000	Compared to the control of the contr	3.01		3.01
	Total classe 664	3.01		3.01
	Total classe 66	2 616.34		2 616.34
67100000		44.93		44.93
	Total classe 671	44.93		44.93
	Total classe 67	44.93		44.93
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 628.64		25 628.64
	Total classe 681	25 628.64		25 628.64
	Total classe 68	25 628.64		25 628.64
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 765.27		3 765.27
	Total classe 695	3 765.27		3 765.27
	Total classe 69	3 765.27		3 765.27

Page: 6

brouil lard

Balance Générale

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 6	859 314.46	113 285.41	746 029.05
70610000	MANUTENTIONS	7 128.06	194 855.40	187 727.34-
70610001	MANUTENT. EXO	147.87	4 863.98	4 716.11-
70620000	STATIONNEMENT	5 689.24	116 462.37	110 773.13-
70620001	STATION. EXO	390.65	2 481.36	2 090.71-
70640000	MAIN OEUVRE	978.68	63 187.31	62 208.63-
70642000	KARCHER	983.25	34 210.82	33 227.57-
70642001	KARCHER EXO		607.41	607.41-
70644000	MO STRATIFICATION	519.66	78 155.15	77 635.49-
70644001	MO STRAT EXO		1 392.00	1 392.00-
70645000	MO PEINTURE	1	29 285.35	29 285.35-
70646000	MO GRATAGE - SABLAGE		15 239.75	15 239.75-
70650000	FORFAIT CARENAGE	1 029.18	98 721.97	97 692.79-
70660000	FORFAIT OSMOSE		14 435.58	14 435.58-
	Total classe 706	16 866.59	653 898.45	637 031.86-
70700000	VENTES DE MARCHANDISES	9 352.85	136 015.80	126 662.95-
70700001	MARCHANDISES EXO	99.00	2 974.03	2 875.03-
	Total classe 707	9 451.85	138 989.83	129 537.98-
70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC		1 305.09	1 305.09-
	Total classe 708		1 305.09	1 305.09-
	Total classe 70	26 318.44	794 193.37	767 874.93-
71345000	PRESTATIONS SERVICES EN COURS	2 891.38	2 766.65	124.73
	Total classe 713	2 891.38	2 766.65	124.73
	Total classe 71	2 891.38	2 766.65	124.73
74000000	SUBVENTION CIE		334.00	334.00-
	Total classe 740		334,00	334.00-
	Total classe 74	100	334.00	334.00-
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		65.21	65.21-
	Total classe 758		65.21	65.21-
	Total classe 75		65.21	65.21-
76400000	REVENUS VALEURS MOBIL, PLACEME		146.24	146.24-
	Total classe 764		146.24	146.24-
	Total classe 76		146.24	146.24
77100000	The second secon		895.27	895,27-
	Total classe 771		895.27	895.27-
77700000	AMORTIS SUBVENTIONS EQUIPEMENT		4 113.74	4 113.74-

BILAN ACTIF

	DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC			31/12/2016 12	2mois		
	ACTIF	Brut		Amortisseme et dépréciati (à déduire	ents ons	Net	
C	Capital souscrit non appelé (I)			(a dedune			
1	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	1	560		17	1	543
ACTIF IMMOBILISE	Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	252 129	680 776 299 904	109 79	830 125 527 144	1 4 3 4 9	850 651 772 760
ACL	Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières						
7	Fotal II	431	219	229	644	201	575
	Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	2 5 9	767			2	767
3	Avances et acomptes versés sur commandes		100			~~	100
=	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé		512 446				512
I	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	1	552			1	552
ation	Fotal III		088			96	088
Régularis	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	527	307	229	644	297	663

⁽¹⁾ Dont droit au bail

⁽²⁾ Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

DS	P DELEGATION PARSON PUBLIC	31/12/2016 12mois
PROVISIONS FONDS PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 129 35 090
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	40 454
	Total I	93 673
	TOTAL T	30 073
FONDS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
-	Total II	
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges Total III	5 000
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 392 20 310 7 283 56 138 66 940
de	Autres dettes Produits constatés d'avance (1)	11 927
nptes	Total IV	198 990
Régularisation Régularisation The part of the part o	Ecarts de conversion passif (V)	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	297 663
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	403 517

COMPTE DE RESULTAT

DSP DELEGATION SERVICE PUBLIC		31/12/2016 12mois	200 10 10	
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	129 538		120	538
Production vendue de biens	129 556		123	220
Production vendue de services	604 502	33 835	638	337
Chiffre d'affaires NET	734 040	33 835		875
Production stockée				125
Production immobilisée				100
Subventions d'exploitation				334
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissemen	ts), transferts de charges		7	815
Autres produits				6.5
Γotal des Produits d'exploitation (I)			775	964
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)				047
Achats de matières premières et autres approvisionnem Variation de stock (matières premières et autres approv				
Autres achats et charges externes *			170	248
Impôts, taxes et versements assimilés			11	221
Salaires et traitements		11	309	365
Charges sociales			108	616
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations: dotations aux amortisseme			25	629
Sur immobilisations : dotations aux dépréciation	IS			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions		l l		
Autres charges				7 9
Total des Charges d'exploitation (II)			739	603
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 6	361
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en c	ommun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Page: 7

Balance Générale

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

brouillard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 777		4 113.74	4 113.74-
	Total classe 77		5 009.01	5 009.01-
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		7 814.58	7 814.58-
	Total classe 791		7 814.58	7 814.58-
	Total classe 79		7 814.58	7 814.58-
	Total classe 7	29 209.82	810 329.06	781 119.24-
8177	Centre : DSP DELEGATION SERVI	1 478 860.77	1 478 860.77	

Page: 1

Balance Clients

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

ce du 01/01/2016 au 31/12/2016

brouillard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
01910000	AVANCES ET ACOMPTES		7 283.00	7 283.00-
01970000	CLTS AUTRES AVOIRS		707.65	707.65-
01AOUT	CLTS AOUT	2 319.62		2 319.62
01AVOIRC	AVOIR CLIENTS		106.96	106.96-
01DECEMB	CLTS DECEMBRE	2 297.17	526.26	1 770.91
01DOREE	DOREE MARINE	333.72		333.72
01GPC0MP	GP COMPOSITE	338.71	The second second	338.71
01JUILLE	CLTS JUILLET	9 323.14	6 751.08	2 572.06
01JUIN	CLTS JUIN	847.88		847.88
01MACIF	MACIF	3 877.50		3 877.50
01MPI	MPI	216.01		216.01
01NOVEMB	CLTS NOVEMBRE	745.26		745.26
010CT0BR	CLTS OCTOBRE	1 067.18		1 067.18
01POINTE	POINTE ROUGE PLAISANCE	210.80	26.63	184.17
01PROMER	PROMER	283.73		283.73
01SEPTEM	CLTS SEPTEMBRE	1 742.10		1 742.10
01TEAMWI	TEAMWIND	2 874.71		2 874.71
01YACMED	YACHT MEDITERRANEE	338.76		338.76
	Centre : DSP DELEGATION SERVI	26 816.29	15 401.58	11 414.71

Page: 2

Balance Clients

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

DELEGATION SERVICE PUBLIC CARENES SERVICES

brouillard

(Période au 31/12/2016)

 COMPTE INTITULE
 DEBIT
 CREDIT
 SOLDE

 SOLDES
 19 512.32
 8 097.61
 11 414.71

Page: 1

Balance Fournisseurs

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

brouil lard

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
08403000	EFFETS A PAYER		326.03	326.03-
00000880	FRS FACT NON PARVENUES		13.18	13,18-
08910000	FRS AVCE ET ACOMPTES	99.56		99.56
08970000	FRS AUTRES AVOIRS	369.31		369.31
08ALLI0	ALLIO		36.20	36.20-
08ATEP	ATEP		836.75	836.75-
08ATMB	ATMB		70.97	70.97-
08B0ER0	BOERO	2 128.77	3 556.03	1 427.26-
08CADIF	CADIF	7	72.53	72.53-
08CLIMAS	CLIMASUD		864.00	864,00-
08CORDER	CORDERIE DOR		57.81	57.81-
08DECISO	DECISOFT	1 566.25	3 638.71	2 072.46-
08DOREE	DOREE MARINE		97.97	97.97-
08EVASP0	EVASION SPORT		127.27	127.27-
08FARSY	FARSY	3,41	209.89	206.48-
08FRAHEL	FRANCE HELICES		66.09	66.09-
08FRECOU	FREJUS COURSES		65.32	65.32-
08FURUNO	FURUNO	8 848.59	9 364.46	515.87-
08GPCOMP	GPCOMPOSITES		1 050.00	1 050.00-
08GRENKE	GRENKE		122.76	122.76-
08HYDSAF	HYDRO SAFE		1 740.98	1 740.98-
08JMBRUN	JM BRUNEAU		197.76	197.76-
08KENT	KENT		385.41	385.41-
08LAMILU	LAMILUX		1 324.26	1 324.26-
08L0CABA	LOCABATO		40.48	40.48-
08MARDIS	MARINE DISTRIBUTION		494.70	494.70
08MARELE	MARINE ELECTRO TECH		2 165.00	2 165.00-
08MAREQU	MARINE EQUIPEMENT		2 467.43	2 467.43-
O8MIDINO	MIDINOX		947.46	947.46-
08NAVICO	NAVICOM		1 333.17	1 333,17-
080TEL0	OTELO		185.78	185.78-
08PABAN	PABAN		981.13	981.13-
08PIXEL	PIXEL PLUS		50.51	50.51-
08000	QUO VADIS	1	365.09	365.09-
08RAYMAR	RAYMARINE		49.59	49.59-
08REYA	REYA		1 687.27	1 687.27-
08SAC	SACEM		27.29	27.29-
08SEMFIF			66.23	66.23-
08SFCOMP	Contract Contract of Contract	121.10	399.67	278.57-
08SOGERI		121.10	665.53	665.53-
08SOUDEC	SOUDECOUP		165.60	165.60-
08SUDEST	A STATE OF THE STA		203.08	203.08-
08SUDPLA	SUD PLAISANCE		639.10	639.10-
08TECMAR	TECMAR		218.40	218.40-
O8TRON	TRON			
08TURVOY			757.10 2 224.11	757.10- 2 224.11-
08VDM	VIDAL DIFFUSION MARINE	1	24.70	
08VETUS	VETUS PARTIE	85.20	187.51	24.70-
08VILLAI	VILLE AIRE CARENAGE	00.20		102.31-
08WELDOM	WELDOM		27 983.69	27 983.69-
08YACMED	YACHT MEDITERRANEE		258.14	258.14-
SOLUCITED	Centre : DSP DELEGATION SERVI	13 222.19	79.17 68 891.31	79.17- 55 669.12-

Page: 2

brouillard

Balance Fournisseurs

SA CARENES SERVICES PORT POINTE ROUGE AIRE DE CARENAGE 13008 MARSEILLE

Dalance Four misseur

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Période au 31/12/2016) DELEGATION SERVICE PUBLIC

CARENES SERVICES

COMPTE INTITULE		DEBIT	CREDIT	SOLDE	
	SOLDES	468.87	56 137.99	55 669.12-	

BILAN - ACTIF

gnation de l'entreprise : SA CARENES SE esse de l'entreprise PORT POINTE ROUGE	_			MAR.	SEILLE		Durée de	e l'exerc	ice précédent* L	1 2
ero SIRET* 3 1 7 4 4 2 1 2	7	0 0 0 1	3						Néant	
			4.0				Exercice N clos	le, 1.6	13 1 1 2 2 0	1.5
		Brut l		1	Amortissements, provisi 2	ons	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)	AA									
Frais d'établissement *	AB			AC						
Frais de développement *	cx			CQ						
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2	490	AG		27	2	463		
Fonds commercial (1)	AH	9	147	ΑI			9	147	9	14
Autres immobilisations incorporelles	AJ		899	AK		899				
Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL			AM						
Terrains	AN	177	024	AO	69	356	107	668	105	81
Constructions	AP	385	055	AQ	324	490	60	565	68	52:
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	137	658	AS	87	887	49	772	55	389
Autres immobilisations corporelles	AT	157	887	AU	148	024	9	863	11	71
Immobilisations en cours	AV			AW						
Avances et acomptes	AX			AY						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	cs			СТ						
Autres participations	cu			cv						
Créances rattachées à des participations	ВВ			ВС	-					
Autres titres immobilisés	BD			BE						
Prêts	BF			BG	-1					
Autres immobilisations financières*	вн		70-1	ві						
TOTAL (II)	ВЈ	870	160	вк	630	683	239	478	250	58
Matières premières, approvisionnements	BL			вм						
En cours de production de biens	BN	2	767	во			2	767	2	89
En cours de production de services	BP			BQ						
Produits intermédiaires et finis	BR			BS						
Marchandises	вт	. 129	752	BU	-		129	752	118	70
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		196	BW				196		64
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	40	539	BY	3	512	37	027	45	91
Autres créances (3)	BZ	16	395	CA			16	395	14	37.
Capital souscrit et appelé, non versé	СВ			cc						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	31	248	CE	9	119	22	129	101	60
Disponibilités	CF	300		CG				618	93	77
Charges constatées d'avance (3)*	СН		306	CI				306	1	54
TOTAL (III	-	523	_	ск	12	631		189	379	
14	CW					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Primes de remboursement des obligations (V)	-				3011.57					_
	CN			2/2						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	-	A. Distance	981	1A	643	314	750	667	630	03
ols: (1) Dont droit au bail	1-0	(2) Part à moins d'un an des		СР	0.13		(3) Part à plus d'un an	1	000	7.15
e de réserve Immobilisations ;		immobilisations financières	Stock	_				réances :		-

BILAN - PASSIF avant répartition

rmulaire obligatoire (article 53 A Code général des Impôts)

_	Désignation de l'entreprise : SA CARENES SERVICES		P. I. N	Néant Neant	
		-	Exercice N	Exercice N-1	32.65
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé:	DA	152 449	152	449
CALIFOA INOINES	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	DC			
	Réserve légale (3)	DD	15 245	15	24
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF			
	Don't résource relation à Banket	DG			
	Report à nouveau	DH	82 535	5 43	45
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	46 466	39	08
	Subventions d'investissement	DJ	40 454	1 44	56
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	337 150	294	79
propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
et charges		DP	10 000	10	0.0
	Provisions pour risques		10 000	10	00
	Provisions pour charges	DQ	10.000	10	0.0
-	TOTAL (III)	DR	10 000	10	0.0
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	36 392		22
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	DV	96 548		03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	23 986	5 49	66
mpte gul.	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	86 612	36	59
	Dettes fiscales et sociales	DY	111 240	76	77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés .	DZ			
	Autres dettes	EA	18 622	2 17	95
	Produits constatés d'avance (4)	ЕВ	30 118	3	
	TOTAL (IV)	EC	403 517	7 325	24
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	750 66	7 630	03
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	18			
(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D			
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		1	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	285 885	5 325	2/
	Same of produits constates a avance a monts a tilt all	-	203 00.	323	2 9

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice nº 2032

(3) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

100	le l'entreprise : SA CAI					Exercice N				Exercice (N-1	1
			France		livraise	Exportations et		Total		isacrence (11-1	,
Vente	es de marchandises*	FA	58	9 582			FC	589	582	277	31.
	[biens*	FD.			FE		FF				
Produ	ection vendue services*	FG	97	0 152	FH		FI	970	152	918	71
Chiff	res d'affaires nets*	FJ		9 734	1 -		FL	1 559	734	1 196	02
	uction stockée*						FM		(125)		78.
	ection immobilisée*						EN				
	entions d'exploitation						FO		334		
	ses sur amortissements et prov	visions tr	ansfert de ch	roes* (9			FP -	10		6	28
-	es produits (1) (11)	1510115, 11	unistert de em	inges (7)			FQ	- 10	104	-	5
Autre	s produits (1) (11)	-	То	tal das n	rodulte e	l'exploitation (2) (I)	FR	1 570		1 203	
1.1	ts de marchandises (y compris	desite de		tai des p	roduns (exploitation (2) (1)	FS		067	237	
-			douane		-	-		10.7. 3.446	046)		
	tion de stock (marchandises)*						FT	(11	040)	0	66
	ts de matières premières et aut				pris droit	s de douane)*	FU _		-		
_	tion de stock (matières premié			ents)*			FV	200	155		0.0
	es achats et charges externes (3		*				FW _		156	281	
	ts, taxes et versements assimil	és*					FX	19			22
8-2755/100	res et traitements*						FY _		088	409	-
	ges sociales (10)						FZ		664	159	
VS	Sur immobilisations	{ -d	otations aux	mortisse	ments*		GA	32	226	31	23
OITA	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions						GB				
DOTA	Sur actif circulant : dotation	ns aux pro	ovisions*				GC				
L'O	Pour risques et charges : do	tations au	ux provisions				GD			13	51:
Autre	es charges (12)						GE		126		30
			To	tal des c	harges d	'exploitation (4) (II)	GF	1 521	711	1 162	34
ÉSUL	TAT D'EXPLOITATION (I -	II)					GG	48	912	40	80
Bénéi	fice attribué ou perte transféré	e*				(III))GH				
Perte	supportée ou bénéfice transfé	ré*				(IV)	GI				
Produ	uits financiers de participation	s (5)					GJ				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK				
Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL		233		23
Repri	ises sur provisions et transferts	de charg	ges				GM	10	316	12	12
Diffé	rences positives de change						GN				
Produ	uits nets sur cessions de valeur	s mobiliè	res de placen	nent			GO				
			-		al des pi	oduits financiers (V)	GP	10	549	12	36
Dotat	tions financières aux amortisse	ements et	provisions*				GQ		119		31
	êts et charges assimilées (6)						GR		337		06
	rences négatives de change						GS			-	
Van de	ges nettes sur cessions de vale	urs mobil	ières de place	ement			GT		-		
	The Table of the Park		or pract		l des che	arges financières (VI)	GU	12	456	1.4	38
				* 1/1/1	a manual fields	Den commerce (a (14)	W. W.	4.6.	- W W	7.7	

Néant ___

4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

nulaire obligatoire (article 53 A

	5.5	
signation de l'entreprise :	SA	CARE
signation de l'entreprise.		

SA CARENES SERVICES

Exercice N Exercice N-1 Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 429 1 302 EXCEPTIONNE Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB 4 114 4 114 Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 543 5 415 Total des produits exceptionnels (7) (VII) HD Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) 72 1 949 HE Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HE Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 72 1 949 Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) нн 5 471 3 466 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI articipation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ 6 010 3 169 npôts sur les bénéfices * (X) HK TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 1 586 715 1 220 925 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 540 249 1 181 844 HM 46 466 39 081 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO produits de locations immobilières HY (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G - Crédit bail mobilier * HP (3) Dont - Crédit bail immobilier HQ (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H (5) Dont produits concernant les entreprises liées 1.J (6)Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K 6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC 6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD (9) Dont transferts de charges 10 576 2 246 11 (10)Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) 42 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 43 (12)Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Charges exceptionnelles Produits exceptionnels Régularisation de comptes de tiers 1 429 Quote part de subvention virée au résultat 4 114 Exercice N Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs explications concernant cetté rubrique sont données dans la notice nº 2032.