



PROTOCOLE DE FIN DE CONTRAT

CONTRAT D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC 17/0509

ENTRE

La Métropole Aix Marseille Provence

Ci-après dénommée « LA METROPOLE »

D'une part,

ET :

La Société Publique Locale Façonéo

Ci-après dénommée « FACONEO »

D'autre part,

PREAMBULE	4
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES.....	5
ARTICLE 1. DEFINITIONS	5
ARTICLE 2. OBJET DU PROTOCOLE.....	5
ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE.....	6
TITRE II OPERATIONS DE FIN DE CONTRAT DEJA REALISEES	6
ARTICLE 4. INVENTAIRES.....	6
4.1 <i>Inventaire des baux</i>	6
4.2 <i>Inventaires des biens</i>	6
4.3 <i>Inventaire des contrats en cours</i>	6
4.4 <i>Inventaire du système d'information</i>	7
ARTICLE 5. REMISE DU PATRIMOINE PAR FACONEO	7
5.1 <i>Traitement de l'atelier du « petit forestier » 430 avenue des Paluds à Aubagne</i>	7
5.2 <i>Remise des Biens de Retour</i>	7
5.3 <i>Remise des biens de reprise et des biens propres</i>	7
5.4 <i>Remise du système d'information</i>	8
5.4.1 Remise des logiciels, applications et site internet.....	8
5.4.2 Remise des données d'exploitation et autres données.....	8
5.5 <i>Transfert des contrats en cours</i>	8
TITRE III SORT DU PERSONNEL	9
TITRE IV SORT DES BAUX.....	9
ARTICLE 6. BAIL PORTANT SUR LE LOCAL SITUE A GEMENOS.....	9
6.1 <i>Décision de non-reprise du bail</i>	9
6.2 <i>Paiement des loyers et des indemnités par Façonéo</i>	9
ARTICLE 7. BAIL PORTANT SUR LE LOCAL DE LA DESTROUSSE.....	9
7.1 <i>Décision de non-reprise du bail</i>	9
7.2 <i>Paiement des loyers et des indemnités par Façonéo</i>	9
ARTICLE 8. BAIL PORTANT SUR LE DEPOT DES PALUDS	10
8.1 <i>Décision de non-reprise du bail</i>	10
8.2 <i>Paiement des loyers et des indemnités par Façonéo</i>	10
ARTICLE 9. BAUX PORTANT SUR L'ATELIER « LE PETIT FORESTIER » SITUE 430 AVENUE DES PALUDS A AUBAGNE	10
9.1 <i>Conditions de reprise</i>	10
9.1.1 Date effective de la reprise	10
9.1.2 Remboursement des dépôts de garantie	10
9.1.3 Remboursement des loyers.....	11
9.1.4 Régularisation des charges.....	11
9.2 <i>Règlement du sinistre</i>	11
TITRE V SORT DES BIENS.....	11
ARTICLE 10. BIENS DE RETOUR.....	11
10.1 <i>Modalités de reprise des biens de retour</i>	11
10.2 <i>Reprise des emprunts portant sur une partie des biens de retour</i>	12
ARTICLE 11. SORT DES BIENS DE REPRISE ET DES BIENS PROPRES	13
11.1 <i>Sort et modalités de reprise des Biens de Reprise</i>	13
11.2 <i>Sort et modalités de reprise des biens propres</i>	13
TITRE VI SORT DES AUTRES CONTRATS EN COURS	13
ARTICLE 12. CONTRAT D'ASSURANCE DU PETIT FORESTIER, 430 AVENUE DES PALUDS A AUBAGNE.....	13
12.1 <i>Assurance maintenue par Façonéo par l'opérateur jusqu'à la reprise effective du bail</i>	13
12.1.1 Engagement de Façonéo	13
12.1.2 Remboursement des échéances.....	13
12.2 <i>Assurance du bien par la métropole après reprise effective des baux</i>	14

ARTICLE 13. AUTRES CONTRATS	14
TITRE VII SORT DE LA MARQUE	14
ARTICLE 14. POURSUITE DE L'EXPLOITATION SOUS LA MARQUE	14
TITRE VIII AUTRES DISPOSITIONS	14
ARTICLE 15. LITIGES, RECOURS, SINISTRES ET CONTENTIEUX.....	14
ARTICLE 16. TRANSACTION.....	14
ARTICLE 17. INDEPENDANCE DES STIPULATIONS.....	15
ARTICLE 18. LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES	15

PREAMBULE

Dans le cadre de la réorganisation des services de transport dont la Métropole Aix Marseille Provence a la gestion au titre de son statut d'autorité organisatrice, il a été décidé de confier l'exploitation du Réseau de Transport « Lignes de l'Agglo » du Pays d'Aubagne et de l'Etoile à un opérateur interne, filiale de la RTM, TPE, à l'échéance du contrat OSP en cours.

L'exploitation était, depuis le 27 août 2017 et jusqu'au 31 décembre 2022, assurée par le contrat d'obligation de service public 17/0509 conclu entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et un opérateur interne constitué des membres d'un groupement conjoint composé de la Société Publique Locale du Pays d'Aubagne et de l'Etoile Façonéo et de la RTM.

Depuis le 1er janvier 2023 et consécutivement à l'expiration du contrat OSP 17/0509, Façonéo a cessé l'exploitation du service, ladite exploitation ayant été confiée à la Régie des Transports Métropolitains (RTM) par avenant n°18 au Contrat d'Obligations de Service Public pour l'exploitation de Services de Transport.

L'expiration du contrat OSP 17/0509 nécessite en application même des stipulations dudit contrat d'arrêter les modalités précises de retour ou reprise des biens, poursuite des différents engagements, arrêté des comptes ...

Une partie des sujets, notamment concernant le sort des biens, a été tranchée dans l'avenant 6 au Contrat OSP, approuvé par la Métropole Aix Marseille Provence par la délibération n°MOB-003-13019/22/CM du 15 décembre 2022.

L'objet du présent protocole est d'acter les opérations de fin de contrat prévues dans cet avenant, ainsi que de préciser et de solder les situations laissées en suspens par ledit avenant.

Par ailleurs les parties se sont efforcées de permettre la continuité d'exploitation nonobstant la fin du contrat d'obligation de service public 17/0509, Façonéo continuant notamment à assumer certains engagements relatifs à des moyens du service.

Le protocole a en outre pour objet de prendre en compte cette situation en arrêtant, entre les parties, ses conséquences financières.

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. DEFINITIONS

« **Biens de Retour** » désigne, d'une part, les Biens dont la Métropole est propriétaire et qui ont été mis à disposition de Façonéo, et d'autre part, par les Biens indispensables à l'exécution des missions de Façonéo financés par Façonéo dans le cadre du Contrat OSP

« **Biens de Reprise** » désigne les biens dont l'Opérateur Interne est propriétaire et qui sont nécessaires à l'exécution des missions prévues au Contrat OSP

« **Biens Propres** » désigne les biens dont Façonéo est propriétaire et qui sont utiles à l'exécution des missions prévues au Contrat OSP

« **Contrat OSP** » désigne le contrat d'obligation de service public 17/0509 conclu entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Société Publique Locale du Pays d'Aubagne et de l'Etoile « Façonéo », ayant pour objet l'exploitation du réseau de transport « Lignes de l'Agglo » du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.

« **Nouvel Opérateur** » désigne l'opérateur interne constitué par la RTM, actuellement chargé de l'exploitation du réseau de transport « Lignes de l'Agglo » du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.

« **Protocole** » désigne le présent document

« **Parties** » désigne les signataires du présent Protocole

ARTICLE 2. OBJET DU PROTOCOLE

La Métropole a souhaité confier à la RTM, à compter du 1er janvier 2023, l'exploitation du Réseau de Transport « Lignes de l'Agglo » du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, qui était, depuis le 27 Aout 2017 et jusqu'au 31 décembre 2022, assurée par le Contrat OSP 17/0509 conclu entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et un opérateur interne constitué des membres d'un groupement conjoint constitué par la Société Publique Locale du Pays d'Aubagne et de l'Etoile Façonéo et la RTM.

La continuité du service public imposait une reprise à l'échéance du Contrat OSP. Ainsi, certaines opérations de fin de contrat ont déjà été réalisées.

Il est nécessaire d'arrêter les opérations de clôture du Contrat OSP et de régler tous les sujets liés à l'exécution dudit contrat.

Dans ce cadre, le Protocole définit les modalités pratiques de la fin du Contrat OSP et notamment :

- les inventaires réalisés et autres opérations de fin de contrat ;
- le sort du personnel affecté au service ;
- le sort des baux ;
- le sort des biens;
- le sort des autres contrats ;
- le sort de la marque.

Tel est l'objet du présent Protocole.

ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa date de notification.

TITRE II OPERATIONS DE FIN DE CONTRAT DEJA REALISEES

Dans le cadre de l'attribution au Nouvel Opérateur du Contrat OSP en date du 1er janvier 2023, certaines opérations de fin de contrat nécessaires à la continuité du service public ont déjà été réalisées.

ARTICLE 4. INVENTAIRES

Des inventaires ont été établis, concernant le patrimoine et les contrats liés à l'exécution de la mission de service public confiée à Façonéo.

Le présent Protocole porte sur les biens, baux et contrats qui ont fait l'objet des inventaires, annexés au présent Protocole.

4.1 INVENTAIRE DES BAUX

Pour permettre la continuité du service public, et un choix éclairé quant à la rationalisation des locaux, le recensement des baux permettant l'exploitation du service public objet du Contrat OSP était nécessaire.

L'inventaire détaillé et exhaustif des baux a été effectué, et figure en Annexe 1

4.2 INVENTAIRES DES BIENS

Le recensement et la valorisation des biens constituent des éléments indispensables à la reprise du service par le Nouvel Opérateur, de façon à assurer la continuité du service public délégué.

L'inventaire détaillé et exhaustif des Biens de Retour a été effectué, et figure en Annexe 2...

L'inventaire détaillé et exhaustif des Biens de Reprise a été effectué, et figure en Annexe 3...

L'inventaire détaillé et exhaustif des Biens Propre a été effectué, et figure en Annexe 4...

L'inventaire des Biens de Retour et de Reprise repris à la Valeur Nette Comptable (VNC) par la Métropole conformément aux stipulations du présent Protocole et de l'avenant 6 au Contrat OSP figure en Annexe 5

L'inventaire des Biens de Retour et de Reprise financés par Façonéo grâce à un emprunt, et dont le transfert à la Métropole s'accompagne d'un transfert des emprunts figure en Annexe 6

La liste des contrats d'emprunts transférés à La Métropole figure en Annexe 7

4.3 INVENTAIRE DES CONTRATS EN COURS

Pour permettre la continuité du service public objet du Contrat OSP, Façonéo a fourni la liste de l'ensemble des contrats autres que les baux objet de l'article 4.1, conclus avec des tiers, nécessaires à l'exploitation du service public, et dont l'échéance est postérieure à l'échéance du Contrat OSP soit le 31 décembre 2022.

La liste détaille les caractéristiques essentielles des contrats, et notamment leur objet, leur durée et leurs conditions financières.

Les contrats en cours visés sont notamment les contrats de maintenance et autres contrats de prestations, entendu comme l'ensemble des contrats conclus pour les installations, ouvrages et équipements, permettant l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des biens nécessaires au service public objet du Contrat OSP.

L'inventaire détaillé et exhaustif des contrats en cours a été effectué, et figure en Annexe 8

4.4 INVENTAIRE DU SYSTEME D'INFORMATION

Le système d'information comprend notamment les serveurs, logiciels, applications et données.

L'inventaire détaillé et exhaustif des systèmes d'informations a été effectué, et figure en Annexe 9

ARTICLE 5. REMISE DU PATRIMOINE PAR FACONEO

5.1 TRAITEMENT DE L'ATELIER DU « PETIT FORESTIER » 430 AVENUE DES PALUDS A AUBAGNE

Le Nouvel Opérateur a utilisé l'atelier du « Petit Forestier » depuis le 1er janvier 2023 et devrait poursuivre cette utilisation jusqu'au 31 décembre 2023. Il a dans ce cadre été prévu que les loyers et charges feraient l'objet d'un remboursement à Façonéo pour cette période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Au-delà de cette utilisation par le Nouvel Opérateur, les loyers feront également l'objet d'une facturation par FACONEO à la Métropole dans les conditions prévues à l'article 9-1-3.

Le Nouvel Opérateur et Façonéo ont établi un état des lieux à la sortie des locaux figurant en annexe.

La responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée concernant les opérations de mise à disposition des locaux effectuées à la charge et sous le contrôle de Façonéo et du Nouvel Opérateur.

Une substitution de la Métropole à Façonéo dans les baux conclus pour la prise à bail des locaux de l'atelier du « Petit Forestier » feront, sous réserve de l'accord des propriétaires des locaux l'objet d'une substitution de la Métropole à Façonéo.

5.2 REMISE DES BIENS DE RETOUR

Façonéo a d'ores et déjà mis à disposition du Nouvel Opérateurs les Biens de Retour, dont les documents de mise à disposition figurent en Annexe 10.

Conformément à l'article 11.2 de l'avenant 6 au Contrat OSP, un procès-verbal de transfert a acté celui-ci.

Dans le cadre de son obligation d'entretien des biens du service, Façonéo a remis à l'échéance du Contrat OSP tous les ouvrages équipement et matériels en bon état d'entretien et procédé à toutes réparations ou renouvellement nécessaires à cette fin.

Le Nouvel Opérateur et Façonéo ont établi un état descriptif concernant l'état de ces biens, et font leur affaire des différentes réparations et mises à niveaux qui doivent, le cas échéant, être réalisées.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée pour les réparations et mises à niveaux

5.3 REMISE DES BIENS DE REPRISE ET DES BIENS PROPRES

La Métropole n'a pas manifesté son souhait de reprendre ces différents biens.

Ainsi, la remise des Biens de Reprise et des Biens Propres fait l'objet, le cas échéant, d'un protocole entre le Nouvel Opérateur et Façonéo, auquel la Métropole n'est pas partie.

Le Nouvel Opérateur et Façonéo font leur affaire des différentes réparations et mises à niveaux qui doivent, le cas échéant, être réalisées.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée pour les réparations et mises à niveaux.

Néanmoins, les parties sont informées qu'un système de colonne de levage de Marque FINKBEINER des véhicules intégré dans la dalle béton des locaux a été cédé au Nouvel Opérateur dans le cadre des biens de reprise. Par ailleurs, lors de sa sortie des locaux, le nouvel opérateur n'a pas réalisé le démontage de ce bien. Il est précisé que la Métropole fera son affaire du traitement de ce bien avec le Nouvel Opérateur.

5.4 REMISE DU SYSTEME D'INFORMATION

5.4.1 Remise des logiciels, applications et site internet

Façonéo a d'ores et déjà transmis au Nouvel Opérateur les systèmes de d'information figurant en Annexe 11, composés notamment des logiciels, applications et site internet.

La remise du site comprend notamment les droits d'accès, d'utilisation et de modification de celui-ci.

Elle implique également l'exclusivité, en faveur du Nouvel Opérateur, de cet accès, cette utilisation et cette modification.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée pour les réparations et mises à niveaux

5.4.2 Remise des données d'exploitation et autres données

Les données d'exploitation comprennent les bases de données en fonctionnement avec des données de gestion et/ou des données métiers, clients, et, à la date d'échéance du Contrat OSP.

Elles comprennent également le fichier usager, créé pour l'exploitation du service public et indispensable à la continuité de celui-ci, à jour et en format exploitable en logiciel standard.

Ces données peuvent provenir de plusieurs applicatifs et logiciels voire avoir été traitées dans un entrepôt de données.

Les autres données, quant à elles, concernent les données bureautiques et autres données documentaires utilisées dans le cadre du service par Façonéo, à l'exclusion de toutes les données relevant de la protection du secret industriel et commercial, du savoir-faire de l'entreprise, du secret médical ou de la vie privée des salariés.

L'ensemble des données d'exploitation et des autres données a d'ores et déjà été transférée au Nouvel Opérateur.

Façonéo assume la charge résultant de ces réparations et mises à niveaux sans que la responsabilité de la Métropole ne puisse être recherchée par le Nouvel Opérateur à ce titre.

5.5 TRANSFERT DES CONTRATS EN COURS

L'avenant 6 au Contrat OSP a prévu un transfert des contrats et marchés dont le Nouvel Opérateur aurait besoin à compter de la date de reprise du service par le Nouvel Opérateur, soit au 1^{er} janvier 2023.

L'ensemble des contrats a fait l'objet d'un protocole de transfert, conclu entre le Nouvel Opérateur et Façonéo, auquel la Métropole n'est pas partie.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée pour les litiges liés à ce protocole de transfert ou à son exécution.

TITRE III SORT DU PERSONNEL

Les informations relatives au personnel affecté à l'exécution du Contrat OSP ont été portées à la connaissance de la Métropole et du Nouvel Opérateur, de manière à permettre la reprise des contrats de travail en application de l'article L.1224-1 du Code du travail et de la convention collective applicable.

Ces sujets ont été traités pour partie par la Métropole et pour partie par Façonéo et le Nouvel Opérateur, dans des protocoles précédents.

Le sujet de la créance salariale a été traité par Façonéo et le Nouvel Opérateur et fait l'objet d'un protocole auquel la Métropole n'est pas partie.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée pour les litiges liés à ces protocoles ou à leur exécution.

TITRE IV SORT DES BAUX

ARTICLE 6. BAIL PORTANT SUR LE LOCAL SITUE A GEMENOS

6.1 DECISION DE NON-REPRISE DU BAIL

Après étude du patrimoine de la Métropole, il a été décidé de ne pas reprendre le bail portant sur le local situé au 945 avenue du Pic de Bertagne à Gémenos (13420).

6.2 PAIEMENT DES LOYERS ET DES INDEMNITES PAR FAÇONEO

Les loyers ont été versés par Façonéo, en sa qualité de locataire.

Les Parties reconnaissent qu'aucune somme ne pourra être demandée à la Métropole sur ce fondement.

Façonéo atteste avoir fait son affaire des formalités de fin de contrat, ainsi que des indemnités dues le cas échéant.

La Métropole ne pourra être appelée en cas de sommes dues par Façonéo au titre de ce bail.

ARTICLE 7. BAIL PORTANT SUR LE LOCAL DE LA DESTROUSSE

7.1 DECISION DE NON-REPRISE DU BAIL

Après étude du patrimoine de la Métropole, il a été décidé de ne pas reprendre le bail portant sur le local situé Souque Nègre à Destrousse (13112).

7.2 PAIEMENT DES LOYERS ET DES INDEMNITES PAR FAÇONEO

Les loyers ont été versés par Façonéo, au titre de son statut de locataire.

Les Parties reconnaissent qu'aucune somme ne pourra être demandée à la Métropole sur ce fondement.

Façonéo atteste avoir fait son affaire des formalités de fin de contrat, ainsi que des indemnités dues le cas échéant.

La Métropole ne pourra être appelée en cas de sommes dues par Façonéo au titre de ce bail.

ARTICLE 8. BAIL PORTANT SUR LE DEPOT DES PALUDS

8.1 DECISION DE NON-REPRISE DU BAIL

Après étude du patrimoine de la Métropole, il a été décidé de ne pas reprendre le bail portant sur les locaux situés 747 avenue de Fleuride, ZI Les Paluds à Aubagne (13400).

8.2 PAIEMENT DES LOYERS ET DES INDEMNITES PAR FAÇONEO

Les loyers ont été versés par Façonéo, au titre de son statut de locataire.

Les Parties reconnaissent qu'aucune somme ne pourra être demandée à la Métropole sur ce fondement.

Façonéo atteste avoir fait son affaire des formalités de fin de contrat, ainsi que des indemnités dues le cas échéant.

La Métropole ne pourra être appelée en cas de sommes dues par Façonéo au titre de ce bail.

ARTICLE 9. BAUX PORTANT SUR L'ATELIER « LE PETIT FORESTIER » SITUE 430 AVENUE DES PALUDS A AUBAGNE

Afin d'assurer la continuité et d'éviter une charge trop importante liée à la résiliation anticipée des baux portant sur l'atelier « Le Petit Forestier », situés au 430 avenue des Paluds, à Aubagne (13400) avec un accès situé au niveau de l'avenue de Jouques. Ces locaux sont divisés en deux lots loués par le biais de deux baux commerciaux.

La Métropole et Façonéo sont convenus d'une substitution de la première à la seconde dans les deux baux commerciaux conclus par Façonéo pour la prise en location desdits locaux.

9.1 CONDITIONS DE REPRISE

9.1.1 Date effective de la reprise

La reprise de chaque bail par la Métropole est soumise à la signature d'un avenant tripartite entre la Métropole, le propriétaire et Façonéo.

La substitution sera effective à compter du transfert des baux à la Métropole Aix Marseille Provence

9.1.2 Remboursement des dépôts de garantie

Les baux portant sur l'atelier « Le Petit Forestier » étaient assortis d'un dépôt de garantie d'un montant de 48 750.00 euros.

Ce montant a été versé par Façonéo au propriétaire.

Dans le cadre de la reprise par la Métropole des baux à son nom, la Métropole remboursera à Façonéo le montant des dépôts de garantie dès lors que les avenants de substitution prévoient qu'à leur expiration lesdits dépôts de garantie seront remboursés par le propriétaire à la Métropole.

Ces sommes seront versées lorsque le transfert des baux sera effectif.

9.1.3 Paiement des loyers jusqu'à la reprise

Façonéo reste redevable des loyers jusqu'à la signature de l'avenant tripartite entraînant la substitution de la Métropole dans ses obligations.

A ce titre, Façonéo règle les loyers dus au titre des baux portant sur l'atelier « Le Petit Forestier » jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant tripartite.

9.1.4 Remboursement des loyers

A l'entrée en vigueur du Protocole, la Métropole rembourse les loyers postérieurs au 1^{er} janvier 2023, payés par Façonéo, en un seul règlement. Le paiement est effectué sur la base d'une facture à laquelle sont jointes les quittances.

Les loyers qui seraient supportés par Façonéo entre la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et la date de la substitution seront remboursés dans un délai de trente (30) jours à compter de leur paiement par Façonéo, sur la base des factures de loyer ou tout autre document permettant à la Métropole de s'assurer du versement effectif du loyer au propriétaire.

Ainsi, l'ensemble des loyers supportés par FACONEO depuis le 1^{er} janvier 2023, seront remboursés par la Métropole.

9.1.5 Régularisation des charges

A l'occasion de la régularisation des charges 2022, le solde positif ou négatif est ajouté ou déduit des sommes dues à Façonéo.

9.2 REGLEMENT DU SINISTRE

La Métropole est informée que l'atelier « Le Petit Forestier » a subi un dégât des eaux en date du 1^{ER} NOVEMBRE 2022.

Façonéo atteste que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès de son assurance.

Le règlement de ce sinistre étant toujours en cours à la date de rédaction du Protocole, Façonéo transmettra à la Métropole et au Nouvel Opérateur l'intégralité des documents et informations relatifs à l'avancement de la gestion du sinistre.

Les Parties reconnaissent qu'aucune somme ne pourra être demandée à la Métropole à ce titre et que la responsabilité de cette dernière ne pourra être recherchée sur ce fondement.

Façonéo fait son affaire des sommes dues, le cas échéant, pour la résolution de ce sinistre.

TITRE V SORT DES BIENS

ARTICLE 10. BIENS DE RETOUR

10.1 MODALITES DE REPRISE DES BIENS DE RETOUR

Les articles 11.1 et 11.2 de l'avenant 6 au Contrat OSP prévoient les modalités de reprise des Biens de Retour.

Les Biens de Retour mis à disposition de Façonéo par la Métropole font gratuitement retour à celle-ci à l'échéance du Contrat OSP, en bon état de fonctionnement et d'entretien compte tenu de leur âge.

Concernant les Biens de Retour financés par Façonéo, la Métropole et Façonéo se sont entendues pour une reprise à la Valeur Nette Comptable (VNC), calculée au 31 décembre 2022, déduction faite de l'encours des emprunts à la même date.

Dans une délibération n°FBPA-021-12927/22/CM du 15 décembre 2022, la Métropole a accepté le principe d'une reprise à la VNC des Biens de Retour financés par Façonéo, avec une valorisation de ceux-ci à hauteur de 5 544 906,60 euros HT.

Certains de ces Biens de Retour ont été financés grâce à des emprunts.

En application de la délibération précitée, la reprise des Biens de Retour par la Métropole s'accompagne d'un transfert des emprunts portant sur ces mêmes biens. Le montant des encours correspondants, valorisé à la date du 31 décembre 2022, est déduit de la valeur nette comptable, seul le solde étant effectivement payé par la Métropole à Façonéo.

Les modalités de transfert de ces emprunts sont fixées à l'Article 10.2.

La facturation de la VNC des Biens de Retour a eu lieu au 31 décembre 2022.

Un procès-verbal a été établi à la date de cette reprise. Il mentionne **(i)** pour chaque bien ses éléments d'identifications (nature, numéro, etc...), sa valeur nette comptable au 31 décembre 2022 et **(ii)** pour l'ensemble des Biens de Retour, les emprunts transférés et encours correspondants valorisés au 31 décembre 2022.

10.2 REPRISE DES EMPRUNTS PORTANT SUR UNE PARTIE DES BIENS DE RETOUR

La reprise par la Métropole des Biens de Retour financés par Façonéo s'accompagne d'une substitution de la Métropole à Façonéo dans les emprunts portant sur ces biens.

Cette substitution fait l'objet d'un avenant tripartite avec l'établissement de crédit ou d'un contrat d'emprunt entre la Métropole et l'établissement de crédit, accompagné d'une résiliation concomitante de l'emprunt entre Façonéo et l'établissement de crédit.

Un état des échéances postérieures au 1^{er} janvier 2023 payées par Façonéo est arrêté à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Les sommes ainsi réglées font l'objet d'un remboursement par la Métropole sous trente (30) jours à compter de cet arrêté.

Les échéances qui seraient supportées par Façonéo entre la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et la date de la substitution seront remboursées dans un délai de trente (30) jours à compter de leur paiement par Façonéo, sur la base de l'avis d'échéance portant la mention acquittée, ou d'une attestation de l'établissement de crédit du paiement de ces échéances.

Le montant total de ces échéances est de 345 342.11 euros dont le détail est le suivant :

				janv.-23	févr.-23	mars-23	avr.-23	mai-23	juin-23
CREDIT AGRICOLE	le 5 de chaque mois	CAPITAL	89 328,90	14 888,15	14 888,15	14 888,15	14 888,15	14 888,15	14 888,15
CREDIT AGRICOLE	le 5 de chaque mois	CAPITAL	57 391,14	9 565,19	9 565,19	9 565,19	9 565,19	9 565,19	9 565,19
CREDIT AGRICOLE	le 5 de chaque mois	CAPITAL	40 936,02	6 822,67	6 822,67	6 822,67	6 822,67	6 822,67	6 822,67
CREDIT AGRICOLE	le 5 de chaque mois	INTERETS	1 537,52	41,08	312,02	305,66	299,29	292,92	286,55
CREDIT AGRICOLE	le 5 de chaque mois	INTERETS	2 981,23	78,04	596,77	588,70	580,64	572,57	564,51
CREDIT AGRICOLE	le 5 de chaque mois	INTERETS	4 695,15	122,60	938,26	926,39	914,51	902,63	890,76
CREDIT COOPERATIF	le 30 par trimestre	CAPITAL	86 515,67	86 515,67					
CREDIT COOPERATIF	le 30 par trimestre	INTERETS	959,19	959,19					
CREDIT COOPERATIF	le 5 par trimestre	CAPITAL	47 500,00		47 500,00				
CREDIT COOPERATIF	le 5 par trimestre	INTERETS	685,39		685,39				
CREDIT COOPERATIF	le 5 par trimestre	CAPITAL	12 708,33		12 708,33				
CREDIT COOPERATIF	le 5 par trimestre	INTERETS	103,56		103,56				
			345 342,11	118 992,60	94 120,34	33 096,76	33 070,45	33 044,13	33 017,83

ARTICLE 11. SORT DES BIENS DE REPRISE ET DES BIENS PROPRES

11.1 SORT ET MODALITES DE REPRISE DES BIENS DE REPRISE

L'avenant 6 au Contrat OSP n'a pas défini le sort des Biens de Reprise à l'échéance du Contrat OSP.

Dans une délibération n°FBPA-021-12927/22/CM du 15 décembre 2022, la Métropole a acté que, faute d'une volonté de sa part de reprendre ces biens, cette reprise fera l'objet d'une discussion entre le Nouvel Opérateur et Façonéo.

Le sort et les modalités de reprise ont fait l'objet d'un protocole entre Façonéo et le Nouvel Opérateur, auquel la Métropole n'est pas partie.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée concernant les litiges liés à ce protocole ou à son exécution.

11.2 SORT ET MODALITES DE REPRISE DES BIENS PROPRES

Le Contrat OSP ne prévoit pas le sort des Biens Propres à l'échéance de celui-ci. Conformément à l'article 11.4 de l'avenant 6, le sort des Biens Propres fait l'objet, si le Nouvel Opérateur a manifesté son souhait d'en reprendre tout ou partie, d'un protocole entre Façonéo et le Nouvel Opérateur qui définira le périmètre et les modalités de la reprise.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée pour les litiges liés à ces protocoles ou à leur exécution.

TITRE VI SORT DES AUTRES CONTRATS EN COURS

ARTICLE 12. CONTRAT D'ASSURANCE DU PETIT FORESTIER, 430 AVENUE DES PALUDS A AUBAGNE

12.1 ASSURANCE MAINTENUE JUSQU'A LA REPRISE EFFECTIVE DU BAIL

12.1.1 Engagement de Façonéo

Dans le cadre de la reprise des baux par la Métropole, et dans l'attente de la conclusion de l'acte tripartite permettant ladite reprise, Façonéo s'engage à assurer les locaux objet des baux.

A ce titre, Façonéo doit régler les échéances dues au titre de l'assurance des locaux portant sur l'atelier « Le Petit Forestier » jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte tripartite.

12.1.2 Remboursement des échéances

A l'entrée en vigueur du Protocole, la Métropole rembourse les échéances postérieures au 1^{er} janvier 2023, en un seul règlement.

Le paiement est effectué dans un délai de trente (30) jours, sur la base d'une facture définitive comportant en annexe les avis d'échéances portant la mention acquittée ou une attestation de l'assureur concernant l'acquittement desdites échéances.

Les échéances dues et payées par Façonéo entre la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et la date de transfert effectif des baux sont remboursées dans un délai de trente (30) jours à compter

de leur paiement par Façonéo, à réception d'une quittance portant la mention acquittée, ou tout autre document permettant à la Métropole de s'assurer du versement effectif des échéances.

12.2 ASSURANCE DU BIEN PAR LA METROPOLE APRES REPRISE EFFECTIVE DES BAUX

Après la reprise des baux, Façonéo sera déchargé de toute obligation d'assurance du bien.

ARTICLE 13. AUTRES CONTRATS

Le sort des autres contrats figurant en Annexe 12 a été réglé par Façonéo et le Nouvel Opérateur.

En tant que tiers, la responsabilité de la Métropole ne saurait être recherchée pour les litiges liés à ce protocole de transfert ou à son exécution.

TITRE VII SORT DE LA MARQUE

ARTICLE 14. POURSUITE DE L'EXPLOITATION SOUS LA MARQUE

La marque « Les Lignes de l'Agglo » appartient à la Métropole.

Dans le cadre de la reprise du service public par le Nouvel Opérateur, la poursuite de l'exploitation sous la marque « Les Lignes de l'Agglo » a été décidée par la Métropole.

Aucune somme ne pourra être demandée par Façonéo concernant la remise de la marque au Nouvel Opérateur.

TITRE VIII AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 15. LITIGES, RECOURS, SINISTRES ET CONTENTIEUX

Façonéo s'engage à remettre une liste des litiges, sinistres, recours et contentieux susceptibles d'engager la Métropole ou le Nouvel Opérateur, ainsi qu'à tenir à disposition et transmettre toutes les pièces justificatives ou utiles, en version originale.

ARTICLE 16. TRANSACTION

Les stipulations du présent Protocole valent, entre les Parties, transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.

A cet égard, les Parties conviennent que la présente transaction a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu'elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion et

qu'elle est expressément soumise aux dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil, et en particulier aux dispositions de l'article 2052, aux termes duquel la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

ARTICLE 17. INDEPENDANCE DES STIPULATIONS

Si l'une des stipulations du présent Protocole est déclarée nulle ou inapplicable, ou fait l'objet d'une requalification, par une juridiction, ladite stipulation sera réputée non écrite et les autres stipulations du présent Protocole continueront à produire tous leurs effets.

Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir d'une clause mutuellement satisfaisante visant à remplacer la stipulation du présent Protocole déclarée nulle ou non applicable.

ARTICLE 18. LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le présent Protocole est régi par la loi française en vigueur et est interprété conformément au droit français.

Les litiges relatifs à sa conclusion, son entrée en vigueur, son exécution, son interprétation et son application sont soumis à l'appréciation du Tribunal administratif de Marseille.

<u>POUR L'AUTORITE ORGANISATRICE</u> Monsieur Henri PONS, Vice-Président Transports et Mobilité Durable	<u>POUR L'OPERATEUR INTERNE</u> Monsieur Yannick STASIA, Directeur Général La SPL Faconéo
--	---

Annexe 1

Inventaire des Baux

Site	Sous-Catégorie	Références cadastrales	Statut juridique
Dépôt Aubagne ZI PALUDS	DEPOT DE BUS (Remisage + bureaux)	CV482	Locataire
Dépôt La destrousse	DEPOT DE BUS (Remisage + bureaux)	Parcelle 0115-0239	Locataire
Local Prise service gémenos	AUTRE EQUIPEMENT	BH109-112	Locataire
Atelier Aubagne Lot 1	ATELIERS	CV569-567-549	Locataire
Atelier Aubagne Lot 2	ATELIERS	CV519	Locataire

Acte ou convention disponible	Surface	Plans	Nbre de niveaux	DATE DE FIN D'EXECUTION	PROCHAINE DATE D'ECHEANCE	DATE BUTOIR DENONCIATION
Oui	440	Oui	2	26/08/2027	31/12/2022	30-juin
Oui	325	Non	1	31/12/2022	31/12/2022	Pas prolongation possible : dénonciation anticipée par le propriétaire
Oui	155	Oui	1	14/11/2029	31/12/2022	31-août
Oui	640	Oui	1	30/09/2028	30/09/2028	Durée ferme de 9 années - Dérogation aux dispositions de l'article L.145-4 du code de commerce
Oui	310	Oui	2	30/09/2028	30/09/2028	Durée ferme de 9 années - Dérogation aux dispositions de l'article L.145-4 du code de commerce

Annexe 2

Inventaire des biens de retour Inventaire A et B

Selon Inventaire A du COSP de l'avenant 6



Selon Inventaire B du COSP de l'avenant 6



Annexe 2-6 – Inventaire A – Biens mis à disposition par l’Autorité Organisatrice

A. Biens Mobiliers et Immobiliers mis à disposition de l'Opérateur Interne par l'Autorité Organisatrice au 31 décembre 2022

Les Biens mis à disposition de l'Opérateur Interne par l'Autorité Organisatrice sont les suivants :

Poteau, modèle Zéphyr, marque ClearChannel	144
Poteau, modèle Adéna, marque Mobitec	71
Poteau, modèle Gayant, marque Urbanéo	63
Poteau, modèle Scolaire, marque MDO	92
Poteau, modèle Elite, marque MDO	30
Tête d'abris bus, modèle Zéphyr, marque ClearChannel	22
Tête d'abris bus, modèle Adéna, marque Mobitec	14
Cadre d'information	33

✓ **SAEIV :**

- 1 Borne Wifi au dépôt des Paluds,
- SICAE – Logiciel SAEIV,
- 57 véhicules hors Tramways sont équipés de SAEIV composés de calculateurs SAEIV THELMA et de radios :
 - 40 équipements ont été mis à disposition (dont 3 nouveaux équipements pour les véhicules MAN 12C),
 - 17 équipements ont été acquis par l'opérateur interne (Inventaire B)
- 33 véhicules hors tramway sont équipés d'écran TFT double face
 - 12 mis à disposition (y compris 10 pour les Man 12C)
 - 21 équipements ont été acquis par l'opérateur interne (Inventaire B)
- 5 écrans TFT du parc initial en stock mis à disposition

✓ **BIV**

- 45 bornes d'information voyageurs de marque Elan cité (BIV, panneau solaire et batterie) LCD alimentation solaire 2 surfaces d'affichage dont 7 sur poteaux d'arrêts existants et 9 sur mât.
- 1 borne d'information voyageurs de marque Elan cité (BIV, panneau solaire et batterie) LED alimentation solaire 4 surfaces d'affichage sur mât.
- 2 bornes d'information voyageurs de marque Elan cité (BIV, panneau solaire et batterie) LCD pour le stock de maintenance.

✓ **BIV**

✓ **Système combiné de comptage automatique de passagers et d'analyse des parcours :**

8 rames de tramway et 57 véhicules sont équipés de systèmes de comptage composés :

- 18 systèmes mis à disposition par l'Autorité Organisatrice (pour les 8 rames de trames et les 10 Man 12 C)
- 47 équipements ont été acquis par l'opérateur interne (Inventaire B)
- Unité centrale PCU-230 et Capteurs de comptages IRS320 pour les bus et capteurs
- Doubles entrées I/O INP450 Esclaves de portes TSL998 pour le tramway

Remarque : 32 unités centrales BBM devenues obsolètes avaient été mis à disposition par l'Autorité Organisatrice et renouvelées par des unités centrales PCU acquises par l'Opérateur Interne)

✓ **10 Véhicules 12 m GNV Hybride Lion's City de marque MAN avec les caractéristiques et le matériel embarqué ci-après :**

Désignation	Quantité
Véhicules GNV hybride 12 G MAN avec écran TFT double	10
Système de comptage voyageurs Dilax Technologie PRT400 (3 capteurs par système soit 30 capteurs)	10
Roue de secours	2
Appui ischiatique	10
Porte bagages	10
SAE	3
Système de vidéo surveillance	10
Serveur wifi	10
ITxPT	10
Valise de diagnostic Man	1

Le détail technique du matériels embarqués ci-dessus est le suivant :

- **Vidéoprotection SEIPRA**
10 enregistreurs + 10 disques durs + 10 switchs + 30 caméras
- **Wifi à bord**
10 Boîtier + antennes
- **DIGIMOBEE :**
Télémaintenance connectée
10 boîtiers évolutions + antennes

B. Biens mis à disposition par l'Autorité Organisatrice à l'Opérateur Interne

La liste ci-après ne présage pas de la signature des PV à venir ainsi que des réserves effectuées sur ceux-ci lors de la remise du système à l'opérateur interne.

PV numéro	Sous-système	Dénomination	Item	Descriptif
1	Matériel roulant	Rame 1	Rame 1 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 001.
2		Rame 2	Rame 2 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 002.
3		Rame 3	Rame 3 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 003.
4		Rame 4	Rame 4 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 004.
5		Rame 5	Rame 5 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 005.
6		Rame 6	Rame 6 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 006.
7		Rame 7	Rame 7 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 007.
8		Rame 8	Rame 8 (y compris pelliculage et vidéo frontale)	la rame de tramway Citadis 202 numérotée 008.
9		Pièces détachées et outillage MR	Pièces détachées (compris outillage, pièces de parc, pièce de rechange et consommables)	le stock initial de pièces détachées nécessaires à l'entretien (dites consommables) et la maintenance (dites pièces de parc et pièces de rechange) des rames Citadis 202, ainsi que les outillages spécifiques permettant la manipulation de ces pièces.
10	Véhicules de service	Rail-route nacelle	Rail-route nacelle (y compris accessoires et pièces de rechange)	le véhicule rail-route équipé pour le remorquage-poussage d'une rame de tramway et pour la maintenance des installations fixes.
11		Rail-route balayeuse	Rail-route balayeuse (y compris accessoires et pièces de rechange)	le véhicule rail-route équipé de systèmes de nettoyage de la plateforme et des rails de tramway.
12	Plateforme	Plateforme y compris le drainage	Plateforme y compris drainage (infra)	la plateforme de tramway, comprenant son système de drainage des eaux de pluie.
13		Revêtements de plateforme	Revêtements	le revêtement de surface de la plateforme de tramway.

PV numéro	Sous-système	Dénomination	Item	Descriptif
14	Voie ferrée	Voie ferrée - Rails	Voie ferrée - Rails	les rails de tramway, hors les aiguillages.
15		Voie ferrée - Appareils de voie	Voie ferrée - Appareils de voie	les systèmes d'aiguillage, composés de rails et de leur système de commande, motorisé ou manuel.
16		Voie ferrée - Pièces de rechange	Pièces détachées	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la voie ferrée et des appareils de voie.
17	Signalisation ferroviaire	Signalisation ferroviaire - Système central supervision PCC	Système central supervision PCC	les postes informatiques de supervision de la signalisation ferroviaire depuis le PCC et le serveur situé dans le local technique du PCC.
18		Signalisation ferroviaire - Installations en ligne	Installations en ligne	les locaux techniques, les systèmes de contrôle-commande et la signalisation lumineuse composant le système de signalisation ferroviaire en ligne.
19		Signalisation ferroviaire - Matériel embarqué	Matériel embarqué (ME)	les équipements de signalisation ferroviaire embarqués dans les rames de tramway.
20		Signalisation ferroviaire - Pièces détachées	Pièces détachées	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la signalisation ferroviaire.
21	Energie	Energie - Sous-station CDM	Sous-station CDM (HT- BT et traction), y compris traction dépôt	une sous-station de redressement, assurant la transformation en courant 750V continu de traction pour la ligne et le CDM, et en courant basse tension pour les équipements auxiliaires.
22		Energie - Sous-station Gare	Sous-station Gare (HT- BT et traction)	une sous-station de redressement, assurant la transformation en courant 750V continu de traction pour la ligne, et en courant basse tension pour les équipements auxiliaires.
23		Energie - Traction en ligne	Traction en ligne (IIT)	les installations en ligne permettant l'isolation de sections de lignes aériennes de contact.
24		Energie - Basse tension en ligne	Energie BT - Ouvrage en station et en locaux techniques, y compris utilitaires des locaux techniques	les ouvrages accueillant les sous-stations de redressement, ainsi que les utilitaires associés (climatisations notamment).

PV numéro	Sous-système	Dénomination	Item	Descriptif
25	Energie	Energie - Pièces détachées	Pièces détachées NRJ	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance des équipements d'énergie de traction et de basse tension en ligne et au CDM.
26	LAC	LAC - Ligne et CDM	LAC en ligne et au dépôt	la ligne aérienne de contact acheminant en ligne et au dépôt le courant 750V, ainsi que les installations de retour de courant par le rail.
27		LAC - Pièces détachées	Pièces détachées LAC y compris outillage spécifique LAC pour un montant de 23 K€, et Pièces détachées BT	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la Ligne Aérienne de Contact, ainsi que les outillages spécifiques permettant la manipulation de ces pièces.
28	Locaux techniques en ligne	Locaux techniques en ligne	Locaux techniques en ligne	constitué des bâtiments accueillant les installations techniques en ligne.
29	CDM - Station-service	CDM - Machine à laver	Machine à laver (y compris recyclage 60000 € et pièce de rechange 4200€)	l'installation de nettoyage automatique de l'extérieur des rames de tramway.
30		CDM - Station de service sablage	Station-service Sablage (y compris pièces de rechange pour un montant de 6750 €)	l'installation de fourniture de sable aux rames de tramway
31	CDM - Equipements de lutte contre l'incendie	CDM - Equipements de lutte contre l'incendie	CDM - Système alerte incendie	le système d'alerte incendie les extincteurs et accessoires
32	CDM - Archi		Terrain	du terrain sur lequel est sis le centre de maintenance et de remisage du tramway
33		CDM - Génie civil	Lot 01 Genie Civil	Les fondations, longrines, voiles et planchers des bâtiments composant le CDM.
34		CDM - Charpente, bardage, toiture	Lot 02 Charpente/bardage/toiture	Les charpentes (atelier, lavage, abri vélos) Les couvertures (local IF, lavage, atelier) Les bardages (bât. principal, atelier, lavage, local IF) L'étanchéité (local IF, lavage, bât. principal et atelier) La végétalisation en toiture (bât. principal)

PV numéro	Sous-système	Dénomination	Item	Descriptif
35	CDM - Archi	CDM - Menuiserie extérieure	Lot 03 Menuiserie extérieure	Les portes d'accès vitrées du CDM Les fenêtres des locaux du bâtiment principal, des IF et du Lavage Les ouvrages vitrés de fermeture des SHED en toiture de l'atelier Les fermetures vitrées de l'atelier et du magasin
36		CDM - Serrurerie	Lot 06 Serrurerie	Les serrures des portes intérieures et extérieures du Centre de Maintenance.
37		CDM - Menuiserie intérieure	Lot 07 Menuiserie intérieure /placage/peinture/carrelage	La menuiserie intérieure (portes des bureaux et de compartimentage avec l'accastillage) Les cloisons (doublage de mur, cloisons légères opaques ou vitrées) Les revêtements en paroi ou au sol Les faux plafonds
38	CDM - Equipement	CDM - Chauffage, ventilation, sanitaires	Lot 04 Chauffage / Ventilation / Climatisation / Sanitaire-Plomberie / Air Comprimée	Les équipements et installations de chauffage, rafraîchissement, production de chaleur, production d'eau chaude, production d'air comprimé, traitement de l'eau filtrée La Distribution des fluides L'équipement des sanitaires, vestiaires et coin Kitchenette
39		CDM - Energie CFO et CFA	Lot 05 CFO / CFA y compris GTB	Les équipements électriques du Centre de Maintenance
40	CDM - Equipement atelier	CDM - Portes tramway de l'atelier	Lot 08 Portes de Tram	Les portes d'accès des rames de tramway à l'atelier de maintenance
41		CDM - Pont roulant	Lot 09 Pont Roulant	Les ponts roulants de manutention dans l'atelier
42		CDM - Ascenseur	Lot 10 Appareil élévateur (ascenseur)	L'ascenseur situé dans le bâtiment principal du Centre de Maintenance.
43		CDM - Barrières, portails, espaces verts et VRD	Lot 11 Barrières/Portail/espace vert VRD	Les barrières d'accès et de sortie Les portails de voies routières et ferroviaires en limite de terrain Les espaces verts du CDM Les voiries et réseaux divers du CDM
44		Levage - Colonnes de levages	Levage : colonnes y compris pièce de rechange	Les colonnes de levage de tramway L'installation de contrôle-commande

PV numéro	Sous-système	Dénomination	Item	Descriptif
45	CDM - Equipement atelier	Levage - Table de dépose bogie	Levage : table de dépose bogie	La table se positionnant sous la rame de tramway levée, pour la dépose d'un bogie
46		Levage - Lève bogie de voie sur fosse	Levage : lève bogie de voie sur fosse	L'équipement levant un bogie d'un tramway situé en voie sur fosse
47		Levage - Elévateur changement de niveau de voies sur fosse	Levage : élévateur changement de niveau niveau voies sur fosse	L'élévateur permettant le transfert de pièces et équipements entre la fosse et le plancher de l'atelier
48		Lave bogies haute pression	Lave bogie (nettoyeur HP fuel) y compris pièces de rechange	L'installation de lavage à haute pression des bogies Ses pièces de rechange
49	Stations	Totem des stations	Totem	L'affichage et la diffusion sonore d'informations pour les voyageurs.
50	Téléphonie	Téléphonie des locaux en ligne	Equipement dans les locaux en ligne	Téléphonie de la SSR Gare, Local SIG Gare et Local Charel.
51		Téléphonie - pièces de rechange	Pièces de rechange	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la téléphonie.
52	Distribution horaire	Chronométrie - Serveur	Système central (serveur)	La chronométrie est l'organe de distribution d'heure synchronisant les équipements intelligents utilisant l'information horaire.
54	Comptage passagers	Comptage passagers - embarqués	Equipement des rames	le système embarqué permettant le comptage des passagers
55		Comptage passagers - pièces détachées	Pièces détachées	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance du comptage passagers.
56	Radio	Serveur et point haut radio	Serveur et point haut	le système central de gestion de la radio reliant les rames aux PCC
57		Radio embarqué	Equipement des rames	le système embarqué de radio
58		Portatifs radio	Portatifs	les portatifs permettant d'émettre et de recevoir des appels du PCC ou d'un autre portatif.
59		Radio - pièces de rechange	Pièces de rechange	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la radio.


PV numéro	Sous-système	Dénomination	Item	Descriptif
60	Sonorisation des stations voyageurs	Serveur sonorisation	Serveur	le système central de gestion de la sonorisation.
61		Sonorisation - équipements en stations	Equipements en stations	l'équipement en station permettant la diffusion sonore d'informations aux voyageurs en station via un haut-parleur sur chaque quai.
62		Sonorisation stations - pièces de rechange	Pièces de rechange	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la sonorisation en stations.
63	GTC	Gestion technique centralisée	Système central et équipements PCC	le serveur central permettant la gestion et la supervision de l'ensemble du système tramway (Energie, équipements en station, vidéo, RIS, SLT).
65		GTC - armoire en stations voyageurs	Armoires en stations voyageurs	les armoires en station permettant de commander et de remonter l'état des équipements en station.
66		GTC - pièces de rechange	Pièces de rechange	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la GTC.
67	SAEIV	Serveurs SAEIV	Système central (serveurs)	le serveur central du système d'aide à l'exploitation et d'information voyageurs. Les serveurs intègrent également les remontées du comptage passagers.
68		Postes opérateurs PCC	Equipement au PCC	les postes opérateurs PCC permettant aux régulateurs de se servir du système d'aide à l'exploitation et d'informer les voyageurs.
69		SAEIV embarqués	Equipement des rames	le système embarqué de SAEIV
70		Bornes d'informations voyageurs	Equipements en station (BIV)	les bornes d'informations voyageurs permettant la diffusion visuelle d'informations aux voyageurs en station.
71		SAEIV - pièces de rechange et outillage spécifiques	Pièces de rechange et outillage spécifiques	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance du SAEIV, ainsi que les outillages spécifiques permettant la maintenance de ces pièces.

PV numéro	Sous-système	Dénomination	Item	Descriptif
72	Vidéo	Système central Vidéo	Système central	Le serveur central de vidéo d'exploitation permettant aux régulateurs de superviser les opérations des rames et les incidents de trafic, permettre le réarmement des zones fictives (SIG F) et effectuer la surveillance du CDM.
73		Equipements terrain Vidéo	Equipement terrain (Caméras, codeurs, câblage)	Les équipements de terrain (caméras et leurs systèmes de contrôle) du système de vidéo d'exploitation
74		Vidéo - pièces de rechange	Pièces de rechange	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance de la vidéo.
75	Réseau RIS	Système central réseau RIS	Système central (administration et supervision du réseau)	Le réseau RIS permettant de répondre aux besoins en télécommunications de l'exploitation du tramway. Il établit les liaisons entre les équipements fixes en ligne et les équipements centraux situés au CDM.
76		Réseau RIS en ligne	Equipement en ligne	L'équipement en ligne du réseau RIS
77		Réseau RIS - pièces détachées	Pièces détachées	le stock initial de pièces de rechange nécessaires à la maintenance du réseau RIS.
78	Moyens de relevage du SDIS	Moyens de relevage du SDIS	Moyens de relevage du SDIS	
79	CDM - Equipement atelier	Outillage CDM	Outillage CDM	Rayonnages CDM, outillage atelier, outillage camion MR et IF

C- Local Repos Conducteur :

Le local, d'une superficie de 24 m² est fourni équipé de la façon suivante :

- Equipements du local conducteurs :
 - 2 toilettes PMR (1 Homme et 1 Femme) + 1 urinoir
 - 1 coin repos
 - 1 coin fumeur extérieur avec cendrier et abrité par un auvent



- Lumière
- Climatisation réversible avec gestion par boîtier mural
- 8 à 10 Prises électriques
- Accès internet
- 2 arrivées d'eau
- VMC
- Extincteur
- Plan d'évacuation

Biens fournis par la Métropole Aix Marseille Provence :

- Système de gestion de badges d'accès

Stock de 270 badges remis initialement par la Métropole pour répartition auprès de chaque transporteur en lien avec le besoin communiqué par chaque transporteur, à savoir 200 pour Façonéo (y compris 30 RTM et 110 SVT), 50 pour RDT13 et 15 Kéolis-

D- Cabine sanitaire autonome Ligne 6 :

Sanitaire Candolles :

Cabine sanitaire bout de ligne autonome

Surface du local du sanitaire de 1.56 m².

Dimensions 1.40 x 1.20 m.

Annexe 2-6– Inventaire B

Biens financés par l'opérateur interne

N° immatriculation	N° parc	Désigne	Constructeur	Type	Catégorie Contractuelle OS	Année de mise en circulation	Norme euro	Equipement de rampes PMR	Nombre de places assises VOYAGEURS	Nombre de places debout VOYAGEURS	Capacité totale VOYAGEURS	Nombre de places UR	Grouettes frontales	Grouettes latérales	Grouette arrière	Ecarts TTT (meq et référence)	JIB	wifi	Equipement SAE	Equipement compagne voyageur	Equipement compagne voyageur	video surveillance	DIGIDIAS
AQ 300 DN	1903796	AGLO+ 101 max 17m	HELIEZ	0327	Bus Standard	1204/10	EURO 5	OUI	26	87	113	1	SEPPA	SEPPA	LED	OUI	SEPPA	NON	developpé	developpé	developpé	NON	OUI
AQ 200 DN	8787	AGLO+ 101 max 17m	HELIEZ	0327	Bus Standard	2706/11	EURO 5	OUI	26	87	113	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	developpé	developpé	developpé	NON	OUI
BP 679 DF	1902 87 192	AGLO+ 101 max 17m	HELIEZ	0327	Bus Standard	2706/11	EURO 5	OUI	26	87	113	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	developpé	developpé	developpé	NON	OUI
FN 600 GS	1916	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1917	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1918	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1919	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1920	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1921	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1922	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1923	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GS	1924	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	2801/20	EURO 5	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 VJ	1925	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	0411/20	EURO 6	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 440 VJ	1926	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	0411/20	EURO 6	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 604 VJ	1927	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	0411/20	EURO 6	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 604 VJ	1928	Microbus Mobilis	DIETRICH	0329	Microbus	0411/20	EURO 6	OUI	10	18	28	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	NON	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 300 AZ	1934	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 250 AZ	1935	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 200 AZ	1936	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 150 AZ	1937	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 100 XF	1938	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 800 AY	1939	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 070 AZ	1940	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 800 AY	1941	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 800 AY	1942	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 700 AT	1943	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FJ 700 AT	1944	Microbus Mobilis	MAN	Lions-03y AT	Microbus	2307/19	EURO 6	OUI	26	57	83	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	NON	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GN	2002	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	0812/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 600 GN	2003	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	0812/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 500 JK	2004	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	0812/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 500 JK	2005	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	0812/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 604 JK	2006	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	0812/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 700 JK	2007	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	0812/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 700 JK	2008	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	0812/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 590 AK	2009	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	12/12/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 670 AK	2010	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	12/12/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI
FN 670 AK	2011	Microbus Mobilis	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Microbus	12/12/20	GNV	OUI	60	0	60	1	SEPPA	SEPPA	SEPPA	OUI	SEPPA	OUI/Non active	OUI	DILAX	DILAX	OUI	OUI

Equipments	Nombre véhicules	Ecarts TTT	wifi	Equipement SAE	JIB	Equipement compagne voyageur	video surveillance	Grouette frontale	Grouette latérale	Grouette arrière	DIGIDIAS
Total équipé	37	23	11	35	26	35	34	37	37	37	37
Total non équipé		14	26	2	11	2	3	0	0	0	0

Sanitaires basiques :
 Cabine sanitaire bout de ligne hybride raccordable et/ou autonome
 Dimensions 2.40 x 1.40 m.

Etat de parc au 31 décembre 2022 des biens mis à disposition par l'Autocité Organisatrice

N° immatriculation	N° parc	Décoque	Constructeur	Type	Catégorie Contractuelle OS	Amée de mise en circulation	Norme euro	Equipé de rampe PMR	Nombre de places assises VOYAGEURS	Nombre de places debout VOYAGEURS	Capacité total VOYAGEURS	Nombre de places UFR	Grouette frontale	Grouette latérale	Grouette arrière	Ecrans TFT (marque et référence)	JLB	wifi	Equipement SAE	Equipement comptage voyageur	video surveillance	DIGDIAG	
F5-045-AM	1829	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-104-AM	1830	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-109-AM	1831	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-768-AM	1834	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	14/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-856-AL	1836	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-921-AL	1837	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-971-AL	1838	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-224-AM	1832	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-72-AL	1833	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
F5-77-AL	1835	Milnes de Meriloh	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	OUI	26	76	102	2	SEPPRA	SEPPRA	SEPPRA	OUI	SEPPRA	OUI/Non activé	OUI	DILAX	OUI	OUI	
Equipements												Equipement SAE	Equipement JLB	Equipement comptage voyageur	Grouette frontale	Grouette latérale	Grouette arrière	DIGDIAG					
Total équipé												10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total non équipé												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

N° immatriculation	N° parc	Découpe	Constructeur	Type	Catégorie Contractuelle OS	Année de mise en circulation	Norme euro	Equipement rampes PMR	Nombre de places assises VOYAGEURS	Nombre de places debout VOYAGEURS	Capacité total VOYAGEURS	Nombre de places UR	Grouttes frontale	Groutte latérale	Groutte arrière	Ecran TFT (marque et référence)	JLB	wifi	Equipement SAE	Equipement comptage voyageur	vidéo surveillance
EQ-434-DE	922	BLANC	MERCEDES	INTOURO	Car scolaire	30/08/17	6	OUI	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI
EQ-434-DE	918	BLANC	MERCEDES	INTOURO	Car scolaire	28/08/17	6	OUI	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI
EQ-144-ZG	1470	BLANC	OTOMAR	OTOMAR NAVIGO/CAR 6,4 m euro 6	Moyen car	28/08/18	6	NON	37	0	37	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
D1-316-GZ	941	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro CAR 13,30m euro 6	Car scolaire	08/09/14	6	NON	63	0	63	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
D1-316-GZ	944	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro CAR 13,30m option euro 6	Car scolaire	08/09/14	6	NON	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
EG-426-DE	919	BLANC	MERCEDES	INTOURO	Car scolaire	30/09/17	6	OUI	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI
EG-426-DE	919	BLANC	MERCEDES	INTOURO	Car scolaire	30/09/17	6	predépo	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	(à contrôler)
D1-316-GZ	958	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 CAR 12,5m euro 6	Car scolaire	23/10/14	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	(à contrôler)
D1-316-GZ	975	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 CAR 12,5m/EURO 6	Car scolaire	02/07/15	6	OUI	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	(à contrôler)
D1-316-GZ	975	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 CAR 12,5m/EURO 6	Car scolaire	02/07/15	6	predépo	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	(à contrôler)
GD-262-DE	1257	BLANC	Otokar	Otokar naxgo 7,8 M CAR Euro 6	Moyen car	04/01/22	6	NON	37	0	37	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
GD-262-DE	1257	BLANC	Otokar	Otokar naxgo 7,8 M CAR Euro 6	Moyen car	04/01/22	6	NON	37	0	37	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
F1899-AA	1570	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro CAR 13,30m euro 6	Car scolaire	22/07/19	6	predépo	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	(à contrôler)
D1-314-GZ	942	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 CAR 12,5m euro 6	Car scolaire	08/08/14	6	NON	63	0	63	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI
GD-262-ZE	957	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 CAR 12,5m euro 6	Car scolaire	31/10/14	6	predépo	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI
DW-513-ZK	1766	BLANC	Otokar	Otokar naxgo 7,8 M CAR Euro 6	Moyen car	04/01/22	6	NON	37	0	37	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	NON
DW-513-ZK	974	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 E CAR 12,5m/EURO 6	Car scolaire	02/01/15	6	OUI	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
DW-513-ZK	973	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 E CAR 12,5m/EURO 6	Car scolaire	02/01/15	6	OUI	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
D1-013-KR	996	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro M64 E CAR 12,5m euro 6	Car scolaire	31/10/14	6	predépo	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
DW-243-GP	994	BLANC	Iveco	Iveco Crossway POP 13m euro 6-CEA	Car scolaire	15/05/15	6	predépo	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
EE-636-56	1177	BLANC	Iveco	Iveco Crossway POP 13m CAR euro 6	Car scolaire	23/09/16	6	entours	59	0	59	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
FA-089-CG	1488	BLANC	Iveco	Iveco Crossway CAR 13m euro 6	Car scolaire	03/09/18	6	predépo	63	0	63	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
GH-284-EB	953	BLANC	Mercedes	Iveco Crossway POP 13m euro 6	Car scolaire	05/07/22	6	predépo	63	0	63	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
GH-284-EB	954	BLANC	Mercedes	Iveco Crossway POP 13m euro 6	Car scolaire	05/07/22	6	predépo	63	0	63	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
GD-055-MMM	471	BLANC	MAN	MAN LIONS INTERCITY CAR 13m euro 6	Car scolaire	13/12/21	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
GD-055-MMM	474	BLANC	MAN	MAN LIONS INTERCITY CAR 13m euro 6	Car scolaire	13/12/21	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
GD-055-MMM	471	BLANC	MAN	MAN LIONS INTERCITY CAR 13m euro 6	Car scolaire	13/12/21	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
GD-055-MMM	474	BLANC	MAN	MAN LIONS INTERCITY CAR 13m euro 6	Car scolaire	13/12/21	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
GD-055-MMM	471	BLANC	MAN	MAN LIONS INTERCITY CAR 13m euro 6	Car scolaire	13/12/21	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
GD-055-MMM	474	BLANC	MAN	MAN LIONS INTERCITY CAR 13m euro 6	Car scolaire	13/12/21	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	NON
D1-294-GZ	1456	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro CAR 13,30m euro 6	Car scolaire	23/09/18	6	OUI	34	0	34	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	(à contrôler)
D1-294-GZ	936	BLANC	Mercedes	Mercedes Intouro CAR 13,30m euro 6	Car scolaire	08/09/14	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	OUI	NON	NON	NON	(à contrôler)
GH-294-EB	1174	BLANC	Iveco	Iveco Crossway POP 13m euro 6-CEA	Car scolaire	05/07/22	6	OUI	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	NON	NON	OUI	DILAX	(à contrôler)
GH-294-EB	988	BLANC	Iveco	Iveco Crossway CAR 13m euro 6-CEA	Car scolaire	15/05/15	6	NON	59	0	59	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	NON	NON	OUI	DILAX	en cours
EH442-8-X	1203	BLANC	MERCEDES	CITARO	Bus standard	21/12/17	6	OUI	36	64	100	1	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	SEPIRA	NON	OUI	DILAX	OUI
GH-271-4B	1176	BLANC	Iveco	Iveco Crossway POP 13m/AUTOMATIQUE	Car standard	05/07/22	6	OUI	63	0	63	0	HANOVER	HANOVER	HANOVER	NON	NON	NON	OUI	DILAX	OUI

Equipements	Nombre véhicules	Ecran TFT	wifi	Equipement SAE	JLB	Equipement comptage voyageur	vidéo surveillance	Groutte frontale	Groutte latérale	Groutte arrière
Total équipé	33	0	0	12	30	12	14	33	33	33
Total à contrôler ou en cours		0	0	0	0	0	11	0	0	0
Total non équipé		33	33	21	3	21	8	0	0	0

Synthèse Matériels Embarqués

Equipements	Nombre véhicules	Ecrans TFT	Wifi	Equipement SAE	JLB	Equipement comptage voyageur	Video surveillance	Girouette frontale	Girouette latérale	Girouette arrière	digidiag
Total équipé	80	33	21	57	66	57	58	80	80	80	47
Total à contrôler ou en cours	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
Total non équipé	0	47	59	23	14	23	11	0	0	0	0
inventaire B		21	11	17	26	47	34	37	37	37	37
inventaire B		0	0	4	0	0	0	2	2	2	0
inventaire A		12	10	40	10	10	10	10	10	10	10
inventaire B		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hors inventaire		0	0	0	30	0	14	33	33	33	0
Propriété faconeo											
Propriété faconeo en réserve											
Propriété AO											
Propriété AO en réserve											
Propriété Sous-traitance											

Annexe 3 et 4

Inventaire des biens de reprise Inventaire C

Selon Inventaire C du COSP de l'avenant 6



Annexe 2- 6 – Inventaire C - Biens de l'opérateur interne

L'inventaire C de l'annexe 2 a pour objet de dresser :

1- L'inventaire des « Biens Propres », dont l'Opérateur Interne est propriétaire et qui sont utiles à l'exécution des missions prévues au Contrat, en application de l'Article 24.5 du Contrat, dont la liste est la suivante :

a) Mobilier de bureau du Centre technique Tramway

3	Bureaux (avec tiroir haut)
12	Fauteuils de bureau
11	Tables
3	Tables de réunion + chaises 4 pers
9	Meubles bas
2	Meubles de rangement moyen
4	Armoires
1	Table + chaises 6 pers
1	Porte manteau
10	Tables de réunion
17	Fauteuils de réunion
4	Tableaux blancs pour écriture et projection
1	Table de bar + tabourets 4 pers
6	Panneaux d'information en liège avec vitre
3	Panneaux d'information en liège sans vitre
2	Canapés / ensemble détente
1	Frigo
1	Machine à café
1	Cafetière
3	Micro-ondes
1	Téléviseur
1	Théière
1	Cuisine équipée meubles plaque évier
1	Cuisine équipée (table + chaises p/10 personnes)
4	Paperboard

b) Mobilier de bureau de l'atelier de maintenance bus

2 Fauteuil PCC+PIC
Bureau Poste Info
Armoires
Réfrigérateur Atelier
Table et Chaise atelier
Armoire Atelier
Mobilier bureau atelier
Bureau +Caisson Atelier
Vestiaires Local GNV
Photocopieur
Onduleur

c) Parc informatique

20 Ordinateurs fixes et 20 Ordinateurs portables
5 Tablettes QWESTEO
1 Serveur NAS Synology
2 SWITCH
1 Routeur
1 Caméra Cuisine Conducteur Dépôt des Paluds

d) Véhicules de services

10 Véhicules de services

e) Logiciel Métiers

Hastus – Outils de modélisation de graphichage et habillage et création roulement

ABC – Logiciel de planification

FILEXIS- Main courante électronique d'exploitation

CITY MOOV XE – Logiciel exploitation et réservation TAD

CARL– Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur Tram (GMAO)

MAINTA – Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur Bus et Car (GMAO)

VERBA – Logiciel de création des interfaces pour les annonces visuelles SEIPRA

MOBEEFLEET – Outil de monitoring temps réel des véhicules

CCMX – Logiciel de paie

AUTOUR DE MOI – Application mobile voyageur

CITI SENSE – Logiciel de traitement des données DILAX

- 2 – L'inventaire des « Biens de Reprise », dont l'Opérateur Interne est propriétaire et qui sont nécessaires à l'exécution des missions prévues au Contrat, en application de l'Article 24.4 du Contrat, dont la liste concernant l'outillage du Centre de Maintenance est la suivante :

Descriptif	Descriptif
Coffret douilles à chocs 1/2 12 douilles	Kit d'inspection miroirs
Coffret douilles à chocs BTR	Machine à Etiquettes
Douille à choc 3/4 de 30.....36	Manche raclette
Douilles à chocs BTR de 10	Mètre ruban 50m
Scie à buche 530mm 1-15-529	Meuleuse d'angle pneumatique
Elingue chaîne	Niveau aimanté 400mm
Alphabet pochoir 80mm	Peigne à ailettes
Furet de Nettoyage	Pelle
Agrafeuse HT34 (pour magasin ou autre)	Pelle balayage
Aimant à rallonge (doigt aimanté)	Pince à bec extra longue
Augmentateur 3/4 1/2	Pince à déchet
Balais de chantier 32cm	Pince à sertir cosses isolées
Balais de chantier 60cm	Pince à sertir embout pré-isolé 6.....16mm ²
Barre à mine de 1500mm	Pince coupe boulon petit modèle 450 mm
Bidon pour essence 10L	Pince coupe câble
Boite mèche à béton	Pince étau 235mm
Boîte tournevis à frapper	Pinces circlips
Brouette	Pioche
Casse écrou 10/18mm	Pistolet à colle ET MASTIC
Casse écrou 19/27mm	Pistolet silicone
Clé à griffe (grande) 600mm	pointe à tracer
Clé à griffe (petite) 250mm	Pompe a graisse
Clé à ruban	Pompe de relevage manuel pour huile
Clé alène 6 pans de 10	Pulvérisateur
Clé alène 6 pans de 14	Raclette pour le sol
Clé mixte de 34mm	Rallonge 1/2 de 250mm
Coffret extracteur	Rallonge 1/2 de 75mm
Dérouleur de scotch pour magasin	Réducteur 1/2 3/4
Elingues 1T 2m	Riveteuse
Entonnoir droit 160mm	Sangle en ceinture
Entonnoir flexible 160mm	Scie universelle à bois
Entonnoir polypropylène de 50mm	Seau de chantier
Fer à souder 100W	Stylo écrivain jaune
Fer à souder 15W	Stylo écrivain rouge
Jauge de précision	Tire câble 10m
Clé à fourche mixte 30 et 32mm	Thermomètre Laser
Manille 6,5T	Pichet doseur 2L
Manille 2T	Pichet doseur 5L
Tuyau Thermoplaste air	Multi Master Découpeur ponceur
Seau de maçon 11L	Etau de perçage pour perceuse à colonne
Jeu de 5 Limes	Sangle d'arrimage 5m 0,5T
Jeu de chasse goupilles 2 à 6	Sangle d'arrimage 5m 2T

Descriptif	Descriptif
Pince télé à bec courbée	Forêt à béton 18 mm
Clé tuyauter à cliquet en 24mm	Câble de démarrage
Paire de jumelle	Kit sécheron pour disjoncteur ultra rapide UR 15
Un appareil photo (FAIT)	Règle de balisage LASER
Pistolet à silicone pneumatique	Cliquet à manche rotatif 1/4
Outil de dégagement des clavettes	Décolleuse papier peint
Gabarit de contrôle d'ornières	Massette cuivre 1K
VAT 1000V à la main	Coupe fil de contact
Elingue à chaîne 5T 4 bras	Matrice pour coupe fil de 150mm ²
Anneaux de levage orientables	Manodétendeur azote
Coffret cosse rouge bleu jaune	Meuleuse d'angle sans fil GWS 18V-LI
Mèche béton de 18 mm	Clé mixte de 38 mm
Diable porte bouteille (1 place)	Armoire extérieure pour bouteille de gaz
Corde de diamètre 10 et de longueur 25m	Alimentation de table 24VDC 420W
Seau de maçon plastique 10L	Kit de mesure
Pistolet 380 ml power	Boite de décade résistances
Lampe flash avertissement	Tente de chantier 1,80 x 1,80 pour ADV
Augmentateur à choc	Bacs systembox rouge 4L
Clé dynamométrique 4.....20N.m	Bacs systembox rouge 9L
élingue ronde 2T 2mètres	Bacs systembox rouge 21L
Manille 3,25 T M19	Pince à sertir AF8 pour pinoches
Manille 4,75 T M22	Outil d'extraction de pinoches
Jeu de 11 douilles longues	Clé dynamométrique à fourche 20.....100N.m
Clé dynamométrique 20.....100N.m	Cadenas de consignation rouge
Pompe à graisse à une main	Cadenas de consignation bleu
Jeu de 2 ventouse pour pare-brise	Cadenas de consignation jaune
Coffret douille à cliquet isolés	Cadenas de consignation noir
Mèche à béton de 12 mm	Cadenas de consignation gris
Mèche à béton de 14 mm	Coupleur de sécurité femelle en 3/8
Mèche à béton de 16 mm	Coupleur de sécurité femelle en 1/4
Burin pointu pour gros perforateur	Coupleur de sécurité male en 1/2
Burin spatule pour gros perforateur	Coffret Extracteur de roulement
Burin plat pour gros perforateur	Massette 1,2 Kg
Escabot double 3 marches	Seringue aspirante
Mèche couronne diamant 50mm	Jeu de 4 pinces (universel, multiprise, coupant, bec)
Adapteur couronne sur gros perforateur	Gonfleur digit air
Forêt de centrage couronne	Jeu de 9 clés Allen à rotules
Burin pointu pour petit perforateur	Niveau 50 cm
Burin spatule pour petit perforateur	Kit d'inspection pro
Burin plat pour petit perforateur	Couteau électricien
Disque diamant 125 mm	Mètre magnétique 5m
Multiplicateur de couple	Jeu de 11 clés mixtes

Descriptif	Descriptif
Pompes à graisse	Pèce acide
Coffret clés et douille	Coffret feuillard pour panneaux
Clé mixte 24x27mm	Pistolet cartouche bi composant
Clé à molette de 10 "	Escabeau 3 marches
Clé à pipe 24 mm	Visseuse boch
Panneau mural pour accrocher outils 45cmx150cm	Forêt de 24 mm béton
Coffret 105 embouts spéciaux	Forêt étagé
Plateforme de travail 4 marches	Coffret 10 forêts cobalt
Desherbeur	Fraise lime rotative
Lève tampon liftplaq	Fraise ovale
Elargisseurs de roues 110cm	Alphabet à frapper
Roues	Chiffre à frapper
Outil aimanté pour plaque	Potence pour LAC
Caméra thermique	Tournevis écrous cylindriques 2 têtes
Chariot porte bouteille	Tournevis écrous cylindriques 2 têtes
Anneaux de levage orientables	Tournevis écrous cylindriques 2 têtes
Anneaux de levage Béton	Tournevis écrous cylindriques 2 têtes
Pince multiprises 300mm	Tournevis écrous cylindriques 2 têtes
Démonte pneu PL	Gyrophare orange
Pince à décoffrer	Chariot servante établi bleu
Brosse à main laiton	Porte outils nacelle
Massette anti rebond 40	Pince BNC KX/KX8
Massette anti rebond 35	Pompe à graisse une main
Règle de planéité 1m	Pendules provisoires
Mesure roulante magnétique 5m	Harnais de sécurité en kevlar
Assortiment de 10 meules carotte	Escalier pour quai de chargement
Ballon éclairant SIROCCO 48V 6*10W	Projecteur 20 W
Echelinoir à embouts	Jeu de clés male 6 pans
Embout Scie d'embrochage	Mesure roulante non magnétique 5m
BAC systèmbox 4L rouge	Pince coupante 160mm
BAC systèmbox 9L rouge	Pince à bec droit 160mm
BAC systèmbox 21L rouge	Lot de 5 tournevis
Calibrateur	Coffret clés à douilles
Marche pieds 3 marches	Massette maçon
Jeu de 3 taraud de 4 mm	Monture scie à métaux
Pompe à dessouder	Baladeuse sur batterie
Assortiment métrique multi diamètre M5-12	Jeu de 9 clés mixte articulées
Broc polyéthylène 5L	Jeu de 5 limes
Broc polyéthylène 3L	Pied à coulisse digital
Pompe à graisse	désherber thermique
Pompe à graisse	Casque anti UV
Mètre en bois	Connes de signalisation

Descriptif	Descriptif
Extincteur 6kg tout feux	Pince ampèremétrique
Gilet rétro réfléchissant	Boîte 105 embouts spécial rame)
Paire de gant isolé 1000V	Brosse métallique
Rouleau de rubalise rouge et blanc	Clé universelle sanitaires et bâtiments
Trousse de secours	Clés à molette de 10"
Système de condamnation disjoncteur BT	Coffret douille 1/2 à cliquet 6.....32
Burin	Couteau d'électricien
Clé plate de 27mm	Grattoir
Clé plate de 29mm	Clé à fourche mixte 24 et 27mm
Clés à fourche longue de 36 mm	Jeu de 5 Tournevis à fente réduite isolé 1000V
Clés à tuyauter à cliquet de 24mm	Jeu de 5 Tournevis isolé 1000V
Cutter rétractable sécurisé	Jeu de 6 tournevis plat et cruciforme
Jeu de tournevis plat et cruciforme	Jeu de clé male 6 pans à rotule
Marteau	Jeu de clés à pipe de 6...19 + rangement
Masse 4Kg	Jeu de clés mixtes de 6....24 + rangement
Mètre a ruban	Lampe électrique (LED)
Niveau aimanté 1000mm	Maillet
Pied de biche Grand 800mm	Pied à coulisse
Pied de biche moyen 600mm	Pince à bec demi-ronds isolée 1000V
Pied de biche moyen 400mm	Pince coupante latéral isolée 1000V
Pince à colon	Pinceau à poils dur
Pince étau 200mm	Servante à roulette 7 tiroirs (différente coloris)
Pince multiprises	soufflette air
Pince universelle isolé 1000V	Spatule (couteau peintre)
Pompe à graisse	Tenaille
Régllet inox flexibles 30cm	Coffret douille 1/2 à cliquet 8.....32
Sacoche outils	Pince Molly cheville placo
Scie à métaux	Enrouleur tuyau d'air tambour fermé 25mètres
Enregistreur de données	Enrouleur tuyau d'air tambour fermé 10mètres
Multimètre	Lubrificateur MC 1/2"
Câbles de démarrage	Filtre régul en 1/2"
Assortiment mèches métaux	Manomètre
Sécateur	Vanne cadénassable
Clé mal 6 pans de diamètre 7mm	Réducteur 3/8 F 1/4 M pour cliquet
Boîte assortiment embouts pré isolés	Clé mixte coudé de 30mm
Massette 1,2kg	Tournevis zébra lame courte (tom pouce) 3,5mm
Chargeur de batteries	Tournevis zébra lame courte (tom pouce) 6mm
Système de condamnation disjoncteur BT	Réducteur 3/8-1/4
Clé à molette de 15"	Jeu de clé mixte à cliquet
Jeu de clé plate pour sacoche de 7....24mm	Clé mixte de 18 à cliquet
Jeu de tournevis plat isolé	
Pied de biche moyen 1000mm	

- 3 – L'inventaire des « Biens de Reprise », dont l'Opérateur Interne est propriétaire et qui sont nécessaires à l'exécution des missions prévues au Contrat, en application de l'Article 24.4 du Contrat, dont la liste concernant l'outillage de l'atelier du Centre de Maintenance bus et car est la suivante :

Libellé	quantité	Libellé	quantité
UGAP Transpalette	1	aimant flexible avec manche	3
UGAP Diable 300 kg+Escabeau	1	extracteur a 3 bras	1
UGAP Vestiaire	1	extracteur a 2 bras	1
CATP/FINKBEINER- 2 Colonnes de levage	1	extracteur de rotule	2
UGAP Table elevatrice	1	brosse acier	3
UGAP Vetiaire Multi casiers	1	Clé à choc pneumatique	2
UGAP Desserte Atelier	1	cle a choc plate pneumatique	1
WURTH Reglophare +purgeur	1	cle a molette	3
UGAP-Rayonnage	1	Clé dynamométrique (150 à 200 Nm)	3
UGAP Nettoyeur Haute Pression	1	coffret embout et porte embout	1
WURTH Recupérateur Huille	1	disqueuse pneumatique	1
WURTH Aspirateur tri Moteur	1	disqueuse electroportative	0
WURTH Armoire securité	1	coupe boulon	1
FARSA Machine vidange boite Mercedes	1	crayon de tracage et marquage	3
CATP-Eleveateur	1	cutter	3
UGAP Etablis	1	decapeur thermique	1
WURTH Convertisseur eletrique	1	demonte pneus	3
WURTH Compresseur eletrique	1	disque a ebarber	50
ECHELLE EUROPEENNE Echelle	1	disque a tronconner	50
WURTH Poste à souder	1	kit taraud complet	1
Garage Paluds Véhicule interv Atelier	1	kit extracteur de vis	1
SOLOMAT Chariot elevateur Gaz	1	kit outil demontage des plastiques	3
CATP Valise Diagnostic MAN	1		
CATP Valise Diagnostic Véhicules Dietrich	1		

Libellé	quantité	Libellé	quantité
kit tournevis plat electricien	3	barre à mine	2
lampe acces difficile	3	pointe a tracer	3
marteau poids entre 300 et 400 g	3	chariot de visite	1
marteau poids entre 500 et 800 g	3	cric hydro-pneumatique	1
massette	3	cric bouteille hydraulique	1
metre	3	cric depose organe	1
perceuse pneumatique	1	Soufflette atelier electromecanique	1
pied a coulisse	3	recuperateur d'huile usage	1
pince a riveter	3	repousse piston de frein PL	1
pince a sertir les cosses	3	ALVEOLE TOURNEVIS 21 PCS 8.4.1	3
pince etau	3	MASSETTE SANS REBOND	3
pince telephone coudee	2	ALVEOLE PINCE VDE	3
pince telephone droite	2	ALVEOLE CLES PLATE	3
pincés a denuder	3	ALVEOLE CLE A PIPE	3
pistolet a cartouche	1	ALVEOLE 1/4 - 1/2 109 PCS	3
pistolet colle chaude	1	ALVEOLE CLE MIXTE COUDE CLIQUET 8 PCS	3
pompe a graisse portable	2	ALVEOLE DOUILLES LOGUES 6 PANS 1/2	3
roue a lamelle pour nettoyage	10	ALVEOLE ASSORTIMENT PINCES	3
sceau pour remplir d'huile	5	SERVANTE BASIQUE 7 TIROIRS	3
scie a metaux	3	ALVEOLE DOUILLE TORX + 6 PANS + XZN	3
lame de scie a metaux	20	ALVEOLE OUTIL DE FRAPPE 13 PCS	3
Marquage servante	1	ALVEOLE CHASSE GOUPILLE 8 A 16 MM 5PCS	3
tenaille	3	SERRE TUBE A CHAINE	3
testeur électrique	3	CLE A FILTRE	3
thermometre laser	1	CLE A FILTRE VL	3
videoscope a camera	1	CLE PLATTE d.36	1

Libellé	quantité
ALVEOLE CLIQUET 3/8	3
ALVEOLE LIMES + GRATTOIRS	3
ENTONNOIR AVEC FLEXIBLE	9
ETAU	2
COFFRET MECHE METAL ZEBRA	3
WISEUSE PERCEUSE 18V M-CUBE	1
BROC 5 LITRES	4
PLANCHE ATELIER	2
SPIRALE TUYAU 6 METRES	1
ASSORTIMENT EXTRACTEUR COSSE	1
MICROMETRE 50 - 75	1
CLE A CHOC 1 POUCE	1
COFFRET DOUILLE A CHOC 1 POUCE	1
COFFRET DOUILLE A CHOC 3/4	1
COFFRET DOUILLE A CHOC 1/2	1
COFFRET DOUILLE CHOC 6 PANS 1/2	1
COFFRET DOUILLE CHOC TORX 1/2	1
CLE DYNAMOMETRIQUE PL	1
BOOSTER 12/24 V 700 A PL	1
MEKABOY Matériel pr réparat° freinage Bus	1
CARGAZ- Rack dépannage GAZ Juper Atelier	1
CATP Valise Diagnostic autocars GNV Iveco	1
EHELLE EUROPEENNE Plateforme	1
BRULEUR AEM- Bruleur torchere GNV	1
AD VENTA - Surpresseur GNV	1
Valise Diagnostic Mercedes	1
MTMS - AEROTHERME ATELIER	1

Annexe 5

VNC des biens de retour et de reprise à la VNC par la Métropole

Date de Mise en service	Libellé immobilisation	Date d'acquisition	VNC au 31/12/2022
01/03/2021	N° Parc 87102 Immatriculation BP 679 DF	01/03/2021	2 071,47
29/07/2019	N° Parc 1904 Immatriculation FJ 306 AZ	29/07/2019	163 258,84
29/07/2019	N° Parc 1905 Immatriculation FJ 259 AZ	29/07/2019	163 258,84
29/07/2019	N° Parc 1906 Immatriculation FJ 206 AZ	29/07/2019	163 258,84
29/07/2019	N° Parc 1907 Immatriculation FJ 156 AZ	29/07/2019	163 258,84
14/10/2019	N° Parc 1908 Immatriculation FJ 032 XF	14/10/2019	167 224,00
29/07/2019	N° Parc 1909 Immatriculation FJ 985 AY	29/07/2019	163 258,84
29/07/2019	N° Parc 1910 Immatriculation FJ 076 AZ	29/07/2019	163 258,84
29/07/2019	N° Parc 1911 Immatriculation FJ 906 AY	29/07/2019	163 258,84
29/07/2019	N° Parc 1912 Immatriculation FJ 808 AY	29/07/2019	163 258,84
17/09/2019	N° Parc 1913 Immatriculation FJ 737 AY	17/09/2019	165 796,54
10/02/2020	N° Parc 1916 Immatriculation FN 566 GS	10/02/2020	91 487,76
10/02/2020	N° Parc 1917 Immatriculation FN 921 GS	10/02/2020	91 487,76
10/02/2020	N° Parc 1918 Immatriculation FN 993 GS	10/02/2020	94 462,63
10/02/2020	N° Parc 1919 Immatriculation FN 852 GS	10/02/2020	91 487,76
10/02/2020	N° Parc 1920 Immatriculation FN 765 GS	10/02/2020	94 462,63
10/02/2020	N° Parc 1921 Immatriculation FN 440 GS	10/02/2020	91 487,76
10/02/2020	N° Parc 1922 Immatriculation FN 290 GS	10/02/2020	91 487,76
10/02/2020	N° Parc 1923 Immatriculation FN 379 GS	10/02/2020	94 462,63
10/02/2020	N° Parc 1924 Immatriculation FN 495 GS	10/02/2020	94 462,63
30/11/2020	N° Parc 1925 Immatriculation FT-309-YJ	30/11/2020	105 914,87
30/11/2020	N° Parc 1926 Immatriculation FT-386-YJ	30/11/2020	105 914,87
30/11/2020	N° Parc 1927 Immatriculation FT-440-YJ	30/11/2020	105 914,87
30/11/2020	N° Parc 1928 Immatriculation FT-094-YJ	30/11/2020	105 914,87
29/01/2021	N° Parc 2001 Immatriculation FW-501-DM	29/01/2021	218 625,19
29/01/2021	N° Parc 2003 Immatriculation FW-034-JK	29/01/2021	218 625,19
29/01/2021	N° Parc 2004 Immatriculation FW-352-JK	29/01/2021	218 625,19
29/01/2021	N° Parc 2005 Immatriculation FW-554-JK	29/01/2021	218 625,19
29/01/2021	N° Parc 2006 Immatriculation FW-664-JK	29/01/2021	218 625,19
15/03/2021	N° Parc 2007 Immatriculation FW-767-JK	15/03/2021	221 397,18
29/01/2021	N° Parc 2008 Immatriculation FW-703-JK	29/01/2021	218 625,19
29/01/2021	N° Parc 2009 Immatriculation FW-598-KM	29/01/2021	218 625,19
29/01/2021	N° Parc 2011 Immatriculation FW-753-KM	29/01/2021	218 625,19
09/02/2021	N° Parc 2002 Immatriculation FW-691-DM	09/02/2021	219 227,80
09/02/2021	N° Parc 2010 Immatriculation FW-677-KM	09/02/2021	219 227,80
11/09/2020	ITS Toilette autonome	11/09/2020	17 823,75
29/01/2021	11 KITS cables pour cross pour cablage SAEIV	29/01/2021	3 785,05
25/09/2019	10 KITS cables pour Man pour cablage ET MONTAGE SAEIV	25/09/2019	11 623,04
27/02/2020	CATP 9 Syst info Voyageurs Véhicules Dietrich	27/02/2020	10 942,76
04/12/2020	CATP 4 Syst info Voyageurs Véhicules Dietrich	04/12/2020	6 599,50
04/03/2021	CATP-SEIPRA Girouettes-systel Info 11 GNV IVECO	04/03/2021	22 738,18
30/09/2019	CATP SEIPRA Girouette info Voya 10 Man	30/09/2019	11 418,45
01/12/2020	SEIPRA vidéo surveillance 4 DIETRICH	01/12/2020	5 609,33
26/02/2021	SEIPRA Vidéo Surveillance 11 GNV IVECO	26/02/2021	17 284,47
31/08/2020	Seipra video surveillance+catp 19 véhicule	31/08/2020	29 961,44
21/01/2022	1 Girouette de réserve	21/01/2022	1 003,14
21/01/2022	1 Girouette de réserve	21/01/2022	536,55
25/09/2019	SAEIV (2 Pupitres- 2 Calculateurs- 1 Radio)	25/09/2019	2 436,03
31/05/2021	Matériel SAEIV RESERVE (3 calculateurs et 4 pupitres)	31/05/2021	7 162,34
13/02/2020	Matériel SAEIV (9 calculateurs et 9 pupitres)	13/02/2020	12 979,83
19/11/2018	NAVOCAP 2 PUPITRES TACTILES	19/11/2018	613,97
30/09/2019	CATP LUMIPLAN INFO Voyageurs 10 man	30/09/2019	6 024,77
31/03/2021	CATP -LUMIPLAN 11 GNV IVECO	31/03/2021	15 502,89
30/03/2018	DILAX Matériel système cptage voyageurs	30/03/2018	421,72
30/03/2018	DILAX Matériel système cptage voyageurs	30/03/2018	421,72
30/03/2018	DILAX Matériel système cptage voyageurs	30/03/2018	421,72
30/03/2018	DILAX Matériel système cptage voyageurs	30/03/2018	421,72
30/03/2018	DILAX Matériel système cptage voyageurs	30/03/2018	421,72
30/03/2018	DILAX Matériel système cptage voyageurs	30/03/2018	421,72
30/03/2018	DILAX Matériel système cptage voyageurs	30/03/2018	421,72
03/12/2020	DILAX 4 Système cptage Voyageurs 4 Dietrich	03/12/2020	3 103,40
29/07/2019	DILAX Système comptage Voy 9 Man	29/07/2019	7 409,88
17/10/2019	DILAX Système comptage Voy 1 Man	17/10/2019	1 072,36
24/12/2019	DILAX Mat Embarqués 13 Véhicules	24/12/2019	4 325,53
12/03/2020	DILAX Système cptage Voyageurs 9 Minibus	12/03/2020	6 363,16
23/02/2021	DILAX Système cptage Voy 11 GNV IVECO	23/02/2021	3 767,04
15/09/2019	DIGIMOBEE Eqpmt Diagnostic Mtce Vehicule 19	15/09/2019	5 810,15
01/12/2020	DIGIMOBEE Mobeefleet 4 dietrich	01/12/2020	2 536,33
08/03/2021	DIGIMOBEE-11 boitiers DIGIDIAG 11GNV	08/03/2021	3 483,69
07/07/2022	3 SAEIV	07/07/2022	10 650,00
			5 544 906,60

Annexe 6

Biens financés par un emprunt transféré à la Métropole

Libellé immobilisation	Date de Mise en service	Valeur actif brut initiale	Mode de financement	Mode de financement repris
N° Parc 1904 Immatriculation FJ 306 AZ	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
N° Parc 1905 Immatriculation FJ 259 AZ	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
N° Parc 1906 Immatriculation FJ 206 AZ	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
N° Parc 1907 Immatriculation FJ 156 AZ	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
N° Parc 1909 Immatriculation FJ 985 AY	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
N° Parc 1910 Immatriculation FJ 076 AZ	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
N° Parc 1911 Immatriculation FJ 906 AY	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
N° Parc 1912 Immatriculation FJ 808 AY	29/07/2019	228 393,20	emprunt	oui
DILAX Système comptage Voy 9 Man	29/07/2019	23 482,00	emprunt	oui
DIGIMOBEE Eqpmt Diagnostic Mtce Vehicule 19	15/09/2019	17 033,00	emprunt	oui
N° Parc 1913 Immatriculation FJ 737 AY	17/09/2019	228 393,20	emprunt	oui
CATP Valise Diagnostic MAN	18/09/2019	8 630,00	emprunt	oui
10 KITS cables pour cross pour cablage ET MONTAGE SAEIV	25/09/2019	33 528,00	emprunt	oui
SAEIV (2 Pupitres- 2 Calculateurs- 1 Radio)	25/09/2019	7 027,00	emprunt	oui
CATP SEIPRA Girouette info Voya 10 Man	30/09/2019	32 676,00	emprunt	oui
CATP LUMIPLAN INFO Voyageurs 10 man	30/09/2019	17 241,00	emprunt	oui
N° Parc 1908 Immatriculation FJ 032 XF	14/10/2019	228 393,20	emprunt	oui
DILAX Système comptage Voy 1 Man	17/10/2019	2 988,00	emprunt	oui
DILAX Mat Embarqués 13 Véhicules	24/12/2019	10 920,00	emprunt	oui
N° Parc 1916 Immatriculation FN 566 GS	10/02/2020	143 276,10	emprunt	oui
N° Parc 1917 Immatriculation FN 921 GS	10/02/2020	143 276,10	emprunt	oui
N° Parc 1918 Immatriculation FN 993 GS	10/02/2020	147 934,95	emprunt	oui
N° Parc 1919 Immatriculation FN 852 GS	10/02/2020	143 276,10	emprunt	oui
N° Parc 1920 Immatriculation FN 765 GS	10/02/2020	147 934,95	emprunt	oui
N° Parc 1921 Immatriculation FN 440 GS	10/02/2020	143 276,10	emprunt	oui
N° Parc 1922 Immatriculation FN 290 GS	10/02/2020	143 276,10	emprunt	oui
N° Parc 1923 Immatriculation FN 379 GS	10/02/2020	147 934,95	emprunt	oui
N° Parc 1924 Immatriculation FN 495 GS	10/02/2020	147 934,95	emprunt	oui
CATP Valise Diagnostic Véhicules Dietrich	10/02/2020	4 969,44	emprunt	oui
Matériel SAEIV RESERVE (9 calculateurs et 9 pupitres)	13/02/2020	31 104,00	emprunt	oui
CATP 9 Syst info Voyageurs Véhicules Dietrich	27/02/2020	25 382,70	emprunt	oui
DILAX Système cptage Voyageurs 9 Minibus	12/03/2020	14 480,00	emprunt	oui
Seipra video surveillance+catp 19 véhicule	31/08/2020	56 236,29	emprunt	oui
N° Parc 1925 Immatriculation FT-309-YJ	30/11/2020	143 276,10	emprunt	oui
N° Parc 1926 Immatriculation FT-386-YJ	30/11/2020	143 276,10	emprunt	oui
N° Parc 1927 Immatriculation FT-440-YJ	30/11/2020	143 276,10	emprunt	
N° Parc 1928 Immatriculation FT-094-YJ	30/11/2020	143 276,10	emprunt	
SEIPRA vidéo surveillance 4 DIETRICH	01/12/2020	9 616,00	emprunt	
DIGIMOBEE Mobeefleet 4 dietrich	01/12/2020	4 348,00	emprunt	
DILAX 4 Système cptage Voyageurs 4 Dietrich	03/12/2020	5 310,00	emprunt	
CATP 4 Syst info Voyageurs Véhicules Dietrich	04/12/2020	11 281,20	emprunt	oui
N° Parc 2001 Immatriculation FW-501-DM	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2003 Immatriculation FW-034-JK	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2004 Immatriculation FW-352-JK	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2005 Immatriculation FW-554-JK	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2006 Immatriculation FW-664-JK	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2008 Immatriculation FW-703-JK	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2009 Immatriculation FW-598-KM	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2011 Immatriculation FW-753-KM	29/01/2021	260 325,48	emprunt	oui
11 KITS cables pour cross pour cablage SAEIV	29/01/2021	6 149,00	emprunt	oui
N° Parc 2002 Immatriculation FW-691-DM	09/02/2021	260 325,48	emprunt	oui
N° Parc 2010 Immatriculation FW-677-KM	09/02/2021	260 325,48	emprunt	oui
CATP Valise Diagnostic autocars GNV Iveco	09/02/2021	17 076,00	emprunt	oui
DILAX Système cptage Voy 11 GNV IVECO	23/02/2021	5 990,00	emprunt	oui
SEIPRA Vidéo Surveillance 11 GNV IVECO	26/02/2021	27 411,50	emprunt	oui
CATP-SEIPRA Girouettes+systeme Info 11 GNV IVECO	04/03/2021	35 808,15	emprunt	oui
N° Parc 2007 Immatriculation FW-767-JK	15/03/2021	260 325,48	emprunt	oui
		7 437 424,26		

Annexe 7 -

Etat des emprunts au 31 décembre 2022 des emprunts transférés à La Métropole

Banque	Montant financement prévu au contrat	Montant débloqué	Objet	solde 31 décembre 2022	Echéance
Crédit Agricole	1 215 000,00	1 141 966,00	Véhicules	765 214,64	05/08/2029
Crédit Agricole	675 000,00	573 104,40	Véhicules	341 133,62	05/02/2027
Crédit Agricole	1 520 000,00	1 429 262,00	Véhicules	1 116 610,85	05/03/2029
Crédit Coopératif	2 170 000,00	2 162 891,74	Véhicules	1 384 250,71	30/10/2026
Crédit Coopératif	305 000,00	305 000,00	Véhicules	216 041,69	05/02/2027
Crédit Coopératif	1 520 000,00	1 520 000,00	Véhicules	1 187 500,00	05/02/2029
		7 132 224,14		5 010 751,51	

Annexe 8 -

Inventaires des contrats en cours au 31 décembre 2022

Documents	N° Marche	ACHETEUR	OBJET	TYPLOGIE	TITULAIRE	DATE DE FIN D'EXECUTION	PROCHAINE DATE D'ECHEANCE	Montant maximum contractuel	Commentaire sur Maximum
MARCHES	2020.08	SPL FACONEO	AC BDC - Acquisition, installation et maintenance d'un logiciel de main courante électronique d'exploitation	Unitaire	BEEEMOTION	06/02/2024	06/02/2024	Sans objet	
MARCHES	2020.14	SPL FACONEO	LOT1 - OUTILLAGE	Unitaire	WURTH	20/02/2028	20/02/2023	10 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.15	SPL FACONEO	LOT2-COLLIERSFURNITURES	Unitaire	WURTH	20/02/2028	20/02/2023	2 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.16	SPL FACONEO	LOT3-BOMBES AEROSOLS	Unitaire	WURTH	20/02/2028	20/02/2023	7 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.17	SPL FACONEO	LOT4-FURNITURESELECTRIQUES	Unitaire	WURTH	20/02/2028	20/02/2023	6 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.18	SPL FACONEO	LOTS-CONSOMMABLES	Unitaire	WURTH	20/02/2028	20/02/2023	6 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.19	SPL FACONEO	LOT6-FOURNITURE NETTOYAGE	Unitaire	SANOGIA	20/02/2028	20/02/2023	2 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.20	SPL FACONEO	LOT7-SOUDURE	Unitaire	WURTH	15/07/2028	15/07/2023	6 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.21	SPL FACONEO	LOTS-VISSERIE	Unitaire	WURTH	20/02/2028	20/02/2023	5 000,00	pour chaque période de reconduction
MARCHES	2020.33	SPL FACONEO	Fourniture et maintenance d'un outil d'habillage et graphage du réseau	Unitaire	GIRO INC	31/12/2023	31/12/2022	Sans maximum	
MARCHES	2020.38	SPL FACONEO	Fourniture, pose et maintenance d'une ligne de vie	Unitaire	ECHELLE EUROPEENNE	25/06/2028	25/06/2023	30 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2020.40	SPL FACONEO	Maintenance matérielle et logicielle pour le SAEIV	Forfaitaire	NAVOCAP	31/12/2023	31/12/2022	Sans objet	
MARCHES	2020.42	GPT FACONEO	Solutions M2M Data embarqué + sol	Unitaire	ELICOM	04/08/2024	31/12/2022	80 000,00	sur la durée totale du marché
MARCHES	2020.43	SPL FACONEO	Collecte et traitement des déchets	Unitaire	SPUR ENVIRONNEMENT + SEVIA	09/07/2023	09/07/2023	13 300,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2020.47	SPL FACONEO	Fourniture d'huile de boîte de vitesse et de liquide de rinçage	Unitaire	AUTODISTRIBUTION FARSY	12/08/2028	12/08/2023	9 375,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2020.53	SPL FACONEO	Vidange sanitaire autonome	Mixte	SANILOU	15/09/2024	31/12/2022	5 000,00	pour la partie unitaire, sur la durée totale du marché
MARCHES	2020.54	SPL FACONEO	PRESTATIONS CURATIVES ET SERVICES - LOT 1 : Contrôle technique	Unitaire	AUTOVISION VIVALUTO PL	15/01/2023	15/01/2023	10 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2020.58	SPL FACONEO	Mise à disposition, nettoyage et entretien des vêtements de travail du personnel de la SPL Façonéo	Mixte	INITIAL	05/10/2028	31/01/2023	1 000,00	pour la partie unitaire, pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2020.84	SPL FACONEO	conception plan de réseau	Unitaire	IMAPPING	19/10/2020	31/12/2022 prolongation possible	85 000,00	sur la durée totale du marché
MARCHES	2020.CATP	SPL FACONEO	Fourniture de lubrifiants et de matériels de stockage pour les véhicules de transport public de voyageurs - CATP	Unitaire	TOTAL LUBRIFIANTS	AC : 30/04/2024	-	Sans maximum	
MARCHES	2021.01	SPL FACONEO	LOT 1 - LIMITEUR DE VITESSE	Unitaire	BEST DRIVE	19/02/2023	19/02/2023	7 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.02	SPL FACONEO	LOT 2 - COVERING	Unitaire	SUD LAZER	20/02/2023	20/02/2023	6 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.03	SPL FACONEO	LOT 3 - MAINTENANCE CLIM	Unitaire	DISCIT	19/02/2023	19/02/2023	15 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.15	SPL FACONEO	Fourniture de carburant pour les véhicules de la SPL Façonéo Lot 1 - Dépôt Aubagne	Unitaire	TRANSEDEV VAR	01/04/2029	31/12/2022	Sans maximum	
MARCHES	2021.16	SPL FACONEO	Fourniture de carburant pour les véhicules de la SPL Façonéo Lot 2 - Dépôt de la Destrousse	Unitaire	TRANSEDEV VAR	01/04/2029	31/12/2022	Sans maximum	
MARCHES	2021.23	SPL FACONEO	Fourniture et maintenance d'une solution d'outil de gestion des transports à la demande pour le réseau "Les Lignes de l'Agglo"	Mixte	SIMPLICITI	31/12/2024	31/12/2022	40 000,00	pour la partie unitaire, sur la durée totale du marché
MARCHES	2021.25	SPL FACONEO	Contrat d'hébergement et de maintenance du produit Console SMS	Forfaitaire	CITYWAY	31/12/2024	31/12/2022	Sans objet	
MARCHES	2021.33	SPL FACONEO	Hébergement, maintenance, réparation et remplacement des relais radio du réseau des lignes de l'Agglo et du réseau TAD	Mixte	AMCOM	31/12/2025	31/12/2022	24 000,00	pour la partie unitaire, sur la durée totale du marché
MARCHES	2021.51	SPL FACONEO	Fourniture de pièces détachées GNV : LOT 1 - Pièces mécanique MAN	Unitaire	MAN France	15/12/2025	15/12/2022	100 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2021.52	SPL FACONEO	Fourniture de pièces détachées GNV : LOT 2 - Pièces carrosserie MAN	Unitaire	MAN France	15/12/2025	15/12/2022	88 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2021.53	SPL FACONEO	Fourniture de pièces détachées GNV : LOT 3 - Pièces mécanique IVECO	Unitaire	IVECO PROVENCE	15/12/2025	15/12/2022	100 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2021.54	SPL FACONEO	Fourniture de pièces détachées GNV : LOT 4 - Pièces carro IVECO	Unitaire	IVECO PROVENCE	15/12/2025	15/12/2022	88 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2021.59	SPL FACONEO	Fourniture et pose de vitrage - Lot 1 : Sprinter city 29	Unitaire	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	12/12/2025	12/12/2022	25 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.60	SPL FACONEO	Fourniture et pose de vitrage - Lot 2 : MAN A47	Unitaire	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	12/12/2025	12/12/2022	25 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.61	SPL FACONEO	Fourniture et pose de vitrage - Lot 3 : MAN HYBRIDE 12 C	Unitaire	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	12/12/2025	12/12/2022	25 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.62	SPL FACONEO	Fourniture et pose de vitrage - Lot 4 : Iveco crossway GNV	Unitaire	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	12/12/2025	12/12/2022	25 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.84	SPL FACONEO	Accord-cadre pour l'exécution de transport non urbain (LOT 2)	Unitaire	SUMA	20/12/2025	31/12/2022	1 600 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2021.85	GPT FACONEO	NETTOYAGE - LOT 1 : BUS et véhicules services	Mixte	ONET SERVICES	23/12/2025	31/12/2022	8 000,00	pour la partie unitaire, sur la durée totale du marché

MARCHES	2021.90	SPL FACONEO	Fourniture et maintenance de pneumatique (CATP)	Unitaire	BRIDGESTONE + FIRST STOP	31/12/2024	31/12/2022	Sans maximum	
MARCHES	2022.01	SPL FACONEO	Fourniture de liquide de refroidissement pour les véhicules IVECO CROSSWAY	Unitaire	IVECO PROVENCE	18/01/2026	18/01/2023	38 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2022.02	SPL FACONEO	Accord-cadre pour l'exécution de transport scolaire (LOT 1)	Unitaire	Gpt SUMA - SARLIN - PASTOURET	17/01/2026	31/12/2022	1 200 000,00	pour la période initiale et chaque période de reconduction
MARCHES	2022.03	SPL FACONEO	Maintenance préventive et curative des bornes télescopiques	Mixte	Gpt CITEOS - CEGELEC	17/01/2026	31/12/2022	10 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2022.05	SPL FACONEO	Prestation de broderie/d'identification des vêtements de travail des agents d'accueil de Façonéo	Unitaire	SUDBRODE	07/02/2026	08/02/2023	8 000,00	pour la durée totale du marché
MARCHES	2022.06	SPL FACONEO	Fourniture, pose et maintenance de fontaines à eau	Forfaitaire	ELIS	18/02/2026	31/12/2022	Sans objet	
MARCHES	Hors marché	SPL FACONEO	Téléphonie fixe	Forfaitaire	CORIOLIS - ORANGE - ACTEA				
MARCHES	UGAP	SPL FACONEO	Logiciel GMAO + Maintenance de l'outil	Forfaitaire	APAVE (UGAP)	31/07/2023	31/07/2023		
LETTRES DE COMMANDES - CONTRATS AUTRES		SPL FACONEO	Logiciel paie	Forfaitaire	CEGID	30/09/2023	30/09/2022		
LETTRES DE COMMANDES - CONTRATS AUTRES	3 devis	SPL FACONEO	Fontaine à eau Gare	Forfaitaire	CULLINGAN	15/11/2023	15/11/2023		
LETTRES DE COMMANDES - CONTRATS AUTRES	LC	SPL FACONEO	10 Véhicules de service en location	Forfaitaire	ALD / LOUVEO				
LETTRES DE COMMANDES - CONTRATS AUTRES	LC	SPL FACONEO	7 Véhicules de fonction	Forfaitaire	ARVAL				

Annexe 9 -

Inventaire des systèmes d'informations

Logiciel Métiers et base de données des outils

Hastus – Outils de modélisation de graphicage et habillage et création roulement

ABC – Logiciel de planification

FILEXIS- Main courante électronique d'exploitation

CITY MOOV XE – Logiciel exploitation et réservation TAD

CARL– Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur Tram (GMAO)

MAINTA – Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur Bus et Car (GMAO)

VERBA – Logiciel de création des interfaces pour les annonces visuelles SEIPRA

MOBEEFLEET – Outil de monitoring temps réel des véhicules

CCMX – Logiciel de paie


AUTOUR DE MOI – Application mobile voyageur

CITI SENSE – Logiciel de traitement des données DILAX

Site internet " Ligne de l'agflo"

Annexe 10 -

Biens de retour mis à disposition du nouvel opérateur



f



Nom de l'arrêt	Direction temp	Commune	Mobilier	Etat	Date	Date de reprise maxi	Commentaires
SERVICES TECHNIQUES SAINT ZACHARIE	SAINZ ZACHARIE - AUBAGNE	SAINZ-ZACHARIE	N'existe plus		07/11/2022	12/12/2022	

Résultat du contrôle

Date **09/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City M A47**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FJ-808-AY**

DSP **Métropole Mobilités**

Délegataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1912**

Date 1ère circulation **23/07/2019**

Date de validité du contrôle technique **23/05/2023**

Relever Kms compteur **146494 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble


coque rétroviseur avant droit rayée



ETAT CARROSSERIE (Face AVT)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant avant droit



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau avant gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière droit





Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneaux arrière droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure


Etat propreté panneaux sous baies

Paroi sous baie à l'arrière droit abîmée



Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserer barre sur vitre separation arriere porte arriere



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège à nettoyer à l'arrière droit




Housses dossiers de sièges à remplacer

1 housse de siège à l'arrière droit abîmée (brûlure)



Coques dossier à remplacer

2 dossiers de siege rayés a l'arriere droit



Coques dossier à remplacer

1 dossier de siege rayé a l'arriere gauche



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Etat des courroies et des tendeurs

Courroies craquelées




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT


Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sur pompe hydraulique côté gauche du moteur



Aspect général / traces corrosion/ fuites


Présence d'huile sur tôle de protection moteur à identifier et à traiter



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

RM
Ciro Scherzer



Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET



Résultat du contrôle

RTM - 17-18-19

Date **08/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City M A47**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FJ-737-AY**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1913**

Date 1ère circulation **23/07/2019**

Date de validité du contrôle technique **28/12/2022**

Relever Kms compteur **148060 Kms**





Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES

Baies latérales G Fixes

Vitre rayée à l'arrière gauche



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Bras et balai EG


Balai essuie-glace avant gauche abîmé



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur panneau avant gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche en haut



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat et propreté des sols et emmarchement

Cornière à l'avant gauche cassé



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre de dossiers à nettoyer

2 dossiers de sièges à l'arrière droit à nettoyer



Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège à l'arrière droit abîmée



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Etat des courroies et des tendeurs

Courroie craquelée



CHASSIS - SOUBASSEMENT



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tôle de protection sous châssis endommagée




Aspect général / traces corrosion/ fuites

Divers fuite d'huile dans environnement moteur à identifier et à traiter



Autres

Épurateur d'air/déshuileur sale




Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

R.104
Ciro Sebastian

Signature délégataire
(Stéphane Littardi)

NAN P
Teddy NOIRET



[Faint handwritten signature]

[Faint, illegible text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten signature]

[Faint, illegible text]

[Faint handwritten text]

Résultat du contrôle

Date **05/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **DIETRICH CITY 29**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FN-566-GS**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1916**

Date 1ère circulation **28/01/2020**

Date de validité du contrôle technique **05/01/2023**

Relever Kms compteur **95046 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant droit rayée



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur montant avant la rampe handicapé




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Châssis frotté à l'avant



Signature contrôleur IDFM


(Nicolas Benalouane)

Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

RTU
Cino Sebastian

TTAP
Teddy NOIRET



[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible printed text]

[Faint, illegible printed text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible printed text]

[Faint, illegible printed text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FN-921-GS

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1917

Date 1ère circulation 28/01/2020

Date de validité du contrôle technique 22/12/2022

Relever Kms compteur 112936 Kms





Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant gauche



Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Manque cache plastique sur montant arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau après la porte côté droit



Etat joints et balais de bas de portes

Reprendre carrosserie sur montant sur rampe handicapé



Etat des soutes

Enjoliveur de roue avant droit cassé





CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Châssis frotté au milieu du châssis




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, angular shape.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, angular shape.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


R.M
Ciro Sebastian



Signature délégataire

(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET



Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FN-993-GS

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1918

Date 1ère circulation 28/01/2020

Date de validité du contrôle technique 19/12/2022

Relever Kms compteur 114675 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur passage de roue avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur porte chauffeur



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



Autres

Enjoliveur avant droit cassé





CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Châssis frotté au milieu




A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'P', written in black ink on a white background.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'P', written in black ink on a white background.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R. H
Ciro Sebastien


Signature délégataire

(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET


Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FN-852-GS

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1919

Date 1ère circulation 28/01/2020

Date de validité du contrôle technique 14/03/2023

Relever Kms compteur 88316 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE

Aspect général carrosserie

Enjoliveur avant droit cassé



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau après porte côté droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie suite impact sur porte chauffeur



ETAT INTERIEUR

Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège à l'arrière gauche abîmée




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Traverse après essieu avant abîmée



Autres

Manque vis sur transmission pont arrière




Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R.M
Cno de la station


Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

YANP
Teddy NOIRET


Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule HEULIEZ GX 327

N°interne de l'entreprise

Immatriculation BP-679-DF

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1902

Date 1ère circulation 27/05/2011

Date de validité du contrôle technique 22/03/2023

Relever Kms compteur 442061 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT INTERIEUR

Divers


Autres

Passage de roue intérieur en plastique avant gauche cassé





Autres

Passage de roue intérieur en plastique avant droit cassé



Vitres rayées ou gravées


Vitre arrière côté gauche vandalisée



Etat de propreté intérieure

Etat et propreté plafond/ voussoirs et trappes

Paroi moteur rayée



Etat et propreté des sols et emmarchement

Cordon soudure tapis de sol dans couloir à l'arrière gauche à reprendre



Aspect général état et propreté des sièges

Coques dossier à remplacer

Coques dossiers sièges à l'arrière gauche vandalisés




ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES



Réparation parebrise / rayure/ gravage

Pare-brise blanchi en bas à droite et à gauche



Baies latérales G Fixes


Reprendre joint vitre basse côté gauche



ETAT CARROSSERIE (Face AVT)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant face avant côté droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant face avant côté gauche



Voile peinture

Reprise voile peinture sur pare-choc avant



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur dernier panneau arrière gauche



Voile peinture

Reprise peinture sur panneau passage de roue avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau batteries avant gauche




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre impact carrosserie sur retour pavillon au milieu à gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur panneau à l'arrière gauche



Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur pare choc arrière



Autres

Refixer tôle sur capot moteur en haut à gauche



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Etat joints et balais de bas de portes

Reprendre seuil de porte arrière droit abîmé



Etat joints et balais de bas de portes

Manque 1 joint bas de porte ventail arrière porte milieu



Etat joints et balais de bas de portes

Reprendre seuil emmarchement porte avant




Propreté trappe gazole + Ad-Blue

Trappe gasoil et adblue à nettoyer



Propreté trappe gazole + Ad-Blue

Manque bouchon adblue



Autres

Manque profile de carrosserie entre coin arrondi avant droit et porte avant





COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur

Moteur à nettoyer car aspect poussière




Constat de fuites/ air / huile/ liquide refroidissement/
contrôle des niveaux

Fuite gasoil sur filtre



Constat de fuites/ air / huile/ liquide refroidissement/
contrôle des niveaux

Fuite liquide de refroidissement sur durite à contrôler



**Constat de fuites/ air / huile/ liquide refroidissement/
contrôle des niveaux**

Fuite d'huile sur moteur au niveau du reniflard à identifier, à traiter et à nettoyer



Autres

Flexibles hydraulique circuit ventilateur usés




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sur tôle protection sous moteur



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite de liquide de refroidissement dans environnement ventilateur sur les durites




Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sur carter bv



Contrôle visuel état des suspensions / coussins
amortisseurs/ freins et état des disques

Disques avant et plaquettes avant à changer



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R.M
Cino Scherhan

Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET

Résultat du contrôle

Date **06/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City M A47**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FJ-306-AZ**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1904**

Date 1ère circulation **23/07/2019**

Date de validité du contrôle technique **23/12/2022**

Relever Kms compteur **146997 Kms**




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

reprise carrosserie peinture/ échange élément



Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Autres

Reprendre fixation plaque immatriculation arrière et la nettoyer



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière droit



Propreté trappe gazole + Ad-Blue

Nettoyer et déboucher trappe gasoil



Autres


Enjoliveur avant droit abîmé



ETAT INTERIEUR

Etat propreté panneaux sous baies

1 impact sur panneau sous baie à l'arrière droit



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège à nettoyer à l'arrière gauche




Nombre d'assises à nettoyer

1 assise avec des brûlures dernière rangée à droite



Nombre de dossiers à nettoyer

2 dossiers de sièges à l'arrière droit à nettoyer tags



Housses dossiers de sièges à remplacer

1 housse dossier de siège avec brûlure à l'arrière droit



Divers

Autres

Cache plastique manquant sur bouton décompression porte milieu à l'intérieur



Autres

Manque capot plastique sur bouton décompression porte avant



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Etat des courroies et des tendeurs

Courroie craquelée



CHASSIS - SOUBASSEMENT


Aspect général / traces corrosion/ fuites


Fuite adblue à identifier et à traiter



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sous protection moteur à identifier, à traiter et à nettoyer







Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


RTM
Cino Sebastian



Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

PARP
Teddy NOIRET



1577
1578

1579
1580

1581
1582

1583
1584

Résultat du contrôle

Date **09/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City M A47**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FJ-259-AZ**

DSP **Métropole Mobilités**

Déléataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1905.**

Date 1ère circulation **23/07/2019**

Date de validité du contrôle technique **13/12/2022**

Relever Kms compteur **134987 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Bras et balai EG

Balai essuie-glace avant gauche abîmé



Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant droit cassée



Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces sur coque rétroviseur avant gauche



Feux de signalisation ARR

Infiltration d'eau dans feu arrière gauche au milieu



Feux de signalisation ARR

Bloc feu catadioptrique arrière gauche fissuré



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces sur montant arrière droit en haut



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit





Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière droit



Propreté trappe gazole + Ad-Blue

Nettoyer traces sur panneaux sous la trappe gasoil



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserer barre sur vitre separation au niveau de la porte milieu car bouge en haut



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

Assise sur siège jumbo à l'avant gauche à nettoyer



Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège à l'arrière gauche abîmée (brûlure)



Housses dossiers de sièges à remplacer

1 housse dossier de siège abîmée à l'arrière droit



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R-4
CNO Sebastien

Signature délégataire

(Stephane Littardi)

PA P
Teddy NOIRET



Faint, illegible text at the top right of the page, possibly a header or title.



Faint, illegible text located below the small mark in the middle left section.



Faint, illegible text located below the small mark in the middle right section.



Résultat du contrôle

Date **08/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City M A47**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FJ-206-AZ**

DSP **Métropole Mobilités**

Déléataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1906**

Date 1ère circulation **23/07/2019**

Date de validité du contrôle technique **01/06/2023**

Relever Kms compteur **142965 Kms**





Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES

Baies latérales Drt Fixes


Vitrages rayés en haut côté droit



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur montant arrière droit en haut




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière droit





reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprise carrosserie sur panneaux avant



Propreté trappe gazole + Ad-Blue

Nettoyer intérieur trappe gaz car bouché




ETAT INTERIEUR

Aspect général état et propreté des sièges


Nombre de dossiers à nettoyer

1 dossier de siege à nettoyer





Coques dossier à remplacer

1 coque de siège arrière droit abîmé (brûlure)



Coques dossier à remplacer

2 dossiers de siege rayés




COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Etat des courroies et des tendeurs

Courroie craquelée




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Présence d'huile sur tôle protection sous moteur à identifier et à traiter



A stylized black ink signature consisting of several vertical and horizontal strokes.


Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

RIM
Cino Sebastian

A stylized black ink signature consisting of a few bold, sweeping strokes.

Signature délégataire
(Stéphane Littardi)

NAN P
Teddy NOIRET



11.000.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City M A47

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FJ-156-AZ

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1907

Date 1ère circulation 23/07/2019

Date de validité du contrôle technique 08/12/2022

Relever Kms compteur 148430 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE

Etat découpe adhésive/ transferts


Manque adhésif sur passage de roue arrière gauche



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble


Coque rétroviseur avant droit cassée



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur 1er panneau avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément



Reprendre carrosserie sur passage de roue avant gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche en haut



Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Propreté trappe gazole + Ad-Blue

Nettoyer trappe gaz et panneau en-dessous



ETAT INTERIEUR

Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège dernière rangée à droite à nettoyer



Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège à l'arrière gauche à nettoyer



Coques dossier à remplacer

Coque de siège arrière droit abimée (brûlure)



Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

Signature délégataire
(Stephane Littardi)

R.M
Cano Sébastien

NANP
Teddy NOIRET



Faint, illegible text at the top right of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Faint, illegible text in the middle right section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the lower right section of the page.

Faint, illegible text in the bottom left section of the page.

Faint, illegible text in the bottom right section of the page.

Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City M A47

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FJ-032-XF

DSP Métropole Mobilités

Déléataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1908

Date 1ère circulation 23/07/2019

Date de validité du contrôle technique 16/12/2022

Relever Kms compteur 129421 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE


Autres

Plaque immatriculation arrière abîmée



Autres


Enjoliveur avant droit abîmé



ETAT VITRES ET GLACES

Vitres de portes


Joint de porte avant abîmé



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant droit rayée



Feux de signalisation ARR

Bloc feu arrière droit cassé



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux au milieu à gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau avant gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière droit




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière droit après passage roue arrière



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau avant droit




ETAT INTERIEUR

Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

2 assises a nettoyer a l'arriere




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Châssis à l'avant droit abîmé





Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tôle protection sous moteur abîmé




Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tôle sous échappement abîmée




RIM
Cno Sébastien

~~XXXXXXXXXX~~



Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

NAMP
Teddy NOIRET





Signature délégataire
(Yannick Geffroy)



Faint text at the top right of the page.

Faint handwritten text in the lower left quadrant.

Faint handwritten signature or mark in the lower left quadrant.

Faint handwritten text in the lower right quadrant.

Faint handwritten signature or mark in the lower right quadrant.

Résultat du contrôle

Date 06/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City M A47

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FJ-985-AY

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1909

Date 1ère circulation 23/07/2019

Date de validité du contrôle technique 07/12/2022

Relever Kms compteur 136765 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES

Parebrise HS


Pare-brise cassé suite accident



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Feux de signalisation AVT

Feux avant droit cassé suite accident



Feux de signalisation ARR

Infiltration d'eau dans feu arrière droit légère fissure



ETAT CARROSSERIE (Face AVT)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur pare-choc central suite accident



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur montant face avant côté droit



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit suite accident



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit en haut et en bas



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur dernier panneau arrière droit




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur avant dernier panneau arrière droit



Autres

Enjoliveur avant droit abîmé



ETAT INTERIEUR

Aspect général état et propreté des sièges

Nombre de dossiers à nettoyer

1 dossier de siège à nettoyer




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sous moteur à identifier et à traiter



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tôle protection sous moteur abîmé




A handwritten signature or mark consisting of a stylized 'H' shape with a horizontal line underneath.

A handwritten signature or mark consisting of a stylized, abstract shape with several curved lines.


Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

RM
Nicolas Benalouane


Signature délégataire

(Stephane Littardi)

TL
Teddy NOIRET


Résultat du contrôle

Date **08/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City M A47**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FJ-076-AZ**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1910**

Date 1ère circulation **23/07/2019**

Date de validité du contrôle technique **24/05/2023**

Relever Kms compteur **144414 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Feux de signalisation ARR

Fissure sur feu arrière droit



Feux de signalisation ARR

Fissure sur bloc feu arrière gauche



Feux de gabarit

Feu de gabarit avant roue arrière gauche cassé



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche en haut



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière droit




ETAT INTERIEUR

Aspect général état et propreté des sièges


Nombre de dossiers à nettoyer

1 dossier de siège à nettoyer côté droit



Coques dossier à remplacer

1 dossier de siege abîmé (brûlure) a l'arrière droit



Coques dossier à remplacer

1 dossier de siège rayé côté gauche à l'arrière



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Constat de fuites/ air / huile/ liquide refroidissement/
contrôle des niveaux

Fuite d'huile sur réservoir d'huile ventilateur



Etat des courroies et des tendeurs

Courroies craquelées



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites


Présence d'huile sur tôle de protection à identifier et à traiter



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


REN
Cno Sebastian



Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET



Résultat du contrôle

Date **05/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City M A47**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FJ-906-AY**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1911**

Date 1ère circulation **23/07/2019**

Date de validité du contrôle technique **09/12/2022**

Relever Kms compteur **138361 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES

Baies latérales Drt Fixes

Rayures sur vitres supérieur au pavillon côté droit



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant droit rayée



Autres


Adhésif signalisation sur volet rampe handicapé abîmé



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit en haut et en bas



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant droit





reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur dernier panneau arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur avant dernier panneau arrière droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserrer barre sur vitre de séparation après porte arrière côté droit car bouge



Aspect général état et propreté des sièges

Coques dossier à remplacer

2 coques de sièges a l'arriere droit abimées



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Autres


Fuite d'air dans environnement moteur à identifier et à traiter

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' and a vertical line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and a vertical line.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

RTM
Cino Sebastian


Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

YANNICK
TeddY NOIRET


Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FT-440-YJ

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1927

Date 1ère circulation 04/11/2020

Date de validité du contrôle technique 19/04/2023

Relever Kms compteur 100708 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur aile passage de roue avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur montant avant rampe handicapé



ETAT INTERIEUR

Aspect général état et propreté des sièges


Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège à nettoyer à l'arrière côté fenêtre arrière gauche



Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège abîmée à l'arrière côté droit



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


REM
CNO Sebastian

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

MAPIR
Teddy NOIRET



Faint, illegible text, possibly a date or reference number.

Faint handwritten signature or mark.

Faint handwritten signature or mark.

Faint, illegible text, possibly a name or title.

Faint, illegible text, possibly a name or title.

Faint handwritten signature or mark.

Faint handwritten signature or mark.

Résultat du contrôle

Date 08/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FT-094-YJ

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1928

Date 1ère circulation 04/11/2020

Date de validité du contrôle technique 23/04/2023

Relever Kms compteur 96104 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau passage de roue avant gauche



Autres

Enjoliveur avant droit cassé




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserer barre de maintien passager car bouge



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

1 assise à nettoyer à l'arrière



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line at the bottom, and a large, sweeping curve on the right.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicolas Benalouane" with a large, sweeping underline.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve on the left and a horizontal line on the right.


Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stéphane Littardi" with a large, sweeping underline.



OBJET: [Redacted]



Le [Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Résultat du contrôle

Date 08/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-045-AM

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1929

Date 1ère circulation 12/08/2020

Date de validité du contrôle technique 17/01/2023

Relever Kms compteur 107966 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Bras et balai EG

Manque capuchon cache écrou sur les bras d'essuie-glace



Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit



Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant gauche



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche en haut



Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"



Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre alignement carrosserie au pavillon au milieu côté droit



Etat joints et balais de bas de portes

Joint de porte avant en haut abîmé




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat et propreté des sols et emmarchement

Tapis sur trappe moteur à l'arrière gauche se décolle



Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Revêtement barre de maintien passager côté droit abîmé



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Constat de fuites/ air / huile/ liquide refroidissement/
contrôle des niveaux

Fuite d'huile sur réservoir hydrostatique du ventilateur




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Sabot avant boîtier de direction sous châssis frotté



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R. 04
Ciro Sebastian

Signature délégataire

(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NAIRET

Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-104-AM

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1930

Date 1ère circulation 12/08/2020

Date de validité du contrôle technique 21/01/2023

Relever Kms compteur 87013 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION


Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque avant droit



Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant gauche



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur panneau coffre batteries avant gauche



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant en haut arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit après porte milieu



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau passage de roue arrière droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserrer barre à l'arrière côté droit avant la porte arrière car bouge



Divers


Autres

Manque cache plastique sur bouton décompression intérieur porte avant



Autres

Refixer capot entourage bandeau lumineux à l'avant




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tôle protection sous moteur abimé



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'B' followed by a horizontal line.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' and 'G' followed by a horizontal line.

Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

ATM
Cino Sebastian
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' and 'S' followed by a horizontal line.

NANP
Teddy NOIRET
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'N' followed by a horizontal line.

Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-169-AM

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1931

Date 1ère circulation 12/08/2020

Date de validité du contrôle technique 08/02/2023

Relever Kms compteur 99432 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE

Autres


Reprendre alignement panneau sur pavillon retour de toit côté droit avant porte milieu



ETAT VITRES ET GLACES

Autres

Montant arrière de la porte arrière endommagé



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit



Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur la coque rétroviseur avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau batteries à l'avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière gauche



Face ARR


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure


Etat et propreté des sols et emmarchement

Tapis sur trappe à l'arrière gauche se décolle



Nombre d'assises à nettoyer

1 assise à nettoyer sur passage de roue avant gauche



Housses assises de sièges à remplacer

1 assise à l'arrière gauche abîmée (brûlure)




COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Constat de fuites/ air / huile/ liquide refroidissement/
contrôle des niveaux

Fuite d'huile hydrostatique sur réservoir ventilateur




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT


Aspect général / traces corrosion/ fuites


Sabot avant boîtier de direction abîmé



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sur carter protection sous bv à identifier et à traiter






Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

R. M.
Ciro Sebastian



Signature délégataire
(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET



Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-224-AM

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1932

Date 1ère circulation 12/08/2020

Date de validité du contrôle technique 22/02/2023

Relever Kms compteur 134579 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES

Baies latérales Drt Fixes


Dernière vitre rayée arrière droite



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble


Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau batteries avant gauche

Autres

Enjoliveur arrière gauche rayé



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit en haut et en bas



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière droit



Etat joints et balais de bas de portes

Joint de porte avant en haut déchiré



Etat joints et balais de bas de portes

Montant en bas à gauche de la porte arrière abîmée




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure


Etat propreté panneaux sous baies

Nettoyer revêtement sous lunette arrière à l'intérieur




Etat et propreté des sols et emmarchement

Tapis sur trappe à l'arrière gauche se décolle



Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Barre de maintien passager revêtement abîmé



Aspect général état et propreté des sièges


Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège à l'arrière droit côté fenêtre à nettoyer



Nombre de dossiers à nettoyer

1 dossier de siege à nettoyer à l'arrière gauche



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sous tôle protection moteur à identifier et à traiter



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

RM
cno Sebastian

Signature délégataire

(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET

Résultat du contrôle

Date 08/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule ~~MERCEDES-BENZ~~
MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-722-AL

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1933

Date 1ère circulation 12/08/2020

Date de validité du contrôle technique 26/01/2023

Relever Kms compteur 132752 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE

Etat découpe adhésive/ transferts

Manque découpe adhésive sur panneaux milieu gauche



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit



Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant gauche



Parechocs et coins ronds Avant DROIT




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau batteries avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau milieu gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux avant droit



Etat joints et balais de bas de portes

Porte arrière condamnée



Etat joints et balais de bas de portes

Montant de porte milieu côté gauche abîmé




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat et propreté des sols et emmarchement

Logo handicapé dans tapis de sol dans espace ufr côté droit se décolle




Etat et propreté des sols et emmarchement

Tapis sur trappe moteur à l'arrière gauche se décolle



Etat colonnes mains courantes et barres de maintien


Revêtement sur barres de maintien passager au milieu du véhicule abîmé



Aspect général état et propreté des sièges


Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège à l'avant gauche à nettoyer



Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège côté droit après porte milieu à nettoyer




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT


Aspect général / traces corrosion/ fuites


Sabot avant le boîtier de direction frotté



**Contrôle visuel état des suspensions / coussins
amortisseurs/ freins et état des disques**

Pb sur la suspension avant car les coussins d'air avant ne sont pas gonflés. Fuite d'air. Prévoir le remplacement des coussins






Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


R.M
Ciro Sebastien



Signature délégataire

(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET



1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

1999-2000

Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FN-765-GS

DSP Métropole Mobilités

Délegataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1920

Date 1ère circulation 28/01/2020

Date de validité du contrôle technique 07/01/2023

Relever Kms compteur 113304 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE

Autres

Volet rampe handicapé abîmé



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble


Rétroviseur avant gauche cassé



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Voile peinture

Reprendre peinture sur panneau arrière gauche sous trappe gasoil



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Autres

Cache plastique plafonnier passager côté gauche fissuré à plusieurs endroits



Divers


Autres

Défaut système adblue



Autres

Protection sur barre passager avant gauche abîmée



Autres

Manque 1 cache plastique sur support 1 ère rangée de sièges côté gauche



CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sur boîte de transfert



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite sur transmission



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'B'.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

RTM
cno Sebastian

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'cno Sebastian'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yannick Geffroy'.

Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

NANP
Teddy NOIRET

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Teddy NOIRET'.

Résultat du contrôle

Date 08/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FN-440-GS

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1921

Date 1ère circulation 28/01/2020

Date de validité du contrôle technique 01/03/2023

Relever Kms compteur 113113 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant gauche



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant droit



Autres

Enjoliveur avant droit cassé






CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites


Fuite d'huile sous moteur à identifier et à traiter





Signature contrôleur IDFM


(Nicolas Benalouane)

R. M.
Cino Schuster


Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

NA NP
Teddy NOIRET



Résultat du contrôle

Date **06/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **DIETRICH CITY 29**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FN-290-GS**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1922**

Date 1ère circulation **28/01/2020**

Date de validité du contrôle technique **10/01/2023**

Relever Kms compteur **124933 Kms**




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant gauche




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau milieu gauche



Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Manque pièce carrosserie sur montant arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur pare-choc arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant droit



ETAT INTERIEUR

Divers

Autres

Tiroir monnayeur maintenu par un scotch




Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

Signature délégataire
(Stéphane Littardi)

R. M.
Ciro Sebastian

MAP P
Teddy NOIRET



Faint, illegible text at the top right of the page.

[Faint handwritten mark]

[Faint handwritten mark]

[Faint handwritten text]

Résultat du contrôle

Date 06/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FN-379-GS

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1923

Date 1ère circulation 28/01/2020

Date de validité du contrôle technique 14/01/2023

Relever Kms compteur 130335 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur pare-choc central arrière



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Voile peinture

Reprise voile peinture sur dernier panneau arrière gauche en-dessous trappe gasoil



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière gauche



TOUR DE CAISSE

Autres

Enjoliveur avant droit abîmé



Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant droit rayée



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Voile peinture

Reprise voile peinture sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur dernier panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Remettre protection ou nettoyer barre de maintien passager à l'avant gauche



Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

Signature délégataire
(Stephane Littardi)

ATM
Ciro Scherhorn

PARP
Teddy NOIRET



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle left section of the page.

Faint, illegible text in the middle right section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle left section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle right section of the page.

Faint, illegible text in the lower left section of the page.

Faint, illegible text in the lower right section of the page.

Résultat du contrôle

Date **08/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **DIETRICH CITY 29**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FN-495-GS**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1924**

Date 1ère circulation **28/01/2020**

Date de validité du contrôle technique **19/01/2023**

Relever Kms compteur **135660 Kms**




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble


Coque rétroviseur avant droit rayée



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur portière avant droite



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserer les barres de maintien passager car bougent



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile dans environnement moteur






Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


R. H.
Ciro Sabadun



Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

PARP
Teddy NOIRET



Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper left quadrant.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper left quadrant.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper right quadrant.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper right quadrant.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle left quadrant.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the middle right quadrant.

Handwritten signature or text, located in the lower left quadrant.

Handwritten signature or text, located in the lower right quadrant.

Résultat du contrôle

Date **08/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **DIETRICH CITY 29**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FT-309-YJ**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Aubagne**

N° parc interne **1925**

Date 1ère circulation **04/11/2020**

Date de validité du contrôle technique **20/04/2023**

Relever Kms compteur **76539 Kms**




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche





Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau passage de roue avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur encadrement rampe handicapé



Autres

Enjoliveur avant droit cassé




ÉTAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserer barres de maintien passager car bouge en haut



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre de dossiers à nettoyer

Coque de siège à nettoyer à l'arrière gauche



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites


Fuite d'huile à identifier et à traiter



Contrôle visuel état des suspensions / coussins amortisseurs/ freins et état des disques

Contrôler épaisseur des disques de frein avant car visuellement l'usure semble avancée






Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

R. H.
Ciro Sebastien


PAAP
Teddy NOIRET



Résultat du contrôle

Date 06/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule DIETRICH CITY 29

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FT-386-YJ

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Aubagne

N° parc interne 1926

Date 1ère circulation 04/11/2020

Date de validité du contrôle technique 13/04/2023

Relever Kms compteur 899161 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sur durite à l'avant gauche



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'B' followed by a horizontal line.

Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

R.M.
cino Schuster


A handwritten signature in blue ink, featuring a series of vertical lines followed by a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'L' followed by a horizontal line.

Signature délégataire
(Stéphane Littardi)

NAFP
Teddy NOIRET

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'T' and 'N' followed by a horizontal line.



Résultat du contrôle

Date 06/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-768-BK

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1934

Date 1ère circulation 14/08/2020

Date de validité du contrôle technique 28/01/2023

Relever Kms compteur 101749 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION


Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit



Rétro glace/ coque/ ensemble


Reprendre traces sur coque rétroviseur avant gauche



Parechocs et coins ronds Avant DROIT


reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre fixation du profilé au-dessus du feu avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau batteries avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau milieu gauche




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneaux arrière gauche



Autres

Enjoliveur arrière gauche abîmé



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche en haut et en bas



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau passage de roue avant droit




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat et propreté des sols et emmarchement


Tapis sur trappe à l'arrière gauche se décolle



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

2 assises de sièges à nettoyer côté gauche 3ème rangée



Divers


Autres

1 protection sur barre abîmé à l'arrière droit




Autres

Protection sur barre à l'arrière gauche abîmé



Autres

1 verrou manquant sur coffre derrière chauffeur



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Sabot accroché à l'avant gauche sous châssis avant boîtier de direction



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'B' followed by a horizontal line.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


SBM
Ciro Sebastian
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' and 'B' followed by a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'L' followed by a horizontal line.

Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

NAAP
Teddy Noiret
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'L' followed by a horizontal line.



[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

[Faint text, possibly a name or title]

Résultat du contrôle

Date **05/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City 12C GNV**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FS-772-AL**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Gémenos**

N° parc interne **1935**

Date 1ère circulation **12/08/2020**

Date de validité du contrôle technique **25/01/2023**

Relever Kms compteur **34499 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi arrière droit et fixation car mal fixé



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



TOUR DE CAISSE

Etat découpe adhésive/ transferts

Manque adhésifs découpe du réseau sur panneaux bas de caisse milieu gauche



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit




Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant gauche cassé



Autres


Catadioptre arrière droit sur pare-choc manquant



Parechocs et coins ronds Avant DROIT


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin avant droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau bas de caisse (batteries) avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau bas de caisse milieu gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau milieu gauche



Autres

Enjoliveur roue arrière gauche abîmé



Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur pare-choc arrière central côté droit



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau bas de caisse après porte avant



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur dernier panneau bas de caisse arrière droit



Autres

Enjoliveur arrière droit abîmé




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure


Etat propreté panneaux sous baies

Nettoyer tags sur montant de baies à l'avant gauche



Etat et propreté des sols et emmarchement

Reprendre revêtement sur trappe à l'arrière gauche car se décolle



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Constat de fuites/ air / huile/ liquide refroidissement/
contrôle des niveaux

Fuite d'huile sur pompe ventilateur



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tôle protection sous moteur abîmé à l'arrière gauche sous châssis





Aspect général / traces corrosion/ fuites

Traces huile sous tôle protection moteur à identifier, à traiter et à nettoyer




Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tubulure châssis au milieu abîmé à traiter et reblaxonné



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Traverse abîmé au milieu du châssis avant train arrière



A stylized black ink signature consisting of a large 'N' and 'B' intertwined.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

A stylized black ink signature with a prominent horizontal stroke.

Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

R. M
Cro Sebastian

A blue ink signature with a long horizontal stroke at the end.

MAMP

Teddy NOIRET

A blue ink signature with a circular flourish.

Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-856-AL

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1936

Date 1ère circulation 12/08/2022

Date de validité du contrôle technique 04/02/2023

Relever Kms compteur 126472 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION


Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit



Rétro glace/ coque/ ensemble


Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneaux batteries avant gauche



Autres

Enjoliveur arrière gauche rayé



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche en bas et en haut



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu droit



ETAT INTERIEUR


Etat et propreté des sols et emmarchement

Tapis sur trappe à l'arrière gauche se décolle en bas




Etat et propreté des sols et emmarchement

Logo handicapé d'en tapis de sol déchiré et se décolle aux 2 emplacements



Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Deterioration du revêtement de la barre de maintien passager côté droit



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer



1 assise de siège à nettoyer à l'arrière gauche



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)


St. 01
cno Sebastian




Signature délégataire


(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET





Faint, illegible text at the top right of the page.



Faint, illegible text in the middle right section of the page.

Faint, illegible text in the bottom left area.

Faint, illegible text in the bottom right area.

Résultat du contrôle

Date **08/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **MAN Lion's City 12C GNV**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FS-921-AL**

DSP **Métropole Mobilités**

Déléataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Gémenos**

N° parc interne **1937**

Date 1ère circulation **12/08/2020**

Date de validité du contrôle technique **09/02/2023**

Relever Kms compteur **121524 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Resserer barre sur totem handicapé car bouge




Etat et propreté des sols et emmarchement

Tapis sur trappe moteur à l'arrière gauche se décolle



Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Revêtement de barre de maintien passager abîmé



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

1 assise à nettoyer à l'arrière gauche



ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES

Réparation impacts parebrise

Impact sur pare-brise en bas à droite



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant droit



Rétro glace/ coque/ ensemble


Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant gauche



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"



Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière gauche





Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau batteries avant gauche



Autres

Enjoliveur arrière gauche rayé



Face ARR


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche en haut



Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R.H.
CRO Schostem

Signature délégataire

(Stephane Littardi)

DANP
Teddy NOIRET

Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule MAN Lion's City 12C GNV

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FS-971-AL

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 1938

Date 1ère circulation 12/08/2020

Date de validité du contrôle technique 07/02/2023

Relever Kms compteur 103371 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE

Autres

Montant arrière de la porte milieu abîmé



Autres

Joint supérieur de la porte avant abîmé

ETAT VITRES ET GLACES

Autres


Infiltration d'eau dans bouton de décompression extérieur porte arrière



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant droit rayée



Rétro glace/ coque/ ensemble

Reprendre traces au polish sur coque rétroviseur avant gauche



Feux de signalisation ARR


Bloc feux arrière gauche cassé



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau batteries avant gauches



Autres


Enjoliveur arrière gauche abîmé



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau passage de roue arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau après porte milieu



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure


Etat et propreté des sols et emmarchement

Tapis sur trappe arrière se décolle olle



Etat colonnes mains courantes et barres de maintien


Barre de maintien passager peinture abîmée



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de siège arrière à nettoyer



Divers

Autres

Resserrer entourage bandeau lumineux à l'avant



Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

Signature délégataire
(Yannick Geffroy)

Ri H

Cino Sebastien

NANP

Teddy NOIRET

Résultat du contrôle

Travail réalisé par : *[Signature]*

Site de contrôle : *[Signature]*

Date 07/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FW-501-DM

DSP Métropole Mobilités

Déléataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 2001

Date 1ère circulation 08/12/2020

Date de validité du contrôle technique 21/05/2023

Relever Kms compteur 98266 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur 1er panneau avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



Voile peinture

Reprise voile peinture sur passage de roue arrière gauche






reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur 4ème coffre côté gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur ventaux en bas de la porte arrière



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur coin arrondi arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au poids sur dernier panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces sur passage de roue arrière droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien


Resserer dernier accoudoir à l'arrière gauche



Aspect général état et propreté des sièges

Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège déchirée dernière rangée a gauche





COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur

Moteur poussiéreux



Etat des courroies et des tendeurs

Courroie alternateur craquelée



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Tôle protection sous ventilateur abîmée



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal base line.


Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping 'S' shape followed by a few vertical strokes.

Signature délégataire
(Stephane Littardi)

BTM
Cino Zebadren

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal base line, similar in style to the signature of Nicolas Benalouane.



Faint, illegible text at the top right of the page.

 R

 J

Faint text below the 'R' stamp, possibly a date or reference number.

Faint text below the 'J' stamp, possibly a date or reference number.

1977

1978

1979

Résultat du contrôle

Date 06/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FW-691-DM

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 2002

Date 1ère circulation 08/12/2020

Date de validité du contrôle technique 08/12/2022

Relever Kms compteur 89552 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT INTERIEUR

Divers


Autres

Manque accoudoir sur 8eme rangée côté gauche



Autres

Nombreux accoudoirs de sièges à resserrer



Autres

Refixer cache plastique sur avant dernier siège côté droit



Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Séparation côté droit après porte arrière cassé- reprendre les soudures à 2 endroits




ETAT EXTERIEUR

Parechocs et coins ronds Avant DROIT


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



Autres


Enjoliveur avant gauche abîmé



Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur pare-choc arriere



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau après passage de roue arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau après porte arrière




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile direction assistée sur un raccord au dessus réservoir d'air à l'arrière en cours de reprise - à Recontrôler



Aspect général / traces corrosion/ fuites


Tôle protection sous bv abîmée



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite huile sous protection bv à identifier, à traiter et à nettoyer





Autres

Pneu sur jumelage arrière gauche intérieur HS



Autres

Pneu sur jumelage arrière droit intérieur HS



A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal line forming a cross-like shape.

Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping curve and a vertical line.

Signature délégataire
(Stéphane Littardi)

BNM
cno Schastrier

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of vertical, wavy lines.

NANP
Teddy NOIRET

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping curve and a vertical line.



Faint, illegible text located below the arrow in the middle left section.



Faint, illegible text located below the graphic in the middle right section.

Faint, illegible text in the bottom left section.

Faint, illegible text in the bottom left section.

Faint, illegible text in the bottom left section.

Faint, illegible text in the bottom right section.

Faint, illegible text in the bottom right section.

Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FW-034-JK

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 2003

Date 1ère circulation 08/12/2020

Date de validité du contrôle technique 01/06/2023

Relever Kms compteur 98554 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION


Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque rétroviseur avant gauche



Feux de gabarit


Feu de gabarit arrière gauche cassé



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu côté gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux à l'avant



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue avant gauche



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneaux arrière gauche



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur montant arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur porte avant




ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Nombreux accoudoirs de sièges à resserrer



Aspect général état et propreté des sièges


Nombre de dossiers à nettoyer

1 dossier de siège tagué à l'arrière gauche côté fenêtre



Housses dossiers de sièges à remplacer

1 sellerie dossier de siège abîmée par des brûlures a l'arrière gauche



Divers

Autres

Manque 1 vis sur séparation derrière chauffeur en bas à droite



Autres


Les soutes ne s'ouvrent pas côté gauche

COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR


Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur

Reprendre fuite d'huile sur durite réservoir huile ventilateur



Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur


Moteur poussiéreux



CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite sous bv à identifier, à traiter et à nettoyer



Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R.M
Cino Sebastian

Signature délégataire

(Yannick Geffroy)

NANP
Teddy NOIRET

Résultat du contrôle

Date 06/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FW-352-JK

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 2004

Date 1ère circulation 08/12/2020

Date de validité du contrôle technique 31/05/2023

Relever Kms compteur 119423 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

TOUR DE CAISSE

Autres

Soutes ne s'ouvrent pas côté gauche hormis 1 seule



ETAT VITRES ET GLACES

Réparation parebrise / rayure/ gravage

Impact sur pare-brise côté gauche



ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Autres

Adhésifs plaque de tare et plot de levage sous découpe adhésive à l'avant



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"



Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant gauche





Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche



Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre vapeur de peinture sur pare choc et blocs feux arriere



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu droit



Etat des soutes

1 soute ne s'ouvre pas côté droit



Autres

Fuite d'huile à identifier et à traiter sur réservoir d'huile rampe handicapé dans 2eme coffre à droite



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien


Nombreux accoudoirs à resserrer



Aspect général état et propreté des sièges

Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège abîmée (brûlure)



Coques dossier à remplacer

1 coque arrière droite abîmée



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR


Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur

Nettoyer environnement bocal huile direction



Etat des courroies et des tendeurs

Courroie alternateur craquelée



Etat des courroies et des tendeurs

Courroie pompe à eau craquelée



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Entaille sur pneu avant droit



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Accumulation de poussières sous châssis environnement bv et anciennes traces de liquide de refroidissement visibles



A stylized black ink signature consisting of a few sharp, angular strokes.

Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

A stylized black ink signature consisting of a horizontal line with a loop and a diagonal stroke.

Signature délégataire
(Stéphane Littardi)

RTM
Cno Sébastien

A blue ink signature with a long horizontal line and several vertical strokes.

PARP
Teddy NOIRET

A blue ink signature with a long horizontal line and a loop.

Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FW-554-JK

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 2005

Date 1ère circulation 08/12/2020

Date de validité du contrôle technique 01/03/2023

Relever Kms compteur 98237 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Rétro glace/ coque/ ensemble


Coque rétroviseur avant gauche cassée



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"



Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux avant



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche



Autres

Enjoliveur avant gauche abîmé



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur avant dernier panneau arrière droit



ETAT INTERIEUR

Housses assises de sièges à remplacer

1 assise déchirée à l'arrière côté gauche



Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège abîmée (brûlures) a l'arrière gauche



Coques dossier à remplacer

2 coques de dossier de sièges abîmées



Divers

Autres

Reprendre fixation accoudoir sur 1 ère rangée à gauche



Autres

Manque 1 accoudoir sur 7eme rangée




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sous bv à identifier, à traiter et à nettoyer





Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

Signature délégataire
(Yannick Geffroy)

R-4
Cno Sebastian

ПАПР
Teddy NOIRET



Faint, illegible text at the top right of the page.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the middle right quadrant.

Faint, illegible text in the bottom left quadrant.

Faint, illegible text in the bottom right quadrant.

Résultat du contrôle

Date 07/12/2022

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FW-664-JK**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Gémenos**

N° parc interne **2006**

Date 1ère circulation **08/12/2020**

Date de validité du contrôle technique **12/12/2022**

Relever Kms compteur **98462 Kms**




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



ETAT CARROSSERIE (Face AVT)

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur montant avant gauche



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière gauche



Etat des soutes

Les soutes 3 et 4 ne s'ouvrent pas



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu droit



Autres

Enjoliveur arrière droit cassé



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Nombreux accoudoirs dans le véhicule à resserrer



Housses assises de sièges à remplacer

1 assise de siège arrière droit dernière rangée côté fenêtre déchirée




COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR


Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur

Nettoyer réservoir ventilateur



Etat des courroies et des tendeurs

Courroies alternateur et pompe à eau craquelées



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Traces d'huile sur carter bv



Signature contrôleur IDFM


(Nicolas Benalouane)

RIP
cno Sébastien

Signature délégataire

(Stephane Littardi)

DANP
Teddy NOIRET



Faint header text at the top right of the page.

Faint handwritten signature or mark on the left side.

Faint handwritten signature or mark on the right side.

Faint text or stamp located below the left signature.

Faint text or stamp located below the right signature.

Faint handwritten signature or mark at the bottom left.

Faint handwritten signature or mark at the bottom right.

Résultat du contrôle

Date **07/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FW-767-JK**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Gémenos**

N° parc interne **2007**

Date 1ère circulation **08/12/2020**

Date de validité du contrôle technique **27/12/2022**

Relever Kms compteur **88332 Kms**




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT VITRES ET GLACES

Réparation impacts parebrise


1 impact sur pare-brise côté droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"



Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau sous baies milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur dernier panneau arrière droit



Etat des soutes

Refaire appoint d'huile dans réservoir hydraulique rampe handicapé situé dans soute côté droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Barre de maintien en inox à la porte avant changement d'aspect



Aspect général état et propreté des sièges

Nombre d'assises à nettoyer

1 assise de strapontin à nettoyer chewing-gum




Housses assises de sièges à remplacer

1 housse assise de siège côté droit dernière rangée déchirée



Housses assises de sièges à remplacer

1 housse de siège côté gauche dernière rangée déchirée



Housses dossiers de sièges à remplacer

1 housse de siège à l'arrière gauche déchirée



Housses dossiers de sièges à remplacer

1 housse de siège côté droit à l'arrière déchirée



Coques dossier à remplacer

Coque de siège côté fenêtre 10 émet rangée rayée



Coques dossier à remplacer

Coque de sièges 13eme rangée côté droit rayée



Coques dossier à remplacer

Coque de siège côté fenêtre à l'arrière gauche rayée



Autres

Nombreux accoudoirs à contrôler le serrage



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Etat des courroies et des tendeurs

Courroies craquelées




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Châssis frotté à l'avant droit



Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sur carter bv à identifier et à traiter



Autres

Usure, profilé et marque de pneus différents sur les jumelages arrière





AP

AP

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R.H.
Cino Schartun

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of vertical strokes followed by a long horizontal flourish.

Signature délégataire

(Stephane Littardi)

NAN P
TeddY NOIRET

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a long horizontal flourish.

Résultat du contrôle

Date 09/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FW-703-JN

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 2008

Date 1ère circulation 08/12/2020

Date de validité du contrôle technique 23/12/2022

Relever Kms compteur 109739 Kms



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION


Rétro glace/ coque/ ensemble

Coque de rétroviseur avant gauche cassée



Feux de gabarit

Feu de gabarit arrière droit cassé




Feux de gabarit

Feu de gabarit sur coffre webasto à l'arrière droit cassé



Autres

Manque contour du bouton d'appel extérieur handicapé au niveau de la porte arrière



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière gauche




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau tendu au-dessus passage de roue arrière gauche



Etat des soutes

2 soutes côté droit ne s'ouvrent pas



Face ARR

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit en haut



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau passage de roue arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur dernier panneau arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur ventail arrière porte arrière



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur passage de roue arrière droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien


Plusieurs accoudoirs à resserrer dans le véhicule



Aspect général état et propreté des sièges

Housses dossiers de sièges à remplacer

1 housse dossier de siège déchirée à l'arrière droit côté fenêtre



Coques dossier à remplacer

2 dossiers de sièges rayés a l'arrière





COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

**Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur**

Environnement moteur poussiéreux



CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Autres

Bavette arrière gauche abîmée



A stylized signature consisting of a vertical line on the left, a horizontal line at the bottom, and a large 'H' shape formed by two vertical lines and a horizontal crossbar.

Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R.H
Cino Spadaro

A signature consisting of a series of vertical, wavy lines, resembling a barcode or a stylized 'C' and 'S', with a long horizontal stroke underneath.

A signature consisting of a horizontal line with a vertical line crossing it from the left, and a long horizontal tail extending to the right.

Signature délégataire

(Stéphane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET

A signature consisting of a series of overlapping, horizontal, wavy lines, with a long horizontal stroke underneath.

Résultat du contrôle

Date **06/12/2022**

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FW-598-KM**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Gémenos**

N° parc interne **2009**

Date 1ère circulation **12/12/2020**

Date de validité du contrôle technique **28/12/2022**

Relever Kms compteur **93211 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION

Autres


Manque rétroviseur d'accostage à l'avant droit



Parechocs et coins ronds Avant DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant droit



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu gauche



Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces sur panneau sous baies au milieu



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau arrière droit



ETAT INTERIEUR

Etat de propreté intérieure

Etat colonnes mains courantes et barres de maintien

Nombreux accoudoirs à resserrer




COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR


Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur

Moteur poussiéreux



Etat des courroies et des tendeurs

Courroies craquelées





CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sous tôle protection bv à identifier, à traiter et à nettoyer



AP

D


Signature contrôleur IDFM

(Nicolas Benalouane)

R. N
Ciro Sebastian


Signature délégataire

(Stephane Littardi)

PAAP
Teddy NOIRET


Résultat du contrôle

Date 06/12/2022

Contrôlé par Nicolas Benalouane

Type de véhicule IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M

N°interne de l'entreprise

Immatriculation FW-677-KM

DSP Métropole Mobilités

Délégataire entrant RTM Aubagne

Adresse site Gémenos

N° parc interne 2010

Date 1ère circulation 12/12/2020

Date de validité du contrôle technique 03/01/2023

Relever Kms compteur 107827 Kms




Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

ETAT ACCESSOIRES SIGNALISATION


Feux de signalisation AVT

Bloc feux avant abîmé suite frottement avec calandre avant



Autres


Manque cache sur bouton appelé handicapé extérieur porte arrière



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux passage de roue arrière gauche




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux arrière gauche




Autres

Enjoliveur avant gauche abîmé



Autres


Enjoliveur arrière gauche cassé



Face ARR

reprise carrosserie peinture/ échange élément


Reprendre carrosserie sur pare-choc arrière



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur montant arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau arrière droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au passage de roue arrière droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau milieu droit




Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant droit



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur passage de roue avant droit




ETAT INTERIEUR

Aspect général état et propreté des sièges

Housses assises de sièges à remplacer

1 assise à l'arrière abîmée (brûlure)



Housses dossiers de sièges à remplacer

1 dossier de siege rayé a l'arrière droit





COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Propreté environnement moteur/ groupe ventilateur/
radiateur échangeur

Moteur sale





Etat des courroies et des tendeurs

Courroies craquelées




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT


Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sous tôle protection bv à identifier, à traiter et à nettoyer



**Contrôle visuel état des suspensions / coussins
amortisseurs/ freins et état des disques**

Témoins d'usures des plaquettes de freins bas - prévoir le remplacement
des plaquettes avant et arrière



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'B' followed by a horizontal line.


Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

R.V.H
Ciro Sebastien
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ciro Sebastien' with a long horizontal stroke underneath.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'L' followed by a horizontal line.

Signature délégataire
(Stephane Littardi)

NANP
Teddy NOIRET
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Teddy NOIRET' with a long horizontal stroke underneath.



Faint, illegible text at the top right of the page, possibly a header or title.

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten signature]

Résultat du contrôle

Date 05/12/2022

Contrôlé par **Nicolas Benalouane**

Type de véhicule **IVECO CROSSWAY Natural Power GNV
13M**

N°interne de l'entreprise

Immatriculation **FW-753-KM**

DSP **Métropole Mobilités**

Délégataire entrant **RTM Aubagne**

Adresse site **Gémenos**

N° parc interne **2011**

Date 1ère circulation **12/12/2020**

Date de validité du contrôle technique **12/01/2023**

Relever Kms compteur **74938 Kms**



Photo du N° de parc et immatriculation

ETAT EXTERIEUR

Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Gauche)



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneau avant gauche



Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur panneaux milieu



ETAT VITRES ET GLACES


Vitres de portes

Vitre de porte avant rayée



Autres

Plaque de tare masquée par adhésif ainsi que adhésif plot de levage à l'avant



Parechocs et coins ronds avant GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur coin arrondi avant gauche



Parechocs et coins ronds Arrière GAUCHE

Traces légères effaçables "polish"


Reprendre traces au polish sur coin arrondi arrière gauche



Parechocs et coins ronds Arrière DROIT

reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur coin arrondi arrière droit



Panneaux/ coffres /bas de caisse (Latéral Droit)


Traces légères effaçables "polish"

Reprendre traces au polish sur avant dernier panneau côté droit




reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur dernier panneau arrière droit



reprise carrosserie peinture/ échange élément

Reprendre carrosserie sur panneau après porte avant



COMPARTIMENT MOTEUR

COMPARTIMENT MOTEUR

Etat des courroies et des tendeurs

Courroie alternateur craquelée




CHASSIS - SOUBASSEMENT

CHASSIS - SOUBASSEMENT

Aspect général / traces corrosion/ fuites

Fuite d'huile sous bv à identifier, à traiter et à nettoyer



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' and 'B'.

Signature contrôleur IDFM
(Nicolas Benalouane)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' and 'G'.

Signature délégataire
(Yannick Geffroy)

R.M
Ciro Sebastian
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' and 'S'.

MAAP
Teddy NOIRET
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'N'.

ETAT DES LIEUX DE SORTIE

SITE	LOCAL CONDUCTEURS GARE D'AUBAGNE
ADRESSE	SQUARE MARCEL SOULAT - 13400 AUBAGNE
DATE	13/12/2022
HEURE	13h20

P/ MAMP T. NOIRET	P/FACONEO P. MAURILLON	P/TPE G. ARNAUD
----------------------	---------------------------	--------------------



DESCRIPTION DU BIEN

Le local, d'une superficie de 24 m² mis à disposition est équipé par la Métropole de :

EQUIPEMENTS

		ETAT	REMARQUES
1	Toilette PMR Homme	ok	marques abattant + cuvette
1	Toilette PMR Homme + 1 urinoir	ok	
1	Toilette PMR Femme	ok	
1	Coin repos	ok	Salpêtre sous clim vu ANP
1	Coin fumeur extérieur avec cendrier et abrité par un auvent	ok	
1	Lumière	ok	
1	Climatisation réversible	ok	En pj > Rapport d'intervention au 20/10/2022 - MTMS
1	8 à 10 prises électriques	ok	
1	Accès internet	ok	
2	Arrivées d'eau	ok	

MOBILIER COMPLEMENTAIRE

		ETAT	REMARQUES
1	PANNEAU AFFICHAGE fixée au mur 	RAS	Clé fournie
1	TABLE HAUTE GRIS CLAIR fixée au sol 	RAS	
1	POUBELLE INTERIEURE fixée au sol 	Etat ok	A refixer au sol
1	ARMOIRE D'ENTRETIEN MONOBLOC 	RAS	Clé à récupérer auprès d'ONET
1	BANC METAL EXTERIEUR Fixé au sol 	RAS	
1	Système de vidéosurveillance et Enregistreur vidéo	ok	
1	Livebox 4 pro	ok	
1	Liaisons internet badges	ok	
1	Extincteur	ok	Date contrôle :
1	Fontaine à eau Culligan	ok	Retrait et remplacement programmé

Agence :	Provence
Nom Technicien :	AYELLO
Date :	20/10/22

MTMS SAS
N° 04 83 73 94 00

Nature de l'intervention

- Maintenance
- Travaux P6
- Travaux P3
- Dépannage
- Prise en Charge

- A facturer

CLIENT :	FALONÉO		
SITE :	Local Gare / Local GNV / Atelier Maintenance		
ADRESSE :			
EMAIL :			
ASTREINTE	<input type="checkbox"/>		
TEMPS DE TRAJET (aller / retour) :	HEURE D'ARRIVÉE :	HEURE DE DEPART :	TEMPS SUR SITE :

Objet de l'intervention : P2 P3 P6

- Entretien climatisation

ÉQUIPEMENT

Travaux effectués :

Local Gare :

- Entretien Manasplit
- Nettoyage filtre
- Nettoyage UE
- Test de fonctionnement OK

- RAS

Local GNV :

- Nettoyage de 4 filtres U F
- Bureau de fond fermer à clef, IUF à l'intérieur
- Nettoyage carrosserie
- Plus qu'une télécommande fonctionne
- Test OK ; RAS

Atelier Maintenance :

- Nettoyage clim bureau direct
- Nettoyage clim bureau cuisine
- Nettoyage filtre clim des 3 Boîtes
- Relance de la CTA Honger pour se cyclage et directement air.
- Defaut surchauffe compresseur
- Filtre à remplacer (*)

Observations :

(*) 6 filtres F7 592 x 287 x 282
(air neuf) 80Pa @ 1700 m³/h
class EPM L 50%
(Environnement Multiphasé)
Modèle 3RT7

REF MATÉRIEL	QU.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Représentant du client
Nom :

Signature client :



Représentant M.T.M.S
Nom :

AYELLO

Signature M.T.M.S :



ETAT DES LIEUX DE SORTIE

SITE	SANITAIRE BOUT DE LIGNE HYBRIDE AVEC LOCAL TECHNIQUE
ADRESSE	TERMINUS CANDOLLES
DATE	13/12/2022
HEURE	13h50

P/ MAMP T. NOIRET	P/ FACONEO P. MAURILLON	P/ TPE G. ARNAUDO
----------------------	----------------------------	----------------------

DESCRIPTION DU BIEN

Les cabines sanitaires devront obligatoirement être équipé avec :

		ETAT	REMARQUES
1	système d'ouverture munis d'une serrure mécanique à code non alimenté par électricité	oh	GROOM à surveillance
1	WC	oh	
1	lave-mains équipé d'un robinet d'eau froide	oh	
1	distributeur de savon liquide	oh	
1	distributeur de papier essuie-mains	oh	
1	miroir	oh	
1	distributeur de papiers toilettes en rouleaux	oh	
1	Une poubelle		pas poubelle
1	éclairage intérieur de la zone WC par lampes automatisées	oh	
1	système de ventilation de la zone WC	oh	
	jeu de clé		
1	coffret électrique	oh	
1	tablette		

Serrure intérieure cassée

ETAT DES LIEUX DE SORTIE

SITE	SANITAIRE BOUT DE LIGNE HYBRIDE AVEC LOCAL TECHNIQUE
ADRESSE	TERMINUS PASSONS
DATE	13/12/2022
HEURE	13h00

P/ MAMP T. NOIRET	P/ FACONEO P. MAURILLON	P/ TPE G. ARNAUD
----------------------	----------------------------	---------------------

DESCRIPTION DU BIEN

Les cabines sanitaires devront obligatoirement être équipés avec :

		ETAT	REMARQUES
1	système d'ouverture munis d'une serrure mécanique à code non alimenté par électricité	OK	
1	WC avec cuvette à l'anglaise	OK	
1	Urinoir	OK	
1	lave-mains équipé d'un robinet d'eau froide	OK	
1	distributeur de savon liquide	OK	
1	distributeur de papier essuie-mains	OK	
1	miroir positionné au-dessus du lave mains	OK	
1	distributeur de papiers toilettes en rouleaux	OK	
1	Une poubelle fixée sur la paroi	OK	
1	patère (porte-manteau)	OK	
1	chauffage	OK	
1	éclairage intérieur de la zone WC par lampes automatisées	OK	
1	système de ventilation de la zone WC	OK	
1	local technique	OK	
1	bouteilles de gaz dans local technique	OK	+ 1 stœck à helier
	jeu de clé	OK	

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société: EUROFEU SERVICES **Tâche.:** 103567401-1 **N°Appel:** 103567401

Bon de commande client .:

N°Parc: 10606668 **N°Contrat:** 10111828 **Type contrat :** Forfait

Employé: SEME **Unité de vente...:** Aubagne **Technicien .:** MAMIE STEPHANE

INFORMATIONS INTERVENTION DU 14/12/2022

Nom client...: C489038 - SPL FACONEO

Contact du site: Aline BALDONS

Adresse intervention: SPL FACONEO
SQUARE MARCEL SOULAT
13400 AUBAGNE
FRANCE

Adresse Pv : 165, AVENUE DU MARIN BLANC
IMMEUBLE OPTIMUM
Z.I LES PALUDS
13685 AUBAGNE CEDEX
FRANCE

Signature registre : Non

Observation .:

Problème accessibilité: Non

Commentaire.:


Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement .:** aucune

Nom	Etat	1ère date d'activation	Date de la dernière communication	
BIV MARIUS BOYER ID 40	Actif	03/09/2021 06:12		21/11/2022 13:47
BIV PONT DE LAMAGNON GARE VERS PALUDS ID 46	Actif	12/07/2021 11:13		21/11/2022 15:35
BIV MARTIN LUTHER KING ID 12	Actif	07/07/2021 09:15		22/11/2022 04:39
BIV BAUMONE ID 4	Actif	30/08/2021 07:07		22/11/2022 08:26
BIV SOEURS GASTINES ID 43	Actif	29/08/2021 13:23		22/11/2022 09:20
BIV ST SEBASTIEN ID 25	Actif	30/08/2021 19:43		22/11/2022 09:25
BIV ELZEARD ROUGIER ID 42	Actif	03/08/2021 13:33		22/11/2022 09:36
BIV LES ARTAUDS ID 23	Actif	20/07/2021 11:40		22/11/2022 09:36
BIV QUARTIER DES VAUX ID 15	Actif	15/07/2021 07:44		22/11/2022 09:40
BIV LA PLACE ID 24	Actif	14/09/2021 09:28		22/11/2022 09:40
BIV LES TUILLERIES ID 37	Actif	09/07/2021 12:05		22/11/2022 09:42
BIV LA PENNE ID 28	Actif	27/07/2021 13:31		22/11/2022 09:42
BIV LA BOUILLADISSE GARE ID 33	Actif	12/08/2021 09:27		22/11/2022 09:48
BIV GARE AUBAGNE-CUGES ID 21	Actif	22/07/2021 10:12		22/11/2022 09:50
BIV COMOEDIA ID 10	Actif	04/08/2021 17:33		22/11/2022 09:51
BIV GARE AUBAGNE - LA LOUVE ID 34	Actif	20/08/2021 10:55		22/11/2022 09:56
BIV MISTRAL ID 3	Actif	25/10/2021 23:59		22/11/2022 09:58
BIV CLOS RUFFISQUE ID 18	Actif	29/07/2021 12:50		22/11/2022 09:58
BIV GARE ID 9	Actif	07/07/2021 06:51		22/11/2022 09:58
BIV GARE AUBAGNE - LA BOUILLADISSE ID 31	Actif	21/08/2021 07:02		22/11/2022 09:59
BIV EGLISE DE ROQUEVAIRE ID 29	Actif	13/08/2021 08:11		22/11/2022 09:59
BIV PLACE DE L EGLISE ID 27	Actif	16/09/2021 11:24		22/11/2022 09:59
BIV SALENGRO ID 8	Actif	05/08/2021 07:33		22/11/2022 09:59
BIV LES DEFENSIONS ID 7	Actif	17/08/2021 10:13		22/11/2022 09:59
BIV GARE AUBAGNE-GEMENOS ID 22	Actif	09/07/2021 08:32		22/11/2022 09:59
BIV MOULIN DE REDON ID 41	Actif	30/08/2021 06:28		22/11/2022 09:59
BIV SAINT ZACHARIE CENTRE VILLE ID 30	Actif	18/07/2021 14:45		22/11/2022 09:59
BIV GARE AUBAGNE-AURIOL ID 20	Actif	07/07/2021 12:27		22/11/2022 09:59
BIV COLLEGE LAKANAL ID 16	Actif	15/07/2021 17:00		22/11/2022 09:59
BIV MARTIN LUTHER KING ID 11	Actif	05/07/2021 08:19		22/11/2022 10:00
BIV SOUQUE NEGRE ID 32	Actif	15/08/2021 14:43		22/11/2022 10:09
BIV GANTEAUME ID 14	Actif	30/08/2021 19:00		22/11/2022 10:13
BIV PONT DE LAMAGNON PALUDS - GARE ID 45	Actif	13/07/2021 10:23		22/11/2022 10:30
BIV HOPITAL ID 39	Actif	28/08/2021 16:35		22/11/2022 10:35
BIV AVENUE DE LA PAIX ID 38	Actif	15/09/2021 16:11		22/11/2022 10:46
BIV LES VILLAGE ID 19	Actif	25/10/2021 23:59	Sans information	Fonctionnel mais ne remonte pas sur la console
BIV LA MARTELLE ID 17	Actif	10/08/2021 07:08	Nok	Diagnostic à faire sur site (TPE)
BIV AGORA ID 2	Actif	16/09/2021 17:13	Nok	Diagnostic à faire sur site (TPE)
BIV COURS VOLTAIRES ID 44	Actif	04/08/2021 17:59		26/03/2022 09:56 Intervention par TPE prévu fin novembre
BIV GASTON DE SAPORTA ID 35	Actif	16/07/2021 09:46		10/05/2022 14:25 Intervention par TPE prévu en décembre
BIV HOPITAL ID 13	Actif	19/08/2021 07:09		17/05/2022 19:59 BIV avec Probleme de charge , faible ensoleillement
BIV CUGES LIBERATION ID 26	Actif	25/10/2021 23:59		21/09/2022 09:25 démonté depuis 2017 (vu avec Teddy) BIV de spare
BIV AGORA ID 1	Actif	18/09/2021 06:00		04/11/2022 09:24 Diagnostic à faire sur site (TPE)
BIV MARCEL PAGNOL ID 6	Actif	03/08/2021 15:42		16/11/2022 09:57 Intervention par TPE prévu en décembre
BIV CENTRE COMMERCIAL ID 5	Actif	28/08/2021 09:51		17/11/2022 03:44 Intervention par TPE prévu en décembre
BIV PLACE DES XV	Actif	03/08/2021 12:51		18/11/2022 14:01 Intervention par TPE prévu en décembre

08/12/22

Véhicules			SYSTÈME			ETAT VEHICULE - Mois précédent		ETAT VEHICULE - Analyse données		Intervention réalisée			Retour Analyse FACONEO		
	N° véhicule	Type de véhicule	Mise en service	Système	Vers. Firm	Statut	Identification Erreur et Recommandations	Statut	Identification Erreur et Recommandations	Date	Auteur	Description et résultats	Date	Auteur	Description et résultats
FACONEO	87102 changé en 1901 puis en 1902	GX327	17/09/2021	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1904	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1905	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1906	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1907	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1908	MAN	12/09/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1909	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1910	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1911	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1912	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1913	MAN	25/07/2019	PCU-230	2.6.0	ok		ok							
FACONEO	1916	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1917	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1918	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1919	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1920	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1921	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1922	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1923	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1924	DIETRICH	25/02/2020	PCU-230	2.8.0	ok		ok							
FACONEO	1925	DIETRICH	01/12/2020	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1926	DIETRICH	01/12/2020	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1927	DIETRICH	01/12/2020	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1928	DIETRICH	01/12/2020	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1929	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1930	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1931	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1932	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1933	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1934	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1935	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1936	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1937	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	1938	MAN GNV	10/11/2020	PCU-250	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2001	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2002	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2003	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2004	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2005	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2006	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2007	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2008	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2009	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2010	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
FACONEO	2011	IVECO GNV CROSSWAY	19/02/2021	PCU-230	2.9.0	ok		ok							
	1-M1	Tram - Citadis				ok		ok							
	2-M1	Tram - Citadis				ok		ok							
	3-M1	Tram - Citadis				ok		ok							
	4-M1	Tram - Citadis				ok		ok							
	5-M1	Tram - Citadis				ok		ok							
	6-M1	Tram - Citadis				ok		ok							
	7-M1	Tram - Citadis				ok		ok							
	8-M1	Tram - Citadis				ok		ok							

RTM
Cno Sebastian



FACONEO
Aurélien MANENT



MAP
Teddy NOIRET



09/12/2022


N° immatriculation	N° parc	Constructeur	Type	Catégorie	année de mise en circulation	Norme euro	Girouette frontale	Girouette latérale	Girouette arrière	Ecrans TFT (marque et référence)	JLB	Radio	Equipement SAE	Equipement comptage voyageur DILAX	Vidéo Surveillance	Commentaires
BP 679 DF	1902	HEULIEZ	GX327	Bus Standard	27/05/11	EURO 5	V	V	V	V	V	V	X	V	O	CHANGER ENCEINTE EXTERIEURE
FJ 306 AZ	1904	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FJ 259 AZ	1905	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	X	V	V	V	V	V	1/2 ECRAN TFT ARRIERE HS
FJ 206 AZ	1906	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FJ 156 AZ	1907	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	ACTUELLEMENT CHEZ LUMIPLAN	V	V	V	V	V	
FJ 032 XF	1908	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	MANQUE FILM JLB
FJ 985 AY	1909	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	X	V	V	PUPITRE HS
FJ 076 AZ	1910	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FJ 906 AY	1911	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FJ 808 AY	1912	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FJ 737 AY	1913	MAN	Lion's city A47	Moyen Bus	23/07/19	EURO 6	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FN 566 GS	1916	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	MANQUE FILM JLB
FN 921 GS	1917	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FN 993 GS	1918	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FN 852 GS	1919	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	X	V	V	V	RADIO HS
FN 765 GS	1920	DIETRICH	city 29	Mini Bus	29/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FN 440 GS	1921	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FN 290 GS	1922	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FN 379 GS	1923	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FN 495 GS	1924	DIETRICH	city 29	Mini Bus	28/01/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FT-309-YJ	1925	DIETRICH	city 29	Mini Bus	04/11/20	EURO 6	V	V	V	O	V	X	V	V	V	RADIO HS
FT-386-YJ	1926	DIETRICH	city 29	Mini Bus	04/11/20	EURO 6	V	V	V	O	X	V	V	V	V	LE JLB NE FONCTIONNE PAS
FT-400-YJ	1927	DIETRICH	city 29	Mini Bus	04/11/20	EURO 6	V	V	V	O	V	V	V	V	V	
FT-094-YJ	1928	DIETRICH	city 29	Mini Bus	04/11/20	EURO 6	V	V	V	O	X	V	V	V	V	PROBLEME AFFICHAGE
FS-045-AM	1929	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-104-AM	1930	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-169-AM	1931	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-224-AM	1932	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-724-AL	1933	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-768-BK	1934	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	14/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-772-AL	1935	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-856-AL	1936	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-921-AL	1937	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
FS-971-AL	1938	MAN	12C GNV	Bus Standard GNV	12/08/20	GNV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	GIROUETTE ARR. NE FONCTIONNE PAS
FW-501-DM	2001	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	PROBLEME LIAISON
FW-691-DM	2002	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	X	O	V	V	V	V	
FW-034-IK	2003	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	
FW-352-IK	2004	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	
FW-554-IK	2005	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	X	V	V	ANNONCE EXT. HS + CAMERA A CONTROLER
FW-664-IK	2006	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	
FW-767-IK	2007	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	
FW-703-IK	2008	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	08/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	
FW-598-IM	2009	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	12/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	
FW-677-IM	2010	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	12/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	V	V	V	ECRAN SAE USE
FW-759-IM	2011	IVECO	CROSSWAY NATURAL POWER 13M	Car Standard GNV	12/12/20	GNV	V	V	V	V	O	V	X	V	V	TACTILE HS

V Ok X Ne fonctionne pas O Pas équipé

STAMP
Teddy's Noiset

RTRM
~~XXXXXXXXXX~~
Cino S...
A. F...

FASONEO
Aurélien MANENE




le 30 novembre 2022
 GA
 TPE
 T.N

no	date	description	dessiné	vérifié	approuvé
A	27/07/2022	ORIGINAL			

LA COMMUNAUTÉ PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE

egis rail
 VILLES & PAYSAGES

Création d'une ligne de tramway et de modes doux de déplacement entre La Penne sur Huveaune et Aubagne




CENTRE DE MAINTENANCE
 PRO-DCE

egis rail

ARCHITECTURE
 Station lavage & sable
 Plan du rez de chaussée

Echelle(s) : 1/50

no de projet : 3400 V5132 DCE CDM MOE VPL 120696 A01




le 30 Novembre 2022
 GA
 ANP T.N

Index	Contenu	Date	Modifié par	Approuvé par
1	PROJET ORIGINAL			
2	MODIFICATION			

LA COMMUNAUTE
**PAYS D'AUBAGNE
 ET DE L'ETOILE**

Création d'une ligne de tramway et de modes doux de déplacement
 entre La Penne sur Huveaune et Aubagne




TRAMWAY D'AUBAGNE

CENTRE DE MAINTENANCE
 PRO-DCE

ARCHITECTURE
 Maintenance & Exploitation
 Plan du rez de chaussée - Zone Nord

Echelle(s) : 1/50

3400 VS132 DCE CDM MOE VPL 120685 A01



ok



le 30 Novembre 2022
G. J. T.P.E.

GA






NAMP T.N


<p>LA COMMUNAUTE PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE</p>		<p>egis rail VILLES & PAYSAGES</p>	
<p>Création d'une ligne de tramway et de modes doux de déplacement entre La Penne sur Huveaune et Aubagne</p>			
<p>TRAMWAY D'AUBAGNE</p>			
<p>CENTRE DE MAINTENANCE PRO-DCE</p>			
<p>egis rail VILLES & PAYSAGES</p>		<p>ARCHITECTURE Maintenance & Exploitation Plan du rez de chaussée - Zone Sud</p>	
<p>Echelle(s) : 1/50</p>		<p>N° : 3400 V5132 DCE CDM MOE VPL 120686 A01</p>	

le 30 novembre 2022
GA
GA
T.P.E

NAPP
T.N



BATIMENT EXISTANT 2 - RDC



BATIMENT EXISTANT 2 - R+1


Indice	date	ORIGINAL	modification	FSC	PSI	CVE
A	27/07/2012	ORIGINAL				

LA COMMUNAUTE PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE

egis rail
 atelier VILLES & PAYSAGES

Création d'une ligne de tramway et de modes doux de déplacement entre La Penne sur Huveaune et Aubagne

TRAMWAY D'AUBAGNE



CENTRE DE MAINTENANCE PRO-DCE


Origine : atelier VILLES & PAYSAGES

ARCHITECTURE
 Installations Fixes
 Plan rez de chaussée & Niveau 1

Echelle(s) : 1/50

Identifiant projet : 3400 V5132 DCE CDM MOE VPL 120701 A01


egis rail
 Ingénierie des transports urbains et ferroviaires
 165-170 avenue Thiers
 69008 LYON CEDEX 03
 FRANCE
 Tél. 04 77 72 40 50



le 30 Novembre 2022
 GA GA TPE

~~GA~~
 NAPP
 T.N

LA COMMUNAUTE PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE			
Création d'une ligne de tramway et de modes doux de déplacement entre La Penne sur Huveaune et Aubagne			
TRAMWAY D'AUBAGNE			
CENTRE DE MAINTENANCE PRO-DCE			
		ARCHITECTURE Maintenance & Exploitation Plan du niveau 1 - Zone Sud	
Echelle(s) : 1/50		3400 VS132 DCE CDM MOE VPL 120688 A01	



le 30 Novembre 2022
 GA
 GA TPE

~~to~~
 NAPP
 T.N

<p>Création d'une ligne de tramway et de modes doux de déplacement entre La Penne sur Huveaune et Aubagne</p>			
<p>TRAMWAY D'AUBAGNE</p>			
<p>CENTRE DE MAINTENANCE PRO-DCE</p>			
		<p>ARCHITECTURE Maintenance & Exploitation Plan du niveau 1 - Zone Nord</p>	
<p>Echelle(s) : 1/50</p>			
<p>3400 V5132 DCE CDM MCE VPL 126687 A01</p>			

Mise à jour le 30 Novembre 2022

LISTE OUTILLAGE CENTRE DE MAINTENANCE TRAMWAY- version au 18/06/2014

Type1	Type2	Descriptif	Qtité	Justification	Fournisseur	Référence	Prix HT	Nv prix	Commentaires
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Echelle TRIPLE	1		G2A	DDCG0968	275,00	275,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Perceuse à colonne	1	Outillage standard atelier	mabeo	CM2 212	334,45	334,45	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Plate forme mobile pr monter ds la rame sur fosse	1		G2A	DDCG1041	1 310,00	1 310,00	déjà acheté
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Plate forme mobile pr monter ds la rame sur fosse	1		ULTRALU	PTF 1061 D	1 270,00	1 270,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Pompe vide cave	1	vidange des fosses sous station	G2A	DDEG0798	44,00	44,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Chiffres pochoir 80mm	2		mabeo	489331R	4,92	4,92	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Poteau à chaîne (pour SSR)	10	balisage zone travail en SSR	mabeo	478552I	360,00	360,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Remorque pour kit ré-enraillement	1		Norauto		1 091,00	1 091,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Souffleur Thermique	1	nettoyage voie	mabeo	RB24E	252,46	252,46	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Table élévatrice	1		G2A	N°911 168-60	1 360,00	1 360,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Aspirateur eau et poussières 55L	1	atelier et alstom	WURTH	N°0701 156 0	660,38	660,38	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Caméra d'inspection	1	MR curratif (à discuter)	WURTH	N°0715 53 761	790,00	790,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Cercluse palette avec pince (magasin)	1	Magasin à discuter	WURTH	N° 0899 713 000	540,95	540,95	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Chariot tuyau d'eau 50m	1	Nettoyage (Atelier...)	WURTH	N°0886 002 300	163,07	163,07	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Chariot de garage (dessous voiture)	1	Maintenance camion	WURTH	N° 0715 930 033	149,00	149,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clé a choc 1/2 pneumatique (rail route, MR,)	1	Outillage standard	WURTH	N°0703 315 0	259,90	259,90	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clé a choc 3/4 pneumatique	1	Outillage standard	WURTH	N°0703 773 0	319,20	319,20	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clés dynamométrique 20 à 100 N.m	1	MR (alstom)	WURTH	N°0714 71 21	88,99	88,99	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clés dynamométrique 300 à 1000 N.m	1	MR (alstom)	WURTH	N°0714 71 25	757,55	757,55	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clés dynamométrique 4 à 20 N.m	1	MR (alstom)	WURTH	N°0714 71 20	74,96	74,96	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clés dynamométrique 40 à 200 N.m	1	MR (alstom)	WURTH	N°0714 71 23	94,46	94,46	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clés dynamométrique 60 à 300 N.m	1	MR (alstom)	WURTH	N°0714 71 24	119,74	119,74	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Coffret douilles 6 pans males BTR	1	Outillage standard	WURTH	N°0965 13 110	119,05	119,05	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Coffret douilles à chocs 3/4 15 douilles	1	Outillage standard	WURTH	N°0965 14 150	297,63	297,63	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Couteau pneumatique	1	Vitres (alstom)	WURTH	N°0703 862 1	344,93	344,93	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Cric bouteille 20T	1	alstom (suspensions)	WURTH	N°0715 54 23	211,85	211,85	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Elingues 4t 4m	2	appareil de toiture	WURTH	N° 3100 424	214,62	143,08	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Etau sur table	6	Etablis atelier	WURTH	N°2695 54 150	1 299,42	1 299,42	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Coffret Forêt métal (boite)	1	Outillage standard	WURTH	N°0626 01	250,56	250,56	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Jeu de chasse goupilles 8 à 16	1	Outillage standard	WURTH	N°0965 900 704	84,38	84,38	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	kit chalumeau	1	Bogies, flector et roue	WURTH	N°1715 133 563	760,48	760,48	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	kit filliere et tarauds de 4.....16 et des pas gaz	1	Outillage standard	WURTH	N°0665 92 200	199,75	199,75	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Lampe à souder	2	gaine thermo	WURTH	N°199 91 700 610	139,88	139,88	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Lustreuse	1	TAG et graffiti	WURTH	N° 0702 452 0	443,10	443,10	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Meuleuse angulaire 1 grosse 230mm	1	Outillage standard	WURTH	N°0702 49 85	268,00	268,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Meuleuse angulaire 1 petite 125mm	1	Outillage standard	WURTH	N°0702 46 70	188,16	188,16	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Micrometre	1	mesure rail, cœur aiguille	WURTH	N°0715 761 03	103,28	103,28	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Multimètre avec pince ampèremétrique	2	Outillage standard	WURTH	N°0715 53 610	415,04	-	offerts
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Perceuse à percussion	1	Outillage standard	WURTH	N°0702 32 21	200,15	200,15	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Perforateur électrique	1	Evac trappe de visite	WURTH	N°0702 553 1	768,24	768,24	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Pince à dénudé câble 0,75.....6mm²	3	Outillage standard	WURTH	N°0557 16	236,25	236,25	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Pince à sertir embout pré-isolé 0,5.....6mm²	2	Outillage standard	WURTH	N°0557 21	235,20	-	offertes
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Pistolet thermique (décapeur)	1	Collage sticker Rame	WURTH	N°0702 203 0	207,20	207,20	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Poste à souder TIG/ARC	1	Outillage standard	WURTH	N°5952 351 150	384,12	33,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Rallonge enrouleur 40 m	2	Outillage standard	WURTH	N°1721 725 25	265,86	265,86	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Scie circulaire portative	1	Outillage standard	WURTH	N°0702 187 0	362,40	-	offerte
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Serre-joints une main 150mm	4	Vitres tram (alstom)	WURTH	N°0714 662 150	144,00	144,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Serre-joints une main 450mm	4	Vitres tram (alstom)	WURTH	N°0714 662 450	176,00	176,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Serre-joints une main 700mm	4	Vitres tram (alstom)	WURTH	N°0714 662 700	186,44	186,44	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Télémetre	1	LAC, contre poid, voie	WURTH	N°57 09 300 510	309,63	309,63	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Touret meule atelier	1	Outillage standard	WURTH	N° 0701 124 200	309,68	309,68	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Tournevis dynamométrique 1 à 5 N.m	1	MR (alstom)	WURTH	N°0714 71 80	64,93	64,93	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Tréteaux réglables	4	Vitres (alstom) PRIX??	WURTH	N°0962 931 910	211,40	211,40	2 offerts
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Tuyau d'arrosage 50m	1	Nettoyage (Atelier...)	WURTH	N°0886 001 326	121,22	121,22	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Ventouse poignée double	2	Vitres alstom	WURTH	N°0691 500 101	150,82	150,82	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Visseuse devisseuse sans fil 18V	3	Outillage standard	WURTH	N°0700 665 4	1 458,00	1 458,00	
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Assécheur huileur d'air pour air comprimé	4	clés à choc, depoussierrage	Axomeca	A definir 4 postes	2 000,00	2 274,40	Non fourni dan smarchés !
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Groupe electrogène pour master	1	Entretien ADV	Mabeo	1151872	748,44	748,44	nouveau besoin
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Perforateur électrique	1	Entretien batiment, travaux	Wurth	N°5708 204 1	440	440	nouveau besoin
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Lecteur omnidrive pour centrales tachy rames	2	export des relevés centrales tachy	Partelec		1000	990	Non fourni par marchés
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Disques dur video rames	2	Lecture des video frontales rames	alstom		2000	2200	Non fourni par marchés
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Règle de contrôle voie ferrée	1	Mesure ADV	vossloh		1500	918	Non fourni par marchés
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Pied à coulisse de contrôle des gorges de rail	1	Mesure état de la voie	geissmar		500	495	Non fourni par marchés
Outillage atelier commun	Outillage atelier commun	Clé dynamométrique 20.....100N.m	1	commun	wurth	7147122	155	155	

gilles ARNAUD
TPE

Teddy NOINET
NAMP

Stock de consignation IF

Le 30 Novembre 2022

x Code	x Libellé	Famille	Etat	Réf fournisseur		Magasin	Emplacement	Quantité
464	Cable Cu 240 mm ² HO7 RNF (m)		OK	CU HO7 RNF		IF-C	A12	100
465	Fil de cuivre Fc 150mm ²		OK	0.841.3892		IF-C	B20	350
466	Disjoncteur de répartition dépôt		OK	E21.12		IF-C	B21	1
467	Disjoncteur Ultra Rapide 26 Traction complète		OK	E21.11		IF-C	B22	1
468	Bras de pont redresseur 900kW		OK	E21.10		IF-C	B22	4
469	AR MG L3039 R35 GPU45° 400HB		OK	414073022		IF-C	BOGIE	1
470	AR MG L3039 R50 RI54G245°RA		OK	414073023		IF-C	BOGIE	1
471	AC MG L3039 R35 41GPU45° 400HB		OK	414128003		IF-C	BOGIE	1
472	AC MG L3039 R35 GPU45° 400HB		OK	414128021		IF-C	BOGIE	1
473	AC MG L3045 R50S RA 41GPU 400HB		OK	414128023		IF-C	BOGIE	1
474	AC MG L3395 R50 RI54G2 45° RA		OK	414173034		IF-C	BOGIE	1
475	AR MD L3039 R35 41GPU45° 400HB		OK	424028004		IF-C	BOGIE	1
476	AR MD L3039 R35 GPU45° 400HB		OK	424028017		IF-C	BOGIE	1
477	AR MD L3395 R50 RI54G2 45°RA		OK	424073022		IF-C	BOGIE	1
478	AC MD L3045 R50S RA 41GPU 400HB		OK	424128016		IF-C	BOGIE	1
479	AC MD L3039 R35 GPU45° 400HB		OK	424173031		IF-C	BOGIE	1
480	AC MD L3395 R50 RI54G2 45°RA		OK	424173032		IF-C	BOGIE	1
481	Transformateur traction 1000kVA Bitension 20/15kV		OK	E21.7		IF-C	BOGIE	1
482	Transformateur auxiliaire 160 kVA Bitension 20/15kV		OK	E21.8		IF-C	BOGIE	1
483	BHM 18-65/42 percé + 1H galva		OK	9.G0B.0012		IF-C	BOULON	3
484	BHM 12-50/50 + 1H inox		OK	9.10B.0004		IF-C	BOULON	4
485	BHM 12-100/100 + 1HT inox		OK	9.10B.0013		IF-C	BOULON	5
486	Ecrou NyIstop MP6 inox		OK	9.10E.0008		IF-C	BOULON	5
487	Rondelle plate M6N inox		OK	9.10R.0001		IF-C	BOULON	5
488	Vis HMI16-30/30 inox		OK	9.10V.0002		IF-C	BOULON	5
489	BHM 18-75/42 percé + 1H galva		OK	9.G0B.0021		IF-C	BOULON	6
490	Rondelle M16N galva		OK	9.G0R.0011		IF-C	BOULON	8
491	Goupille V4-32 inox		OK	9.10G.0001		IF-C	BOULON	9
492	Rondelle Cs 10-22-1.8 inox		OK	9.10R.0004		IF-C	BOULON	12
493	Boulon HMM8-60/60 + 2H Nylon		OK	9.10B.0001		IF-C	BOULON	12
494	Ecrou HMM8 Nylon		OK	9.10E.0002		IF-C	BOULON	12
495	Rondelle Cs 12-27-1.8 inox		OK	9.10R.0006		IF-C	BOULON	13
496	Rondelle plate M10N inox	MR	OK	9.10R.0003		IF-C	BOULON	16
497	Rondelle plate M8L inox		OK	9.10R.0015		IF-C	BOULON	72
498	Cons. tubulaire Ø76.1 Lg=8.50m		OK	9.303.D052		IF-C	EXT	1

GA TN

499	Cons. tubulaire Ø76.1 Lg=9.50m		OK	9.303.D054	IF-C	EXT	1
500	Capot pour AT haut		OK	9.303.D403	IF-C	EXT	1
501	Capot pour AT bas		OK	9.303.D404	IF-C	EXT	1
502	Poteau type poutrelle HEA-H1-240-ligne		OK	HEA-H1-240	IF-C	EXT	1
503	Poteau type poutrelle HEA-H1-280-ligne		OK	HEA-H1-280	IF-C	EXT	1
504	Poteau type poutrelle HEA-H2-240-ligne		OK	HEA-H2-240	IF-C	EXT	1
505	Poteau type poutrelle HEB-H1-300-ligne		OK	HEB-H1-300	IF-C	EXT	1
506	Fer. susp. delta tube Ø76.1		OK	9.303.D019	IF-C	EXT	3
507	Cons. tubulaire Ø76.1 Lg=3.00m		OK	9.303.D041	IF-C	EXT	4
508	BDM BTMM 61-05KIT RECHANGE		OK	130802060	IF-C	F41	1
509	ENS TRINGLERIE		OK	138602017	IF-C	F41	1
510	MECANISME MCEH61-12		OK	175000127	IF-C	F41	1
511	C,PAULVE PR BDM CAIS MOT D		OK	176000778	IF-C	F41	1
512	C,PAULVE PR BDM CAIS MOT G		OK	176000779	IF-C	F41	1
513	LEVIER PR BOITE DE MAN TRAM		OK	135100034	IF-C	F41	2
514	Tiges d ancrages Diam 36mm		OK	ANCRAGE 36MM	IF-C	F10	4
515	Tiges d ancrages Diam 48mm		OK	ANCRAGE 48MM	IF-C	F10	6
516	Manchon thermo 150² lg:1m		OK	9.00D.0003	IF-C	F11	1
517	AT à ressort JG1447-101		OK	D.369.0006	IF-C	F11	1
518	Bras de rapel droit isolé 700mm		OK	D.366.0002	IF-C	F11	2
519	Br. de rap. cou. non is. 950mm		OK	D.366.0005	IF-C	F11	2
520	IS fc 150 + susp. isolé JG1646		OK	D.371.0001	IF-C	F11	2
521	Bras de rap. coulé isolé 950mm		OK	D.366.0003	IF-C	F11	3
522	Cape et cône (isolateur verre)		OK	D.379.0001	IF-C	F11	4
523	Isolateur IPÇ pour tube Ø76.1		OK	D.365.0007	IF-C	F11	6
524	Capot chape alu pour isolat.		OK	D.365.0008	IF-C	F11	6
525	Anneau femelle M16 inox A4		OK	9.00D.0016	IF-C	F12	1
526	Tige HIT-VR M16x380inox+1H+1R		OK	9.00D.0083	IF-C	F12	1
527	Bloc antich. cons. tubul Ø76.1		OK	9.303.D021	IF-C	F12	1
528	Contreplaque pièce d anc. 1 Fc		OK	9.303.D082	IF-C	F12	1
529	Pièce d ancrage 1 Fc		OK	9.303.D110	IF-C	F12	1
530	Chapeau de poteau HEA 200		OK	CHAP HEA 200	IF-C	F12	1
531	Parafoudre à déconnecteur		OK	D.373.0001	IF-C	F12	1
532	Attaches consoles		OK	9.303.D424	IF-C	F12	2
533	Parafil type A Ø7		OK	D.367.0014	IF-C	F12	2
534	Isolateur Anc. chape/tenon		OK	D.370.0012	IF-C	F12	2

GA TN

535	Pince susp. Ø13.5 PS 13 500F		OK	D.366.0012	IF-C	F12	3
536	Manchon d extr. pour Cu 150mm ²		OK	D.370.0005	IF-C	F12	3
537	Chape double d ancrage		OK	D.370.0007	IF-C	F12	3
538	Tige fil. M16-450/450+4HT galv		OK	9.60T.0007	IF-C	F12	4
539	Etrier 10-90/120/45 + 4HT inox		OK	9.10U.0001	IF-C	F12	4
540	Isolateur Anc. tenon/tenon		OK	D.370.0011	IF-C	F12	4
541	Langouette de jonction		OK	D.372.0085	IF-C	F12	4
542	Griffes de jonction pour Fil de contact		OK	GRIFFE JONCT LAC	IF-C	F12	4
543	Attaches haubans orientation A		OK	9.303.D422	IF-C	F12	8
544	Attache à oeil pour tube Ø76.1		OK	D.365.0001	IF-C	F12	13
545	Poids de 10 kg pour contre poids		OK	POIDS CP LAC	IF-C	F13	5
546	Câble polyester type A Ø11		OK	D.365.0003	IF-C	F13	200
547	AT à moufle 1/4 207617-4 CC		OK	D.369.0017	IF-C	F14	1
548	Câble polyester type A Ø13.5		OK	D.365.0010	IF-C	F20	200
549	Ensemble pince d ancrage pour cable AT		OK	D.369.0002	IF-C	F22	1
550	Ensemble pour cable poulie de guidage		OK	D.369.0016	IF-C	F22	1
551	1/2 griffe principale d alim.		OK	D.372.0001	IF-C	F22	1
552	Cosse Cu 150 ² isol. HO7RNF		OK	D.372.0002	IF-C	F22	1
553	Support serrure chemin de clés		OK	CH CLE LAC	IF-C	F22	2
554	Ridoir M10 chape/chape		OK	D.366.0008	IF-C	F22	2
555	Griffe antichemin. 11654 SPEC		OK	D.367.0008	IF-C	F22	2
556	Anneau pour pince de suspens.		OK	D.367.0011	IF-C	F22	2
557	Terminal à chape		OK	D.367.0013	IF-C	F22	2
558	Griffe a attache orientable		OK	D.367.0015	IF-C	F22	2
559	Poulie pour delta Ø11		OK	D.367.0001	IF-C	F22	3
560	Ridoir M16 oeil/oeil		OK	D.370.0006	IF-C	F22	3
561	1/2 griffe de serrage		OK	D.372.0003	IF-C	F22	3
562	Mailion GO Ø10		OK	D.366.0007	IF-C	F22	4
563	Mailion GO 12		OK	GO12	IF-C	F22	4
564	Jumelle inox ép:3mm		OK	9.303.D020	IF-C	F22	5
565	Cavaller CPS pour parafil Ø11		OK	D.367.0004	IF-C	F22	5
566	Bille porteuse massif		OK	D.369.0011	IF-C	F22	8
567	Pince pour 1 fc		OK	D.366.0001	IF-C	F22	9
568	Terminal oscillant pour Ø7		OK	D.367.0012	IF-C	F22	10
569	Règles d appareil tendeur		OK	REGLE TENDEUR	IF-C	F22	10
570	Ensemble griffe boulonnée		OK	D.367.0002	IF-C	F22	12

GAN

571	Téton court		OK	D.367.0003	IF-C	F22	12
572	Cavaller CPS pour paraf. Ø13.5		OK	D.367.0005	IF-C	F22	12
573	Ridoir M10 chape/oeil		OK	D.365.0005	IF-C	F22	17
574	Mailion GO Ø9		OK	D.365.0002	IF-C	F22	19
575	Terminal pour polyester Ø13.5		OK	D.370.0001	IF-C	F22	19
576	Coll. de serr. 20x360 Multit600		OK	D.372.0011	IF-C	F22	20
577	Terminal pour polyester Ø11		OK	D.365.0004	IF-C	F22	39
578	Bouchon pour tube Ø76.1		OK	D.365.0006	IF-C	F22	52
579	Feux de présence tension		OK	E21.22	IF-C	F23	3
580	Chemin de câble EBO Lg:3.00m		OK	D.372.0083	IF-C	F24	4
581	Couvercle EBO Lg:3.00m		OK	D.372.0084	IF-C	F24	4
582	Cellule HT interrupteur d arrivée		OK	E21.1	IF-C	LOCAL IF	1
583	Cellule HT disjoncteur général		OK	E21.2	IF-C	LOCAL IF	1
584	Cellule HT disjoncteur protection traction		OK	E21.3	IF-C	LOCAL IF	1
585	Cellule HT protection transformateur auxiliaire		OK	E21.4	IF-C	LOCAL IF	1
586	Jeu de chaque type relais de protection cellules HT		OK	E21.5	IF-C	LOCAL IF	1
587	Réduction - AISI316		OK	1 1/4" M / 3/4" F	IF-C	LOCAL MAL	1
588	RACCORD POUR TUBE / PORTAGOMMA		OK	1" 14 Ø 38 ISO 228 AISI316L	IF-C	LOCAL MAL	1
589	CURVA 90° / CURVE 90°		OK	11970.2.C.204	IF-C	LOCAL MAL	1
590	TUBE SABLE		OK	11970.2.C.251	IF-C	LOCAL MAL	1
591	POIGNEE / IMPUGNATURA		OK	11970.2.C.252	IF-C	LOCAL MAL	1
592	COLLIER EN CAOUTCHOU		OK	11970.2.C.253	IF-C	LOCAL MAL	1
593	JOINTE CENTRAL / GIUNTO CENTRALE		OK	11970.2.C.254	IF-C	LOCAL MAL	1
594	OBTURATEUR / OTTURATORE		OK	11970.2.C.255	IF-C	LOCAL MAL	1
595	MANCHON / MANICOTTO		OK	11970.2.C.256	IF-C	LOCAL MAL	1
596	POIGNEE / MANIGLIA		OK	11970.2.C.257	IF-C	LOCAL MAL	1
597	ROULEMENT AXE DE ROTATION DE BROSSSE 6307 2RS/EE ETANCHE		OK	AC01962	IF-C	LOCAL MAL	1
598	ROULEMENT AXE DE ROTATION DE BROSSSE 6210 2RS/EE ETANCHE		OK	AC02794	IF-C	LOCAL MAL	1
599	ETRIER ARTICULE PORTE BUSE + ECROU		OK	AC10288	IF-C	LOCAL MAL	1
600	DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE AC10498		OK	AC10498	IF-C	LOCAL MAL	1
601	ELECTROVANNE AC11020		OK	AC11020	IF-C	LOCAL MAL	1
602	DETECTEUR DE NIVEAU AC12106		OK	AC12106	IF-C	LOCAL MAL	1
603	CAPTEUR INDUCTIF XS6 1881 DAM12		OK	AC13737	IF-C	LOCAL MAL	1
604	MOTOREDUCTEUR DE MONTÉE/BAISSE BH		OK	AC13740	IF-C	LOCAL MAL	1
605	MOTOREDUCTEUR DE TRANSLATION		OK	AC13741	IF-C	LOCAL MAL	1
606	ELECTROVANNE PNEUMATIQUE AC13842		OK	AC13842	IF-C	LOCAL MAL	1

GA TN

607	PRESSOSTAT 0-10B G1/4"		OK	AC13902	IF-C	LOCAL MAL	1
608	MANOMETRE AC14044		OK	AC14044	IF-C	LOCAL MAL	1
609	ETRIER BUSE ARTICULE LAVAGE TRAMWAY		OK	AC14120	IF-C	LOCAL MAL	1
610	ROTULE BUSE LAVAGE TRAMWAY		OK	AC14121	IF-C	LOCAL MAL	1
611	ECROU BUSE LAVAGE TRAMWAY		OK	AC14122	IF-C	LOCAL MAL	1
612	BUSE PROMAX 0 L/MIN		OK	AC14785	IF-C	LOCAL MAL	1
613	CAPTEUR INDUCTIF NBB20-L2-E2-V1		OK	AC15043	IF-C	LOCAL MAL	1
614	BUSE PROMAX 65° 2,4L/MIN 2BAR		OK	AC15282	IF-C	LOCAL MAL	1
615	PALIER SEMELLE Ø35		OK	AC15340	IF-C	LOCAL MAL	1
616	POMPE DOSEUSE RECYCLAGE AC15473		OK	AC15473	IF-C	LOCAL MAL	1
617	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE EFFECT 35D49		OK	APAKMTUT35D49 5,5 BAR	IF-C	LOCAL MAL	1
618	BOÎTE FIN DE COURSE AVEC INDICATEUR VISUEL		OK	APBKHKAPL210N 2 SPDT IP67	IF-C	LOCAL MAL	1
619	VANNE A PAPILLION DN200		OK	DN200-PN16 BVPPD200WGE810	IF-C	LOCAL MAL	1
620	Gérer / Impugnatura		OK	ELESA PLX.20 B-M6	IF-C	LOCAL MAL	1
621	Set elementi filtranti		OK	FILTRE WAM D=1000 JET 21MQ FP	IF-C	LOCAL MAL	1
622	Ecrou exagonal / Controdado		OK	G 3/4 - INOX	IF-C	LOCAL MAL	1
623	Clip bearing		OK	IGUS MCM-08-03	IF-C	LOCAL MAL	1
624	Goupille cannelée/Spina scanalata		OK	ISO 8742 - 3 X 12	IF-C	LOCAL MAL	1
625	Goupille cannelée/Spina scanalata		OK	ISO 8742 - 3 X 20	IF-C	LOCAL MAL	1
626	Sensore di livello IFM Electronic S.r.l.		OK	KI5083 CONNETTORE M12	IF-C	LOCAL MAL	1
627	Sensore di livello Baumer S.r.l.		OK	LBFS-0111 1-E	IF-C	LOCAL MAL	1
628	AXE DE ROTATION DE BROUSSE PL5000123		OK	PL5000123	IF-C	LOCAL MAL	1
629	Manopola Gamma Morbida		OK	STRANIERIGOMMA Ø25X122	IF-C	LOCAL MAL	1
630	PALIER DE ROTATION DE BRAS AC15342		OK	AC15342	IF-C	LOCAL MAL	2
631	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE EFFECT 17D44		OK	APAKMTUT17D44 5,5 BAR	IF-C	LOCAL MAL	2
632	BOÎTE FIN DE COURSE SPDT 2 CONTACTS AVEC INDICATEUR VISUEL		OK	APBKHKAPL210N 2 SPDT IP67	IF-C	LOCAL MAL	2
633	VANNE A PAPILLION DN80		OK	DN80 PN16 BVPPD080WGABIO	IF-C	LOCAL MAL	2
634	O-ring		OK	OR Ø1,5 X Ø6,0	IF-C	LOCAL MAL	2
635	Cap / Tappo		OK	POUR TUBE Ø25 X 1,5	IF-C	LOCAL MAL	2
636	Ecrou hexagonal/Dado esagonale		OK	UNI 5588 - M6 - INOX	IF-C	LOCAL MAL	2
637	Vis à tête cylindrique/Vis a testa cilindrica		OK	UNI 5931 - M 6 X 30 - INOX	IF-C	LOCAL MAL	2
638	Rondelle / Rondella		OK	UNI 6592 - 6,4 X 12,5 - INOX	IF-C	LOCAL MAL	2
639	Gemma bianca SCHNEIDER		OK	ZB4BV013	IF-C	LOCAL MAL	2
640	Gemma verde SCHNEIDER		OK	ZB4BV033	IF-C	LOCAL MAL	2
641	Gemma rossa SCHNEIDER		OK	ZB4BV043	IF-C	LOCAL MAL	2
642	Gemma gialla SCHNEIDER		OK	ZB4BV053	IF-C	LOCAL MAL	2

GA TV

643	Porta led bianco 24Vdc SCHNEIDER		OK	ZB4BVB1		IF-C	LOCAL MAL	2
644	Porta led verde 24Vdc SCHNEIDER		OK	ZB4BVB3		IF-C	LOCAL MAL	2
645	Porta led rosso 24Vdc SCHNEIDER		OK	ZB4BVB4		IF-C	LOCAL MAL	2
646	Porta led giallo 24Vdc SCHNEIDER		OK	ZB4BVB5		IF-C	LOCAL MAL	2
647	ELETTROVANNE (ELETTROVALVOIA) NAMUR 24 VDC GHIBSON ITALIA		OK	3/5VIE EL51024CN 24 DC		IF-C	LOCAL MAL	3
648	GUARNITURE DN200 UNI EN 1514-1		OK	IBC DN200, PN16, 2, CARTA		IF-C	LOCAL MAL	3
649	Ecrou hexagonal/Dado esagonale		OK	UNI 5589 - M6 - INOX		IF-C	LOCAL MAL	3
650	JOINT TUBE SABLE (MANICOTTO GIUNZIONE TUBO SABBIA)		OK	3"-VICTAULIC S75 FLUSCH-SEAL		IF-C	LOCAL MAL	4
651	Coupe du printemps / Molla a tazza		OK	DIN2093-INOX 12X6,2X0,5X0,85		IF-C	LOCAL MAL	4
652	GUARNITURE DN80 UNI EN 1514-1		OK	IBC, DN80, PN16, 2, CARTA		IF-C	LOCAL MAL	5
653	Vis à tête cylindrique/Vite a testa cilindrica		OK	UNI 5931 - M5 X 16 - INOX		IF-C	LOCAL MAL	6
654	filtre a gasoil		OK	1A-0000901551		IF-C	LOCAL RR	1
655	filtre a huile		OK	1A-0001801609		IF-C	LOCAL RR	1
656	filtre de direction		OK	1A-0004662804		IF-C	LOCAL RR	1
657	filtre hydraulique de servitude		OK	1A-0005531303		IF-C	LOCAL RR	1
658	filtre hydraulique de servitude		OK	1A-0005532703		IF-C	LOCAL RR	1
659	phare de travail		OK	1A-0008206456		IF-C	LOCAL RR	1
660	relais 24v		OK	1A-0009822123		IF-C	LOCAL RR	1
661	filtre de clim		OK	1A-0018352947		IF-C	LOCAL RR	1
662	interrupteur		OK	1A-0025456907		IF-C	LOCAL RR	1
663	interrupteur 2 positions fixes		OK	1A-0025457007		IF-C	LOCAL RR	1
664	bruiteur marche AR		OK	1A-0155421417		IF-C	LOCAL RR	1
665	element de filtre a air		OK	1A-4050940004		IF-C	LOCAL RR	1
666	balai d essui glace		OK	1A-4058200445		IF-C	LOCAL RR	1
667	courroie moteur 8K-1939		OK	1A-9069934096		IF-C	LOCAL RR	1
668	courroie moteur 8PK-1183		OK	1A-9069936296		IF-C	LOCAL RR	1
669	jeu de lampe		OK	1C-6810002		IF-C	LOCAL RR	1
670	buse d humectage		OK	6-07-501-01-33		IF-C	LOCAL RR	1
671	filtre hydraulique		OK	8-00000001F		IF-C	LOCAL RR	1
672	filtre de cabine		OK	8-101.4189		IF-C	LOCAL RR	1
673	courroie moteur		OK	8-300.3695		IF-C	LOCAL RR	1
674	filtre a air		OK	8-300.5076		IF-C	LOCAL RR	1
675	filtre a huile		OK	8-301.7573		IF-C	LOCAL RR	1
676	filtre a gasoil		OK	8-301.7574		IF-C	LOCAL RR	1
677	galet courroie		OK	8-301.7775		IF-C	LOCAL RR	1
678	tendeur courroie		OK	8-301.8366		IF-C	LOCAL RR	1

GA TN

679	pre-filtre a gasoil			OK	8-301.8678	IF-C	LOCAL RR	1
680	courroie turbine			OK	8-301.9841	IF-C	LOCAL RR	1
681	capteur de position à LED			OK	9A-2201190	IF-C	LOCAL RR	1
682	electro distributeur 3/2 0820038126			OK	9A-2201451	IF-C	LOCAL RR	1
683	electro distributeur 5/2 0820058026			OK	9A-2201453	IF-C	LOCAL RR	1
684	bague SIC 25x28x50			OK	9A-2509120	IF-C	LOCAL RR	1
685	buse HP			OK	9A-2604025	IF-C	LOCAL RR	1
686	patin inferieur 1 rallonge 0,2560,14,909A			OK	9A-2704225	IF-C	LOCAL RR	1
687	rondelle 0,2560,14,501B			OK	9A-2704226	IF-C	LOCAL RR	1
688	patin superieur 1 rallonge 0,2560,14,905A			OK	9A-2704228	IF-C	LOCAL RR	1
689	patin superieur de fourreau 0,2560,14,907A			OK	9A-2704229	IF-C	LOCAL RR	1
690	Balai lateral			OK	9A-2805016	IF-C	LOCAL RR	1
691	balai central			OK	9A-2805025	IF-C	LOCAL RR	1
692	cartouche filtrante HYDRFIL 0209			OK	9A-2902025	IF-C	LOCAL RR	1
693	Mano 0-100b UC 1678			OK	9A-3001024	IF-C	LOCAL RR	1
694	Mano0-100b a sortie radiale UC 1693			OK	9A-3001025	IF-C	LOCAL RR	1
695	Mano 0-250b à sortie radiale UC1680			OK	9A-3001029	IF-C	LOCAL RR	1
696	camera couleur HD/9102000020			OK	9A-3002334	IF-C	LOCAL RR	1
697	arret d urgence XALK178F-011364			OK	9A-3504844	IF-C	LOCAL RR	1
698	corps de capteur de chandelle XCKM116			OK	9A-3504901	IF-C	LOCAL RR	1
699	tete de capteur de chandelle XCKM116			OK	9A-3504909	IF-C	LOCAL RR	1
700	pressostat de guidage XIMB070D2S11			OK	9A-3505076	IF-C	LOCAL RR	1
701	relais 424024			OK	9A-3507197	IF-C	LOCAL RR	1
702	lampe 24x2			OK	1B-072601024801	IF-C	LOCAL RR	2
703	lampe 24x70			OK	1C-5004155	IF-C	LOCAL RR	2
704	bobine 24v-2EV103			OK	9A-2201155	IF-C	LOCAL RR	2
705	bague SIC de chandelle 20x23x30			OK	9A-2509110	IF-C	LOCAL RR	2
706	bague SIC PAP 4530P10			OK	9A-2509152	IF-C	LOCAL RR	2
707	patin inferieur de fourreau 0,2560,14,901E			OK	9A-2704227	IF-C	LOCAL RR	2
708	bague lisse cylindrique 50-60 ELEMGEN 0296			OK	9A-2704230	IF-C	LOCAL RR	2
709	bague lisse cylindrique 40-40 ELEMGEN 3702			OK	9A-2704231	IF-C	LOCAL RR	2
710	fusible 63 -50295289			OK	9A-3503160	IF-C	LOCAL RR	2
711	voyant rouge XLAV334			OK	9A-3504823	IF-C	LOCAL RR	2
712	connecteur a led S18209TC421(PVG)			OK	9A-3590601	IF-C	LOCAL RR	2
713	Lampe 24x5			OK	1B-072601024701	IF-C	LOCAL RR	4
714	fusible 10A US			OK	1C-6810318	IF-C	LOCAL RR	4

GA TN

715	GRAIN LATERAL 0.2300.14.905A		Ok	9A-2704215	IF-C	LOCAL RR	4
716	bague EV85 D80 D85 L9 FIXAVIS 4704		Ok	9A-2704232	IF-C	LOCAL RR	4
717	voyant vert XLAV333		Ok	9A-3504822	IF-C	LOCAL RR	4
718	Symétriseur		Ok	ATT-100VI	IF-C	X11	1
719	Amplificateur audio + Module de surveillance	NRI-CFA	Ok	VM2120ER + SV-200M	IF-C	X11	1
720	Module d'injection de courant alimentation téléphones IP		Ok	INJ 24 A	IF-C	X12	1
721	Jarrières optiques Monomodes LC/LC UPC		Ok	JART LC/LC UPC	IF-C	X12	1
722	Module Ethernet 8 ports		Ok	IM-6700-8TX	IF-C	X12	2
723	Jarrières optiques Monomodes SC/LC UPC		Ok	JART SC/LC UPC	IF-C	X12	2
724	Pigtails Monomodes connecteurs SC		Ok	CONN SC	IF-C	X12	6
725	Carte entrée 16 DI 24Vdc		Ok	750-1405	IF-C	X13	1
726	Carte d'entrée 4 DI 24Vdc		Ok	750-432	IF-C	X13	1
727	Carte de sortie 2DO relais 230Vac - 2A		Ok	750-513	IF-C	X13	1
728	Bus d'extrémité		Ok	750-600	IF-C	X13	1
729	CPU		Ok	750-881	IF-C	X13	1
730	Alimentation 230Vac / 24Vdc		Ok	787-1002	IF-C	X13	1
731	Alimentation 230Vac / 12Vdc		Ok	ML 30 102	IF-C	X13	1
732	Alimentation 230Vac / 24Vdc		Ok	ML 30 100	IF-C	X13	2
733	Caisson pour caméra fixe		Ok	HPV36K1A000B	IF-C	X14	1
734	Codeur vidéo 1 voie		Ok	S-60-E	IF-C	X14	1
735	Codeur vidéo 4 voies		Ok	S-64-E	IF-C	X14	1
736	Caméra fixe + optique		Ok	SCB-2000PH	IF-C	X14	1
737	Support de mâts pour caisson		Ok	WB0VA2	IF-C	X14	1
738	Corn Ether L2 x10/100, 2x10/100/1000 TX/SFP combo 2 slots		Ok	IKS-6726-2GTXSFP-HV-T	IF-C	X21	1
739	Module émetteur 1000 Base LX, connecteur LC, 10km, monomode		Ok	SFP-1GLXLC	IF-C	X21	2
740	Décodeur audio IP		Ok	EXSTREAMER 100	IF-C	X23	1
741	Haut-parleur		Ok	SO PLAF ETANCH 100W	IF-C	X23	2
742	Disque dur 300Go SAS 10 000tr/min		Ok	652564-821	IF-C	X24	1
743	Disque dur 1To SATA 7 200tr/min		Ok	657750-821	IF-C	X24	1
744	Carte graphique 4 écrans		Ok	M9148	IF-C	X24	1
745	Interface téléphonique mototbo		Ok	MOTOTRBO	IF-C	X24	1
746	Cordon alimentation - M1 - 120cm		Ok	W710-01-00	IF-C	X31	1
747	Cordon alimentation - M1 - 100cm		Ok	W710-02-00	IF-C	X31	1
748	Cordon alimentation - M1 - 20cm		Ok	W710-03-00	IF-C	X31	1
749	Cordon alimentation 110 + 10 cm - M1 - 110cm		Ok	W710-05-00	IF-C	X31	1
750	Cordon alimentation - M2 - 120cm		Ok	W710-06-00	IF-C	X31	1

Off TN

751	Cordon données motrice - rack - M1 - 120cm		Ok	W711-01-0A	IF-C	X31	1
752	Cordon données motrice - rack - M1 - 120cm		Ok	W711-01-0B	IF-C	X31	1
753	Cordon données motrice - rack - M2 - 120cm		Ok	W711-01-0C	IF-C	X31	1
754	Cordon données motrice - rack - M1 - 120cm		Ok	W711-02-0A	IF-C	X31	1
755	Cordon données motrice - rack - M1 - 120cm		Ok	W711-02-0B	IF-C	X31	1
756	Cordon données motrice - rack - M2 - 120cm		Ok	W711-02-0C	IF-C	X31	1
757	Cordon données motrice - rack - M1 - 120cm		Ok	W711-03-0A	IF-C	X31	1
758	Cordon données motrice - rack - M2 - 120cm		Ok	W711-03-0B	IF-C	X31	1
759	Cordon données motrice - rack - M1 - 40cm		Ok	W711-04-00	IF-C	X31	1
760	Cordon données motrice - rack - M1 - 30cm		Ok	W711-05-0A	IF-C	X31	1
761	Cordon données motrice - rack - M1 - 40cm		Ok	W711-05-0B	IF-C	X31	1
762	Cordon liaison odomètre - M1 - 120cm		Ok	W712-01-00	IF-C	X31	1
763	Cordon liaison maintenance calculateur - M1 - 120cm		Ok	W713-01-00	IF-C	X31	1
764	Cordon liaison détresse - M1 - 120cm		Ok	W718-01-00	IF-C	X31	1
765	Cordon données motrice - rack - M1 - 120cm		Ok	W719-01-0A	IF-C	X31	1
766	Cordon données motrice - rack - M1 - 120cm		Ok	W719-01-0B	IF-C	X31	1
767	Cordon référence masse - M1 - 20cm		Ok	W719-02-0A	IF-C	X31	1
768	Cordon référence masse - M1 - 20cm		Ok	W719-02-0B	IF-C	X31	1
769	Cordon liaison BP2 - M2 - 30 cm		Ok	W719-03-00	IF-C	X31	1
770	Cordon combiné - M1 - 120cm		Ok	W721-01-0A	IF-C	X31	1
771	Cordon combiné - M2 - 120cm		Ok	W721-01-0B	IF-C	X31	1
772	Cordon rack - motrice - M1 - 120cm		Ok	W774-01-0A	IF-C	X31	1
773	Cordon rack - motrice - M1 - 120cm		Ok	W774-01-0B	IF-C	X31	1
774	Cordon rack - motrice - M1 - 120cm		Ok	W774-01-0C	IF-C	X31	1
775	Cordon rack - motrice - M1 - 120cm		Ok	W774-01-0D	IF-C	X31	1
776	Cordon rack - motrice - M2 - 120cm		Ok	W774-01-0E	IF-C	X31	1
777	Cordon rack - motrice - M2 - 120cm		Ok	W774-01-0G	IF-C	X31	1
778	Cordon rack - motrice - M2 - 120cm		Ok	W774-01-0H	IF-C	X31	1
779	Cordon rack - motrice - M1 - 120cm		Ok	W774-02-0A	IF-C	X31	1
780	Cordon rack - motrice - M2 - 120cm		Ok	W774-02-0B	IF-C	X31	1
781	Cordon rack - motrice - M1 - 120cm		Ok	W774-02-0C	IF-C	X31	1
782	Cordon M12 F - F Decode - M1 - 30cm		Ok	W780-01-1D	IF-C	X31	1
783	33 2809 Couronne de fixation N°2809		Ok	G030-00127	IF-C	X31	2
784	33 04421 0 Boitier neoprene D 28 E N°421 - M1 & M2 -30cm		Ok	G030-00128	IF-C	X31	2
785	CEL C224E 24V Cellule trans C224 electr - M1 & M2 - 30cm		Ok	W714-01-00	IF-C	X31	2
786	P monacor SP45-8 modifiés - M1 & M2 - 30cm		Ok	W774-03-00	IF-C	X31	2

GA TV

787	Cordon alimentation pupitre Amesys - M1 & M2 - 60cm	OK	W774-05-00	IF-C	X31	2
788	Cordon M12 F - F Dcode - M1 & M2 - 10cm	OK	W780-01-20	IF-C	X31	2
789	Pupitre conducteur SAE N6	OK	73585	IF-C	X32	1
790	Antene de train 430 - 470 / 870 - 960 MHz	OK	87010009	IF-C	X33	1
791	Antene de train 1710 - 3800 GPS 1575 MHz	OK	87010011	IF-C	X33	1
792	Carte de sortie interphonie	OK	G05-4A	IF-C	X33	1
793	Combine Peiker	OK	PEIKER	IF-C	X33	1
794	Boitier interphonie Saillie	OK	WSSH50VSS	IF-C	X33	1
795	Platine interphonie pour barrière VL	OK	WS 201 PA.C	IF-C	X33	2
796	Boitier interphonie encastré	OK	WSSA50P	IF-C	X33	2
797	Câbles 4m	OK	CAB 4M	IF-C	X34	1
798	Unité de comptage UC	OK	UC CPT	IF-C	X34	1
799	Câbles 3m	OK	CAB 3M	IF-C	X34	2
800	Câbles 0,28	OK	CAB 0,28M	IF-C	X34	3
801	Capteur de comptage	OK	CAPT CPT	IF-C	X34	5
802	Annunicom 100	OK	ANNUNCOM100	IF-C	X41	1
803	Module VOIP central annunicom 200	OK	VOIP 200	IF-C	X41	1
804	Module VOIP PCC annunicom PS1	OK	VOIP PS1	IF-C	X41	1
805	Alimentation Desktop	OK	ALIM DEKSTOP	IF-C	X42	1
806	Relais radio DR3000	OK	DR3000	IF-C	X42	1
807	Mobile DM4600 NHF	OK	DM4600 NHF	IF-C	X43	2
808	DP4800 Complet	OK	DP4800	IF-C	X43	5
809	MAS 3 en 1 - 133 - 24Vdc	OK	IVSN01-75C033	IF-C	Y13	1
810	UIS 3 en 1 - 1 emetteur - TOR - 24Vdc - Aubagne	OK	IVTN00-700065	IF-C	Y13	1
811	IVR 3en1,Ant AV/AR,BP portes,Loge passive AR,Mag-13 -24Vac	OK	IVRN0M-000065/W	IF-C	Y13	4
812	Indicateur de direction complet ID	OK	IND DIR	IF-C	Y31	1
813	Signal itinéraire complet SI	OK	SIGN ITI	IF-C	Y31	1
814	Alimentation 24V 20A	OK	QS20.241	IF-C	Y32	1
815	Carte alimentation 5A	OK	QSS.241	IF-C	Y32	1
816	Carte CDV Tracon	OK	S25438-B138-A3	IF-C	Y32	3
817	Voyant de signalisation fusion fusible adaptable SFT/STI	OK	15668	IF-C	Y33	1
818	Thermostat d ambiance poste	OK	34847	IF-C	Y33	1
819	Condensateur 10µF	OK	V25438-X5-B4	IF-C	Y33	1
820	Condensateur 8.2µF	OK	V25438-X5-B5	IF-C	Y33	1
821	Condensateur 6.8µF	OK	V25438-X5-B6	IF-C	Y33	1
822	Bouton de test XB4 BZ101 + BA2	OK	XB4BA21	IF-C	Y33	1

GA TV

823	Voyant blanc en face avant à LED 24V		OK	XB4BVB1		IF-C	Y33	0
824	Voyant vert en face avant à LED 24V		OK	XB4BVB3		IF-C	Y33	1
825	Voyant blanc en face avant à LED 230V		OK	XB4BVM1		IF-C	Y33	1
826	Commutateur d'inhibition		OK	XB5AD33		IF-C	Y33	1
827	Voyant lumineux blanc à LED 230 Vac modulaire		OK	A9E18322		IF-C	Y34	1
828	Contrôleur de phases		OK	A9E21180		IF-C	Y34	1
829	Disjoncteur IC 60N 2P 4A courbe C		OK	A9F74204		IF-C	Y34	1
830	Disjoncteur IC 60N 2P 6A courbe C		OK	A9F74206		IF-C	Y34	1
831	Disjoncteur IC 60N 2P 10A courbe C		OK	A9F74210		IF-C	Y34	1
832	Sectionneur porte fusible à tiroir STI 1P+N 10,3*38 500V		OK	A9N15646		IF-C	Y34	1
833	Contacts auxiliaire OF + SD / OF		OK	A9N26929		IF-C	Y34	1
834	Vigi IC60 2P 25A 30AC 30mA		OK	A9Q11225		IF-C	Y34	1
835	Interrupteur 20A 2P		OK	A9S60220		IF-C	Y34	1
836	Alimentation AC forte puissance		OK	BMX CPS 3500		IF-C	Y34	1
837	Disjoncteur C60H-DC 10KA 2P 2A courbe C		OK	MGN61502		IF-C	Y34	1
838	Relais miniature 20F - bobine 24Vdc		OK	RXM2AB2BD		IF-C	Y34	3
839	Relais miniature 20F - bobine 230Vac		OK	RXM2AB2P7		IF-C	Y34	3
840	Coffret boîtier de secours 4 itinéraires		OK	BS 4 ITI		IF-C	Y41	1
841	Platine Signal itinéraire SI		OK	PLAT SIGN ITI		IF-C	Y41	5
842	Embase raccordement 16 ES DEL 1B-1ETG		OK	ABE7H16R11		IF-C	Y42	1
843	Embase raccordement 16 S - relais 1F		OK	ABE7R16S210		IF-C	Y42	1
844	Carte 32 entrées TOR - 24Vdc SINK		OK	BMX DD13202K		IF-C	Y42	1
845	Carte 32 sorties TOR - TRANS SOURCE 0,1A		OK	BMX DDO3202K		IF-C	Y42	1
846	CPU M340-20 Modbus Ethernet		OK	BMX P342020		IF-C	Y42	1
847	Advantys OTB interface MO		OK	OTB 1S0DM9LP		IF-C	Y42	1
848	Expansion 16 entrées TOR 16 IN DC, RM TBK		OK	TM2 DD116DT		IF-C	Y42	1
849	Expansion 16 entrées TOR RLY, RM T		OK	TM2 DRA16RT		IF-C	Y42	1
850	Convertisseur USB / RS485		OK	TSX CUS8485		IF-C	Y42	1
851	Boîtier isolation Modbus		OK	TWD XCAISO		IF-C	Y42	1
852	Relais NS1 B24 484		OK	RELAIS NS1 B24 484		IF-C	Y43	2
853	Relais NS1 L24 404		OK	RELAIS NS1 L24 404		IF-C	Y43	2
854	Relais NS1 P24 404		OK	RELAIS NS1 P24 404		IF-C	Y43	2
855	Relais NS1 R24 404		OK	RELAIS NS1 R24 404		IF-C	Y43	2
856	Chaise porte composant		OK	CHA PO CO		IF-C	Y44	2
857	Relais NS1 L24 1208		OK	RELAIS NS1 L24 1208		IF-C	Y44	2
858	Relais NS1 P24 1208		OK	RELAIS NS1 P24 1208		IF-C	Y44	2


GA TN

859	Sectionneur FA10 1P2000A T1 DC ML + 2L9		OK	T1012477A	IF-C	Z11	1
860	Rechange petit bloc IIT, 220/230Vac moteur + EE + volet + EA		OK	LE100NOB	IF-C	Z12	1
861	Parasurtenseur PSNP 05D-05D + 2MC + TEMPO		OK	PARAK209700A	IF-C	Z12	3
862	Boite de soufflage sans amiante pour pole 200A DEB85389099		OK	94146	IF-C	Z13	1
863	Pochette contact compl pour pôle rupteur 200A DEB85389099		OK	94163	IF-C	Z13	1
864	Bloc de contact auxiliaire de type D (INO + NF) DEB85389099		OK	94202	IF-C	Z13	1
865	BOB CM 18 68436558 coil for MC 18		OK	95338	IF-C	Z13	1
866	Fusible 750Vcc CC1151 CP20.127 0,8A		OK	75743J	IF-C	Z13	2
867	Boite soufflage sans amiante pole de 800&1000A DEB85389099		OK	94140	IF-C	Z13	2
868	Pochette contact compl pole 800/1000A géné 75 DEB85389099		OK	94205	IF-C	Z13	2
869	Pole à soufflage de 2000A a CBA et CBC Nom. DEB : 85389099		OK	90101	IF-C	Z14	1
870	Ensemble de carte électronique pour alimentation 230V		OK	E21.16	IF-C	Z22	1
871	Alimentation 48V		OK	E21.17	IF-C	Z22	2
872	Resistance Essai de Ligne 1K 300V		OK	R.EDL 1K 300V	IF-C	Z23	1
873	Contacteur essais de ligne 24V DC C193A		OK	SC201657	IF-C	Z23	1
874	Resistance Essai de Ligne		OK	SC35000.001	IF-C	Z23	1
875	Fusible Essai de Ligne 2000V		OK	SG806643P00032	IF-C	Z23	1
876	Convertisseur de mesure de courant (MIU 10) 24-230V		OK	SG811410P00001	IF-C	Z23	1
877	Convertisseur de mesure de tension (MIU 10) 24-230V		OK	SG816209P0001	IF-C	Z23	1
878	Relais NS1 N°14-168/1/1 + PV d essais et TEST		OK	FT50832	IF-C	Z31	2
879	Relais NS1 N°1400168/2/3 + PV d essais et TEST		OK	FT52499	IF-C	Z31	3
880	PARAFOUDRE PR SIA		OK	3EB2 020-7D	IF-C	Z32	1
881	Jeu relais Y compris NS1 ou équivalent		OK	E21.14	IF-C	Z32	1
882	Jeu de chaque type cartes automatés API		OK	E21.15	IF-C	Z32	1
883	Bobine manque tension 24VDC		OK	BOB 24VDC SSR	IF-C	Z33	1
884	Bobine à émission de tension		OK	BOB EM T	IF-C	Z33	1
885	Dijoncteur BT		OK	C60N	IF-C	Z33	1
886	Relais de protection MICOM P122		OK	MICOM P122	IF-C	Z33	1
887	MICOM P127 / code P12		OK	MICOMP127	IF-C	Z33	1
888	Minrupteur 16A 6,3x0,8		OK	MINI RUP T 16A	IF-C	Z33	1
889	Moteur 220V		OK	MOT 220V	IF-C	Z33	1
890	Jeu de sonde PT100		OK	PT100	IF-C	Z33	1
891	Relais auxiliaire 24V cc		OK	RELAIS 24V SSR	IF-C	Z33	1
892	Relais de protection transformateur / redresseur - T154		OK	E21.6	IF-C	Z33	2
893	VOYANT BLANC ARMOIRE SSR 240V		OK	ZBV M1	IF-C	Z34	4


GA TN

894	VOYANT ROUGE ARMOIRE SSR 240V		OK	ZBV M4	IF-C	Z34	4
895	VOYANT BLANC ARMOIRE SSR 24V		OK	ZBV BG1	IF-C	Z34	5
896	VOYANT VERT ARMOIRE SSR 24V		OK	ZBV BG3	IF-C	Z34	5
897	VOYANT ROUGE ARMOIRE SSR 24V		OK	ZBV BG4	IF-C	Z34	5
898	VOYANT VERT ARMOIRE SSR 240V		OK	ZBV M3	IF-C	Z34	5
1068	Bras de rappel isolé droit de 700mm	LAC	OK		IF-C	00.00.00	1
1739	Pompe doseuse DDE 6-10 P-PVC	INDUS	OK		IF-C	LOCAL MAL	1
1740	Pompe DLXB VFT/MBB 1L 15 bar 230V CP PVDF VITON	INDUS	OK		IF-C	LOCAL MAL	1

Gilles ARNAUDE
TPE



Teddy NOINET
TAMP



Le 30 Janvier lue 2022

le 30 Novembre 2022.

STOCK CONSIGATION MR.

Code	Libellé	Famille	Etat	Ref fournisseur	Magasin	Emplacement	Quantité	Consignation	Commentaire
13	COFFRE ETF ONIX 850-PMW-1AC3	MR	Ok	DTR0000301110-A	MR-C	A11	0	1	1 en attente de devis pour réparation (corrosion des zones d'assemblage)
14	ROULEAU DE TISSUS DE SIEGE	MR	Ok	DTR0000274451-A	MR-C	B32	1	2	+1 en stock dans l'atelier du cellier pour préparation de housses sur demande
15	GROUPE DE CLIMATISATION SALLE	MR	Ok	DTR0000293118-A	MR-C	A21	1	1	
16	MECANISME COMPLET PORTE DOUBLE	MR	Ok	DTR0000298801-A	MR-C	B22	1	1	
17	RAMASSE CORPS	MR	Ok	DTR0000318054-A	MR-C	D31	2	2	
18	BARRE DE REMORQUAGE	MR	Ok	DTR0000305582-A	MR-C	E31	1	1	
19	BATTERIE LVPS 22/RV FNC265HR3 PP-V0	MR	Ok	DTR0000127638-A	MR-C	BAT	1	1	
20	PARE-CHOC EQUIPE	MR	Ok	DTR0000298814-A	MR-C	B22	1	1	
21	MECANISME COMPLET PORTE DOUBLE	MR	Ok	DTR0000293188-A	MR-C	A31	5	5	
22	BAIE A SERIGRAPHIE INTERRMUPUE	MR	Ok	DTR0000295202-A	MR-C	B32	3	3	
23	RETEMENT SOL PREADH//NORAPLAN PLUS	MR	Ok	DTR0000293136-A	MR-C	A31	6	6	
24	BAIE A SERIGRAPHIE CONTINUE	MR	Ok	DTR0000315163-A	MR-C	B11	1	1	
25	SIEGE CONDUCTEUR	MR	Ok	DTR0000295888-A	MR-C	B21	1	1	
26	RESISTANCE DE FREINAGE	MR	Ok	DTR0000304798-A	MR-C	B31	16	16	
27	KIT BANDAGE DIAM 590 PROFIL B05	MR	Ok	DTR0000293032-A	MR-C	B12	1	1	
28	GROUPE DE CLIMATISATION CABINE	MR	Ok	DTR0000293953-A	MR-C	A11	2	2	
29	MODULE DE PUISSANCE ONIX850 DLP3	MR	Ok	DTR0000119868-A	MR-C	A11	1	1	
30	CONVERTISSEUR STATIQUE P17-57-13	MR	Ok	DTR0000294081-A	MR-C	B31	2	2	
31	AMORTISSEUR INTERCANISSE EQUIPE 2432	MR	Ok	DTR0000294339-A	MR-C	BOGIE	2	2	
32	PARE BRISE	MR	Ok	DTR0000302318-A	MR-C	BOGIE	1	1	
33	CHASSIS CABINE SOUDE	MR	Ok	DTR0000303640-A	MR-C	BOGIE	1	1	
34	SOUFFLET PARTIE 2	MR	Ok	DTR0000321450-A	MR-C	BOGIE	1	1	
35	PANTOGRAPHIE SBE 922 V14	MR	Ok	DTR0000185708-A	MR-C	BOGIE	7	16	à commander
36	FROTTEUR EN CARBONE	MR	Ok	DTR0000068081-A	MR-C	C11	2	2	
37	INDUCTANCE AT 2MH 207A	MR	Ok	DTR0000041922-A	MR-C	C11	4	4	
38	PARAFONDRE 750VDC	MR	Ok	DTR0000020262-A	MR-C	C11	5	5	
40	ISOLATEUR COMPLET (PANTOGRAPHIE)	MR	Ok	DTR0000035750-A	MR-C	C11	10	10	
41	CARTOUCHE COUTEAUX GG690V	MR	Ok	DTR0000203489-A	MR-C	C11	10	10	
42	FUSIBLE INDIC/FUSIONI0/38AM 6A-500V	MR	Ok	CITA1618 / DTR0000118493-A	MR-C	C11	12	12	
43	FUSIBLE CP 22/58 GG P 63A	MR	Ok	10736491 / DTR0009118493-A	MR-C	C12	1	1	
44	RESSIE / Shunt 35mm² Pantographe 03.11.0523.21	MR	Ok	DTR0000114022-A	MR-C	C12	2	2	
45	ALIMENTATION A POTENTIEL FLOTTANT	MR	Ok	DTR0000005161-A	MR-C	C12	2	2	
46	RELAIS 326F 204 D 24VCC UZU	MR	Ok	DTR0000036037-A	MR-C	C12	2	2	
47	CONTACTEUR TRIPO AF50-30-00	MR	Ok	DTR0000283152-A	MR-C	C12	2	2	
48	CONTACTEUR 4-POL AF092B 20/60V	MR	Ok	DTR0000285813-A	MR-C	C12	2	2	
49	CONTACTEUR 3-POL AF302B 20/60V	MR	Ok	DTR00009118418-A	MR-C	C12	2	2	
50	VIGITHERME COFFRE BT	MR	Ok	DTR0002573151-A	MR-C	C12	2	2	
51	RELAIS H 400-24-UXU	MR	Ok	DTR0002673488N-A	MR-C	C12	2	2	
52	RELAIS TEMPORISATEUR THLAC-24-YUY	MR	Ok	DTR0002673488R-A	MR-C	C12	2	2	
53	RELAIS TEMPORISATEUR THLOR-24-ZUY	MR	Ok	DTR0002673488C-A	MR-C	C12	2	2	
54	RELAIS H ET/PA/12V-XVV	MR	Ok	DTR0002673488D-A	MR-C	C12	3	3	
55	RELAIS H ET/PA/12V-XVV	MR	Ok	DTR0000276211-A	MR-C	C12	3	3	
56	CONTACTEUR TRI AF162B-30-10RT-21	MR	Ok	DTR0002673488A-A	MR-C	C12	4	4	
57	RELAIS H ET/PA/12V-XUV	MR	Ok	DTR0002673488B-A	MR-C	C12	4	4	
58	CENTRALE CLIGNOTANTE 24V-0.5 A 20W	MR	Ok	DTR0002673488G-A	MR-C	C12	5	5	
59	RELAIS H ET/PA/12V-XVV	MR	Ok	DTR0000000212-A	MR-C	C12	5	5	
60	MICRO-DJ THERMIQUE AN UNI/ENC/C 16A	MR	Ok	DTR0000000213-A	MR-C	C12	5	5	
61	MICRO-DJ THERMIQUE AN UNI/ENC/C 8A	MR	Ok	DTR0000000214-A	MR-C	C12	5	5	
62	MICRO-DJ THERMIQUE AN UNI/ENC/C 2A	MR	Ok	DTR0000000215-A	MR-C	C12	5	5	
63	MICRO-DJ THERMIQUE AN UNI/ENC/C 25A	MR	Ok	DTR0000000283-A	MR-C	C12	5	5	
64	MICRO-DJ THERMIQUE AN UNI/ENC/C 10A	MR	Ok	DTR0000127045-A	MR-C	C12	5	5	
65	MICRO-DJ BIPOLAIRE 72122/204/80-5A	MR	Ok	DTR00025731508-A	MR-C	C12	5	5	
66	RELAIS H 400-24-UUUU	MR	Ok	DTR00025731509-A	MR-C	C12	5	5	
67	RELAIS H 400-24-UUVU	MR	Ok	DTR00025731510-A	MR-C	C12	5	5	
68	RELAIS H 400-24-UWUW	MR	Ok	CITA951 / DTR00257575AZ-A	MR-C	C12	5	5	
69	MICRO-DJ THERMIQUE AN UNI/ENC/C 5A	MR	Ok		MR-C	C12	5	5	

GA TN

70	CONTACTEUR TRI AF26ZB-30-00RT-21	MR	Ok	DTR0000276212-A	MR-C	C12	3	3	3
71	FUSIBLE CYLINDRIQUE GG 22x58 80A	MR	Ok	DTR000035761-A	MR-C	C12	10	10	10
72	FUSIBLE VOV/PERC/24X51 GG 25A-500V	MR	Ok	DTR002558819-A	MR-C	C12	10	10	10
73	FUSIBLE VOV/PERCUT/10/38 AM 16A-400V	MR	Ok	DTR0025593AG-A	MR-C	C12	10	10	10
74	VENTILATEUR 119X119X32 COFFRE BT	MR	Ok	DTR0009118419-A	MR-C	C13	2	2	2
75	CONTACTEUR S295	MR	Ok	DTR0025721080-A	MR-C	C13	2	2	2
76	CONTACTEUR 55RF5-2A-24-T-P7-16/30	MR	Ok	DTR0000276210-A	MR-C	C13	4	4	4
77	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 690V	MR	Ok	DTR0025558AB4-A	MR-C	C13	10	10	10
78	FUSIBLE A COUTEAU GG 00 L/125	MR	Ok	DTR0000301733-A	MR-C	C13	10	10	10
79	FUSIBLE A COUTEAUX AM 0/160A	MR	Ok	DTR0000301732-A	MR-C	C14	1	1	1
81	CARTE DE COMMANDE CONVERTISSEUR	MR	Ok	DTR0000301741-A	MR-C	C14	1	1	1
82	CARTE INTERFACE POUR CARTE A701_704	MR	Ok	DTR0000301742-A	MR-C	C14	1	1	1
84	CARTE INTERFACE POUR CARTE A703_703	MR	Ok	DTR0000169484-B	MR-C	C14	2	2	2
85	VENTILATEUR CONVERTISSEUR STATIQUE	MR	Ok	DTR0000264651-A	MR-C	C21	1	1	1
86	MOTO-VENTILATEUR TRAITEMENT D'AIR	MR	Ok	DTR0000316125-A / 1E65767G01	MR-C	C21	1	1	1
87	RECHAUFFEUR CLIMATISATION THERMOKING	MR	Ok	DTR0000316045-A	MR-C	C22	1	1	1
88	MOTEUR PAS A PAS VOLET D'AIR	MR	Ok	DTR0000183409-A	MR-C	C22	2	2	2
89	COUPE CIRCUIT 6A UNIPOLAIRE	MR	Ok	DTR0000235344-A	MR-C	C22	2	2	2
90	CONTACTEUR THERMIQUE 140°	MR	Ok	DTR0000264652-A	MR-C	C22	2	2	2
91	MOTO-VENTILATEUR CONDENSEUR	MR	Ok	DTR0000324705-A	MR-C	C22	2	2	2
92	CONTACTEUR THERMIQUE 70°	MR	Ok	DTR0000338215-A	MR-C	C22	2	2	2
93	ELECTRONIQUE DE COMMANDE	MR	Ok	DTR0000338219-A	MR-C	C22	2	2	2
94	COUPE CIRCUIT 11A-16A TRIPOLAIRE	MR	Ok	DTR0000338237-A	MR-C	C22	2	2	2
95	COUPE CIRCUIT 2/2A-3/2A TRIPOLAIRE	MR	Ok	DTR0000338262-A	MR-C	C22	2	2	2
96	COUPE CIRCUIT 20A-25A TRIPOLAIRE	MR	Ok	DTR0000338265-A	MR-C	C22	2	2	2
97	MODULE ANTIPARASITE	MR	Ok	DTR0000293781-A	MR-C	C22	2	2	2
98	CONTACTEUR SO TRIPOLAIRE	MR	Ok	DTR0000171935-A	MR-C	C22	3	3	3
99	SONDE DE TEMPERATURE	MR	Ok	DTR0000338264-A	MR-C	C22	4	4	4
100	SOLENOIDE 24V	MR	Ok	DTR0000338264-A	MR-C	C22	4	4	4
101	CONTACTEUR SOO TRIPOLAIRE	MR	Ok	DTR0000271508-A	MR-C	C22	10	10	10
102	FUSIBLE DU SERVOMOTEUR	MR	Ok	DTR0000271508-A	MR-C	CONSO	32	32	32
103	FILTRE A AIR	MR	Ok	DTR0000271527-A	MR-C	CONSO	32	32	32
104	FILTRE A AIR NEUF	MR	Ok	DTR0000220473-A	MR-C	C23	2	2	2
105	ALIMENTATION 24V/24V stabilisé	MR	Ok	DTR0000220473-A	MR-C	C23	1	1	1
106	PRESSOSTAT DE SECURITE HP	MR	Ok	DTR0000220451-A	MR-C	C23	1	1	1
107	GP224 / UNITE DE COMMANDE	MR	Ok	DTR0000220452-A	MR-C	C23	1	1	1
108	CU224 / UNITE DE COMMANDE	MR	Ok	DTR0000220460-A	MR-C	C23	2	2	2
109	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE	MR	Ok	DTR0000220494-A	MR-C	C23	2	2	2
110	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE	MR	Ok	DTR0000220498-A	MR-C	C23	2	2	2
111	THERMOSTAT DE SECURITE	MR	Ok	DTR0000264970-A	MR-C	C23	2	2	2
112	RELAIS DE CONTROLE ET MESURE	MR	Ok	DTR0000266788-A / RM22TR33	MR-C	C23	2	2	2
113	EM223 / EXTENSION ENTREE/SORTI	MR	Ok	DTR0000268463-A	MR-C	C23	2	2	2
114	RELAIS DE PROTECTION THERMIQUE	MR	Ok	DTR0000294766-A	MR-C	C23	2	2	2
115	TRANSFORMATEUR	MR	Ok	DTR0000312673-A	MR-C	C23	1	1	1
116	COUPE CIRCUIT	MR	Ok	DTR0000312714-A	MR-C	C23	2	2	2
117	COMMUTATEUR ALIMENTATION CLIM CAB/	MR	Ok	DTR0000312723-A	MR-C	C23	2	2	2
118	COMMUTATEUR REGULATION TEMP/ CAB/	MR	Ok	DTR0000312725-A	MR-C	C23	2	2	2
119	COUPE CIRCUIT	MR	Ok	DTR0000312803-A	MR-C	C23	2	2	2
120	CONTACTEUR TRIPHASE 24VDC	MR	Ok	DTR0000022193-A	MR-C	C23	3	3	3
121	EM231 / EXTENSION SPECIFIQUE	MR	Ok	DTR0000220465-A	MR-C	C23	4	4	4
122	SONDE DE TEMPERATURE	MR	Ok	DTR0000313182-A	MR-C	C23	4	4	4
123	RECHAUFFEUR	MR	Ok	DTR0000264966-A	MR-C	C24	1	1	1
124	GRUPE MOTO-VENTILATEUR EVAPORATEUR	MR	Ok	DTR0000220434-A	MR-C	C24	2	2	2
125	GRUPE MOTO-VENTILATEUR CONDENSEUR	MR	Ok	DTR0000254104-A	MR-C	C24	2	2	2
126	FILTRE A AIR MELANGE 465x125	MR	Ok	DTR0000220436-A	MR-C	CONSO	62	62	62
127	CONTACT MOBILE EQUIPE	MR	Ok	DTR0000056910-F	MR-C	C31	1	1	1

GA TN

189	JOINT PERIPHERIQUE DE VANTAIL GCHE	MR	OK	DTR0000265312-A	MR-C	C44	1	1	1
190	JOINT PERIPHERIQUE DE VANTAIL DROIT	MR	OK	DTR0000265306-A	MR-C	C44	4	4	4
191	JOINT BAS DE VANTAIL DROIT	MR	OK	DTR0000305493-A	MR-C	C44	4	4	4
192	JOINT BAS DE VANTAIL GAUCHE	MR	OK	DTR0000305494-A	MR-C	C44	4	4	4
193	JOINT SUR CADRE LG: 6200MM	MR	OK	DTR0000265301-A	MR-C	C44	8	8	8
194	JOINT COUTCHOUK ANTI-PINCE DOIGT DR	MR	OK	DTR0000287026-A	MR-C	C44	8	8	8
195	JOINT COUTCHOUK ANTI-PINCE DOIGT GC	MR	OK	DTR0000287027-A	MR-C	C44	8	8	8
196	PIED DE MONTANT CAB MOTRICE REP/2	MR	OK	DTR0000299155-A	MR-C	CARR	1	1	1
197	PANNEAU FACE CAISSE SUSPENDUE	MR	OK	DTR0000299210-A	MR-C	CARR	1	1	1
198	BAVETTE LATERALE MOTRICE REP/1	MR	OK	DTR0000299214-A	MR-C	CARR	1	1	1
199	BAVETTE LATERALE MOTRICE REP/2	MR	OK	DTR0000303507-A	MR-C	CARR	1	1	1
200	PANNEAU DE GARNISSAGE CS INTERIEUR	MR	OK	DTR0000303996-A	MR-C	CARR	1	1	1
201	PIECE POLYESTER EQUIPEE REP/101	MR	OK	DTR0000304003-A	MR-C	CARR	1	1	1
202	PIECE POLYESTER EQUIPEE REP/102	MR	OK	DTR0000304010-A	MR-C	CARR	1	1	1
203	PIECE POLYESTER EQUIPEE REP/101	MR	OK	DTR0000304013-A	MR-C	CARR	1	1	1
204	PIECE POLYESTER EQUIPEE REP/102	MR	OK	DTR0000304016-A	MR-C	CARR	1	1	1
205	SIEGE ACCOMPAGNATEUR	MR	OK	DTR0000308776-A	MR-C	CARR	1	1	1
206	CARENAGE SOUS PANNEAU DE BAIE CS	MR	OK	DTR0000308780-A	MR-C	CARR	1	1	1
207	CARENAGE EQ/ BAS DE FACE SIMPLE	MR	OK	DTR0000311562-A	MR-C	CARR	1	1	1
208	APPUI ISCHIATIQUE	MR	OK	DTR0000312285-A	MR-C	CARR	1	1	1
209	DEFLECTEUR EQUIPE	MR	OK	DTR0000312288-A	MR-C	CARR	1	1	1
210	ACROTERE EQUIPEE GAUCHE	MR	OK	DTR0000312295-A	MR-C	CARR	1	1	1
211	ACROTERE EQUIPEE DROITE	MR	OK	DTR0000312299-A	MR-C	CARR	1	1	1
212	CAPOT CAMERA EQUIPEE GAUCHE	MR	OK	DTR0000312309-A	MR-C	CARR	1	1	1
213	CAPOT CAMERA EQUIPEE DROITE	MR	OK	DTR0000312392-A	MR-C	CARR	1	1	1
214	BAVETTE DROITE EQUIPEE SANS FEUX	MR	OK	DTR0000312395-A	MR-C	CARR	1	1	1
215	BAVETTE GAUCHE EQUIPEE SANS FEUX	MR	OK	DTR0000316324-A	MR-C	CARR	1	1	1
216	PIED DE MONTANT SALLE MOTRICE REP/1	MR	OK	DTR0000316345-A	MR-C	CARR	1	1	1
217	PIED DE MONTANT SALLE MOTRICE REP/2	MR	OK	DTR0000316356-A	MR-C	CARR	1	1	1
218	PIED DE MONTANT CAB MOTRICE REP/1	MR	OK	DTR0000316362-A	MR-C	CARR	1	1	1
219	PIED DE MONTANT CS REP/102	MR	OK	DTR0000316364-A	MR-C	CARR	1	1	1
220	PIED DE MONTANT CS REP/101	MR	OK	DTR0000316366-A	MR-C	CARR	1	1	1
221	PIED DE MONTANT CS REP/101	MR	OK	DTR0000316367-A	MR-C	CARR	1	1	1
222	PIED DE MONTANT CS REP/102	MR	OK	DTR0000316411-A	MR-C	CARR	1	1	1
223	BAVETTE LATERALE CS REP/1	MR	OK	DTR0000316414-A	MR-C	CARR	1	1	1
224	BAVETTE LATERALE CS REP/2	MR	OK	DTR0000299900-A	MR-C	CARR	2	2	2
225	CAPOT TOTEM POLYESTER	MR	OK	DTR0000299904-A	MR-C	CARR	2	2	2
226	JUPE EQUIPEE BOGIE MOTEUR REP/101	MR	OK	DTR0000299909-A	MR-C	CARR	2	2	2
227	JUPE EQUIPEE BOGIE MOTEUR REP/102	MR	OK	DTR0000299904-A	MR-C	CARR	2	2	2
228	PIECE POLYESTER EQUIPEE CENTRALE	MR	OK	DTR0000304007-A	MR-C	CARR	2	2	2
229	GARNISSAGE DOSSIER SIEGE 450	MR	OK	DTR0000311583-A	MR-C	CARR	2	2	2
230	GARNISSAGE ASSISE SIEGE 450	MR	OK	DTR0000311584-A	MR-C	CARR	2	2	2
231	CARENAGE PARTIE AVANT	MR	OK	DTR0000312316-A	MR-C	CARR	2	2	2
232	JUPE AVANT GAUCHE EQUIPEE	MR	OK	DTR0000312356-A	MR-C	CARR	2	2	2
233	BANDEAU PHARE SANS FEUX	MR	OK	DTR0000312356-A	MR-C	CARR	2	2	2
234	GARNISSAGE APPUI ISCHIATIQUE	MR	OK	DTR0000311564-A	MR-C	CARR	3	3	3
235	GARNISSAGE APPUI ISCHIATIQUE	MR	OK	DTR0000312362-A	MR-C	CARR	2	2	2
236	JUPE AVANT DROITE EQUIPEE	MR	OK	DTR0000312365-A	MR-C	CARR	2	2	2
237	CARENAGE EQ/ PORTE DOUBLE REP/101	MR	OK	DTR0000308782-A	MR-C	CARR	4	4	4
238	GARNISSAGE DOSSIER SIEGE 600	MR	OK	DTR0000311575-A	MR-C	CARR	4	4	4
239	GARNISSAGE ASSISE SIEGE 600	MR	OK	DTR0000311579-A	MR-C	CARR	4	4	4
240	TRAPPE POLYESTER REMPLISSAGE SABLE	MR	OK	DTR0000312511-A	MR-C	CARR	4	4	4
241	TAMPON AMORTISSEUR DE CHOC AVEC VIS	MR	OK	DTR0023171330-A	MR-C	CARR	4	4	4
242	GARNISSAGE DOSSIER SIEGE 430	MR	OK	DTR0000311588-A	MR-C	CARR	8	8	8
243	GARNISSAGE ASSISE SIEGE 430	MR	OK	DTR0000311592-A	MR-C	CARR	8	8	8
244	ETRIER DE FREIN PASSIF BM	MR	OK	DTR0000295967-A	MR-C	D10	4	4	4
245	DISQUE DE FREIN BVI	MR	OK	DTR0000295972-A	MR-C	E20	4	4	4

GA TN

128	BLOC ENFIC/ 24VDC POUR ARC1200-2000	MR	Ok	DTR0000078558-Q	MR-C	C31	1	1
129	RESISTANCE 680 OHMS	MR	Ok	DTR0000104304-A	MR-C	C31	1	1
130	CONTACTEUR 3P 12A 1NO 1NC 24VCC	MR	Ok	DTR0000138658-A	MR-C	C31	1	1
131	BLOC CONTROLE DU TEMPS 0/1-3S	MR	Ok	DTR0000139716-A	MR-C	C31	1	1
132	RELAIS DE TENSION 450VCC 1NO 1NC	MR	Ok	DTR0000140297-A	MR-C	C31	1	1
133	POINT DIODES ID-17A URBMF=1200V	MR	Ok	DTR0000140305-A	MR-C	C31	1	1
134	FUSIBLE CC 7/5GRG 122 EF 0315 BS	MR	Ok	DTR0000162104-A	MR-C	C31	1	1
135	FUSIBLE CC 7/5GRG 120 EF 0160 BS	MR	Ok	DTR0000162956-A	MR-C	C31	1	1
136	ARC 812 STANDARD 3500A	MR	Ok	DTR0000249667-A	MR-C	C31	1	1
137	CORNE DE CONTACT FIXE	MR	Ok	DTR0009112460-A	MR-C	C31	1	1
138	CORNE DE CONTACT MOBILE	MR	Ok	DTR0009112461-A	MR-C	C31	1	1
139	CONNEXION SUPERIEURE COMPLETE	MR	Ok	DTR0009113205-E	MR-C	C31	1	1
140	ENSEMBLE CHEMINEE 750V	MR	Ok	DTR0009113996-A	MR-C	C31	1	1
141	FUSIBLE 2A 1000VCC	MR	Ok	DTR0000139788-A	MR-C	C31	5	5
142	CAPTEUR DE TENSION 1000V	MR	Ok	DTR0000306545 (OLD023903)	MR-C	C32	1	1
143	CAPTEUR DE COURANT 1000A	MR	Ok	DTR000050054-A	MR-C	C32	1	1
144	BASE RELAIS	MR	Ok	DTR0000115376-A	MR-C	C32	1	1
145	CAPTEUR DE COURANT 500A	MR	Ok	DTR0000013557-A	MR-C	C32	2	2
146	CONTACTEUR PRECHARGE 1KV 100A 24V	MR	Ok	DTR0000125436-A	MR-C	C32	2	2
147	RESISTANCE PRECHARGE 30 OHM	MR	Ok	DTR0000127827-A	MR-C	C32	2	2
148	RELAIS MONOSTABLE D-U201	MR	Ok	DTR0000150536-A	MR-C	C32	2	2
149	VENTILATEUR AXIAL 24VCC 140MM3/H	MR	Ok	DTR0000103695-A	MR-C	C32	4	4
150	MOTEUR FAN 16.8-33V ESP/E	MR	Ok	DTR0000181346-B	MR-C	C32	4	4
151	CONTACTEUR TRIPOLAIRE 24V 12A	MR	Ok	DTR0000080934-A	MR-C	C32	6	6
152	ACAME-038 SUPPORT TIROIR	MR	Ok	DTR0000264993-A	MR-C	C33	1	1
153	CONTACTEUR DE LIGNE 1000V -1000A	MR	Ok	DTR0000113631-A	MR-C	C33	2	2
154	TIROIR VENTILATION AGATE 3 MINI	MR	Ok	DTR0000174610-A	MR-C	C33	4	4
155	ACAME-038 TIROIR CONFIGURE	MR	Ok	DTR0000264992-A	MR-C	C33	4	4
156	ARTICULATION HAUTE B 3 POINTS 482MM	MR	Ok	DTR0000035736-A	MR-C	C40	2	2
157	ROTULE ARTICULATION	MR	Ok	DTR0000171375-A	MR-C	C41	2	2
159	DISPOSITIF DEVEROUILLAGE ISOLEMENT	MR	Ok	DTR0000287012-A	MR-C	C42	1	1
160	CABLE BOWDEN DISPOSITIF ISSUE SECOU	MR	Ok	DTR0000287016-A	MR-C	C42	1	1
161	KIT DETECTEUR PHOTO ELECTRIQUE	MR	Ok	DTR0000150045-A	MR-C	C42	2	2
162	BRAS BASCULEMENT VANTAIL	MR	Ok	DTR0000248153-A	MR-C	C42	2	2
163	BRAS BASCULEMENT VANTAIL	MR	Ok	DTR0000248154-A	MR-C	C42	2	2
164	BP PORTE SIMPLE OU DOUBLE	MR	Ok	DTR0000250996-A	MR-C	C42	2	2
165	MOTEUR DE REARMEMENT	MR	Ok	DTR0000265374-A	MR-C	C42	2	2
167	NEZ ESCAMOTABLE PORTE DOUBLE CS	MR	Ok	DTR0000294793-A	MR-C	C42	2	2
168	NEZ ESCAMOTABLE PORTE DOUBLE MOT/	MR	Ok	DTR0000303607-A	MR-C	C42	2	2
169	SERRURE PORTE DE LOGE	MR	Ok	DTR0000323635-A	MR-C	C42	2	2
170	MICROSWTICH	MR	Ok	DTR0000265376-A	MR-C	C42	4	4
171	MICROSWTICH	MR	Ok	DTR0000265377-A	MR-C	C42	4	4
172	MICROSWTICH	MR	Ok	DTR0000287015-A	MR-C	C42	4	4
174	PLATINE DE COMMANDE DES PORTES	MR	Ok	DTR0000248177-A	MR-C	C42	6	6
175	PLASTINE DOUBLE FACE (PORTE)	MR	Ok	DTR0000250997-A	MR-C	C42	2	2
176	CENTRALE TACHY/ KVRG AUBAGNE	MR	Ok	DTR0000274068-A	MR-C	C43	1	1
177	ALBE-009 SUPPORT TIROIR 3U9	MR	Ok	DTR0000264998-A	MR-C	C43	1	1
178	INDICATEUR VITESSE 50MG8/9AYG	MR	Ok	DTR0000307763-A	MR-C	C43	0	1
179	CP-MT96-PAC000088	MR	Ok	DTR0000307765-A	MR-C	C43	1	1
180	SWITCH ETHERNET NON MANAG 8 PORTS	MR	Ok	DTR0000193330-A	MR-C	C43	2	2
181	ALBE-009 TIROIR CONFIGURE 24/36V	MR	Ok	DTR0000264997-A	MR-C	C43	2	2
182	CAM H264 LEFT F-Z/45MM	MR	Ok	DTR0000909670-A	MR-C	C43	2	2
183	CARTE MEMOIRE CENTRALE TACHY 1 GO	MR	Ok	DTR000007200-C	MR-C	C43	3	3
184	DATAPLUG DMI	MR	Ok	DTR0000120004-A	MR-C	C43	3	3
185	Module de stockage NVR 1TB DISC	MR	Ok	DTR0000283714	MR-C	C43	2	2
186	1314 AL3-R10M 64E / PROG-LIC	MR	Ok	DTR0000255111-A	MR-C	C43	3	5
188	BATTERIE LITHIUM	MR	Ok	DTR0000230328-A	MR-C	C43	5	5

GA TN

321	AVERTISSEUR SONORE ELECTRIQUE 24V	MR	Ok	DTR0009118123-A	MR-C	D33	1	1	1	
322	OPTIQUE VEILLEUSE CODE PHARE	MR	Ok	DTR0000080689-A	MR-C	D33	2	2	2	
323	FEU LATERAL DETRESSE/VEILLEUSE LED	MR	Ok	DTR0000163278-A	MR-C	D33	2	2	2	
324	MONITEUR RETROVISION 8"4	MR	Ok	DTR0000279431-A	MR-C	D33	2	2	2	
325	OPTIQUE FEU FANAL - FEU STOP	MR	Ok	DTR0000306045-A	MR-C	D33	6	6	6	
326	CAMERA RETROVISION COULEUR	MR	Ok	DTR0000279462-A	MR-C	D33	40	50	50	Consommable, sera recommandé quand le manquant sera plus élevé
327	LAMPE H4 70W 24V	MR	Ok	DTR0000097632-A	MR-C	D33	35	50	50	Consommable, sera recommandé quand le manquant sera plus élevé
328	LAMPE T4W 24V R11/00 BA95	MR	Ok	DTR0000118838-A	MR-C	D34	9	10	10	Consommable, sera recommandé quand le manquant sera plus élevé
329	CONVERTISSEUR ECLAIRAGE CAB/8 SALLE	MR	Ok	DTR0000100224-A	MR-C	D34	10	10	10	Consommable, sera recommandé quand le manquant sera plus élevé
330	LAMPE FLUO TLD 30/865	MR	Ok	DTR0026431084-A	MR-C	D34	44	50	50	Consommable, sera recommandé quand le manquant sera plus élevé
331	TUBE FLUO TLD 36/840 LONGUEUR 1200	MR	Ok	DTR0000338918-A	MR-C	D41	1	1	1	
332	COMMUTATEUR ISOLEMENT PANTOGRAPH	MR	Ok	DTR0000083970-A	MR-C	D41	1	1	1	
333	COMMUTATEUR PREPARATION NETTOYAGE	MR	Ok	DTR0000295759-A	MR-C	D41	1	1	1	
334	BP/ DEMARRAGE BATTERIE BASSE	MR	Ok	DTR0009118184-A	MR-C	D41	2	2	2	
335	COMMUTATEUR A RAPPEL (ISOL/BATTERIE/)	MR	Ok	DTR0000079659-A	MR-C	D41	2	2	2	
336	COMMUT/CONDUITE-TEIE AVEC CLE+PLAST	MR	Ok	DTR0000126228-A	MR-C	D41	2	2	2	
337	BP ECLAIRAGE CABLOT SECOURS	MR	Ok	DTR0000133988-A	MR-C	D41	2	2	2	
338	COMMUTATEUR ISOLEMENT CHASSE CORPS	MR	Ok	DTR0000133988-A	MR-C	D41	2	2	2	
339	BP DEMANDE PMR	MR	Ok	DTR0000168634-A	MR-C	D41	2	2	2	
340	COMMUTATEUR COMMANDE ELECTROVANNE	MR	Ok	DTR0000168648-A	MR-C	D41	2	2	2	
341	COMMUT/CONDUITE CORPS COMMUTATION	MR	Ok	DTR0000208863-A	MR-C	D41	2	2	2	
342	BP MISE HORS SERVICE RAMPE	MR	Ok	DTR0000288656-A	MR-C	D41	2	2	2	
343	BP OUVERTURE PORTE AV GAUCHE	MR	Ok	DTR0000293407-A	MR-C	D41	2	2	2	
344	BPL OUVERTURE PORTE AV DROITE	MR	Ok	DTR0000293427-A	MR-C	D41	2	2	2	
345	COMMUTATEUR DETECTION ROLLBACK	MR	Ok	DTR0000307608-A	MR-C	D41	2	2	2	
346	COMMUTATEUR ISOLEMENT FREIN LOCAL	MR	Ok	DTR0000312828-A	MR-C	D41	2	2	2	
347	COMMUTATEUR ALIMENTATION DIRECTE	MR	Ok	DTR0009118058-A	MR-C	D41	2	2	2	
348	COMMUTATEUR ISOLEMENT VEILLE AUTO/	MR	Ok	DTR0009118062-A	MR-C	D41	2	2	2	
349	COMMUTATEUR SHUNTAGE CTRL PORTES	MR	Ok	DTR0009118063-A	MR-C	D41	2	2	2	
350	BP ISOLEMENT LOCAL DE FREIN	MR	Ok	DTR0009118279-A	MR-C	D41	2	2	2	
351	BP COMMANDE MARCHÉ ARRIERE	MR	Ok	DTR0009118545-B	MR-C	D41	2	2	2	
352	VOYANT RAMPE EN SERVICE	MR	Ok	DTR0009118648-A	MR-C	D41	2	2	2	
353	BP ECLAIRAGE SALLE	MR	Ok	DTR0009118901-A	MR-C	D41	2	2	2	
354	BPL DESCENTE PANTOGRAPH	MR	Ok	DTR0009118906-A	MR-C	D41	2	2	2	
355	BP LUMINEUX COMMANDE MARCHÉ AVANT	MR	Ok	DTR0009118909-A	MR-C	D41	2	2	2	
356	COMPTEUR KILOMETRIQUE TICO 731	MR	Ok	DTR0028811035-A	MR-C	D41	2	2	2	
357	COMPTEUR HORAIRE TICO 731	MR	Ok	DTR0028811036-A	MR-C	D41	2	2	2	
358	COMMUTATEUR VEILLEUSE CODE PHARE	MR	Ok	DTR0000035477-A	MR-C	D42	2	2	2	
359	BOUTON POUSSOIR A IMPULSION	MR	Ok	DTR0000045216-A	MR-C	D42	2	2	2	
360	COMMUTATEUR ESSUIE GLACE	MR	Ok	DTR0000088238-A	MR-C	D42	2	2	2	
361	BP/INTERPHONE CABINE/VOYAGEURS	MR	Ok	DTR0000130083-A	MR-C	D42	2	2	2	
362	BP/INTERPHONE ENTRE CABINES	MR	Ok	DTR0000130083-A	MR-C	D42	2	2	2	
363	BP COMMANDE FEUX PRIORITE CARRFOUR	MR	Ok	DTR0000131123-A	MR-C	D42	2	2	2	
364	BP REARMEMENT POIGNEE DE SECOURS	MR	Ok	DTR0000131127-A	MR-C	D42	2	2	2	
365	BPL CMD GRAISSEUR DE BOUDIN	MR	Ok	DTR0000157677-A	MR-C	D42	2	2	2	
366	BP AVERTISSEUR SONORE	MR	Ok	DTR0000288455-A	MR-C	D42	2	2	2	
367	BP COUP DE POING	MR	Ok	DTR0009118005-A	MR-C	D42	2	2	2	
368	BP TELECOMMANDE AIGUILLE TOUT DROIT	MR	Ok	DTR0009118549-A	MR-C	D42	2	2	2	
369	VOYANT DEFAUT FREIN MECANIQUE	MR	Ok	DTR0009118649-A	MR-C	D42	2	2	2	
370	VOYANT PORTES OUVERTES	MR	Ok	DTR0009118651-A	MR-C	D42	2	2	2	
371	BP APPEL INTERPHONE VOYAGEUR	MR	Ok	DTR0009118727-A	MR-C	D42	2	2	2	
372	BP COMMANDE DE PATINS MAGNETIQUES	MR	Ok	DTR0009118852-A	MR-C	D42	2	2	2	
373	BPL DEVERROUILLAGE PORTES ET SEUILS	MR	Ok	DTR0009118853-A	MR-C	D42	2	2	2	
374	BPL FEUX DE DETRESSE	MR	Ok	DTR0009118854-A	MR-C	D42	2	2	2	
375	BPL DE COMMANDE SABLAGE	MR	Ok	DTR0009118856-A	MR-C	D42	2	2	2	
376	BPL DE TELECOMMANDE AIGUILLE GAUCHE	MR	Ok	DTR0009118857-A	MR-C	D42	2	2	2	
377	BPL DE TELECOMMANDE AIGUILLE DROITE	MR	Ok	DTR0009118885-A	MR-C	D42	2	2	2	

GA TN


246	FLEXIBLE HYDRAULIQUE CENTRALE/ACC/	MR	Ok	DTR0000298654-A	MR-C	D11	1	1	1
247	FLEXIBLE HYDRAULIQUE CENTRALE/ACC SECOUR	MR	Ok	DTR0000298715-A	MR-C	D11	1	1	1
248	FLEXIBLE CENTRALE PRINCIPAL / BLOC	MR	Ok	DTR0000298720-A	MR-C	D11	1	1	1
249	FLEXIBLE BLOC FORE / BOGIE MOTEUR	MR	Ok	DTR0000298725-A	MR-C	D11	1	1	1
250	FLEXIBLE BLOC FORE / BOGIE MOTEUR	MR	Ok	DTR0000298729-A	MR-C	D11	1	1	1
251	PATIN MAGNETIQUE	MR	Ok	DTR0000276889-A	MR-C	D11	2	2	2
252	KIT REV COIND/ PATIN MAGNET FAIVE IX	MR	Ok	DTR0000296420-A	MR-C	D11	4	4	4
253	FLEXIBLE CENTRALE SECOURS/BLOC FORE	MR	Ok	DTR0000298723-A	MR-C	D11	4	4	4
256	GARNITURE DE FREIN 3M	MR	Ok	DTR0000295976-A	MR-C	D11	32	32	32
263	CAPEUR DE CHARGE	MR	Ok	DTR0000168147-A	MR-C	D12	1	1	1
264	CAPEUR DE COURANT PATIN MAGNETIQUE	MR	Ok	DTR0000351999-A	MR-C	D12	1	1	1
265	ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE 2/8L EQ/	MR	Ok	DTR0000303715-A	MR-C	D12	2	2	2
266	ACCUMULATEUR HYDRAULIQUE 1/4L EQ/	MR	Ok	DTR00003403718-A	MR-C	D12	2	2	2
267	MODULE SOFT START	MR	Ok	DTR0000394846-A	MR-C	D12	4	4	4
268	MODULE DE COMMANDE FREIN HVI	MR	Ok	DTR0000196475-B	MR-C	D12	4	4	4
269	ACCUMULEMENT	MR	Ok	DTR0000196475-B	MR-C	D12	4	4	4
270	JOINT B 20	MR	Ok	DTR002443722-A	MR-C	D12	32	32	64
271	JOINT A 24	MR	Ok	DTR0022114238-A	MR-C	D12	64	64	64
272	RETOUR DE COURANT	MR	Ok	DTR0000200924-A	MR-C	D11	2	2	2
273	Bielle d'entraînement	MR	Ok	DTR0000276844	MR-C	D13	2	2	2
274	CAPEUR VITESSE DSD 1820/19 AXHW	MR	Ok	DTR0000285733-A	MR-C	D13	2	2	2
275	AMORTISSEUR TRANSVERSAL	MR	Ok	DTR0000197724-A	MR-C	D13	4	4	4
276	AMORTISSEUR VERTICAL SECONDAIRE	MR	Ok	DTR0000291962-A	MR-C	D13	4	4	4
278	Burée transversale rigide	MR	Ok	LRC5000275118	MR-C	D13	8	8	8
279	Tresse de masse caisse / bogie	MR	Ok	LRC5000275118	MR-C	D13	8	8	8
280	KIT SHUNTS POUR ROUE IXEGE TRAM IST	MR	Ok	DTR0000293410-A	MR-C	D13	16	16	16
281	BALAI DE RETOUR DE COURANT	MR	Ok	DTR0000219490-A	MR-C	D13	64	64	64
282	CALE DE COMPENSATION USURE DE ROUE	MR	Ok	DTR0000300661-A	MR-C	D13	192	192	192
283	UNITE COMPRESSEUR D'AIR (Centrale de graissage)	MR	Ok	DTR0000306075-A	MR-C	D20	1	1	1
284	CENTRALE HYDRAULIQUE DE FREIN BM	MR	Ok	DTR0000299002-A	MR-C	D20	2	2	2
288	KIT D'ELECTEUR	MR	Ok	DTR0000308964-A	MR-C	D21	2	2	2
289	SABLIERE V1	MR	Ok	DTR0000311192-A	MR-C	D20	2	2	2
290	SABLIERE V2	MR	Ok	DTR0000311193-A	MR-C	D20	2	2	2
291	COMPRESSEUR COMPLET SABLAGE V1	MR	Ok	DTR0000311207-A	MR-C	D21	2	2	2
292	COMPRESSEUR COMPLET SABLAGE V2	MR	Ok	DTR0000311209-A	MR-C	D21	2	2	2
293	FLEXIBLE SORTIE SABLAGE	MR	Ok	DTR0000311203-A	MR-C	D21	4	4	4
298	FILTRE A AIR COMPRESSEUR	MR	Ok	DTR0000311214-A	MR-C	D21	128	128	128
299	RESERVOIR DE LAVE-VITRE	MR	Ok	DTR000036107-A	MR-C	D22	1	1	1
300	ESSUIE-GLACE ASSEMBLE	MR	Ok	DTR0000318049-A	MR-C	D22	2	2	2
301	POUMPE LAVE GLACE 24V	MR	Ok	DTR0024131075-A	MR-C	D22	2	2	2
304	BALAI D'ESSUIE GLACE LG-900	MR	Ok	DTR0000312083-A	MR-C	D22	4	4	4
305	PSU STANDALONE, 24VIN, 24VOUT, 300W	MR	Ok	DTR0000318045-A	MR-C	D22	18	18	18
307	PEI RS485 SANS BOUTON -SAI ET UFR	MR	Ok	DTR0009989858-A	MR-C	D23	1	1	1
308	PANNEAU DE CONTROLE RS485 I/O 24V	MR	Ok	DTR000909658-A	MR-C	D23	2	2	2
309	EDCOR T330 30WATTS 8 OHMS	MR	Ok	DTR0009609664-A	MR-C	D23	2	2	2
310	TRANSFORMATEUR W55 SWATTS 8 OHMS	MR	Ok	DTR0009988036-A	MR-C	D23	2	2	2
311	HP-VISATON CUSTOM #2047	MR	Ok	DTR0009988035-A	MR-C	D23	3	3	3
312	MICROPHONE AMPLA ENCASTRE	MR	Ok	DTR0009989096-A	MR-C	D23	5	5	5
313	STORE FRONTAL DE CABINE	MR	Ok	DTR0009120311-D	MR-C	D23	7	7	7
314	AFF INTERIEUR PWR 16X112 @3MM AMBRE	MR	Ok	DTR0000295383-A	MR-C	D24	2	2	2
315	AFF LAT PWR 16X192 @ 6/25 AMBRE	MR	Ok	DTR0000293795-A	MR-C	D31	3	3	3
316	AFF EXT DEL 20X120-10/24V/IPS1	MR	Ok	DTR0000209027-A	MR-C	D31	4	4	4
317	AVERTISSEUR SONORE (KLAXON)	MR	Ok	DTR0000205618-A	MR-C	D32	2	2	2
318	FEUX ANTI-BROUILLARD ARRIERE	MR	Ok	DTR0026652201-A	MR-C	D33	1	1	1
319	BUZZER MULTI-TONS	MR	Ok	DTR0000083577-B	MR-C	D33	1	1	1
320	BOIT COMMUT VIDEO PF5810A-15-001-02	MR	Ok	DTR0000255997-B	MR-C	D33	1	1	1

GA TN

378	BP SECOURS PHONIE	MR	Ok	DTR0009118886-A	MR-C	D42	2	2	
379	BP ECLAIRAGE CABINE	MR	Ok	DTR0009118902-A	MR-C	D42	2	2	
380	BP APPEL DE PHARE	MR	Ok	DTR0009118926-A	MR-C	D42	2	2	
381	BP FERMETURE FORCEE	MR	Ok	DTR0009118929-A	MR-C	D42	2	2	
382	BP SONNERIE	MR	Ok	DTR0009118932-A	MR-C	D42	2	2	
383	BP COMMANDE SONORISATION	MR	Ok	DTR0009118933-A	MR-C	D42	2	2	
384	BP COMMANDE LAVE GLACE	MR	Ok	DTR0009118936-A	MR-C	D42	2	2	
385	BPL ANTIBROUILARD ARRIERE	MR	Ok	DTR0009118934-A	MR-C	D42	2	2	
386	BPL DE SELECTION PORTE COTE GAUCHE	MR	Ok	DTR0009118938-A	MR-C	D42	2	2	
387	BPL DE SELECTION PORTE COTE DROIT	MR	Ok	DTR0009118939-A	MR-C	D42	2	2	
388	BPL OUVERTURE GENERALE	MR	Ok	DTR0009118942-A	MR-C	D42	2	2	
389	VOYANT LUMINEUX LED VERT 28V	MR	Ok	DTR00266114HR-A	MR-C	D42	2	2	
390	VOYANT LUMINEUX LED BLEU 28V	MR	Ok	DTR0000168640-A	MR-C	D42	2	2	
391	BP APPEL DE DETRESSE	MR	Ok	DTR0000288673-A	MR-C	D42	4	4	
392	BP COMMANDE KLAXON	MR	Ok	DTR0000288653-A	MR-C	D42	5	5	
393	VOYANT VITESSE LIMITEE	MR	Ok	DTR0000138635-A	MR-C	D42	12	12	
394	BOUION POUSSOIR COMMANDE MAIN LIBRE	MR	Ok	DTR0000273569-A	MR-C	D43	2	2	
395	CONS MML EVOL2-MVB-50-TK33 CONFIG	MR	Ok	DTR0000113582-A	MR-C	D43	1	1	
396	PEDALE SIMPLE VEILLE AUTOMATIQUE	MR	Ok	DTR0000293330-A	MR-C	D43	1	1	
397	MANIPULATEUR TRACTION FREINAGE	MR	Ok	DTR0009118637-A	MR-C	D43	1	1	
398	RETROVISEUR INTERIEUR (MIROIR)	MR	Ok	DTR0000298824-A	MR-C	PROVOST	2	2	
399	VANTAIL GAUCHE EQUIPE PORTE DOUBLE	MR	Ok	DTR0000298823-A	MR-C	PROVOST	2	2	
400	VANTAIL DROIT EQUIPE PORTE DOUBLE	MR	Ok	DTR0000298899-A	MR-C	PROVOST	2	2	
401	VITRE VANTAIL DROIT PORTE DOUBLE	MR	Ok	DTR0000298902-A	MR-C	PROVOST	0	2	
402	VITRE VANTAIL GAUCHE PORTE DOUBLE	MR	Ok	DTR0000311129-A	MR-C	PROVOST	2	2	
403	GRANDE VITRE D'ANNEAU CABINE	MR	Ok	DTR0000311131-A	MR-C	PROVOST	2	2	
404	PETITE VITRE D'ANNEAU CABINE	MR	Ok	DTR0000323631-A	MR-C	PROVOST	2	2	
405	VITRE VANTAIL PORTE DE LOGE	MR	Ok	DTR0000204845-A	MR-C	PROVOST	3	3	
406	VITRE 5 TREMPÉE 1567X1532	MR	Ok	DTR0000294099-A	MR-C	PROVOST	2	2	
407	BAIE LATERALE GAUCHE	MR	Ok	DTR0000294092-A	MR-C	PROVOST	2	2	
408	BAIE LATERALE CABINE DROITE	MR	Ok	DTR0000027443-B	MR-C	PROVOST	6	6	
409	VITRE DE BAIE SERIGRAPHIE CONTINUE	MR	Ok	DTR0000029503-A	MR-C	SOL	2	2	
411	CELLULE POLYESTER A UBAGNE	MR	Ok	DTR0000397955 EX	MR-C	C11	2	2	
1303	COMMUNIFICATEUR MOTORISE D'ISOLEMENT BATTERIE	MR	Ok	DTR000011532	MR-C	C11	2	2	

Devis en attente

Gilles ARNAUD
TPE



Teddy NOINET
NANP



30/11/22

Annexe 11 -

Système d'information transmis au nouvel opérateur

Logiciel Métiers et base de données des outils

Hastus – Outils de modélisation de graphicage et habillage et création roulement

ABC – Logiciel de planification

FILEXIS- Main courante électronique d'exploitation

CITY MOOV XE – Logiciel exploitation et réservation TAD

CARL– Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur Tram (GMAO)

MAINTA – Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur Bus et Car (GMAO)

VERBA – Logiciel de création des interfaces pour les annonces visuelles SEIPRA

CCMX – Logiciel de paie

AUTOUR DE MOI – Application mobile voyageur

CITI SENSE – Logiciel de traitement des données DILAX

Site internet " Ligne de l'agglo"

Annexe 12 -

Listes des marchés et contrats transférés au Nouvel Opérateur

NUMERO DE MARCHÉ	OBJET	TITULAIRE	MONTANT DU MARCHÉ
2020.14	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 1 - OUTILLAGE	WURTH	Montant maximum sur la durée initiale du marché (1 an) : 70 000 € ht Montant maximum par année de reconductions : 10 000 € ht
2020.15	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 2 - COLLIERS	WURTH	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 2 000 € ht
2020.16	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 3 - BOMBES AEROSOLS	WURTH	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 7 000 € ht
2020.17	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 4 - FOURNITURES ELECTRIQUES	WURTH	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 6 000 € ht
2020.18	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 5 - CONSOMMABLES	WURTH	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 6 000 € ht
2020.19	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 6 - FOURNITURE NETTOYAGE	SANOGIA	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 2 000 € ht
2020.20	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 7 - SOUDURE	WURTH	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 6 000 € ht
2020.21	Accord-cadre de fourniture d'outillage, de consommable et de produits accessoires pour l'entretien du parc de véhicules LOT 8 - VISSERIE	WURTH	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 5 000 € ht
2020.33	Fourniture et maintenance d'un outil d'habillage et graphilage du réseau	GIRO	Sans maximum
2020.38	FOURNITURE, POSE ET MAINTENANCE D'UNE LIGNE DE VIE	EHELLE EUROPEENNE	Montant maximum sur la durée du marché : 30 000 € ht
2020.40	MAINTENANCE MATERIELLE ET LOGICIELLE POUR LE SAEIV	NAVOCAP	Montant forfaitaire annuel : 17 023,50 € ht Sans montant maximum sur la partie à prix unitaire
2020.42	SOLUTIONS M2M DATA EMBARQUE + SOL	ELICOM	Montant maximum sur la durée totale du marché : 80 000 € ht
2020.43	COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS	SPUR ENVIRONNEMENT + SEVIA	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 13 300 € ht
2020.47	FOURNITURE D'HUILE DE BOITE DE VITESSE ET DE LIQUIDE DE RINÇAGE	AUTO DISTRIBUTION FARSY	Montant maximum annuel y compris les reconductions : 9 375 € ht
2020.53	VIDANGE SANITAIRE AUTONOME	SANILOU	Montant global et forfaitaire : 14 640 € ht Montant maximum annuel pour la partie à bon de commande : 5 000 € ht
2020.64	CONCEPTION DE PLAN DE RESEAU ET DE PRESTATIONS CARTOGRAPHIQUES DIVERSES SUR LE TERRITOIRE DESSERVI PAR « LES LIGNES DE L'AGGLO »	IMAPPING	Montant maximum : 85 000 € ht
2021.23	FOURNITURE ET MAINTENANCE D'UNE SOLUTION D'OUTIL DE GESTION DES TRANSPORTS A LA DEMANDE POUR LE RESEAU "LES LIGNES DE L'AGGLO"	SIMPLICITI	Montant global et forfaitaire sur la durée initiale : 115 047,60 € HT Montant global et forfaitaire sur la période de reconduction : 26 116 € ht Montant maximum sur la durée du marché pour la partie à prix unitaire : 40 000 € ht
2021.25	CONTRAT D'HEBERGEMENT ET DE MAINTENANCE DU PRODUIT CONSOLE SMS	CITYWAY	Montant forfaitaire annuel : 1 090 € ht
2021.33	HEBERGEMENT, MAINTENANCE, REPARATION ET REMPLACEMENT DES RELAIS RADIO DU RESEAU DES LIGNES DE L'AGGLO ET DU RESEAU TAD	AMCOM	Montant global et forfaitaire : 14 800 € ht Montant maximum sur la durée du marché pour la partie à bon de commande : 24 000 € ht
2021.51	FOURNITURE DE PIECES DETACHEES GNV : LOT 1 - PIECES MECANIQUE MAN	MAN France	Montant maximum sur la durée du marché : 100 000 € ht
2021.52	FOURNITURE DE PIECES DETACHEES GNV : LOT 2 - PIECES CARROSSERIE MAN	MAN France	Montant maximum sur la durée du marché : 88 000 € ht
2021.59	FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE - LOT 1 : SPRINTER CITY 29	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	Montant maximum sur la durée du marché : 25 000 € ht
2021.60	FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE - LOT 2 : MAN A47	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	Montant maximum sur la durée du marché : 25 000 € ht
2021.61	FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE - LOT 3 : MAN HYBRIDE 12 C	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	Montant maximum sur la durée du marché : 25 000 € ht
2021.62	FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE - LOT 4 : IVECO CROSSWAY GNV	PARE BRISE SERVICES GRAND EST	Montant maximum sur la durée du marché : 25 000 € ht
2022.03	MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES BORNES TELESCOPIQUES	Gpt CITEOS - CEGELEC	Montant maximum sur la durée du marché : 10 000 € ht
2021.84	ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE TRANSPORT NON URBAIN	GPT SUMA / SARLIN PASTOURET	Montant maximum par an : 1 200 000 € HT/an
2020.02	ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE TRANSPORT SCOLAIRE	SUMA	Montant maximum par an : 1 600 000 € HT/an
2020.08	AC BDC - Acquisition, installation et maintenance d'un logiciel de main courante électronique d'exploitation	BEE MOTION	Sans maximum
UGAP	Logiciel GMAO + Maintenance de l'outil	UGAP APAVE	Sans objet
LC	3 Véhicules de service	LOUVEO	
LC	3 Véhicules de service	ARVAL	